FICHE 1 – Identification d’un ventilateur Astral concerné

Avis de sécurité urgent Astral-2026-FSN-01 – Supercondensateur interne

Contexte

Certains ventilateurs Astral 100 et Astral 150 fabriqués avant octobre 2024 peuvent présenter une fuite d’électrolyte du supercondensateur interne. Dans de rares cas (0,1 %), cela peut endommager la carte électronique (PCBA) et activer involontairement l’état de sécurité intégrée, interrompant le traitement.

Les patients atteints de syndrome d’Ondine (CCHS) sont classés en Niveau 1 – risque maximal de préjudice (Annexe A des avis de sécurité). Ils doivent être prioritaires pour l’inspection.

Comment vérifier si l’appareil est concerné

1. Ventilateur Astral (appareil complet)

Le numéro de série se trouve sur la **plaque signalétique située sous l’appareil**.

→ Appareil **concerné** si le numéro de série est **inférieur à 22241890149**.

2. Carte électronique (PCBA) principale

Si la carte a été remplacée précédemment, il faut vérifier son numéro :

- Depuis l’écran d’accueil → appuyer sur le bouton Information « i »
- Aller dans **Appareil** → **Avancé**
- Lire le « Main board serial number » (ex. : R2707590-3-0703084)

→ Extraire les caractères 2 à 8. La carte est **concernée** si cette valeur est **inférieure à 2707658**.

Points à photographier pour le système de reconnaissance

- *Photo 1 : Dessous de l’appareil – étiquette complète avec numéro de série clairement lisible*
- *Photo 2 : Écran d’accueil – bouton « i » (Information) visible en bas à droite*
- *Photo 3 : Écran Appareil → Avancé – numéro de carte mère (Main board serial number) encadré*
- *Photo 4 (si accessible) : Carte électronique physique avec numéro imprimé*

Important : Ne jamais interrompre le traitement sauf avis explicite du médecin traitant et disponibilité immédiate d’un autre moyen de ventilation. Contacter le prestataire de santé pour organiser l’inspection prioritaire.