FICHE 2 – Symptômes de l’Erreur système 140 / Sécurité intégrée

Reconnaissance visuelle et auditive de l’activation involontaire de la sécurité

Description du problème

Une fuite d’électrolyte du supercondensateur peut endommager des circuits spécifiques de la carte électronique (PCBA). Cela provoque l’activation involontaire de l’état de sécurité intégrée du ventilateur.

Si le problème survient PENDANT le traitement

- Le traitement s’arrête immédiatement.
- Une alarme sonore de **priorité élevée au volume maximum** se déclenche.
- L’interface utilisateur peut afficher des alarmes de traitement et un **écran rouge d’erreur du système de sécurité**.
- Lorsque l’on appuie sur le bouton « Arrêt ventil », l’écran affiche **« Erreur système 140 »**.

Si le problème survient alors que le ventilateur est en VEILLE

- Une alarme se déclenche au volume maximum (l’écran peut ne rien afficher).
- Si le traitement est lancé, il ne démarrera pas.

Dans les deux cas : le ventilateur n’est plus en mesure de délivrer le traitement. Il faut immédiatement mettre en œuvre un autre moyen de ventilation (ventilateur de secours, réanimateur manuel…).

Points à photographier / reconnaître pour le système

- *Écran rouge d’erreur du système de sécurité*
- *Message exact « Erreur système 140 »*
- *Barre d’alarme rouge clignotante (priorité élevée)*
- *Bouton de coupure/réinitialisation d’alarme allumé ou clignotant*
- *Absence de courbes de ventilation (écran plat ou message d’arrêt)*
- *Indicateurs d’alimentation et de batterie*

Rappel risque clinique (source avis de sécurité) : Les patients qui ne peuvent pas maintenir une ventilation spontanée (dont les enfants avec syndrome d’Ondine) présentent un risque de lésions graves ou de décès si le traitement n’est pas rétabli rapidement. Fréquence estimée du problème : 0,1 %. 5 événements signalés mondialement, tous récupérés après intervention.