

杭州云启科技有限公司

网络现场检测报告 · 滨江区××产业园 3 号楼 5F · 签约带宽 500M

NetPulse v1.14.9



C 级 · 一般

网络可用、测速达标 92%

实检 20 项, 17 项参与计分, 3 项评分豁免 (NAT 类型、IPv6 检测、代理检测; 可选/环境类检查, 不扣分)。其中 IPv6 检测、代理检测 本次有异常/警告显示, 按豁免规则不计分。

签约带宽
500M
实测下行 462 Mbps
阈值 $\geq 90\%$ → 达标

下行实测

462 Mbps

签约 500M

上行实测

118 Mbps

正常

网关延迟

3.2 ms

优秀 (<10ms)

出口重传率

2.8 %

偏高 (<2% 优)

5 主要发现

按优先级 · 完整根因链见随单完整版报告

01 链路协商 100M, 签约带宽被钳制 **异常**
协商仅 100Mbps 全双工, 500M 带宽可用约 1/5, 判定物理层协商失败。
整改建议 更换超五类及以上跳线或换交换机端口 → 复测 $\geq 1\text{Gbps}$

02 DNS 响应 286ms 偏高 **警告**
114DNS 平均响应超出建议阈值 (<80ms), 影响网页首包体验。
整改建议 主 DNS 改 223.5.5.5, 原 DNS 降为备用

03 出口重传 2.8% / WiFi 信道拥堵 **警告**
重传偏高建议观察一周; 信道 6 周边 8 个 AP 竞争。
整改建议 持续 >2% 报修运营商; AP 信道调至 1 或 11

04 IPv6 / 代理 显示异常 **豁免**
评分豁免项: 运营商开通范围与环境特性问题, 不参与健康分扣分。

5 机房环境检查

6 项 · 5 正常 / 1 待整改

机柜供电与 UPS

正常

机房温湿度

正常

线缆整理与标签

待整改

网线与入户光缆品质

正常

光猫 / ONU 指示灯

正常

空余端口与私接设备

正常

现场备注 (装维手输): 机房新上 1 台 AP 未贴标签, 已一并记录位置

5 检测明细

20 项 · 技术细节见完整版

模块	关键结果	状态
链路速率	协商 100M, 见发现 01	异常
宽带测速	下行 462 / 上行 118 Mbps · 达标率 92%	完成
网关 / 外网 / 网页体检	延迟 3.2ms · 全目标可达 · L7 各阶段正常	完成
DNS / TCP 质量 / WiFi	286ms · 重传 2.8% · 信道拥堵	警告
Bufferbloat	负载延迟增量 18ms · B 级	完成
DHCP / LAN / ARP / 路由 / MTU 等	均正常	完成
IPv6 / 代理 / NAT 类型	评分豁免 (可选/环境类检查, 不计分)	豁免