

(续)

术 语	定 义
渗碳层深度	由渗碳工件表面向内至规定碳浓度处的垂直距离
有效渗碳硬化层深度	渗碳淬火后的工件由其表面测定到规定硬度（通常为550HV ₁ ）处的垂直距离

(10) 渗氮类

渗氮（氮化）	在一定温度下（一般在Ac ₁ 温度下），使活性氮原子渗入工件表面的化学热处理工艺
液体渗氮	在熔盐渗氮剂中进行渗氮的工艺
气体渗氮	在气体介质中进行渗氮的工艺
离子渗氮（离子氮化）	在低于一个大气压的渗氮气氛中，利用工件（阴极）和阳极之间产生的辉光放电进行渗氮的工艺
一段渗氮	在一个温度下进行渗氮的工艺
多段渗氮（多段氮化）	将渗氮过程分在两个或三个温度阶段保温渗氮的工艺
退氮（脱氮）	从渗氮件表层去除过剩的氮进行的化学热处理工艺
氮化物	氮与金属元素形成的化合物。渗氮时常见的氮化物有γ-Fe ₄ N，ε-Fe _{2.3} N，ζ-Fe ₂ N等
氮势	表征含氮介质在给定温度对工件渗氮或退氮到某一给定表面氮含量的能力的参数
渗氮层深度	从渗氮件表面沿垂直方向测至与基体组织有明显的分界处为止的距离

2.1.2 机械加工定位、夹紧符号[⊖]（JB/T 5061—2006）

2.1.2.1 符号的类型

1. 定位支承符号（见表2-13）

表 2-13 定位支承符号

定位支 承类型	符 号			
	独立定位		联合定位	
	标注在视图轮廓线上	标注在视图正面 ^①	标注在视图轮廓线上	标注在视图正面 ^①
固定式				
活动式				

① 视图正面是指观察者面对的投影面。

⊖ 本标准适用于机械制造行业设计产品零部件机械加工工艺规程和编制工艺装备设计任务书时使用。








2. 辅助支承符号（见表 2-14）

表 2-14 辅助支承符号

独 立 支 承		联 合 支 承	
标注在视图轮廓线上	标注在视图正面	标注在视图轮廓线上	标注在视图正面
			







3. 夹紧符号（见表 2-15）

表 2-15 夹紧符号

夹紧 动力源 类型	符 号			
	独立夹紧		联合夹紧	
	标注在视图轮廓线上	标注在视图正面	标注在视图轮廓线上	标注在视图正面
手动 夹紧				
液压 夹紧				
气动 夹紧				
电磁 夹紧				

4. 常用装置符号（见表 2-16）

表 2-16 常用装置符号

序号	符号	名称	简 图	序号	符号	名称	简 图
1		固定顶尖		4		外拨顶尖	
2		内顶尖		5		内拨顶尖	
3		回转顶尖		6		浮动顶尖	

(续)

序号	符号	名称	简 图	序号	符号	名称	简 图
7		伞形顶尖		15		跟刀架	
8		圆柱心轴		16		圆柱衬套	
9		锥度心轴		17		螺纹衬套	
10		螺纹心轴 (花键心轴也用此符号)		18		止口盘	
11		弹性心轴 弹簧夹头		19		拨杆	
12		自定心卡盘		20		垫铁	
13		单动卡盘		21		压板	
14		中心架		22		角铁	
				23		可调支承	