

据付・移設・納品・点検・改造・修理・調査作業書

工番 № LW25200		お客様名 テスト製作所株式会社 第一工場 検証 太郎 様		機種 TEST-9000		作業日 2026/06/20											
元工番 LW25090		作業者名 検証 太郎		区分 有償 無償 調整 中		製造 製造部 田中											
作業内容	(原因) 【原因】本サンプルは長文表示の確認用です。装置の稼働中に断続的な異音および振動が発生し、稼働開始からおよそ三十分が経過した時点で安全装置が作動して停止する事象が複数回確認されました。点検の結果、主軸まわりの軸受に経年劣化による微細な摩耗が認められ、潤滑状態の不良とあわせて振動増大の主因と推定されます。あわせて、制御盤内の一部端子に緩みが見られ、接触不良に起因する間欠的な信号異常が発生していた可能性も否定できません。以上より、機械的要因と電気的要因が複合的に作用して今回の停止事象に至ったものと考えられます。 (処理) 【処理】軸受を新品へ交換し、主軸の芯出しおよび回転バランスの再調整を実施しました。潤滑経路を清掃のうえ規定グリスを再充填し、規定トルクにて各部を締め直しています。制御盤については全端子の増し締めを行い、絶縁抵抗および導通を測定して異常がないことを確認しました。交換・調整後に連続運転試験を二時間実施し、異音・振動・温度上昇のいずれも基準値内であること、安全装置の不要作動が発生しないことを確認しています。最後にお客様立会いのもと動作確認を行い、正常稼働を確認のうえ作業を完了しました。次回点検時には軸受およびグリス状態の重点確認を推奨します。																
	<table><tr><th>作業終了時の確認事項</th><th>確認</th></tr><tr><td>ブレーキ調整スイッチOFF</td><td>✓</td></tr><tr><td>R/B+POSの作業原点復帰</td><td>✓</td></tr><tr><td>強制運転時からの復帰</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">※完了は「✓」 該当なしは「-」</td></tr></table>							作業終了時の確認事項	確認	ブレーキ調整スイッチOFF	✓	R/B+POSの作業原点復帰	✓	強制運転時からの復帰	-	※完了は「✓」 該当なしは「-」	
	作業終了時の確認事項	確認															
ブレーキ調整スイッチOFF	✓																
R/B+POSの作業原点復帰	✓																
強制運転時からの復帰	-																
※完了は「✓」 該当なしは「-」																	
作業時間	検証 太郎	2026/06/20	09:00 ～ 17:30 H		計 11時間 30分												
	作業時間 合計				8時間 30分												
移動時間	検証 太郎	往路 2026/06/20	07:30 ～ 09:00		計 11時間 30分	40 Km											
	検証 太郎	復路 2026/06/20	17:30 ～ 19:00		計 11時間 30分	40 Km											
	移動時間 合計				3時間												
上記作業が終了したことを承認します。 株式会社 ラインワークス 殿				御社名 テスト製作所株式会社 御担当者名													
お客様情報 納品先：テスト製作所株式会社 住所：東京都大田区テスト町1-2-3 TEL：03-0000-0000 担当者：検証 太郎				銘板情報 型式；TST-9000L 製番；25-0200 年月日；2025-06													
LINE W 株式会社 ラインワークス 〒262-0012 千葉県千葉市花見川区千種町53 Tel 043-250-0165 / Fax 043-257-9488																	