## [材料] 淬火及硬度測試方法的種類

## ■鋼鐵材料的熱處理

名 稱	維氏硬度 (HV)	淬火深度 (mm)	變形	適用材質	代表性材質	備註	
全體淬火	750以下	全體	依材質而異	高碳鋼 C>0.45%	SKS3 SKS21 SUJ2 SKH51 SKS93 SK4 S45C	・為了將鋼硬化或增加強度,在加溫到變異點以上的適當溫度後,在適當的媒劑中作急速冷卻 ・不適用於如軸類等長形物及精密零件	
浸碳淬火	750以下	標準0.5 最大2	中	低碳鋼 C<0.3%	SCM415 SNCM220	・可局部淬火 ・依設計圖指示決定淬火深度 ・可製成精密零件	
高周波淬火	500以下	1~2	大	中碳鋼 C0.3~0.5%	S45C	<ul><li>・利用高頻感應電流將鋼材表面急速加熱接著 急速冷卻使其硬化的方法</li><li>・可局部淬火</li><li>・量少時成本較高</li><li>・耐疲勞性佳</li></ul>	
氮化處理	900~1000	0.1~0.2	小	氮化鋼	SACM645	<ul><li>・在鋼的表面使其形成硬質氮化合物的硬化層 之表面硬化法</li><li>・淬火硬度最大</li><li>・適用於精密零件</li><li>・適用於滑動軸承用軸</li></ul>	
軟氮化處理 <sup>®</sup> 為Durferrit公司 註冊商標 (鹽浴氮化)	碳 鋼500 不銹鋼1000	0.01~0.02	小	鋼鐵材料	S45C SCM415 SK3 不銹鋼	· 軟氮化處理®是氮化處理法的其中一種 (鹽浴氮化) · 耐疲勞、磨耗性良好 · 耐蝕性與鍍鋅同等 · 熱處理後無法研磨故不適合精密零件 · 適用於無給油潤滑	
藍化處理	_	_	_	線材	SWP-B	・低溫退火 ・除去成形時的內部應力提高彈性	

## **■**硬度測試法的種類和適用對象

測試方法	原 理	適用熱處理對象	特 色	備 註
勃氏硬度	·使用球壓子(鋼或超硬合金)在 測試面製造凹痕的測試,荷重除 以凹痕直徑求出的表面積所得 的值。	· 退火 · 正常化 · 施以固定化處理的材料	· 凹痕較大, 因此適用於硬度不均的材料、素材、鍛造品。 · 不適用於小或薄的樣品。	JIS Z2243
洛氏硬度	·藉由鑽石壓子或球壓子施以標準荷重及測試荷重,從檢驗器上讀出硬度求得。	・淬火、回火物品 ・浸碳處理 ・氮化處理 ・銅、黃銅、青銅等薄板	·可迅速獲得硬度值。 ·適合現貨的中間檢查。 ·種類有30種,需多加注意。	JIS Z2245
蕭氏硬度	· 自一定高度將落錘落下於樣品 的測試面上,依其彈跳高度求出 硬度。	· 淬火、回火物品 · 氮化處理 · 浸碳處理等大型零件	<ul><li>・操作非常簡單,可於短時間內得 到資料。</li><li>・適用於大型零件。</li><li>・壓痕淺不顯眼,適用於製品檢 測。</li><li>・型小質輕,攜帶方便。</li></ul>	JIS Z2246
維氏硬度	·使用對角136°的鑽石四角錐型壓子,由測試面製造凹痕的測試荷重和凹痕對角線求出表面積換算出值(自動換算)	· 高周波淬火、浸碳、氮化、電鍍、陶瓷塗層等薄硬化層的零件 · 浸碳、和氮化處理之硬化塗層 的深度	·適用於小或薄的樣品。 ·因為鑽石壓子的關係,可測試於 所有硬度的材質。	JIS Z2244