

ООО «СпецСтройЭксперт»

Регистрационный № СЗ-23-0035328

20.07.2023 г.

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Берзарина ул.

дом № 1

корп. №

стр. №

Район / поселение: Хорошево-Мневники АО СЗАО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая организация ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники»

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
12	5	46967	239	12086	12082	7
Серия проекта: П-57			Год постройки/реконстр.: 1974 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2023 г.					40.6	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные: водопроводная				
Класс энергетической эффективности здания		D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м			0.07
			Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)			70.0
			Величина отклонения (%)			-10.23

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 01.12.2018	№ СЗ-18-0035328	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: Замена.	100	2023	100
	Свесы: Замена.	100	2023	100
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: Замена кровли и свесов.	50	2023	50
Водоотвод				
Герметиз.	Ремонт.		2023	15
Фасад	Ремонт: Неоконченный ремонт. Оконные заполнения:	30	2023	25
Балконы	Балконы:			
	Лоджии: Ремонт.		2023	25
	Козырьки: Ремонт.		2023	25
	Эркеры:			
	Все элементы: Ремонт лоджий и козырьков.		2023	25
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца: Неоконченный ремонт.	30	2023	25
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы: Ремонт крылец.	10	2023	10
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100	2023	70
	Транзит питающий:			
	Чердак: Замена.	100	2023	70
	Этажи: Замена.	100	2023	50
	Вся система: Замена системы в техподполье и на чердаке.	80	2023	50
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100	2023	70
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: Замена.	100		
	Вся система: Замена системы в техподполье.	70	2023	30
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100	2023	70
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена.	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: Замена системы в техподполье.	70	2023	50
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100		
	Этажи: Замена.	100		
	Вся система: Замена системы.	100		

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Замена.	100		
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 1418 кв.м	Кровля: Локальные вздутия.	Н	5	У
	Свесы: Деформация отдельных открытий.	Н	5	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Наличие мусора, трещина в стяжке, высолы.	У	25	У
	Покрытие ж/б: Сухие следы протечек, сколы отдельных рёбер.	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Н	25	Р
Водоотвод Внутренний Материал: Черн. сталь	Поверхностная коррозия трубопровода.	У	20	У
Межпанельные стыки Закрытые	Видимые дефекты отсутствуют.	У	3	У
Фасад 9380 кв.м Отделка стен: Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки) Отделка цоколя: Облицовка Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	В момент обследования проходил капитальный ремонт фасада. Отсутствие отдельных облицовочных плиток цоколя.	Н	5	У
Балконы 0 шт. Лоджии: 360 шт. Козырьки: - над входами: 5 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 30 шт. - непроектные: 0 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы:			
	Лоджии: Деформация отдельных экранов.	Р	5	Р
	Козырьки: Деформация отливов.	Р	5	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Волосяные трещины в защитном слое, сухие следы замачивания стен техподполья.	Р	20	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Краевые сколы ступеней спуска в подвал, шелушение отделки.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение:				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Загрязнение и сколы отделки.	У	20	У
	Крыльца: Сколы ступеней.	Н	5	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Неплотный прибор отдельных окон.	У	5	У
	Внутренняя отделка помещений: Загрязнение отделки, сколы отделки.	У	10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние. Дефекты устраним и текущим ремонтом.	Н	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и выбоины отдельных ступеней.	Р	20	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Сухие следы замачивания в местах пропуска инженерных коммуникаций, волосяные трещины в защитном слое.	Р	20	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>0 шт.</i> Тепловой узел: <i>5 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: В момент обследования прохо- дила замена системы. Поверхностная коррозия трубо- проводов и резьбовых соединений	Н	10	У
	Транзит питающий: Повреждение теплоизоляции, по- верхностная коррозия трубопроводов.	У	20	У
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов и резьбовых соединений. В момент обследования прохо- дила замена системы.	Н	20	У
	Этажи: Поверхностная коррозия трубопроводов и свар- ных соединений.	Н	20	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устраняемы текущим ремонтом.	Н	20	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия тру- бопроводов. В момент обследования проходила замена системы.	Н	10	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубо- проводов, повреждение теплоизоляции.	У	20	У
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: Глубокая коррозия трубопровода, неисправ- ность запорная арматуры, наличие свищей.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы на этажах.	Н	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: В момент обследования прохо- дила замена системы. Поверхностная коррозия трубо- проводов и резьбовых соединений	Н	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Глубокая коррозия трубопроводов, наличие хо- мутов.	Н	30	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Поверхностная коррозия трубопроводов. Частично разукomплектован.	У	25	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы на этажах.	Н	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Пробоины и трещины на отдельных участках трубопровода, негерметичность раструбов, сколы раструбов.	Н	30	Н
	Этажи: Негерметичность раструбов, поверхностная коррозия трубопроводов, следы протечек на плитах перекрытия.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Глубокая коррозия и деформации мусороприёмных лотков, отсутствие уплотнителя.	Н	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Комплексная (лифтовая + охранная)</i>	В работоспособном состоянии Видимые дефекты отсутствуют.	н/п		У	У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	Акт б/н от 03.05.2023	ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники»	У	У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>10 шт.</i> гр.пасс.: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	Акт 23/41659 от 10.03.2023	ООО «Мос- экспертлифт»	У	У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населе- ния <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно- -распреди- тельное устрой- ство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	Технический отчет №2021- -БЕРЗ-1 от 2021г.	ГБУ «Жилищ- ник района Хорошево- -Мневники»	У	У
ВКВ (второй ка- бельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии Видимые дефекты отсутствуют.	н/п		У	У
АВР (автомати- ческое включе- ние резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии Видимые дефекты отсутствуют.	н/п		У	У
Система ППАиДУ <i>Не комплексная (ДУ)</i>	В работоспособном состоянии	Акт б/н от 03.05.2023	ГБУ «Жилищ- ник района Хорошево- -Мневники»	У	У
Система опове- щения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видео- наблюдения <i>Прилегающей терри- тории</i>	В работоспособном состоянии Видимые дефекты отсутствуют.	н/п		Н/о	У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром лестничных клеток, чердачного помещения с использованием данных ОДС, управляющей организации.
2. Паспортные данные - из базы БТИ. Данные о наличии и состоянии инженерных систем, обслуживаемых специализированными организациями, представлены по информации управляющей организации на день обследования.
3. Физический износ определен расчетным методом.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. Здание требует выборочного капитального ремонта, при котором необходимо выполнить:
 - Замена систем ГВС и ХВС на этажах;
 - Замена канализации;
 - Замена мусоропровода.
2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущим ремонтом.

Генеральный директор ООО**«СпецСтройЭксперт»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Заместитель начальника отдела ПТО ГБУ****«Жилищник района Хорошево-Мневники»**_____
Т.Н. Дымбренев_____
Д.А. Артемов_____
В.Д. Артемов_____
А.И. Горшков

оп: SSE_admin