

**ОТЧЁТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЖИЛОГО ДОМА**

по адресу: Авангардная ул.

дом № 14Б

корп. №

стр. №

Район / поселение: Головинский

АО САО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «Жилищник Головинского района»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
12	1	15281	84	3623	3623	0
Серия проекта: П-18			Год постройки/реконстр.: 1967 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2023 г.					40,3	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания		Е	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м			0,09
			Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)			70,0
			Величина отклонения (%)			15,42

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 26.10.2018	№ С-18-0003239	Техническое состояние здания в целом	ОГР

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Ремонт фасада. Оконные заполнения:	30		
Балконы	Балконы: Ремонт балконов.	30		
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы: Ремонт балконов.	25		
Стены	Ремонт: Ремонт дефектных участков стен. Утепление:	10		
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 462 кв.м	Кровля: Локальные застойные зоны.	У	15	У
	Свесы: Поверхностная коррозия ограждений	У	10	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Сухие застарелые следы протечек на конструкциях	У	10	У
	Покрытие ж/б: Сколы отдельных ребер плит покрытия.	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Р	15	Р
Водоотвод Внутренний Материал: Черн. сталь	Поверхностная коррозия трубопровода. Повреждение окраски.	У	15	У
Межпанельные стыки Закрытые	Шелушение герметика, отслоения от основания, ремонт отдельными участками.	У	30	Н
Фасад 3056 кв.м Отделка стен: Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки) Отделка цоколя: Окраска по штукатурке Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Множественные участки. Растрескивание защитного слоя бетона отдельных блоков в уровне первого — второго этажей.	Н	30	Н
Балконы 95 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 1 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 4 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы: Краевые сколы бетона плит, коррозия отливов, деформация экранов.	ОГР	15	Р
	Лоджии:			
	Козырьки: Краевые сколы бетона плиты, деформация отливов.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	ОГР	15	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Растрескивание внешнего защитного слоя бетона стеновых блоков торцевого фасада в уровне 1-2 этажей. Выполнена герметизация трещин шовным герметиком. Эрозия стеновых материалов в техподполье.	ОГР	15	ОГР
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Множественные следы протечек, повреждение отделки. Эрозия стеновых материалов.	У	25	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение:				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>1 шт</i>	Вестибюли: Отсутствует.			
	Крыльца: Спланированы с прилегающим рельефом. Коррозия стальных элементов.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Потертости, естественный износ.	У	10	У
	Окна, двери: Повреждение отделки откосов, необходимость регулировки окон.	У	20	У
	Внутренняя отделка помещений: Повреждение штукатурного и окрасочного слоя, загрязнения.	У	20	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Сколы, растрескивание отдельных ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Растрескивание межплитных швов, замачивание в узлах пропуска инженерных коммуникаций.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Точечная коррозия резьбовых соединений, участки повреждения теплоизоляции.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Локальные участки повреждения теплоизоляции, точечная коррозия резьбовых соединений.	У	15	У
	Этажи: В МОП - гладкотрубные регистры. Повреждение окраски трубопроводов, точечная коррозия резьбовых соединений.	У	15	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	15	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Интенсивная коррозия трубопроводов, участки ремонта. Окраска трубопроводов выполнена по ржавчине.	У	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Коррозия трубопроводов, отсутствие теплоизоляции. окраска выполнена по ржавчине	У	25	У
	Этажи: Коррозия трубопроводов, отсутствие теплоизоляции.	У	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в техподполье и на этажах.	У	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Интенсивная коррозия трубопроводов, участки ремонта. Окраска трубопроводов выполнена по ржавчине.	У	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Коррозия трубопроводов, отсутствие теплоизоляции.	У	30	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Под давлением, укомплектован. Коррозия отдельных резьбовых соединений.	У	10	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в техподполье и на этажах.	У	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Замена участками на ПВХ. Отсутствие крышек на прочистках. следы протечек	У	30	Н
	Этажи: Следы протечек по раструбам и отводам.	У	25	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в техподполье	У	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Наличие пробоин в уровне соединений секций.	У	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>2 шт.</i> гр.пасс.: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ПШАиДУ <i>Не комплексная (ДУ)</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	Н
Система оповещения о пожаре <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У
Система ГС Вводы: <i>Цокольные</i> Разводка: <i>Квартиры</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром помещений, строительных конструкций и инженерных систем.
2. Паспортные данные - из базы БТИ.
3. Оценка ОГР по элементу «Балконы» не нашла подтверждения и уточнена в ходе визуального обследования.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. Здание требует выборочного капитального ремонта, при котором необходимо выполнить:
 - герметизацию межпанельных стыков;
 - ремонт фасада;
 - ремонт поврежденных участков стен в уровне 1-2 этажей;
 - замену систем ХВС и ГВС на этажах и в техподполье;
 - замену системы канализации в техподполье;
 - ремонт (замену) ствола мусоропровода.
2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты остальных элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.

Генеральный директор ООО**«СпецСтройЭксперт»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Заместитель директора по эксплуатации,
главный инженер ГБУ «Жилищник****Головинского района»**

_____ Т.Н. Дымбренев

_____ Д.А. Артемов

_____ Д.А. Артемов

_____ И.П. Зинков

оп: SSE_admin

ООО «СпецСтройЭксперт»

Регистрационный № С-23-0019114

06.09.2023 г.

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоградская ул. дом № 7 корп. № стр. №

Район / поселение: Головинский АО САО Назначение: МКД
Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «Жилищник Головинского района»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
12	1	15413	84	3606	3606	0
Серия проекта: П-18			Год постройки/реконстр.: 1970 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2023 г.					47,3	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	Е	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,09
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				15,42

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 23.11.2018	№ С-18-0019114	Техническое состояние здания в целом	ОГР

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Ремонт фасада. Оконные заполнения:	40		
Балконы	Балконы: Ремонт балконов.	10		
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы: Ремонт балконов.	10		
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье	Ремонт помещения.	30		
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак: Замена.	100		
	Этажи: Замена.	100		
	Вся система: Замена системы по зданию.	100		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак: Замена.	100		
	Этажи: Замена.	100		
	Вся система: Замена системы по зданию.	100		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100		
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена.	100		
	Внутренний пожарный водопровод: Замена.	100		
	Вся система: Замена системы по зданию.	100		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)	Замена системы.	100		
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обсл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 470 кв.м	Кровля: Участки отрыва рубероидного ковра от основания, потертости, застойные зоны.	У	15	У
	Свесы: Деформация фартуков и отливов, коррозия ограждений.	У	15	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Сухие застарелые следы протечек на конструкциях.	У	10	У
	Покрытие ж/б: Сколы отдельных ребер плит покрытия.	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Р	15	Р
Водоотвод Внутренний Материал: Черн. сталь	Поверхностная коррозия трубопровода. Повреждение окраски.	У	15	У
Межпанельные стыки Закрытые	Высыхание, растрескивание герметика.	У	15	Н
Фасад 3082 кв.м Отделка стен: Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки) Отделка цоколя: Окраска по штукатурке Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Шелушение, утрата окрасочного слоя, потемнение герметика. Сколы штукатурки цоколя.	Н	40	Н
Балконы 95 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 1 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 7 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы: Краевые сколы плит, коррозия ограждений, ослабление креплений экранов.	ОГР	15	ОГР
	Лоджии:			
	Козырьки: Шелушение окрасочного слоя. Сколы ребер плиты.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние балконов.	ОГР	15	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Эрозия, замачивание стеновых материалов в техподполье.	Р	15	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Множественные следы протечек, повреждение отделки. Эрозия стеновых материалов.	Н	30	Н
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение:				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Отсутствует.			
	Крыльца: Спланированы с прилегающим рельефом. Локальные выбоины.	У	5	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Повреждение отделки откосов, необходимость регулировки окон.	У	10	У
	Внутренняя отделка помещений: Повреждение штукатурного и окрасочного слоя, загрязнения.	У	20	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Сколы, растрескивание отдельных ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Растрескивание межплитных швов, замачивание в узлах пропуска инженерных коммуникаций.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия тру- бопроводов. Замена участков. Заварки. Окраска выпол- нена без удаления продуктов коррозии.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Участки утраты теплоизоляции. Моральный и физический износ запорной арматуры. Окраска выпол- нена без удаления продуктов коррозии.	Н	30	Н
	Этажи: В МОП - гладкотрубные регистры. Повреждение окраски трубопроводов. Жалобы соб- ственников на непрогрев приборов из-за отложений.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по зданию.	Н	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия тру- бопроводов. Замена участков. Заварки. Окраска выпол- нена без удаления продуктов коррозии.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Участки утраты теплоизоляции. Моральный и физический износ запорной арматуры. Окраска выпол- нена без удаления продуктов коррозии.	Н	30	Н
	Этажи: Отсутствие теплоизоляции на стояках, поверх- ностная коррозия трубопроводов и резьбовых соедине- ний.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по зданию.	Н	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия тру- бопроводов. Замена участков. Заварки. Окраска выпол- нена без удаления продуктов коррозии.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Отсутствие теплоизоляции на стояках, поверх- ностная коррозия трубопроводов и резьбовых соедине- ний.	Н	30	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Под давлением, шкафы разукomплектованы- отсутствуют рукава, на отдельных вентилях отсутствуют маховики. Коррозия отдельных резьбовых соединений.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по зданию.	Н	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Коррозия, протечки по ревизиям и прочисткам.	У	25	У
	Этажи: Протечки по ревизиям и отводам, утрата антикоррозионной окраски. Растрескивание зачеканки.	У	25	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	25	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Деформация клапанов, повреждение окраски, утрата эластичности уплотнителей.	У	25	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	Акты от 10.05.23.	ООО «Аврора»	У	У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	Акт от 15.05.23.	ГБУ «Жилищник Головинского района»	У	У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>2 шт.</i> гр.пасс: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии Повреждение облицовки на этажах	Акты от 10.05.23.	ООО «Аврора»	У	У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии Групповые и распределительные сети выполнены алюминиевыми кабелями.	Протоколы от 02.2023 г.	ООО «Электродиагностика»	Н	Н
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Протоколы от 02.2023 г.	ООО «Электродиагностика»	У	У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ПШАиДУ <i>Не комплексная (ДУ)</i>	В работоспособном состоянии	Акт от 15.05.2023.	ГБУ «Жилищник Головинского района»	У	У
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Цокольные</i> Разводка: <i>Квартиры</i>	В работоспособном состоянии	Акт 234-8 от 30.04.2023 г.	АО «Мосгаз»	У	У
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии Визуально повреждений не отмечено.	Н/п	Н/п	У	У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром помещений, строительных конструкций и инженерных систем.
2. Паспортные данные - из базы БТИ.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****Рекомендуется утепление стен****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. Здание требует выборочного капитального ремонта, при котором необходимо выполнить:**

- ремонт фасада;
- герметизацию межпанельных стыков;
- ремонт балконов, включая экраны и ограждения;
- ремонт в помещении техподполья;
- замену систем ЦО, ГВС, ХВС по зданию;
- комплектацию пожарных шкафов;
- ремонт системы ЭС.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты остальных элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Генеральный директор ООО****«СпецСтройЭксперт»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Заместитель директора по эксплуатации,
главный инженер ГБУ «Жилищник****Головинского района»**_____
Т.Н. Дымбренев_____
Д.А. Артемов_____
Д.А. Артемов_____
И.П. Зинков

оп: SSE_admin

ООО «СпецСтройЭксперт»

Регистрационный № С-23-0019218

06.09.2023 г.

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Кронштадтский б-р** дом № **34** корп. № **1** стр. №

Район / поселение: **Головинский** АО **САО** Назначение: **МКД**
Объединение собственников жилья

Управляющая **ГБУ «Жилищник Головинского района»**
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
5	4	15528	58	3236	3152	84
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 1958 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2023 г.					47,9	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		1 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	Е	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,11
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				85,0
		Величина отклонения (%)				16,17

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 19.11.2018	№ С-18-0019218	Техническое состояние здания в целом	ОГР

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод	Ремонт системы водоотведения.	30		
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы: Ремонт балконов.	10	2020	10
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы: Ремонт балконов.	10	2020	10
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье	Ремонт помещения.	30		
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак: Замена.	100		
	Этажи: Замена.	100		
	Вся система: Замена системы по зданию.	100		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: Замена.	100		
	Вся система: Замена системы по зданию.	100		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100		
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена.	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: Замена системы по зданию.	100		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100		
	Этажи: Замена.	100		
	Вся система: Замена системы по зданию.	100		

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)	Реконструкция системы.	100		
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Оцинк. сталь 1119 кв.м	Кровля: Потертости, утрата цинкового покрытия, поверхностная коррозия отдельных картин. Деформация фальцевых замков.	У	30	Н
	Свесы: Утрата цинкового покрытия, коррозия желобов и ограждений.	У	30	Н
	Стропильная система: Следы замачивания стропил и обрешетки.	Р	20	Р
	Чердак: Загрязнения, неисправность заполнений выходов на кровлю.	У	20	У
	Покрытие ж/б: Отсутствует.			
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли и свесов.	Р	30	Н
Водоотвод Наружный Материал: Оцинк. сталь	Растрескивание и просадка отмостки. Коррозия, деформация секций водостока.	Н	30	Н
Межпанельные стыки Отсутствуют				
Фасад 3105 кв.м Отделка стен: под расшивку Отделка цоколя: Окраска по штукатурке Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Выветривание раствора из швов кладки. Локальные загрязнения. Трещины в подоконных зонах шириной раскрытия до 3 мм.	У	20	У
Балконы 48 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 4 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 8 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы: Разрушение защитного слоя, интенсивная коррозия арматуры. Выполненный ремонт носит косметический характер и не включал в себя мероприятий по восстановлению гидроизоляции и защите рабочей арматуры от коррозии.	ОГР	30	ОГР
	Лоджии:			
	Козырьки: Деформация стального покрытия.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние балконов.	ОГР	30	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Силик.кирпич</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Трещины в подоконных зонах шириной раскрытия до 3 мм.	Р	25	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под частью здания</i>	Замачивание, повреждение отделки.	Н	25	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение:				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Отсутствует.			
	Крыльца: Спланированы с прилегающим рельефом. Покрытие выполнено тотуарной плиткой. Прорастание растительности в межплиточных швах.	У	15	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание деревянных переплетов, коррозия коробок и полотен входных дверей.	У	15	У
	Внутренняя отделка помещений: Участки повреждения, шелушения окрасочного слоя. Потертости, локальные загрязнения.	У	15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Сколы отдельных ступеней, потертости.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Замачивание в узлах пропуска инженерных коммуникаций. Растрескивание межплитных швов.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>0 шт.</i> Тепловой узел: <i>1 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Повреждение теплоизоляции, коррозия трубопроводов и резьбовых соединений.	Н	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Повреждение теплоизоляции, коррозия трубопроводов и резьбовых соединений. Растрескивание асбестовой теплоизоляции.	Н	25	У
	Этажи: Коррозия трубопроводов, сварных и резьбовых соединений. Неисправность запорной арматуры.	Н	25	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом	Н	25	У
Система ГВС <i>Газ.в/нагр.</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Отсутствует</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Отсутствует.	Н		
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: Коррозия подводов к водонагревателям. В отдельных квартирах трубопроводы заменены на полипропиленовые или металлопластиковые.	Н	25	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом	Н	25	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Повреждение теплоизоляции, коррозия трубопроводов и резьбовых соединений.	Н	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Коррозия трубопроводов, сварных и резьбовых соединений. Отсутствие теплоизоляции на стояках.	Н	25	У
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом	Н	25	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Закрытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Следы протечек по отводам и раструбам.	Н	25	У
	Этажи: Следы протечек по отводам и раструбам.	Н	25	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в техподполье.	Н	25	У
Мусоропроводы <i>Отсутствуют</i> Мусорокамеры: <i>Отсутствуют</i>				

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Охранная (закрытие чердака, подвала, связь из подвала)</i>	В работоспособном состоянии Без повреждений.	Н/п	Н/п	У	У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	Акт от 15.05.2023 г.	ГБУ «Жилищник Головинского района»	У	У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>0 шт.</i> гр.пасс: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>					
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>В подвале</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии Групповые и распределительные сети выполнены кабелями с алюминиевыми жилами.	Протоколы от 02.2023 г.	ООО «ЭлектроДиагностика»	Н	Н
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Отсутствует</i>					
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Цокольные</i> Разводка: <i>Квартиры</i>	В работоспособном состоянии	Акт №231-4 от 30.04.2023 г.	АО «Мосгаз»	У	У
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии Без видимых повреждений	Н/п	Н/п	У	У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром помещений, конструкций и инженерных систем с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные - из базы БТИ.
3. Необходимы регулярные проверки специализированными организациями систем электроснабжения, связи с ОДС с устранением обнаруженных дефектов.
4. Состояние систем инженерного обеспечения, обслуживаемых специализированными организациями, указано по информации управляющей организации на день обследования.
5. Уточнена оценка по элементам «Техподполье», «ЦО», «ГВС», «ХВС», «Канализация». Уточнен тип системы ГВС - от газовых водонагревателей.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. Здание требует выборочного капитального ремонта, при котором необходимо выполнить:
 - замену кровли и свесов;
 - ремонт системы водоотведения;
 - ремонт дефектных балконов;
 - ремонт системы электроснабжения.
2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты остальных элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.

Генеральный директор ООО**«СпецСтройЭксперт»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Заместитель директора по эксплуатации,****главный инженер ГБУ «Жилищник****Головинского района»**_____
Т.Н. Дымбренев_____
Д.А. Артемов_____
Д.А. Артемов_____
И.П. Зинков

оп: SSE_admin

ООО «СпецСтройЭксперт»

Регистрационный № С-23-0002318

07.09.2023 г.

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Ленинградское шоссе

дом № 64

корп. №

стр. №

Район / поселение: Головинский

АО САО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая организация ГБУ «Жилищник Головинского района»

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
16	1	25590	77	5162	4671	491
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 1981 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2023 г.					32,6	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	Е	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,09
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				15,42

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 10.12.2018	№ С-18-0002318	Техническое состояние здания в целом	ОГР

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы: Ремонт балконов.	20		
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы: Ремонт балконов.	20		
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак: Замена.	100		
	Этажи: Замена.	100		
	Вся система: Замена системы по зданию.	100		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: Замена.	100		
	Вся система: Замена системы по зданию.	100		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100		
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена.	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: Замена системы в техподполье и на этажах.	80		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для малоомобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)	Реконструкция системы.	100		
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 519 кв.м	Кровля: Незначительные вздутия рулонного покрытия. Следы застойных зон.	У	10	У
	Свесы: Незначительные механические деформации металлических окрытий парапетов.	У	10	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Повреждение, трещины стяжки пола.	У	10	У
	Покрытие ж/б: Волосяные трещины, краевые сколы плит ж/б покрытия.	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние. Дефекты устраняются текущим ремонтом.	Р	10	Р
Водоотвод Внутренний Материал: Черн. сталь	Интенсивное коррозионное повреждение труб на чердаке, в тех. подполье, наличие протечек. Трещины, выбоины асфальтового покрытия отмостки. Наличие биоповреждений.	У	25	У
Межпанельные стыки Отсутствуют				
Фасад 5118 кв.м Отделка стен: облицовка кирпичом Отделка цоколя: Облицовка Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Загрязнение стен фасадов. Местами краевые сколы, трещины отдельных кирпичей облицовочной кладки.	У	20	У
Балконы 123 шт. Лоджии: 30 шт. Козырьки: - над входами: 1 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 0 шт. Эркеры: 5 шт.	Балконы: Загрязнение кирпичной кладки ограждений балконов. Краевые сколы, выпадение отдельных кирпичей. Механические деформации металлических отливов. Отслоение отдельных кирпичей переходных балконов.	ОГР	20	ОГР
	Лоджии: Загрязнение кирпичной кладки ограждений лоджий. Краевые сколы отдельных кирпичей.	Р	15	Р
	Козырьки: Поверхностное коррозионное повреждение козырька над входом в подъезд.	Р	10	Р
	Эркеры: Загрязнение кирпичной кладки ограждений эркеров. Краевые сколы отдельных кирпичей.	Р	15	Р
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние балконов.	ОГР	20	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Красн.кирпич</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Загрязнение стен фасадов. Местами краевые сколы, трещины отдельных кирпичей облицовочной кладки. Загрязнение, отслоение окрасочного слоя стен в тех. подполье. Выветривание кирпичной кладки в тех. подполье.	Р	15	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Загрязнение, отслоение окрасочного слоя стен в тех. подполье. Выветривание кирпичной кладки. Повреждение стяжки пола.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение:				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>2 шт</i>	Вестибюли: Незначительное загрязнение окрасочного слоя стен.	У	10	У
	Крыльца: Видимые дефекты отсутствуют.	У	3	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Видимые дефекты отсутствуют.	У	3	У
	Окна, двери: Рассыхание внутренних деревянных дверей в подъезде.	У	20	У
	Внутренняя отделка помещений: Загрязнение, растрескивание и отслоение окрасочного слоя стен в подъезде. Замачивание стен последнего этажа.	У	25	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние. Дефекты устраняются текущим ремонтом.	У	25	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Истирания, краевые сколы ступеней в подъезде.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Растрескивание, отслоение окрасочного слоя в тех. подполье. Местами замачивание перекрытий в местах прохода инженерных систем.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>0 шт.</i> Тепловой узел: <i>1 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Интенсивное коррозионное по- вреждение труб и резьбовых соединений. Местами не- исправность запорной арматуры. Повреждение тепло- изоляции труб. Следы протечек системы. Ведется заме- на системы.	Н	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Интенсивное коррозионное повреждение труб и резьбовых соединений. Местами неисправность за- порной арматуры. Повреждение теплоизоляции труб. Ведется замена системы.	Н	25	У
	Этажи: Глубокое коррозионное повреждение труб и резьбовых соединений. Следы протечек системы. Не- прогревы. Ремонт участками.	Н	35	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы на этажах.	Н	35	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Интенсивное коррозионное по- вреждение труб и резьбовых соединений. Местами не- исправность запорной арматуры. Повреждение тепло- изоляции труб. Следы протечек системы. Ведется заме- на системы.	Н	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: Глубокое коррозионное повреждение труб и резьбовых соединений. Следы протечек системы. Ре- монт участками.	Н	35	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы на этажах.	Н	35	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Интенсивное коррозионное по- вреждение труб и резьбовых соединений. Местами не- исправность запорной арматуры. Повреждение тепло- изоляции труб. Следы протечек системы. Ведется заме- на системы.	Н	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Глубокое коррозионное повреждение труб и резьбовых соединений. Следы протечек системы. Ре- монт участками.	Н	35	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Поверхностное коррозионное повреждение резьбовых соединений.	У	25	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы на этажах.	Н	35	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Интенсивное коррозионное повреждение труб и раструбных соединений. Негерметичность соединений. Следы протечек системы. Частичная замена на ПВХ. Ведется замена системы.	У	25	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Следы протечек системы, засоры.	У	20	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устраняются текущим ремонтом.	У	25	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Интенсивное коррозионное повреждение мусороприемного оборудования.	У	20	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	Акт б/н от 06.02.2023	ООО «АВРОРА»	У	У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	Акт б/н от 25.05.2023	ГБУ «Жилищник Головинского района»	У	У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс.: <i>1 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	Акт б/н от 06.02.2023	ООО «АВРОРА»	У	У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Акт б/н от 06.02.2023	ООО «АВРОРА»	У	У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	Протокол б/н от 02.06.2023	ООО «Элком-электро»	Н	Н
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Протокол б/н от 02.06.2023	ООО «Элком-электро»	У	У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ПШАиДУ <i>Не комплексная (ДУ)</i>	В работоспособном состоянии	Акт б/н от 25.05.2023	ГБУ «Жилищник Головинского района»	У	У
Система оповещения о пожаре <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром здания с использованием данных ОДС, управляющей организации.
2. Паспортные данные - из базы БТИ. Данные о наличии и состоянии инженерных систем, обслуживаемых специализированными организациями, представлены по информации управляющей организации на день обследования.
3. Необходимо регулярное обследование специализированными организациями инженерных систем с устранением выявленных дефектов.
4. Уточнен процент дефектной части крылец, сходов/съездов, дверей.
5. Уточнено состояние систем ЦО, ГВС и ХВС в техподполье, ЦО на чердаке. Ведутся ремонтные работы.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. Здание требует выборочного капитального ремонта, при котором необходимо выполнить:
 - ремонт балконов;
 - замену системы ЦО, ГВС, ХВС на этажах;
 - реконструкцию системы ЭС.
2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущим ремонтом.

Генеральный директор ООО**«СпецСтройЭксперт»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Заместитель директора по эксплуатации,****главный инженер ГБУ «Жилищник****Головинского района»**

Т.Н. Дымбренев

Д.А. Артемов

Р.А. Поликарпов

И.П. Зинков

оп: SSE_admin

ООО «СпецСтройЭксперт»

Регистрационный № С-23-0002320

07.09.2023 г.

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Ленинградское шоссе

дом № 72

корп. №

стр. №

Район / поселение: Головинский

АО САО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая организация ГБУ «Жилищник Головинского района»

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
16	1	25863	92	5177	4971	207
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 1975 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2023 г.					33,9	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистральи транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	Е	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,09
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				15,42

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 10.12.2018	№ С-18-0002320	Техническое состояние здания в целом	ОГР

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы: Ремонт балконов.	20		
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы: Ремонт балконов.	20		
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100	2023	20
	Транзит питающий:			
	Чердак: Замена.	100	2023	20
	Этажи: Замена.	100		
	Вся система: Замена системы по зданию.	100	2023	60
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100	2023	20
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: Замена.	100		
	Вся система: Замена системы по зданию.	100	2023	50
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100	2023	20
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена.	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: Замена системы в техподполье и на этажах.	80	2023	30
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100	2023	30
	Этажи:			
	Вся система: Замена системы в техподполье.	50	2023	50

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 552 кв.м	Кровля: Незначительные вздутия рулонного покрытия. Следы застойных зон.	У	10	У
	Свесы: Незначительные механические деформации металлических окрытий парапетов.	У	10	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Повреждение, трещины стяжки пола.	У	10	У
	Покрытие ж/б: Волосяные трещины, краевые сколы плит ж/б покрытия.	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние. Дефекты устраняются текущим ремонтом.	Р	10	Р
Водоотвод Внутренний Материал: Черн. сталь	Интенсивное коррозионное повреждение труб на чердаке, в тех. подполье, наличие протечек. Трещины, выбоины асфальтового покрытия отмостки. Наличие биоповреждений.	У	25	У
Межпанельные стыки Отсутствуют				
Фасад 5172 кв.м Отделка стен: облицовка кирпичом Отделка цоколя: Облицовка Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Загрязнение стен фасадов. Местами краевые сколы, трещины отдельных кирпичей облицовочной кладки.	У	20	У
Балконы 94 шт. Лоджии: 32 шт. Козырьки: - над входами: 1 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 0 шт. Эркеры: 6 шт.	Балконы: Загрязнение кирпичной кладки ограждений балконов. Краевые сколы, выпадение отдельных кирпичей. Механические деформации металлических отливов. Отслоение отдельных кирпичей переходных балконов.	ОГР	20	ОГР
	Лоджии: Загрязнение кирпичной кладки ограждений лоджий. Краевые сколы отдельных кирпичей.	Р	15	Р
	Козырьки: Поверхностное коррозионное повреждение козырька над входом в подъезд.	Р	10	Р
	Эркеры: Загрязнение кирпичной кладки ограждений эркеров. Краевые сколы отдельных кирпичей.	Р	15	Р
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние балконов.	ОГР	20	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Красн.кирпич</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Загрязнение стен фасадов. Местами краевые сколы, трещины отдельных кирпичей облицовочной кладки. Загрязнение, отслоение окрасочного слоя стен в тех. подполье. Выветривание кирпичной кладки в тех. подполье.	Р	15	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Загрязнение, отслоение окрасочного слоя стен в тех. подполье. Выветривание кирпичной кладки. Повреждение стяжки пола.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение:				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>1 шт</i>	Вестибюли: Незначительное загрязнение окрасочного слоя стен.	У	10	У
	Крыльца: Видимые дефекты отсутствуют.	У	3	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Видимые дефекты отсутствуют.	У	3	У
	Окна, двери: Рассыхание внутренних деревянных дверей в подъезде.	У	20	У
	Внутренняя отделка помещений: Загрязнение, растрескивание и отслоение окрасочного слоя стен в подъезде. Замачивание стен последнего этажа.	У	25	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние. Дефекты устраняются текущим ремонтом.	У	25	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Истирания, краевые сколы ступеней в подъезде.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Растрескивание, отслоение окрасочного слоя в тех. подполье. Местами замачивание перекрытий в местах прохода инженерных систем.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>0 шт.</i> Тепловой узел: <i>1 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Интенсивное коррозионное по- вреждение труб и резьбовых соединений. Местами не- исправность запорной арматуры. Повреждение тепло- изоляции труб. Следы протечек системы. Ведется заме- на системы.	Н	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Интенсивное коррозионное повреждение труб и резьбовых соединений. Местами неисправность за- порной арматуры. Повреждение теплоизоляции труб. Ведется замена системы.	Н	25	У
	Этажи: Глубокое коррозионное повреждение труб и резьбовых соединений. Следы протечек системы. Не- прогревы. Ремонт участками.	Н	35	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы на этажах.	Н	35	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Интенсивное коррозионное по- вреждение труб и резьбовых соединений. Местами не- исправность запорной арматуры. Повреждение тепло- изоляции труб. Следы протечек системы. Ведется заме- на системы.	Н	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: Глубокое коррозионное повреждение труб и резьбовых соединений. Следы протечек системы. Ре- монт участками.	Н	35	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы на этажах.	Н	35	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Интенсивное коррозионное по- вреждение труб и резьбовых соединений. Местами не- исправность запорной арматуры. Повреждение тепло- изоляции труб. Следы протечек системы. Ведется заме- на системы.	Н	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Глубокое коррозионное повреждение труб и резьбовых соединений. Следы протечек системы. Ре- монт участками.	Н	35	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Поверхностное коррозионное повреждение резьбовых соединений.	У	25	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы на этажах.	Н	35	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Интенсивное коррозионное повреждение труб и раструбных соединений. Негерметичность соединений. Следы протечек системы. Частичная замена на ПВХ. Ведется замена системы.	Н	25	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Следы протечек системы, засоры.	У	20	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устраняются текущим ремонтом.	Н	25	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Интенсивное коррозионное повреждение мусороприемного оборудования.	У	20	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	Акт б/н от 06.02.2023	ООО «АВРОРА»	У	У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	Акт б/н от 25.05.2023	ГБУ «Жилищник Головинского района»	У	У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс.: <i>1 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	Акт б/н от 06.02.2023	ООО «АВРОРА»	У	У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Акт б/н от 06.02.2023	ООО «АВРОРА»	У	У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	Протокол б/н от 02.06.2023	ООО «Элком-электро»	У	У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Протокол б/н от 02.06.2023	ООО «Элком-электро»	У	У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ПШАиДУ <i>Не комплексная (ДУ)</i>	В работоспособном состоянии	Акт б/н от 25.05.2023	ГБУ «Жилищник Головинского района»	У	У
Система оповещения о пожаре <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром здания с использованием данных ОДС, управляющей организации.
2. Паспортные данные - из базы БТИ. Данные о наличии и состоянии инженерных систем, обслуживаемых специализированными организациями, представлены по информации управляющей организации на день обследования.
3. Необходимо регулярное обследование специализированными организациями инженерных систем с устранением выявленных дефектов.
4. Уточнен процент дефектной части крылец, сходов/съездов, дверей.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. Здание требует выборочного капитального ремонта, при котором необходимо выполнить:
 - ремонт балконов;
 - замену системы ЦО, ГВС, ХВС на этажах.
2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущим ремонтом.

Генеральный директор ООО**«СпецСтройЭксперт»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Заместитель директора по эксплуатации,****главный инженер ГБУ «Жилищник****Головинского района»**_____
Т.Н. Дымбренев_____
Д.А. Артемов_____
Р.А. Поликарпов_____
И.П. Зинков

оп: SSE_admin

ООО «СпецСтройЭксперт»

Регистрационный № С-23-0003880

07.09.2023 г.

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Ленинградское шоссе

дом № 80

корп. №

стр. №

Район / поселение: Головинский

АО САО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая организация ГБУ «Жилищник Головинского района»

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
16	1	27486	94	5450	5043	407
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 1976 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2023 г.					44,1	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	Е	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,09
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				15,42

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание
Государственная жилищная инспекция города Москвы	№ С-18-0003880-03 от 28.07.2021	Балконы, лоджии - ОГР.

Выводы по результатам предыдущего обследования

Дата: 10.12.2018	№ С-18-0003880	Техническое состояние здания в целом	Н/д
------------------	----------------	--------------------------------------	-----

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод	Ремонт отмостки.		2022	50
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Ремонт фасада. Оконные заполнения:	30	2020	20
Балконы	Балконы: Ремонт балконов.	10	2020	10
	Лоджии: Ремонт козырьков.		2020	10
	Козырьки: Ремонт лоджий.	10	2020	10
	Эркеры:			
	Все элементы: Ремонт балконов, лоджий, козырьков.	10	2020	10
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100	2023	30
	Транзит питающий:			
	Чердак: Замена.	100	2023	30
	Этажи: Замена.	100		
	Вся система: Замена системы по зданию.	100	2023	60
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100	2023	30
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: Замена.	100		
	Вся система: Замена системы по зданию.	100	2023	50
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100	2023	30
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена.	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: Замена системы в техподполье и на этажах.	80	2023	30
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)	Реконструкция системы.	100		
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 556 кв.м	Кровля: Вздутия рулонного покрытия. Следы застойных зон.	У	15	У
	Свесы: Незначительные механические деформации металлических окрытий парапетов.	У	10	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Повреждение, трещины стяжки пола.	У	15	У
	Покрытие ж/б: Волосяные трещины, краевые сколы плит ж/б покрытия.	Р	15	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние. Дефекты устраняются текущим ремонтом.	Р	15	Р
Водоотвод Внутренний Материал: Черн. сталь	Коррозионное повреждение труб на чердаке, в тех. подполье.	У	10	У
Межпанельные стыки Отсутствуют				
Фасад 5497 кв.м Отделка стен: облицовка кирпичом Отделка цоколя: Облицовка Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Загрязнение стен фасадов. Местами краевые сколы, трещины отдельных кирпичей облицовочной кладки. Участки ремонтов.	Н	20	У
Балконы 109 шт. Лоджии: 32 шт. Козырьки: - над входами: 1 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 0 шт. Эркеры: 6 шт.	Балконы: Загрязнение кирпичной кладки ограждений балконов. Краевые сколы, выпадение отдельных кирпичей. Механические деформации металлических отливов. Отслоение отдельных кирпичей переходных балконов. Ремонт участками.	А	25	ОГР
	Лоджии: Загрязнение кирпичной кладки ограждений лоджий. Краевые сколы отдельных кирпичей. Механические деформации металлических отливов. Ремонт участками.	А	25	Р
	Козырьки: Коррозионное повреждение козырька над входом в подъезд.	Р	10	Р
	Эркеры: Загрязнение кирпичной кладки ограждений эркером. Краевые сколы отдельных кирпичей.	Р	15	Р
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние балконов.	А	25	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Красн.кирпич</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Загрязнение стен фасадов. Местами краевые сколы, трещины отдельных кирпичей облицовочной кладки. Загрязнение, отслоение окрасочного слоя стен в тех. подполье. Выветривание кирпичной кладки в тех. подполье.	Р	15	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Загрязнение, отслоение окрасочного слоя стен в тех. подполье. Выветривание кирпичной кладки. Протечки инженерных систем. Повреждение стяжки пола. Замусоренность помещений.	У	25	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение:				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>1 шт</i>	Вестибюли: Растрескивание напольной плитки. Загрязнение окрасочного слоя стен.	У	10	У
	Крыльца: Повреждение, краевые сколы покрытия крылец.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Краевые сколы покрытия съездов.	У	5	У
	Окна, двери: Рассыхание внутренних деревянных дверей.	У	15	У
	Внутренняя отделка помещений: Загрязнение, растрескивание окрасочного слоя стен в подъезде.	У	15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние. Дефекты устраняются текущим ремонтом.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Истирания, краевые сколы ступеней в подъезде.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Растрескивание, отслоение окрасочного слоя в тех. подполье. Местами замачивание перекрытий в местах прохода инженерных систем.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>0 шт.</i> Тепловой узел: <i>1 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Интенсивное коррозионное по- вреждение труб и резьбовых соединений. Местами не- исправность запорной арматуры. Повреждение тепло- изоляции труб. Следы протечек системы. Ведется заме- на системы.	Н	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Интенсивное коррозионное повреждение труб и резьбовых соединений. Местами неисправность за- порной арматуры. Повреждение теплоизоляции труб. Ведется замена системы.	Н	25	У
	Этажи: Глубокое коррозионное повреждение труб и резьбовых соединений. Следы протечек системы. Не- прогревы. Ремонт участками.	Н	35	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы на этажах.	Н	35	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Интенсивное коррозионное по- вреждение труб и резьбовых соединений. Местами не- исправность запорной арматуры. Повреждение тепло- изоляции труб. Следы протечек системы. Ведется заме- на системы.	Н	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: Глубокое коррозионное повреждение труб и резьбовых соединений. Следы протечек системы. Ре- монт участками.	Н	35	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы на этажах.	Н	35	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Интенсивное коррозионное по- вреждение труб и резьбовых соединений. Местами не- исправность запорной арматуры. Повреждение тепло- изоляции труб. Следы протечек системы. Ведется заме- на системы.	Н	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Глубокое коррозионное повреждение труб и резьбовых соединений. Следы протечек системы. Ре- монт участками.	Н	35	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Поверхностное коррозионное повреждение резьбовых соединений.	У	25	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы на этажах.	Н	35	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Интенсивное коррозионное повреждение труб и раструбных соединений. Негерметичность соединений. Следы протечек системы. Ведется замена системы.	У	25	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Следы протечек системы, засоры.	У	20	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устраняются текущим ремонтом.	У	25	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Интенсивное коррозионное повреждение, деформации мусороприемного оборудования.	У	20	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии Визуальных дефектов не выявлено.	Акт б/н от 06.02.2023	ООО «АВРОРА»	У	У
Вентиляция	В работоспособном состоянии Визуальных дефектов не выявлено.	Акт б/н от 22.05.2023	ГБУ «Жилищник Головинского района»	У	У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс: <i>1 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии Визуальных дефектов не выявлено.	Акт б/н от 06.02.2023	ООО «АВРОРА»	У	У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии Визуальных дефектов не выявлено.	Акт б/н от 06.02.2023	ООО «АВРОРА»	У	У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии Визуальных дефектов не выявлено.	Протокол б/н от 02.06.2023	ООО «Элком-электро»	Н	У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии Визуальных дефектов не выявлено.	Протокол б/н от 02.06.2023	ООО «Элком-электро»	У	У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ПШАиДУ <i>Не комплексная (ДУ)</i>	В работоспособном состоянии Визуальных дефектов не выявлено.	Акт б/н от 22.05.2023	ГБУ «Жилищник Головинского района»	У	У
Система оповещения о пожаре <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии Визуальных дефектов не выявлено.	Н/п	Н/п	У	У
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии Визуальных дефектов не выявлено.	Н/п	Н/п	У	У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром здания с использованием данных ОДС, управляющей организации.
2. Паспортные данные - из базы БТИ. Данные о наличии и состоянии инженерных систем, обслуживаемых специализированными организациями, представлены по информации управляющей организации на день обследования.
3. Необходимо регулярное обследование специализированными организациями инженерных систем с устранением выявленных дефектов.
4. Фотофиксация на этажах запрещена собственниками.
5. Уточнена оценка состояния лоджий.
6. Уточнен процент дефектной части окон, дверей внутренней отделки помещений.
7. Оценка состояния системы ЭС выполнена на основании протокола ООО «Элкомэлектро» от 02.06.2023

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. Здание требует выборочного капитального ремонта, при котором необходимо выполнить:
 - ремонт балконов;
 - замену системы ЦО, ГВС, ХВС на этажах.
2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущим ремонтом.

Генеральный директор ООО**«СпецСтройЭксперт»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Заместитель директора по эксплуатации,****главный инженер ГБУ «Жилищник****Головинского района»**_____
Т.Н. Дымбренев_____
Д.А. Артемов_____
Р.А. Поликарпов_____
И.П. Зинков

оп: SSE_admin

ООО «СпецСтройЭксперт»

Регистрационный № С-23-0002322

07.09.2023 г.

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Ленинградское шоссе

дом № 88

корп. №

стр. №

Район / поселение: Головинский

АО САО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая организация ГБУ «Жилищник Головинского района»

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
16	2	62102	153	9959	8943	1016
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 1975 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2023 г.					31,2	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	Е	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,09
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				15,42

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 10.12.2018	№ С-18-0002322	Техническое состояние здания в целом	ОГР

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
1	2	3	Год	Факт. %
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы: Ремонт балконов.	20		
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы: Ремонт балконов.	20		
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100	2023	50
	Транзит питающий:			
	Чердак: Замена.	100	2023	50
	Этажи: Замена.	100	2023	50
	Вся система: Замена системы по зданию.	100	2023	100
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100	2023	50
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: Замена.	100	2023	50
	Вся система: Замена системы по зданию.	100	2023	50
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100	2023	50
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена.	100	2023	50
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: Замена системы в техподполье и на этажах.	100	2023	50
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)	Реконструкция системы.	100		
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 1261 кв.м	Кровля: Вздутия рулонного покрытия. Следы застойных зон. Ведется замена кровли.	У	15	У
	Свесы: Местами отсутствие металлических окрытий парапетов. Ведется замена свесов.	У	10	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Повреждение, трещины стяжки пола.	У	20	У
	Покрытие ж/б: Волосяные трещины, краевые сколы плит ж/б покрытия.	Р	20	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние. Дефекты устраняются текущим ремонтом.	Р	20	Р
Водоотвод Внутренний Материал: Черн. сталь	Трещины, выбоины асфальтового покрытия отмостки. Наличие биоповреждений. Местами неплотное примыкание отмостки к цоколю.	У	25	У
Межпанельные стыки Отсутствуют				
Фасад 12390 кв.м Отделка стен: облицовка кирпичом Отделка цоколя: Облицовка Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Загрязнение стен фасадов. Местами краевые сколы, трещины отдельных кирпичей облицовочной кладки. Участки ремонтов.	У	25	У
Балконы 172 шт. Лоджии: 30 шт. Козырьки: - над входами: 2 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 0 шт. Эркеры: 10 шт.	Балконы: Загрязнение кирпичной кладки ограждений балконов. Краевые сколы, выпадение отдельных кирпичей. Механические деформации металлических отливов. Отслоение отдельных кирпичей переходных балконов. Ремонт участками.	ОГР	20	ОГР
	Лоджии: Загрязнение кирпичной кладки ограждений лоджий. Краевые сколы отдельных кирпичей. Механические деформации металлических отливов. Ремонт участками.	Р	25	Р
	Козырьки: Коррозионное повреждение козырька над входом в подъезд.	Р	10	Р
	Эркеры: Загрязнение кирпичной кладки ограждений эркеров. Краевые сколы отдельных кирпичей.	Р	10	Р
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние балконов.	ОГР	20	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Красн.кирпич</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Загрязнение стен фасадов. Местами краевые сколы, трещины отдельных кирпичей облицовочной кладки. Загрязнение, отслоение окрасочного слоя стен в тех. подполье. Выветривание кирпичной кладки в тех. подполье.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Загрязнение, отслоение окрасочного слоя стен в тех. подполье. Выветривание кирпичной кладки. Протечки инженерных систем. Повреждение стяжки пола. Замусоренность помещений.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение:				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>2 шт</i>	Вестибюли: Растрескивание напольной плитки. Загрязнение, растрескивание окрасочного слоя стен.	У	15	У
	Крыльца: Повреждение, краевые сколы покрытия крылец.	У	15	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Коррозионное повреждение съездов.	У	10	У
	Окна, двери: Рассыхание внутренних деревянных дверей. Коррозия входных дверей.	У	25	У
	Внутренняя отделка помещений: Многочисленные загрязнения, растрескивания окрасочного слоя стен в подъезде. Участки ремонтов.	У	25	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние. Дефекты устраняются текущим ремонтом.	У	25	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Истирания, краевые сколы ступеней в подъезде.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Растрескивание, отслоение окрасочного слоя в тех. подполье. Местами замачивание перекрытий в местах прохода инженерных систем.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>0 шт.</i> Тепловой узел: <i>2 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностное коррозионное повреждение труб и резьбовых соединений. Поврежде- ние теплоизоляции труб. Следы протечек системы. Ве- дется замена системы.	Н	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностное коррозионное повреждение труб и резьбовых соединений. Повреждение теплоизо- ляции труб. Ведется замена системы.	Н	15	У
	Этажи: Поверхностное коррозионное повреждение труб и резьбовых соединений. Следы протечек системы. Не- прогревы. Ремонт участками. Ведется замена системы.	Н	25	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устраняются текущим ремонтом.	Н	25	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностное коррозионное повреждение труб и резьбовых соединений. Поврежде- ние теплоизоляции труб. Следы протечек системы. Ве- дется замена системы.	Н	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: Поверхностное коррозионное повреждение труб и резьбовых соединений. Следы протечек системы. Ре- монт участками. Ведется замена системы.	Н	25	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устраняются текущим ремонтом.	Н	25	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностное коррозионное повреждение труб и резьбовых соединений. Поврежде- ние теплоизоляции труб. Следы протечек системы. Ве- дется замена системы.	Н	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Поверхностное коррозионное повреждение труб и резьбовых соединений. Следы протечек системы. Ре- монт участками. Ведется замена системы.	Н	25	У
	Внутренний пожарный водопровод: Поверхностное коррозионное повреждение труб и резьбовых соедине- ний.	У	25	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устраняются текущим ремонтом.	Н	25	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Интенсивное коррозионное повреждение труб и раструбных соединений. Негерметичность соединений. Следы протечек системы.	У	25	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Следы протечек системы, засоры.	У	20	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устраняются текущим ремонтом.	У	25	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Интенсивное коррозионное повреждение, деформации мусороприемного оборудования.	У	20	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии Визуальных дефектов не выявлено.	Акт б/н от 06.02.2023	ООО «АВРОРА»	У	У
Вентиляция	В работоспособном состоянии Визуальных дефектов не выявлено.	Акт б/н от 25.05.2023	ГБУ «Жилищник Головинского района»	У	У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>2 шт.</i> гр.пасс.: <i>2 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии Визуальных дефектов не выявлено.	Акт б/н от 06.02.2023	ООО «АВРОРА»	У	У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии Визуальных дефектов не выявлено.	Акт б/н от 06.02.2023	ООО «АВРОРА»	У	У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии Визуальных дефектов не выявлено.	Протокол б/н от 02.06.2021	ООО «Элком-электро»	Н	У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии Визуальных дефектов не выявлено.	Протокол б/н от 02.06.2021	ООО «Элком-электро»	У	У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ПШАиДУ <i>Не комплексная (ДУ)</i>	В работоспособном состоянии Визуальных дефектов не выявлено.	Акт б/н от 22.05.2023	ГБУ «Жилищник Головинского района»	У	У
Система оповещения о пожаре <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии Визуальных дефектов не выявлено.	Н/п	Н/п	У	У
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии Визуальных дефектов не выявлено.	Н/п	Н/п	Н/о	У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром здания с использованием данных ОДС, управляющей организации.
2. Паспортные данные - из базы БТИ. Данные о наличии и состоянии инженерных систем, обслуживаемых специализированными организациями, представлены по информации управляющей организации на день обследования.
3. Необходимо регулярное обследование специализированными организациями инженерных систем с устранением выявленных дефектов.
4. Оценка состояния системы ЭС выполнена на основе протокола ООО «Элкомэлектро» от 02.06.2021.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. Здание требует выборочного капитального ремонта, при котором необходимо выполнить:
- ремонт балконов.
2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущим ремонтом.

Генеральный директор ООО**«СпецСтройЭксперт»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Заместитель директора по эксплуатации,
главный инженер ГБУ «Жилищник****Головинского района»**_____
Т.Н. Дымбренев_____
Д.А. Артемов_____
Р.А. Поликарпов_____
И.П. Зинков

оп: SSE_admin

ООО «СпецСтройЭксперт»

Регистрационный № С-23-0033828

07.09.2023 г.

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Лихачевский 1-й пер.

дом № 4

корп. № 1

стр. №

Район / поселение: Головинский

АО САО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая организация ГБУ «Жилищник Головинского района»

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
6	2	10215	24	1741	1495	246
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 1931 / 1996			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2023 г.					34,0	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	Е	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,11
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				80,0
		Величина отклонения (%)				23,43

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 09.11.2018	№ С-18-0033828	Техническое состояние здания в целом	ОГР

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
1	2	3	Год	Факт. %
Кровля	Кровля: Замена.	100		
	Свесы: Замена.	100		
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: Замена кровли и свесов.	50		
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Ремонт фасада. Оконные заполнения:	50		
Балконы	Балконы: Ремонт балконов.	20		
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы: Ремонт балконов.	20		
Стены	Ремонт: Ремонт дефектных участков стен Утепление:	10		
Подвал				
Тех. подполье	Ремонт помещения.	30		
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекрыт.	Ремонт дефектных участков перекрытий.	5		
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты	Замена лифтов.		2021	100
Подъёмное устройство для малоомобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены, а выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 491 кв.м	Кровля: Потертости, износ рубероидного ковра, латочный ремонт. Множественные вздутия.	Н	40	Н
	Свесы: Коррозия, утрата отдельных окрытий парапетов здания.	Н	30	Н
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Загрязнения, неисправность заполнений выходов на кровлю.	У	20	У
	Покрытие ж/б: Следы протечек на конструкциях.	Р	15	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли и свесов.	Н	40	Н
Водоотвод Внутренний Материал: Черн. сталь	Растрескивание и просадка отмостки.	У	20	У
Межпанельные стыки Отсутствуют				
Фасад 2043 кв.м Отделка стен: Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки) Отделка цоколя: Окраска по штукатурке Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Растрескивание штукатурного слоя стен. Замачивание межэтажных карнизов.	Н	50	Н
Балконы 16 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 2 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 7 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы: Краевые сколы плит. Выполнено усиление и перераспределение нагрузок с устройством подкосов и распределяющих рам из прокатных профилей.	ОГР	10	Р
	Лоджии:			
	Козырьки: Краевые замачивания плит.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	ОГР	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Красн.кирпич</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Трещины в узлах сопряжения взаимно перпендикулярных стен. Множественные участки замачивания, эрозии кладки в техподполье.	ОГР	15	ОГР
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Замачивание, повреждение отделки. Нарушение ТВР.	Н	30	Н
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение:				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Отсутствует.			
	Крыльца: Спланированы с прилегающим рельефом. Выбоины в площадках.	У	15	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание деревянных переплетов, коррозия коробок и полотен входных дверей.	У	20	У
	Внутренняя отделка помещений: Участки повреждения, шелушения окрасочного слоя. Потертости, локальные загрязнения.	У	20	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Сколы отдельных ступеней, потертости.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Замачивание в узлах пропуска инженерных коммуникаций. Интенсивная коррозия стальных балок перекрытия техподполья.	ОГР	30	ОГР

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>0 шт.</i> Тепловой узел: <i>1 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Повреждение теплоизоляции, коррозия трубопроводов и резьбовых соединений.	У	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Повреждение теплоизоляции, коррозия трубопроводов и резьбовых соединений.	У	25	У
	Этажи: Коррозия трубопроводов, сварных и резьбовых соединений. Неисправность запорной арматуры.	У	25	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	25	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Повреждение теплоизоляции, коррозия трубопроводов и резьбовых соединений.	У	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Повреждение теплоизоляции, коррозия трубопроводов и резьбовых соединений.	У	25	У
	Этажи: Коррозия трубопроводов, сварных и резьбовых соединений. Отсутствие теплоизоляции на стояках.	У	25	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	25	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Повреждение теплоизоляции, коррозия трубопроводов и резьбовых соединений. Рас- трескивание асбестовой теплоизоляции.	У	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Коррозия трубопроводов, сварных и резьбовых соединений. Отсутствие теплоизоляции на стояках.	У	25	У
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	25	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Следы протечек по отводам и раструбам. Протечки по прочисткам.	У	30	Н
	Этажи: Следы протечек по отводам и раструбам.	У	25	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в техподполье.	У	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Повреждение окраски мусороприемных клапанов. Утрата уплотнителей.	У	20	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии Без повреждений.	Н/п	Н/п	У	У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	Акт от 15.05.2023 г.	ГБУ «Жилищник Головинского района»	У	У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 2 шт. гр.пасс: 0 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	Акт от 15.05.2023	ООО «Аврора»	У	У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Отсутствует					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На 1 этаже Кол-во ВРУ: 1 шт.	В работоспособном состоянии Групповые и распределительные сети выполнены кабелями с алюминиевыми жилами.	Протоколы от 06.2023 г.	ООО «ЭлектроДиагностика»	У	У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	Протоколы от 06.2023 г.	ООО «ЭлектроДиагностика»	У	У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Отсутствует					
Система ППАиДУ Отсутствует					
Система оповещения о пожаре Отсутствует					
Система ГС Вводы: Цокольные Разводка: Квартиры	В работоспособном состоянии	Акт №401-7 от 29.07.2022 г.	АО «Мосгаз»	У	У
Система видеонаблюдения Прилегающей территории	В работоспособном состоянии Без видимых повреждений	Н/п	Н/п	У	У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром помещений, конструкций и инженерных систем с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные - из базы БТИ.
3. Необходимы регулярные проверки специализированными организациями систем электроснабжения, связи с ОДС с устранением обнаруженных дефектов.
4. Состояние систем инженерного обеспечения, обслуживаемых специализированными организациями, указано по информации управляющей организации на день обследования.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. Здание требует выборочного капитального ремонта, при котором необходимо выполнить:
 - замену кровли и свесов;
 - ремонт фасада;
 - ремонт дефектных участков стен;
 - ремонт помещений техподполья;
 - ремонт дефектных участков перекрытий;
 - замену систем канализации в тех. подполье.
2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты остальных элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.

Генеральный директор ООО**«СпецСтройЭксперт»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Заместитель директора по эксплуатации,****главный инженер ГБУ «Жилищник****Головинского района»**_____
Т.Н. Дымбренев_____
Д.А. Артемов_____
Д.А. Артемов_____
И.П. Зинков

оп: SSE_admin

ООО «СпецСтройЭксперт»

Регистрационный № С-23-0002324

07.09.2023 г.

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Лихачевский 1-й пер.**

дом № **8**

корп. №

стр. №

Район / поселение: **Головинский**

АО **САО**

Назначение: **МКД**

Объединение собственников жилья

Управляющая организация **ГБУ «Жилищник Головинского района»**

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
12	1	16315	81	3909	3458	451
Серия проекта: П-18			Год постройки/реконстр.: 1970 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2023 г.					41,3	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания		Е	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м			0,09
			Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)			70,0
			Величина отклонения (%)			15,42

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 15.11.2018	№ С-18-0002324	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Ремонт фасада. Оконные заполнения:	40		
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак: Замена.	100		
	Этажи: Замена.	100		
	Вся система: Замена системы на чердаке и на этажах.	60		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак: Замена.	100		
	Этажи: Замена.	100		
	Вся система: Замена системы на чердаке и на этажах.	60		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена.	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: Замена системы на этажах.	50		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 897 кв.м	Кровля: Отрыв рубероидного ковра от основания, коробление на отдельных участках.	У	15	У
	Свесы: Деформация окрытий, точечная коррозия ограждений.	У	15	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Загрязнение, следы протечек на конструкциях.	У	15	У
	Покрытие ж/б: Сколы ребер плит покрытия.	Р	15	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Р	15	Р
Водоотвод Внутренний Материал: ПВХ	Сколы, растрескивание, просадки отмостки.	У	30	Н
Межпанельные стыки Закрытые	Множественные участки отслоения шовного герметика от основания.	У	20	Н
Фасад 3263 кв.м Отделка стен: Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки) Отделка цоколя: Окраска по штукатурке Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Утрат окрасочного слоя на значительной части фасада.	Н	40	Н
Балконы 91 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 1 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 8 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы: Краевые сколы бетона плит, коррозия рабочей арматуры. Коррозия стальных ограждений, ослабление крепления экранов.	Р	30	ОГР
	Лоджии:			
	Козырьки: Деформация капельников, локальные подтеки.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние балконов.	Р	30	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Локальные замачивания в техподполье.	Р	15	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Выбоины в стяжке, локальные замачивания и эрозия конструкций.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение:				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Отсутствует.			
	Крыльца: Спланированы с прилегающим рельефом. Сколы, трещины в площадке.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Необходимость регулировки отдельных окон, деформация защитных ограждений.	У	15	У
	Внутренняя отделка помещений: Локальные загрязнения, потертости.	У	15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Сколы, растрескивание отдельных ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Растрескивание межплитных швов, замачивание в узлах пропуска инженерных коммуникаций.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Участки повреждения и утраты теплоизоляции. Точечная коррозия сварных и фланцевых соединений.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствие теплоизоляции на отдельных участках. Поверхностная коррозия трубопроводов.	Н	30	Н
	Этажи: Коррозия резьбовых и сварных соединений. Повреждение окраски трубопроводов. По сведениям собственников непрогрев приборов в течении отопительного периода из-за многолетних отложений.	Н	35	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы на чердаке и этажах.	Н	35	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Участки повреждения и утраты теплоизоляции. Точечная коррозия сварных и фланцевых соединений.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствие теплоизоляции на отдельных участках. Поверхностная коррозия трубопроводов.	Н	30	Н
	Этажи: Коррозия резьбовых и сварных соединений. Утрата цинкового покрытия трубопроводов. Отсутствие теплоизоляции на стояках. Протечки по стоякам.	Н	35	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы на чердаке и этажах.	Н	35	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Участки повреждения и утраты теплоизоляции. Точечная коррозия сварных и фланцевых соединений.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Коррозия резьбовых и сварных соединений. Утрата цинкового покрытия трубопроводов. Отсутствие теплоизоляции на стояках. Протечки по стоякам.	Н	35	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Пожарные шкафы разукomплектованы, точечная коррозия резьбовых соединений.	У	25	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы на этажах.	Н	35	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Следы протечек по раструбам и отводам.	У	25	У
	Этажи: Следы протечек по раструбам и отводам.	У	25	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	25	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Деформация мусороприемных клапанов, повреждение окраски, утрата уплотнителей.	У	25	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	Акты от 22.05.2023	ООО «Аврора»	У	У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	Акт от 15.05.2023 г.	ГБУ «Жилищник Головинского района»	У	У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>2 шт.</i> гр.пасс.: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	Акты от 22.05.2023 г.	ООО «Аврора»	У	У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	Протоколы от 02.2023г.	ООО «ЭлектроДиагностика»	У	У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Протоколы от 02.2023г.	ООО «ЭлектроДиагностика»	У	У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ПШАиДУ <i>Не комплексная (ДУ)</i>	В работоспособном состоянии	Акты от 22.05.2023 г.	ГБУ «Жилищник Головинского района»	У	У
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Цокольные</i> Разводка: <i>Квартиры</i>	В работоспособном состоянии	Акт 281-8 от 29.07.2022 г.	АО «Мосгаз»	У	У
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии Без видимых повреждений.	Н/п	Н/п	Н/о	У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром помещений, строительных конструкций и инженерных систем.
2. Паспортные данные - из базы БТИ.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. Здание требует выборочного капитального ремонта, при котором необходимо выполнить:**

- ремонт отмостки;
- герметизацию межпанельных швов;
- ремонт фасада;
- ремонт балконов, устройство экранов;
- замену систем ЦО, ГВС, ХВС по этажам;
- замену верхней разводки систем ГВС и ЦО.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты остальных элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Генеральный директор ООО****«СпецСтройЭксперт»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Заместитель директора по эксплуатации,****главный инженер ГБУ «Жилищник****Головинского района»**_____
Т.Н. Дымбренев_____
Д.А. Артемов_____
Д.А. Артемов_____
И.П. Зинков

оп: SSE_admin

ООО «СпецСтройЭксперт»

Регистрационный № С-23-0033830

08.09.2023 г.

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Михалковская ул.** дом № **40** корп. № стр. №

Район / поселение: **Головинский** АО **САО** Назначение: **МКД**
Объединение собственников жилья

Управляющая **ГБУ «Жилищник Головинского района»**
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
5	3	20644	60	4444	3937	507
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 1917 / 1955			
Физический износ (%) по данным БТИ на г.						
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	G	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,15
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				85,0
		Величина отклонения (%)				58,42

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 28.11.2018	№ С-18-0033830	Техническое состояние здания в целом	ОГР

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: Замена.		2021	100
	Свесы: Замена.		2021	100
	Стропильная система: Ремонт.		2021	100
	Чердак: Утепление.		2021	100
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: Замена кровли и свесов, ремонт и утепление чердака, ремонт стропильной системы.		2021	100
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекрыт.	Ремонт дефектных участков перекрытий.	20		
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100	2021	100
	Транзит питающий:			
	Чердак: Замена.	100	2021	100
	Этажи: Замена.	100	2021	100
	Вся система: Замена системы по зданию.	100	2021	100
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: Замена подводок.	100	2021	100
	Вся система: Замена подводок.	100	2021	100
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100	2021	100
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена.	100	2021	100
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: Замена системы по зданию.	100	2021	100
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100	2021	100
	Этажи: Замена.	100	2021	100
	Вся система: Замена системы по зданию.	100	2021	100

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)	Реконструкция системы.		2021	100
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)	Монтаж системы.		2021	100
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обсл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Оцинк. сталь 1374 кв.м	Кровля: Потертости, деформации отдельных фальцевых замков.	У	5	У
	Свесы: Точечная коррозия ограждений.	У	5	У
	Стропильная система: Следы непродолжительного огневого воздействия на стропилах и коньковом бруссе.	Р	10	Р
	Чердак: Неисправность заполнений выходов на кровлю.	У	10	У
	Покрытие ж/б: Отсутствует.			
	Все элементы: Работоспособное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Р	10	Р
Водоотвод Наружный Материал: Оцинк. сталь	Растрескивание и просадка отмостки.	У	25	У
Межпанельные стыки Отсутствуют				
Фасад 4128 кв.м Отделка стен: Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки) Отделка цоколя: Окраска по штукатурке Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Растрескивание штукатурного слоя в уровне цоколя. Повреждение окрасочного слоя.	У	20	У
Балконы 29 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 3 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 9 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы: Краевые сколы бетона. Обнажение и коррозия рабочей арматуры. Выполненный ремонт носит косметический характер и не включал в себя мероприятия по защите арматуры от коррозии.	Р	15	ОГР
	Лоджии:			
	Козырьки: Деформация стального покрытия.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние балконов.	Р	15	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Красн.кирпич</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Множественные участки замачивания и эрозии стен в техподполье.	Р	15	Р
Подвал <i>Под всем зданием</i> <i>1050 кв.м</i>	Замачивание, множественные участки повреждения отделки.	Н	30	Н
Тех. подполье <i>Отсутствует</i>				
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение:				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Отсутствует.			
	Крыльца: Выбоины в площадках.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Точечная коррозия коробок и полотен входных дверей.	У	10	У
	Внутренняя отделка помещений: Участки повреждения окрасочного слоя. Потертости, локальные загрязнения.	У	10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>По косоурам</i>	Сколы отдельных ступеней, потертости.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Деревянные</i>	Замачивание, повреждение рабочей арматуры в узлах пропуска инженерных коммуникаций. Сколы, обрушение защитного слоя бетона конструкций.	ОГР	30	ОГР

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>0 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Коррозия фланцевых соединений.	У	5	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Повреждение теплоизоляции на отдельных участках трубопроводов.	У	5	У
	Этажи: Точечная коррозия резьбовых соединений.	У	5	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	5	У
Система ГВС <i>Газ.в/нагр.</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Отсутствует</i> Тип стояков: <i>Отсутствует</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Отсутствует.			
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: Точечная коррозия резьбовых соединений.	Н	5	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Н	5	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Коррозия сгонов и муфт из неоцинкованной стали.	У	5	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Точечная коррозия резьбовых соединений.	У	5	У
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	5	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Без видимых дефектов.	Н	3	У
	Этажи: Следы протечек по отводам и раструбам.	Н	5	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Н	5	У
Мусоропроводы <i>Отсутствуют</i> Мусорокамеры: <i>Отсутствуют</i>				

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Отсутствует</i>				Н	Н
Вентиляция	В работоспособном состоянии	Акт от 31.05.2023 г.	ГБУ «Жилищник Головинского района»	У	У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Имеются</i>	В работоспособном состоянии			У	У

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>0 шт.</i> гр.пасс.: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>					
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>В подвале</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	Протоколы от 02.06.2023 г.	ООО «Элком-электро»	У	У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Протоколы от 02.06.2023 г.	ООО «Элком-электро»	У	У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Протоколы от 02.06.2023 г.	ООО «Элком-электро»	У	У
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Цокольные</i> Разводка: <i>Квартиры</i>	В работоспособном состоянии	Акт №255-5 от 29.07.2022 г.	АО «Мосгаз»	У	У
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии Без видимых повреждений	Н/п	Н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром помещений, конструкций и инженерных систем с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные - из базы БТИ.
3. Необходимы регулярные проверки специализированными организациями систем электроснабжения, связи с ОДС с устранением обнаруженных дефектов.
4. Состояние систем инженерного обеспечения, обслуживаемых специализированными организациями, указано по информации управляющей организации на день обследования.

Рабочая информация:**Перекрытия: Деревянные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. Здание требует выборочного капитального ремонта, при котором необходимо выполнить:
 - ремонт дефектных балконов;
 - ремонт подвала;
 - ремонт дефектных участков перекрытий;
 - устройство канала связи с ОДС.
2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты остальных элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.

Генеральный директор ООО**«СпецСтройЭксперт»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Заместитель директора по эксплуатации,****главный инженер ГБУ «Жилищник****Головинского района»**_____
Т.Н. Дымбренев_____
Д.А. Артемов_____
Д.А. Артемов_____
И.П. Зинков

оп: SSE_admin

ООО «СпецСтройЭксперт»

Регистрационный № С-23-0026611

08.09.2023 г.

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Онежская ул.**

дом № **17**

корп. № **4** стр. №

Район / поселение: **Головинский**

АО **САО**

Назначение: **МКД**

Объединение собственников жилья

Управляющая **ГБУ «Жилищник Головинского района»**
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
12	1	15222	80	3612	3450	162
Серия проекта: П-18			Год постройки/реконстр.: 1967 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2023 г.					43,0	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистральи транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	F	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 13.12.2018	№ С-18-0026611	Техническое состояние здания в целом	ОГР

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Ремонт дефектных участков стен. Утепление:	10		
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: Замена.	100		
	Вся система: Замена системы по этажам.	50		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: Замена.	100		
	Вся система: Замена системы по этажам.	50		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена.	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: Замена системы по этажам.	50		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100		
	Этажи: Замена.	100		
	Вся система: Замена системы по зданию.	100		

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты	Замена лифтов.		2021	100
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены, а выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 436 кв.м	Кровля: Истертость покрытия, латочный ремонт.	У	25	У
	Свесы: Коррозия, деформация ограждений.	У	25	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Застарелые следы протечек на конструкциях.	У	15	У
	Покрытие ж/б: Сколы ребер плит покрытия.	Р	15	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Р	25	Р
Водоотвод Внутренний Материал: Черн. сталь	Участки просадки, растрескивания отмостки.	У	25	У
Межпанельные стыки Закрытые	Отслоение шовного герметика от основания.	У	15	Н
Фасад 3044 кв.м Отделка стен: Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки) Отделка цоколя: Окраска по штукатурке Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Множественные участки шелушения, утраты окрасочного слоя.	У	30	Н
Балконы 91 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 1 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 7 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы: Краевые сколы бетона плит, обнажение и коррозия рабочей арматуры. Ослабление крепления экранов.	Р	30	ОГР
	Лоджии:			
	Козырьки: Деформация капельников, шелушение окрасочного слоя.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние балконов.	Р	30	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Растрескивание защитного слоя бетона наружных стен по торцевому фасаду в уровне 12 этажа. По сведениям собственников промерзание в зимний период.	ОГР	10	ОГР
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Разрушение стяжки, протечки из инженерных систем, повреждение отделки.	У	30	Н
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение:				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>2 шт</i>	Вестибюли: Отсутствует.			
	Крыльца: Повреждение штукатурного слоя, шелушение краски. Коррозия обрамлений ступеней.	У	30	Н
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Коррозия полозьев. Потертости. Повреждение окрасочного слоя.	У	30	Н
	Окна, двери: Необходимость регулировки отдельных окон, деформация защитных ограждений.	У	10	У
	Внутренняя отделка помещений: Локальные загрязнения, потертости.	У	20	У
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние крылец и съездов.	У	30	Н
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Сколы, растрескивание отдельных ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Растрескивание межплитных швов, замачивание в узлах пропуска инженерных коммуникаций.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия тру- бопроводов, замена участков. Ослабление сальниковых набивок задвижек.	У	30	Н
	Транзит питающий: Участки утраты, повреждения теплоизоляции. Повреждение окраски, поверхностная коррозия трубопроводов.	У	25	У
	Чердак: Участки утраты, повреждения теплоизоляции. Повреждение окраски, поверхностная коррозия трубо- проводов.	У	25	У
	Этажи: Коррозия трубопроводов. Приборы в МОП под- ключены по временной схеме. Выборочный ремонт. По сведениям собственников непрогрев отдельных прибо- ров в течении отопительного периода из-за многолетних отложений.	Н	45	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в техподполье и на этажах.	У	45	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия тру- бопроводов, замена участков. Ослабление сальниковых набивок задвижек.	У	30	Н
	Транзит питающий: Участки утраты, повреждения теплоизоляции. Повреждение окраски, поверхностная коррозия трубопроводов.	У	25	У
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: Коррозия трубопроводов, сварных и резьбовых (муфтовых соединений). Протечки по стояку до техпод- полья.	Н	45	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в техподполье и на этажах.	У	45	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия тру- бопроводов, замена участков. Ослабление сальниковых набивок задвижек.	У	30	Н
	Транзит питающий: Участки утраты, повреждения теплоизоляции. Повреждение окраски, поверхностная коррозия трубопроводов.	У	25	У
	Этажи: Коррозия трубопроводов, сварных и резьбовых (муфтовых соединений). Протечки по стояку до техпод- полья.	Н	45	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Разуконплекто- ванность отдельных шкафов. коррозия резьбовых соеди- нений.	У	25	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в техподполье и на этажах.	У	45	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Протечки по ревизиям, прочисткам, раструбам.	У	45	Н
	Этажи: Протечки по ревизиям, прочисткам, раструбам.	У	35	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по зданию.	У	45	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Повреждение окраски мусороприемных клапанов, деформация ствола.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	Акты от 22.05.2023	ООО «Аврора»	У	У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	Акт от 25.05.2023 г.	ГБУ «Жилищник Головинского района»	У	У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 2 шт. гр.пасс: 0 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	Акты от 22.05.2023	ООО «Аврора»	У	У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Отсутствует					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На 1 этаже Кол-во ВРУ: 1 шт.	В работоспособном состоянии	Протоколы от 02.06.2023.	ООО «Электродиагностика»	У	У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	Протоколы от 02.06.2023.	ООО «Электродиагностика»	У	У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Отсутствует					
Система ПШАиДУ Не комплексная (ДУ)	В работоспособном состоянии	Акт от 22.05.2023 г.	ГБУ «Жилищник Головинского района»	У	У
Система оповещения о пожаре Отсутствует					
Система ГС Вводы: Цокольные Разводка: Квартиры	В работоспособном состоянии	Акт 253-5 от 29.07.2022 г	АО «Мосгаз»	У	У
Система видеонаблюдения Прилегающей территории	В работоспособном состоянии Без видимых повреждений.	Н/п	Н/п	Н/о	У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром помещений, строительных конструкций и инженерных систем.
2. Паспортные данные - из базы БТИ.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****Рекомендуется утепление стен****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. Здание требует выборочного капитального ремонта, при котором необходимо выполнить:**

- герметизацию межпанельных стыков;
- ремонт фасадов;
- ремонт балконов;
- ремонт дефектных участков стен;
- ремонт крылец и съездов для колясок;
- замену систем ЦО, ГВС, ХВС по техподполью и этажам;
- замену системы канализации по зданию.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты остальных элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Генеральный директор ООО****«СпецСтройЭксперт»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Заместитель директора по эксплуатации,****главный инженер ГБУ «Жилищник****Головинского района»**_____
Т.Н. Дымбренев_____
Д.А. Артемов_____
Д.А. Артемов_____
И.П. Зинков

оп: SSE_admin

ООО «СпецСтройЭксперт»

Регистрационный № С-23-0026613

08.09.2023 г.

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Онежская ул.**

дом № **22**

корп. №

стр. №

Район / поселение: **Головинский**

АО **САО**

Назначение: **МКД**

Объединение собственников жилья

**Управляющая ЖСК ОНЕЖСКИЙ
организация**

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
17	5	82250	334	18563	18244.7	318
Серия проекта: П-44			Год постройки/реконстр.: 1988 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2023 г.					30,3	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистральи транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,07
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				-10,23

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 24.12.2018	№ С-18-0026613	Техническое состояние здания в целом	ОГР

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: Замена.	100		
	Свесы: Замена.	100		
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: Замена кровли и свесов.	50		
Водоотвод				
Герметиз.	Герметизация межпанельных стыков.	25		
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки: Ремонт козырьков.	35		
	Эркеры:			
	Все элементы: Ремонт козырьков.	3		
Стены	Ремонт: Ремонт дефектных участков. Утепление:	15		
Подвал				
Тех. подполье	Устранение причин подтопления, ремонт.	30		
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли: Ремонт.	20		
	Крыльца: Ремонт.	15		
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы: Ремонт вестибюлей и крылец.	20		
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100		
	Транзит питающий: Замена.	100		
	Чердак: Замена.	100		
	Этажи: Замена.	100		
	Вся система: Замена системы по зданию.	100		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100		
	Транзит питающий: Замена.	100		
	Чердак: Замена.	100		
	Этажи: Замена.	100		
	Вся система: Замена системы по зданию.	100		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100		
	Транзит питающий: Замена.	100		
	Этажи: Замена.	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: Замена системы по зданию, за исключением по- жарного водопровода.	80		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100		
	Этажи: Замена.	100		
	Вся система: Замена системы по зданию.	100		

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Ремонт системы мусороудаления.	40		
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1986 кв.м</i>	Кровля: Отслоение гидроизоляции в сборных лотках. Протечки на чердак.	Н	30	Н
	Свесы: Коррозия ограждений, деформация и коррозия открытых парапетов.	Н	30	Н
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Следы протечек на конструкциях.	У	15	У
	Покрытие ж/б: Волосные трещины в конструкциях.	Р	15	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли и свесов.	Н	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Чугун</i>	Участки просадки, растрескивания отмостки. Следы протечек в зоне устройства водоприемных воронок.	У	25	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Выборочный ремонт, потемнение герметика.	Н	30	Н
Фасад <i>10124 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка плиткой</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Сколы, утрата отдельных облицовочных плиток. Утрата окраски торцов стеновых панелей.	У	20	У
Балконы <i>157 шт.</i> Лоджии: <i>157 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>5 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>20 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Краевые сколы бетона плит и ограждений. Повреждение окраски отдельных ограждений.	Р	15	Р
	Лоджии: Краевые сколы бетона плит и ограждений. Повреждение окраски отдельных ограждений.	Р	15	Р
	Козырьки: Сколы защитного слоя бетона, коррозия арматуры козырьков над балконами последних этажей.	ОГР	30	ОГР
	Эркеры:			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние козырьков.	ОГР	30	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Волосные трещины в узлах сопряжения взаимно перпендикулярных стен.	ОГР	20	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Периодические подтопления отдельных отсеков грунтовыми водами.	Н	30	Н
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение:				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>5 шт</i>	Вестибюли: Сколы облицовочных плиток, локальные потертости.	Н	10	У
	Крыльца: Коррозия грязезащитных решеток. Сколы облицовочной плитки.	Н	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Формованы в железобетонном марше - потертости, коррозия закладных деталей.	У	10	У
	Окна, двери: Коррозия коробок стальных дверей, повреждение светопрозрачных заполнений выходов на лестничные клетки.	У	15	У
	Внутренняя отделка помещений: Сколы облицовочных плиток, локальные повреждения окраски.	У	15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Н	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы ступеней, повреждение окраски ограждений.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Замачивание в узлах пропуска инженерных коммуникаций.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>5 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Коррозия трубопроводов, резьбовых и сварных соединений, ремонтные вставки, множественные участки повреждения, замены теплоизоляции. Неисправность сальниковых набивок задвижек.	Н	35	Н
	Транзит питающий: Коррозия трубопроводов и фланцевых соединений.	Н	30	Н
	Чердак: Обнажение от утеплителя участками магистралей, отводов к стоякам. Окраска трубопроводов выполнена без удаления продуктов коррозии.	Н	30	Н
	Этажи: Повреждение окраски трубопроводов, деформация экранов конвекторов в МОП. Коррозия резьбовых соединений.	Н	35	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по зданию.	Н	35	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Коррозия трубопроводов, резьбовых и сварных соединений, ремонтные вставки, множественные участки повреждения, замены теплоизоляции. Неисправность сальниковых набивок задвижек.	Н	35	Н
	Транзит питающий: Коррозия трубопроводов и фланцевых соединений.	Н	30	Н
	Чердак: Обнажение от утеплителя участками магистралей, отводов к стоякам. Окраска трубопроводов выполнена без удаления продуктов коррозии.	Н	30	Н
	Этажи: Коррозия резьбовых и сварных соединений. Закисание запорной арматуры (вентилей). Отсутствие теплоизоляции на стояках. Протечки по стоякам.	Н	35	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по зданию.	Н	35	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Коррозия трубопроводов, резьбовых и сварных соединений, ремонтные вставки, множественные участки повреждения, замены теплоизоляции. Неисправность сальниковых набивок задвижек.	Н	35	Н
	Транзит питающий: Коррозия трубопроводов и фланцевых соединений.	Н	30	Н
	Этажи: Коррозия резьбовых и сварных соединений. Закисание запорной арматуры (вентилей). Отсутствие теплоизоляции на стояках. Протечки по стоякам.	Н	35	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Коррозия резьбовых соединений, закисание вентилей.	У	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по зданию.	Н	35	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: В техподполье лежаки частично из чугуна. Протечки по ревизиям и прочисткам.	Н	30	Н
	Этажи: Следы протечек по ревизиям и отводам.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по зданию.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Повреждение окраски клапанов.	Н	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Комплексная (лифтовая + охранная)</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>5 шт.</i> гр.пасс.: <i>5 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На I этаже, в н/ж по- мещ.</i> Кол-во ВРУ: <i>2 шт.</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии Без видимых повреждений.	Н/п	Н/п	Н/о	У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром помещений, конструкций и инженерных систем, с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные - из базы БТИ.
3. Необходимы регулярные проверки специализированными организациями систем электроснабжения, связи с ОДС с устранением обнаруженных дефектов.
4. Состояние систем инженерного обеспечения, обслуживаемых специализированными организациями, указано по информации управляющей организации на день обследования.
5. Уточнена оценка технического состояния по элементам «Места общего пользования» (крыльца, вестибюли) и «Мусоропровод».

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. Здание требует выборочного капитального ремонта, при котором необходимо выполнить:
 - устройство гидроизоляционного слоя в сборных лотках;
 - замену окрытий парапетов, противокоррозионную окраску ограждений;
 - герметизацию межпанельных стыков;
 - ремонт козырьков над балконами и лоджиями последних этажей;
 - ремонт помещения техподполья с устранением причин подтопления;
 - замену систем ЦО, ГВС, ХВС и канализации по зданию;
2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты остальных элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.

Генеральный директор ООО**«СпецСтройЭксперт»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Председатель ЖСК ОНЕЖСКИЙ**_____
Т.Н. Дымбренев_____
Д.А. Артемов_____
Д.А. Артемов_____
О.Б. Аваева

оп: SSE_admin

**ОТЧЁТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЖИЛОГО ДОМА**по адресу: **Онежская ул.**дом № **9/4**корп. № **Б** стр. №Район / поселение: **Головинский**АО **САО**Назначение: **МКД****Объединение собственников жилья****Управляющая** **ГБУ «Жилищник Головинского района»**
организация**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ**

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
5	3	20010	59	4330	4283	47
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 1956 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2023 г.					51,5	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 1 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания		Е	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м			0,11
			Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)			85,0
			Величина отклонения (%)			16,17

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание
-------------	---------	--------------------------

Выводы по результатам предыдущего обследования

Дата: 13.11.2018	№ С-18-0003917	Техническое состояние здания в целом	Р
-------------------------	-----------------------	--------------------------------------	----------

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: Замена.	100		
	Вся система: Замена системы в техподполье и на этажах.	80		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: Замена.	100		
	Вся система: Замена системы по зданию.	100		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100		
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена.	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: Замена системы по зданию.	100		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100		
	Этажи: Замена.	100		
	Вся система: Замена системы по зданию.	100		

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Холодн. чердак</i> Кровля: <i>Оцинк. сталь</i> <i>1500 кв.м</i>	Кровля: Деформация фальцевых замков. Утрата цинкового покрытия. Протечки. Выполнена окраска кровли эмалью.	У	30	Н
	Свесы: Коррозия ограждений. Деформация и коррозия желобов.	У	30	Н
	Стропильная система: Замачивание, гниlostное повреждение стропильных ног в узлах опирания на наружные стены. Следы замачивания стропил и обрешетки.	Р	30	ОГР
	Чердак: Загрязнения, неисправность заполнений выходов на кровлю.	У	20	У
	Покрытие ж/б: Отсутствует.			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние стропильной системы.	Р	30	ОГР
Водоотвод <i>Наружный</i> Материал: <i>Оцинк. сталь</i>	Растрескивание и просадка отмостки. Деформация звеньев водостока.	У	10	У
Межпанельные стыки <i>Отсутствуют</i>				
Фасад <i>4002 кв.м</i> Отделка стен: <i>под расшивку</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Выветривание раствора из швов кладки. Локальные загрязнения. Замачивание в зоне межэтажного карниза	У	15	У
Балконы <i>39 шт.</i> Лоджии: <i>0 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>3 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>6 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Деформация экранов и отливов.	Р	10	Р
	Лоджии:			
	Козырьки: Деформация отливов и желобов.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Красн.кирпич</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Трещины в узлах сопряжения взаимно перпендикулярных стен.	Р	15	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под частью здания</i>	Замачивание, повреждение отделки.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение:				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Отсутствует.			
	Крыльца: Спланированы с прилегающим рельефом. Выбоины в площадках.	У	15	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Коррозия коробок и полотен входных дверей.	У	15	У
	Внутренняя отделка помещений: Участки повреждения, шелушения окрасочного слоя. Потертости, локальные загрязнения. Локальные участки замачивания.	У	15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Сколы отдельных ступеней, потертости.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Замачивание в узлах пропуска инженерных коммуникаций. Растрескивание межплитных швов.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>0 шт.</i> Тепловой узел: <i>1 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Разводящие магистрали разме- щены в подпольных каналах. На видимом участке - повреждение теплоизоляции, коррозия трубопроводов и резьбовых соединений.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Повреждение теплоизоляции, коррозия трубо- проводов и резьбовых соединений.	У	25	У
	Этажи: Коррозия трубопроводов, сварных и резьбовых соединений. Неисправность запорной арматуры. Низкая теплоотдача отопительных приборов из-за многолетних отложений.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в техподполье (техканалах) и на этажах.	Н	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Разводящие магистрали разме- щены в подпольных каналах. На видимом участке - повреждение теплоизоляции, коррозия трубопроводов и резьбовых соединений.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: Коррозия трубопроводов, сварных и резьбовых соединений. Отсутствие теплоизоляции на стояках. Вы- борочный ремонт.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по зданию.	Н	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Разводящие магистрали разме- щены в подпольных каналах. На видимом участке - повреждение теплоизоляции, коррозия трубопроводов и резьбовых соединений.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Коррозия трубопроводов, сварных и резьбовых соединений. Отсутствие теплоизоляции на стояках. Вы- борочный ремонт.	Н	30	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по зданию.	Н	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Закрытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Прокладка выполнена под полом 1 этажа бесканально. По сведениям эксплуатирующего персонала - регулярные засоры из-за многолетних отложений.	Н	30	Н
	Этажи: Следы протечек по отводам и раструбам. Коррозия стояков.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по зданию.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>Отсутствуют</i> Мусорокамеры: <i>Отсутствуют</i>				

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Охранная (закрытие чердака, подвала, связь из подвала)</i>	В работоспособном состоянии			У	У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	Акт от 25.05.2023 г.	ГБУ «Жилищник Головинского района»	У	У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>0 шт.</i> гр.пасс.: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>					
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии Групповые и распределительные сети выполнены кабелями с алюминиевыми жилами.	Протоколы от 04.2023 г.	ООО «Элком-электро»	У	У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Протоколы от 04.2023 г.	ООО «Элком-электро»	У	У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Цокольные</i> Разводка: <i>Квартиры</i>	В работоспособном состоянии	Акт №254-5 от 29.07.2022 г.	АО «Мосгаз»	У	У
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии Без видимых повреждений	Н/п	Н/п	Н/о	У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром помещений, конструкций и инженерных систем с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные - из базы БТИ.
3. Необходимы регулярные проверки специализированными организациями систем электроснабжения, связи с ОДС с устранением обнаруженных дефектов.
4. Состояние систем инженерного обеспечения, обслуживаемых специализированными организациями, указано по информации управляющей организации на день обследования.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. Здание требует выборочного капитального ремонта, при котором необходимо выполнить:
 - замена кровли и свесов;
 - ремонт стропильной системы;
 - замена систем ЦО, ГВС, ХВС и канализации в техподполье (техканалах) и на этажах.
2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты остальных элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.

Генеральный директор ООО**«СпецСтройЭксперт»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Заместитель директора по эксплуатации,
главный инженер ГБУ «Жилищник****Головинского района»**_____
Т.Н. Дымбренев_____
Д.А. Артемов_____
Д.А. Артемов_____
И.П. Зинков

оп: SSE_admin

**ОТЧЁТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЖИЛОГО ДОМА**по адресу: **Онежская ул.**дом № **11/11**

корп. №

стр. №

Район / поселение: **Головинский**АО **САО**Назначение: **МКД****Объединение собственников жилья****Управляющая** **ГБУ «Жилищник Головинского района»**
организация**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ**

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
5	4	31156	76	6856	5115	1741
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 1954 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2023 г.					58,3	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		ЦТП 1 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистралы транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания		Е	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м			0,11
			Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)			85,0
			Величина отклонения (%)			16,17

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 13.11.2018	№ С-18-0026678	Техническое состояние здания в целом	ОГР

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы: Ремонт балконов.	30	2022	100
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы: Ремонт балконов.	30	2022	100
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье	Ремонт помещения.		2020	100
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекрыт.	Ремонт дефектов участков перекрытий.	10		
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100	2020	100
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: Замена.	100	2020	100
	Вся система: Замена систем в техподполье и на этажах.	80	2020	100
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100	2020	100
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: Замена.	100	2022	100
	Вся система: Замена системы по зданию.	100	2022	100
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100	2020	100
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена.	100	2022	100
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: Замена системы по зданию.	100	2022	100
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100	2020	100
	Этажи: Замена (выполнен ремонт зачеканки).	100	2022	50
	Вся система: Замена.	100	2022	80

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)	Реконструкция системы.		2020	100
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС	Реконструкция системы.		2020	100
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Оцинк. сталь 1990 кв.м	Кровля: Деформация фальцевых замков. Потертости картин.	У	20	У
	Свесы: Коррозия ограждений.	У	20	У
	Стропильная система: Следы замачивания обрешетки.	Р	20	Р
	Чердак: Загрязнения, неисправность заполнений выходов на кровлю.	У	20	У
	Покрытие ж/б: Отсутствует.			
	Все элементы: Работоспособное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Р	20	Р
Водоотвод Наружный Материал: Оцинк. сталь	Деформация звеньев водостока.	У	10	У
Межпанельные стыки Отсутствуют				
Фасад 6231 кв.м Отделка стен: под расшивку Отделка цоколя: Окраска по штукатурке Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Локальные загрязнения.	У	5	У
Балконы 37 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 4 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 12 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы: Деформация экранов и отливов.	ОГР	5	Р
	Лоджии:			
	Козырьки: Деформация остального покрытия.	Р	5	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	ОГР	5	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Силик.кирпич</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Трещины в узлах сопряжения взаимно перпендикулярных стен.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Замачивание, повреждение отделки.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение:				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Отсутствует.			
	Крыльца: Выбоины в площадках. Коррозия обрамляющих уголков.	У	15	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Необходимость регулировки отдельных окон	У	5	У
	Внутренняя отделка помещений: Потертости, локальные загрязнения.	У	5	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Сколы отдельных ступеней, потертости.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Коррозия стальных балок перекрытия техподполья.	ОГР	15	ОГР

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>0 шт.</i> Тепловой узел: <i>1 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия тру- бопроводов. На отдельных участках не выполнена за- щитная окраска трубопроводов.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Участки отсутствия утеплителя на трубопрово- дах.	У	10	У
	Этажи: Локальные участки повреждения окраски тру- бопроводов.	У	10	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устраняемы текущим ремонтом.	У	10	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: В подвале стальные трубопро- воды. Повреждение теплоизоляции. Коррозия сварных соединений.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: Точечная коррозия резьбовых соединений.	Н	10	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устраняемы текущим ремонтом.	Н	10	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: В подвале стальные трубопро- воды. Повреждение теплоизоляции. Коррозия сварных соединений.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Деформация стояков. Недостаточное количество крепёжных кронштейнов.	Н	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устраняемы текущим ремонтом.	Н	10	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Растрескивание зачеканки рас- трубов.	У	15	У
	Этажи: Следы протечек по ревизиям.	Н	15	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Н	15	У
Мусоропроводы <i>Отсутствуют</i> Мусорокамеры: <i>Отсутствуют</i>				

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Охранная (закрытие чердака, подвала, связь из подвала)</i>	В работоспособном состоянии			У	У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	Акт от 25.05.2023 г.	ГБУ «Жилищник Головинского района»	У	У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>0 шт.</i> гр.пасс: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>					
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	Протоколы от 02.2023 г.	ООО «ЭлектроДиагностика»	У	У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Отсутствует</i>		.		У	
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Цокольные</i> Разводка: <i>Квартиры</i>	В работоспособном состоянии	Акт №340-4 от 18.08.2022 г.	АО «Мосгаз»	У	У
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии Без видимых повреждений	Н/п	Н/п	У	У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром помещений, конструкций и инженерных систем с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные - из базы БТИ.
3. Необходимы регулярные проверки специализированными организациями систем электроснабжения, связи с ОДС с устранением обнаруженных дефектов.
4. Состояние систем инженерного обеспечения, обслуживаемых специализированными организациями, указано по информации управляющей организации на день обследования.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. Здание требует выборочного капитального ремонта, при котором необходимо выполнить:
- ремонт дефектных участков перекрытия техподполья.
2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты остальных элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.

Генеральный директор ООО**«СпецСтройЭксперт»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Заместитель директора по эксплуатации,****главный инженер ГБУ «Жилищник****Головинского района»**

_____ Т.Н. Дымбренев

_____ Д.А. Артемов

_____ Д.А. Артемов

_____ И.П. Зинков

оп: SSE_admin

ООО «СпецСтройЭксперт»

Регистрационный № С-23-0035792

09.09.2023 г.

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Пулковская ул.

дом № 3

корп. № 3

стр. №

Район / поселение: Головинский

АО САО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая организация ГБУ «Жилищник Головинского района»

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
5	3	21361	54	4713	3635	1078
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 1958 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2023 г.					49,9	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные: водопроводная				
Класс энергетической эффективности здания	Е	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,11
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				85,0
		Величина отклонения (%)				16,17

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 18.12.2018	№ С-18-0035792	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: Замена.	100		
	Вся система: Замена системы по этажам.	50		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: Замена подводок к нагревателям.	100		
	Вся система: Замена системы по этажам.	100		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена.	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: Замена системы по этажам.	50		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для малоомобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Оцинк. сталь 1336 кв.м	Кровля: Потертости, частичная утрата цинкового покрытия, поверхностная коррозия на отдельных участках.	У	20	У
	Свесы: Коррозия ограждений, деформация желобов.	У	20	У
	Стропильная система: Следы замачивания стропил и обрешетки.	Р	20	Р
	Чердак: Загрязнения, неисправность заполнений выходов на кровлю.	У	20	У
	Покрытие ж/б: Отсутствует.			
	Все элементы: Работоспособное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Р	20	Р
Водоотвод Наружный Материал: Оцинк. сталь	Растрескивание и просадка отмостки.	У	20	У
Межпанельные стыки Отсутствуют				
Фасад 4272 кв.м Отделка стен: под расшивку Отделка цоколя: Окраска по штукатурке Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Замачивание в карнизной части. Локальные загрязнения. Шелушение окраски цоколя.	У	20	У
Балконы 30 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 3 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 11 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы: Интенсивное замачивание, повреждение штукатурного слоя. Выполненный ремонт имеет косметический характер и не включал в себя работы по восстановлению гидроизоляции и мероприятий по защите рабочей арматуры плит от коррозии.	Р	30	ОГР
	Лоджии:			
	Козырьки: Деформация стального покрытия	Н/о	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние балконов.	Р	30	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Красн.кирпич</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Трещины в узлах сопряжения взаимно перпендикулярных стен.	Р	15	Р
Подвал <i>Под всем зданием</i> <i>684 кв.м</i>	Замачивание, повреждение отделки.	У	20	У
Тех. подполье <i>Отсутствует</i>				
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение:				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Отсутствует.			
	Крыльца: Спланированы с прилегающим рельефом. Выбоины в площадках.	У	15	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Коррозия коробок и полотен входных дверей.	У	15	У
	Внутренняя отделка помещений: Участки повреждения, шелушения окрасочного слоя. Потертости, локальные загрязнения.	У	15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Сколы отдельных ступеней, потертости.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Замачивание в узлах пропуска инженерных коммуникаций. Растрескивание межплитных швов. В пристроенных технических подвалах (вне площади застройки надземной части) значительная коррозия, прогиб стальных балок перекрытия, обнажение и коррозия рабочей арматуры плит перекрытия	Р	40	ОГР

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Повреждение теплоизоляции, коррозия трубопроводов и резьбовых соединений. Рас-трескивание асбестовой теплоизоляции.	У	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов. От-сутствие защитной окраски на отдельных участках.	У	20	У
	Этажи: Коррозия трубопроводов, сварных и резьбовых соединений. Замена отдельных отопительных приборов.	Н	25	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Н	25	У
Система ГВС <i>Газ.в/нагр.</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Отсутствует</i> Тип стояков: <i>Отсутствует</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Отсутствует.			
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: Коррозия трубопроводов и резьбовых соедине-ний подводок. В отдельных квартирах выполнена заме-на на полипропиленовые и металлопластиковые трубо-проводы.	Н	25	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Н	25	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Повреждение теплоизоляции, коррозия трубопроводов и резьбовых соединений.	У	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Коррозия трубопроводов, сварных и резьбовых соединений. Отсутствие теплоизоляции на стояках.	Н	25	У
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Н	25	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Следы протечек по отводам и раструбам. Замена участков на ПВХ.	У	25	У
	Этажи: Следы протечек по отводам и раструбам.	У	25	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	25	У
Мусоропроводы <i>Отсутствуют</i> Мусорокамеры: <i>Отсутствуют</i>				

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Охранная (закрытие чердака, подвала, связь из подвала)</i>	В работоспособном состоянии			У	У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	Акт от 19.05.2023 г.	ГБУ «Жилищник Головинского района»	У	У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Имеются</i>	В работоспособном состоянии			У	У

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>0 шт.</i> гр.пасс: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>					
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>В подвале</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	Протоколы от 06.06.2023 г.	ООО «Элком-электро»	У	У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Протоколы от 06.06.2023 г.	ООО «Элком-электро»		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Цокольные</i> Разводка: <i>Квартиры</i>	В работоспособном состоянии	Акт №298-7 от 30.06.2022 г.	АО «Мосгаз»	У	У
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии Без видимых повреждений	Н/п	Н/п	Н/о	У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром помещений, конструкций и инженерных систем с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные - из базы БТИ.
3. Необходимы регулярные проверки специализированными организациями систем электроснабжения, связи с ОДС с устранением обнаруженных дефектов.
4. Состояние систем инженерного обеспечения, обслуживаемых специализированными организациями, указано по информации управляющей организации на день обследования.
5. Уточнена оценка технического состояния систем ЦО, ГВС, ХВС на этажах.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. Здание требует выборочного капитального ремонта, при котором необходимо выполнить:
 - ремонт дефектных балконов;
 - ремонт дефектных участков перекрытий;
2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты остальных элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.

Генеральный директор ООО**«СпецСтройЭксперт»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Заместитель директора по эксплуатации,****главный инженер ГБУ «Жилищник****Головинского района»**

_____ Т.Н. Дымбренев
_____ Д.А. Артемов
_____ Д.А. Артемов

_____ И.П. Зинков

оп: SSE_admin

ООО «СпецСтройЭксперт»

Регистрационный № С-23-0014038

09.09.2023 г.

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Пулковская ул.

дом № 4

корп. № 3 стр. №

Район / поселение: Головинский
Объединение собственников жилья

АО САО
ТСЖ "ФОРТУНА-4"

Назначение: МКД

Управляющая организация
ТСЖ "ФОРТУНА-4"

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
17	6	160756	223	28188	25964	2225
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 2002 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2023 г.					16,2	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	С	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,06
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				-23,06

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 24.12.2018	№ С-18-0014038	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались и не выполнялись			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>4638 кв.м</i>	Кровля: Локальные потертости, вздутия рубероидного ковра.	У	10	У
	Свесы: Точечная коррозия ограждений.	У	10	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Локальные повреждения отделки, застарелые следы протечек	У	10	У
	Покрытие ж/б: Волосяные трещины в плите покрытия.	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Р	10	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Следы протечек в узлах устройства водоприемных воронок. Участки просадки отмостки.	У	15	У
Межпанельные стыки <i>Отсутствуют</i>				
Фасад <i>32151 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка кирпичом</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Вертикальные трещины шириной раскрытия до 5 мм в облицовочной версте кладки стен, образующих наружные углы. Сколы, разрушение отдельных кирпичей облицовочной версты.	У	30	Н
Балконы <i>57 шт.</i> Лоджии: <i>477 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>9 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>18 шт.</i>	Балконы: Замачивание кладки ограждений, сколы отдельных кирпичей.	Р	20	Р
	Лоджии: Замачивание кладки ограждений, сколы отдельных кирпичей.	Р	20	Р
	Козырьки: Деформация покрытия и желобов.	Р	10	Р
	Эркеры: Замачивание кладки ограждений, сколы отдельных кирпичей.	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Р	20	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б монолит</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Отдельные конструкции выполнены из сборных ж/б элементов (плиты балконов, панели чердака, плиты покрытия и пр). Вертикальные трещины шириной раскрытия до 5 мм в облицовочной версте кладки стен, обрабатывающих наружные углы.	Р	15	ОГР
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Локальные повреждения отделки	У	5	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение:				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>3 шт</i> Сходы-съезды: <i>9 шт</i>	Вестибюли: Локальные потертости, загрязнения.	У	5	У
	Крыльца: Потертости, сколы плиток.	У	5	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные: Потертости.	У	5	У
	Сходы/съезды: Потертости.	У	5	У
	Окна, двери: Потертости, повреждение окраски алюминиевых профилей дверей.	У	5	У
	Внутренняя отделка помещений: Локальные потертости, загрязнения.	У	5	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	5	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Потертости ступеней.	Р	5	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Следы замачивания в узлах пропуска инженерных коммуникаций.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Имеется</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>0 шт.</i> Тепловой узел: <i>1 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Участки повреждения тепло- изоляции. Точечная коррозия соединений.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Участки повреждения теплоизоляции. Точечная коррозия соединений.	У	15	У
	Этажи: Коррозия отдельных резьбовых соединений. То- чечная коррозия соединений.	У	15	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	15	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Участки повреждения тепло- изоляции. Точечная коррозия соединений.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Участки повреждения теплоизоляции. Точечная коррозия соединений.	У	15	У
	Этажи: Коррозия отдельных резьбовых соединений. То- чечная коррозия соединений.	У	15	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	15	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Участки повреждения тепло- изоляции. Точечная коррозия соединений.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Коррозия отдельных резьбовых соединений. То- чечная коррозия соединений.	У	15	У
	Внутренний пожарный водопровод: Участки повре- ждения окраски. Точечная коррозия соединений.	У	15	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	15	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Следы протечек по раструбным соединениям и ревизиям.	У	15	У
	Этажи: Следы протечек по раструбным соединениям и ревизиям.	У	15	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	15	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Выведена из эксплуатации по решению собственников.	Н/о		Н/о

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Комплексная (лифтовая + охранный)</i>	В работоспособном состоянии			У	У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	Н/о	У
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии			У	У
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>6 шт.</i> гр.пасс.: <i>6 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии		Н/п	У	У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На I этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>4 шт.</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У
Система оповещения о пожаре <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Комплексная (в подъезде + прилегающей территории)</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	Н/о	У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром помещений, конструкций и инженерных систем с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные - из базы БТИ.
3. Необходимы регулярные проверки специализированными организациями систем электроснабжения, связи с ОДС с устранением обнаруженных дефектов.
4. Состояние систем инженерного обеспечения, обслуживаемых специализированными организациями, указано по информации управляющей организации на день обследования.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. Здание требует выборочного капитального ремонта, при котором необходимо выполнить:
- ремонт наружных стен, облицовочной версты фасада на дефектных участках.
2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты остальных элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.

Генеральный директор ООО**«СпецСтройЭксперт»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Председатель ТСЖ "ФОРТУНА-4"**

_____	Т.Н. Дымбренев
_____	Д.А. Артемов
_____	Д.А. Артемов
_____	С.В. Крылова

оп: SSE_admin

ООО «СпецСтройЭксперт»

Регистрационный № С-23-0034792

10.09.2023 г.

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Пулковская ул.

дом № 19

корп. № 3 стр. №

Район / поселение: Головинский

АО САО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая организация ГБУ «Жилищник Головинского района»

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
14	1	17401	98	4204	4204	0
Серия проекта: И-209А			Год постройки/реконстр.: 1972 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2023 г.					39,7	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	Е	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,09
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				15,42

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 30.10.2018	№ С-18-0034792	Техническое состояние здания в целом	ОГР

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
1	2	3	Год	Факт. %
Кровля	Кровля: Замена.	100		
	Свесы: Замена.	100		
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: Замена кровли и свесов.	50		
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии: Ремонт лоджий.	30		
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы: Ремонт лоджий.	25		
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак: Замена.	100		
	Этажи: Замена.	100		
	Вся система: Замена системы по зданию.	100		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак: Замена.	100		
	Этажи: Замена.	100		
	Вся система: Замена системы по зданию.	100		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100		
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена.	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: Замена системы по зданию, за исключением ВПВ.	100		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Ремонт системы мусороудаления.	35		
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>461 кв.м</i>	Кровля: Значительное коробление рубероидного ковра, потертости, разрывы рубероидного ковра. Латочный ремонт.	Н	50	Н
	Свесы: Коррозия окрытий и фартуков, деформация.	Н	40	Н
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Множественные следы протечек на конструкциях.	У	20	У
	Покрытие ж/б: Следы протечек, сколы ребер плит.	Р	20	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли и свесов.	Н	50	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Коррозия стального трубопровода в подвале. Участки растрескивания отмоксти.	У	25	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Отслоение герметика на отдельных участках.	У	10	У
Фасад <i>3480 кв.м</i> Отделка стен: <i>Фактурная</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Локальные загрязнения, шелушение окраски цоколя.	У	25	У
Балконы <i>52 шт.</i> Лоджии: <i>74 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>1 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>6 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Замачивание нижней поверхности плит, локальные сколы бетона, коррозия рабочей арматуры, ослабление крепления экранов.	Р	30	ОГР
	Лоджии: Замачивание нижней поверхности плит, локальные сколы бетона, коррозия рабочей арматуры, ослабление крепления экранов.	ОГР	30	ОГР
	Козырьки: Деформация капельников, локальные замачивания.	Р	20	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние балконов и лоджий.	ОГР	30	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Замачивание, эрозия стен в техподполье.	Р	15	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Локальные замачивания, повреждение отделки.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение:				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>1 шт</i>	Вестибюли: Отсутствует.			
	Крыльца: Спланированы с прилегающим рельефом, локальные выбоины в площадке.	У	15	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Потертости, естественный износ	У	10	У
	Окна, двери: Необходимость регулировки отдельных окон, деформация защитных ограждений.	У	10	У
	Внутренняя отделка помещений: Множественные участки повреждения окрасочного слоя.	У	20	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Сколы ступеней, деформация, коррозия ограждений.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Замачивание в узлах пропуска инженерных коммуникаций.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>0 шт.</i> Тепловой узел: <i>1 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Ремонтные вставки, замена участков. Растрескивание асбестовой теплоизоляции. Закисание запорной арматуры. Поверхностная коррозия трубопроводов.	Н	35	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Участки выборочного ремонта, повреждение теплоизоляции. Поверхностная коррозия трубопрово- дов. Закисание запорной арматуры.	Н	35	Н
	Этажи: Повреждение окраски трубопроводов. Коррозия резьбовых соединений.	Н	35	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по зданию.	Н	35	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Ремонтные вставки, замена участков. Растрескивание асбестовой теплоизоляции. Закисание запорной арматуры. Поверхностная коррозия трубопроводов.	Н	35	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Участки выборочного ремонта, повреждение теплоизоляции. Поверхностная коррозия трубопроводов. Закисание запорной арматуры.	Н	35	Н
	Этажи: Коррозия резьбовых и сварных соединений. От- сутствие теплоизоляции стояков. Закисание вентилей. Протечки по стоякам.	Н	35	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по зданию.	Н	35	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Ремонтные вставки, замена участков. Растрескивание асбестовой теплоизоляции. Закисание запорной арматуры. Поверхностная коррозия трубопроводов.	Н	35	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Коррозия резьбовых и сварных соединений. От- сутствие теплоизоляции стояков. Закисание вентилей. Протечки по стоякам.	Н	35	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Разукomплекто- ванность пожарных шкафов, точечная коррозия резьбо- вых соединений.	У	25	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по зданию за исключением ВПВ.	Н	35	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Выборочная замена лежаков на ПВХ. Следы протечек по ревизиям и раструбам.	У	25	У
	Этажи: Следы протечек по ревизиям и раструбам.	У	25	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	25	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Деформация, повреждение мусороприемных клапанов. Утрата уплотнителей.	Н	25	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	Акт от 11.05.2023	ООО «Аврора»	У	У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	Акт от 19.05.2023 г.	ГБУ «Жилищник Головинского района»	У	У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>2 шт.</i> гр.пасс.: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	Акты от 11.05.2023 г.	ООО «Аврора»	У	У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Акты от 11.05.2023 г.	ООО «Аврора»	У	У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	Протоколы от 02.2023 г.	ООО «Электродиагностика»	У	У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Протоколы от 02.2023 г.	ООО «Электродиагностика»	У	У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ПШАиДУ <i>Не комплексная (ДУ)</i>	В работоспособном состоянии	Акт от 17.05.2023 г.	ГБУ «Жилищник Головинского района»	У	У
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Цокольные</i> Разводка: <i>Квартиры</i>	В работоспособном состоянии	Акт №236-4 от 30.06.2022 г.	АО «Мосгаз»	У	У
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии Без видимых повреждений.	Н/п	Н/п	Н/о	У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром помещений, конструкций и инженерных систем, с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные - из базы БТИ.
3. Необходимы регулярные проверки специализированными организациями систем электроснабжения, связи с ОДС с устранением обнаруженных дефектов.
4. Состояние систем инженерного обеспечения, обслуживаемых специализированными организациями, указано по информации управляющей организации на день обследования.
5. Уточнено техническое состояние элемента «Мусоропровод»

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. Здание требует выборочного капитального ремонта, при котором необходимо выполнить:
 - замену кровли и свесов;
 - ремонт балконов и лоджий;
 - замену систем ЦО, ГВС, ХВС по зданию, за исключением пожарного водопровода.
2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты остальных элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.

Генеральный директор ООО**«СпецСтройЭксперт»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Заместитель директора по эксплуатации,****главный инженер ГБУ «Жилищник****Головинского района»**

_____ Т.Н. Дымбренев
_____ Д.А. Артемов
_____ Д.А. Артемов

_____ И.П. Зинков

оп: SSE_admin

**ОТЧЁТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЖИЛОГО ДОМА**

по адресу: **Сенежская ул.**дом № **3**

корп. №

стр. №

Район / поселение: **Головинский**
Объединение собственников жилья

АО **САО**Назначение: **Общедомовое**

Управляющая **ООО УК «МГУ Сервис»**
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
5	2	19520	0	3945	3352	593
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 1957 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2023 г.					58,5	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	Е	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,11
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				85,0
		Величина отклонения (%)				16,17

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 24.12.2018	№ С-18-0001334	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Ремонт фасадов. Оконные заполнения:	35		
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100	2019	20
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: Замена.	100	2019	100
	Вся система: Замена системы по зданию.	100	2019	60
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100	2019	20
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена.	100	2019	100
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: Замена системы по зданию, за исключением ВПВ.	80	2019	60
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС	Устройство канала связи с ОДС.	100		
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Оцинк. сталь 1111 кв.м	Кровля: Ослабление крепления отдельных листов. Потертости, деформация отдельных фальцев.	У	15	У
	Свесы: Утрата цинкового покрытия желобов, поверхностная коррозия на отдельных участках.	У	15	У
	Стропильная система: Следы замачивания обрешетки.	Р	15	Р
	Чердак: Следы замачивания, неисправность заполнений слуховых окон.	У	15	У
	Покрытие ж/б: Отсутствует.			
	Все элементы: Работоспособное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Р	15	Р
Водоотвод Наружный Материал: Оцинк. сталь	Просадка, растрескивание отмостки. Деформация секций водостока.	У	20	У
Межпанельные стыки Отсутствуют				
Фасад 3904 кв.м Отделка стен: под расшивку Отделка цоколя: Облицовка Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Загрязнение. Шелушение окрасочного слоя цоколя. Трещины в межоконных зонах раскрытием до 4 мм. Обрушение декоративных элементов межэтажного карниза. Участки эрозии кладки на торцевых фасадах.	Н	40	Н
Балконы 0 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 2 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 0 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки: Деформация отливов.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Силик.кирпич</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Множественные вертикальные трещины в межоконных зонах наружных стен шириной раскрытия до 4 мм.	Р	30	ОГР
Подвал <i>Под всем зданием</i> <i>916 кв.м</i>	Участки замачивания, повреждение отделки.	У	25	У
Тех. подполье <i>Отсутствует</i>				
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение:				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Отсутствует.			
	Крыльца: Выбоины в покрытии площадок.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Коррозия коробок и полотен входных дверей.	У	15	У
	Внутренняя отделка помещений: Локальные потертости, загрязнения.	У	15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Потертости, краевые сколы ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Краевые сколы плит перекрытия техподполья. Растрескивание межплитных швов.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Полимеры</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Трубопроводы частично сталь- ные, выполняется замена участками по мере возникно- вения аварийных ситуаций. Коррозия трубопроводов и запорной арматуры.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Локальные участки повреждения теплоизоля- ции. Поверхностная коррозия стальных участков трубо- проводов (магистралей).	У	10	У
	Этажи: Повреждение окраски трубопроводов. Сниже- ние теплоотдачи отопительных приборов из-за многолетних отложений.	У	10	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	15	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Коррозия резьбовых соедине- ний трубопроводов и запорной арматуры.	Н	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений. Отсутствие теплоизоляции на стояках.	Н	20	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Н	20	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Трубопроводы частично заме- нены на полипропиленовые. Коррозия трубопроводов и запорной арматуры. Выполнена окраска трубопроводов без удаления продуктов коррозии.	Н	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений. Отсутствие теплоизоляции на стояках.	Н	20	У
	Внутренний пожарный водопровод: Укомплектован, под давлением.	У	5	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Н	20	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Растрескивание зачеканки, следы подтеков.	У	20	У
	Этажи: Негерметичность отдельных соединений отводов.	У	20	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	20	У
Мусоропроводы <i>Отсутствуют</i> Мусорокамеры: <i>Отсутствуют</i>				

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Отсутствует</i>				Н	Н
Вентиляция	В работоспособном состоянии	Акт №08 от 30.05.2023 г.	ООО «Гудсервис», ООО «Вентсистема»	У	У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>0 шт.</i> гр.пасс: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>					
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>В подвале</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	Протокол №7668-1/3 от 17.02.2023	ООО «ЛабТестЭнерго»	У	У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Протокол №7668-1/3 от 17.02.2023	ООО «ЛабТестЭнерго»	У	У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>				У	
Система ГС Вводы: <i>Цокольные</i> Разводка: <i>Квартиры</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п	У	У
Система видеонаблюдения <i>Отсутствует</i>					

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром помещений, конструкций и инженерных систем с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные - из базы БТИ.
3. Необходимы регулярные проверки специализированными организациями систем электроснабжения, связи с ОДС с устранением обнаруженных дефектов.
4. Состояние систем инженерного обеспечения, обслуживаемых специализированными организациями, указано по информации управляющей организации на день обследования.
5. В сентябре 2023 г. решением собственников изменена управляющая компания на ООО УК «МГУ Сервис».

Рабочая информация:**Перекрытия:** Жел.бетонные**Рекомендации по утеплению стен:**
Н/и (не имеется)**ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. Здание требует выборочного капитального ремонта, при котором необходимо выполнить:
 - ремонт фасадов;
 - ремонт дефектных участков стен;
 - устройство канала связи с ОДС.
2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты остальных элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.

Генеральный директор ООО**«СпецСтройЭксперт»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Генеральный директор ООО УК «МГУ
Сервис»**

_____ Т.Н. Дымбренев

_____ Д.А. Артемов

_____ Д.А. Артемов

_____ Е.А. Чукин

оп: SSE_admin

**ОТЧЁТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЖИЛОГО ДОМА**

по адресу: **Сенежская ул.**дом № **5**

корп. №

стр. №

Район / поселение: **Головинский**АО **САО**Назначение: **МКД****Объединение собственников жилья****Управляющая ГБУ «Жилищник Головинского района»
организация**

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
5	3	17413	40	3792	2706	1086
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 1955 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2023 г.					51,7	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	Е	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,11
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				85,0
		Величина отклонения (%)				16,17

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 11.12.2018	№ С-18-0001333	Техническое состояние здания в целом	ОГР

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
1	2	3	Год	Факт. %
Кровля	Кровля: Замена.	100		
	Свесы: Замена.	100		
	Стропильная система: Ремонт.	30		
	Чердак: Ремонт помещения.	30		
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: Замена кровли и свесов, ремонт стропильной системы и чердачного помещения.	70		
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы: Ремонт балконов.	45		
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы: Ремонт балконов.	45		
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекрытия				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак: Замена.	100		
	Этажи: Замена.	100		
	Вся система: Замена системы по зданию.	100		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: Замена подводок к нагревателям.	100		
	Вся система: Замена подводок к нагревателям.	100		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100		
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена.	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: Замена системы по зданию.	100		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100		
	Этажи: Замена.	100		
	Вся система: Замена системы по зданию.	100		

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Оцинк. сталь 1188 кв.м	Кровля: Значительная утрата цинкового покрытия, коррозия картин. Выполнена окраска кровли эмалями. Деформация фальцевых замков.	Н	35	Н
	Свесы: Деформация желобов, замусоривание.	Н	30	Н
	Стропильная система: Растрескивание, гниlostное повреждение стропильных ног. Многочисленные следы замачивания обрешетки.	ОГР	30	ОГР
	Чердак: Загрязнение, неисправность заполнений слуховых окон.	Н	30	Н
	Покрытие ж/б: Отсутствует.			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние стропильной системы. Неудовлетворительное состояние кровли и свесов, чердака.	ОГР	35	ОГР
Водоотвод Наружный Материал: Оцинк. сталь	Деформация, коррозия, расстыковка звеньев водостока. Отсутствие водоотводящих лотков. Растрескивание, просадки отмостки.	У	30	Н
Межпанельные стыки Отсутствуют				
Фасад 3482 кв.м Отделка стен: под расшивку Отделка цоколя: Окраска по штукатурке Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Локальные загрязнения, шелушение окраски цоколя. Замачивание, эрозия кладки в зоне устройства водосток.	У	25	У
Балконы 30 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 5 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 10 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы: Замачивание нижней поверхности плит, локальные сколы бетона, коррозия рабочей арматуры, ослабление крепления экранов.	ОГР	30	ОГР
	Лоджии:			
	Козырьки: Деформация стального покрытия.		10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние балконов и лоджий.	ОГР	30	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Силик.кирпич</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Замачивание, эрозия стен в зоне устройства водостоков.	Р	15	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Множественные участки замачивания, повреждение отделки, биоповреждения.	У	30	Н
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение:				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Отсутствует.			
	Крыльца: Спланированы с прилегающим рельефом, локальные выбоины в площадке.	У	15	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание деревянных переплетов, частичная утрата фурнитуры.	У	20	У
	Внутренняя отделка помещений: Участки повреждения окрасочного слоя, потертости, загрязнения.	У	20	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	20	У
Лестницы <i>По косоурам</i>	Сколы ступеней, деформация, коррозия ограждений.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Замачивание в узлах пропуска инженерных коммуникаций.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>0 шт.</i> Тепловой узел: <i>1 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Ремонтные вставки, замена участков. Растрескивание асбестовой теплоизоляции. Закисание запорной арматуры. Поверхностная коррозия трубопроводов.	Н	35	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Участки выборочного ремонта, повреждение теплоизоляции. Поверхностная коррозия трубопроводов. Закисание запорной арматуры.	Н	35	Н
	Этажи: Повреждение окраски трубопроводов. Коррозия резьбовых соединений.	Н	35	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по зданию.	Н	35	Н
Система ГВС <i>Газ.в/нагр.</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Отсутствует</i> Тип стояков: <i>Отсутствует</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Отсутствует.			
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: Коррозия подводов к водонагревателям. В отдельных квартирах выполнена замена на полипропиленовые и металлопластиковые трубы.	Н	35	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по зданию.	Н	35	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Закрытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Ремонтные вставки, замена участков. Растрескивание асбестовой теплоизоляции. Закисание запорной арматуры. Поверхностная коррозия трубопроводов.	Н	35	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Коррозия резьбовых и сварных соединений. Отсутствие теплоизоляции стояков. Закисание вентилей. Протечки по стоякам.	Н	35	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по зданию.	Н	35	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Закрытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Горизонтальные участки замонтированы в конструкции полов техподполья. Следы протечек по ревизиям и раструбам.	Н	30	Н
	Этажи: Следы протечек по ревизиям и раструбам. Коррозия трубопроводов.	Н	30	Н
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>Отсутствуют</i> Мусорокамеры: <i>Отсутствуют</i>				

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Охранная (закрытие чердака, подвала, связь из подвала)</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	Акт от 31.05.2023 г.	ГБУ «Жилищник Головинского района»	У	У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Имеются</i>	В работоспособном состоянии	Акт от 31.05.2023 г.	ГБУ «Жилищник Головинского района»	У	У

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>0 шт.</i> гр.пасс: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>					
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>В подвале</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	Протоколы от 07.2023 г.	ООО «Электродиагностика»	У	У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Протоколы от 7.2023 г.	ООО «Электродиагностика»	У	У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Цокольные</i> Разводка: <i>Квартиры</i>	В работоспособном состоянии	Акт №360-6 от 18.08.2022 г.	АО «Мосгаз»	У	У
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии Без видимых повреждений.	Н/п	Н/п	Н/о	У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром помещений, конструкций и инженерных систем, с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные - из базы БТИ.
3. Необходимы регулярные проверки специализированными организациями систем электроснабжения, связи с ОДС с устранением обнаруженных дефектов.
4. Состояние систем инженерного обеспечения, обслуживаемых специализированными организациями, указано по информации управляющей организации на день обследования.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. Здание требует выборочного капитального ремонта, при котором необходимо выполнить:
 - замену кровли и свесов, ремонт стропильной системы и помещения чердака;
 - ремонт системы водоотведения;
 - ремонт балконов;
 - ремонт помещения техподполья;
 - замену систем ЦО, ГВС, ХВС и канализации по зданию.
2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты остальных элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.

Генеральный директор ООО**«СпецСтройЭксперт»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Заместитель директора по эксплуатации,
главный инженер ГБУ «Жилищник****Головинского района»**

_____ Т.Н. Дымбренев
_____ Д.А. Артемов
_____ Д.А. Артемов

_____ И.П. Зинков

оп: SSE_admin

ООО «СпецСтройЭксперт»

Регистрационный № С-23-0001338

10.09.2023 г.

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Смольная ул.

дом № 15

корп. №

стр. №

Район / поселение: Головинский

АО САО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая организация ГБУ «Жилищник Головинского района»

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
12	1	15243	84	3674	3674	0
Серия проекта: П-18			Год постройки/реконстр.: 1970 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2023 г.					33,3	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	Е	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,09
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				15,42

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 01.11.2018	№ С-18-0001338	Техническое состояние здания в целом	ОГР

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.	Герметизация стыков.	30	2021	20
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Ремонт дефектных участков стен. Утепление:	35		
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи: Замена (выполнен ремонт зачеканки).	100	2021	20
	Вся система: Замена системы по этажам.	50	2021	10

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 464 кв.м	Кровля: Локальные застойные зоны, потертости.	У	15	У
	Свесы: Деформация, коррозия фартуков и ограждений.	У	15	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Сухие застарелые следы протечек на конструкциях.	У	15	У
	Покрытие ж/б: Сколы ребер плит покрытия.	Р	15	Р
	Все элементы: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Р	15	Р
Водоотвод Внутренний Материал: Черн. сталь	Участки просадки, растрескивания отмостки.	У	15	У
Межпанельные стыки Закрытые	Растрескивание, выборочный ремонт.	Н	10	У
Фасад 3049 кв.м Отделка стен: Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки) Отделка цоколя: Окраска по штукатурке Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Загрязнения, повреждение окраски.	У	20	У
Балконы 90 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 1 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 9 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы: Деформация отливов, экранов.	Р	15	Р
	Лоджии:			
	Козырьки: Деформация капельников, замачивание края плиты.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Трещины в узлах сопряжения взаимно-перпендикулярных стен. По сведениям собственников промерзание стен в условиях низких температур, замачивание, поражение плесенью.	ОГР	30	ОГР
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение стяжки пола, локальные замачивания.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение:				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Отсутствует.			
	Крыльца: Спланированы с прилегающим рельефом. Выбоины в площадке.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Повреждение подоконных досок, необходимость регулировки отдельных окон.	У	10	У
	Внутренняя отделка помещений: Локальные потертости, загрязнения.	У	10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Сколы, растрескивание отдельных ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Растрескивание межплитных швов.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>биметаллические ра- диаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Локальные участки поврежде- ния теплоизоляции. Точечная коррозия трубопроводов.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Локальные участки повреждения теплоизоля- ции. Точечная коррозия трубопроводов.	У	10	У
	Этажи: Повреждение окраски трубопроводов, поверх- ностная коррозия.	У	10	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устраняемы текущим ремонтом.	У	10	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Локальные участки поврежде- ния теплоизоляции. Точечная коррозия трубопроводов.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Локальные участки повреждения теплоизоля- ции. Точечная коррозия трубопроводов.	У	10	У
	Этажи: Поверхностная коррозия резьбовых соединений. Отсутствие теплоизоляции стояков.	У	10	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устраняемы текущим ремонтом.	У	10	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Локальные участки поврежде- ния теплоизоляции. Точечная коррозия трубопроводов.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Поверхностная коррозия резьбовых соеди- нений. Отсутствие теплоизоляции стояков.	У	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Неполная ком- плектация пожарных шкафов	У	10	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устраняемы текущим ремонтом.	У	10	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Следы протечек, растрескивание зачеканки.	У	10	У
	Этажи: Следы протечек, растрескивание зачеканки, повреждение антикоррозионной окраски трубопровода.	Н	25	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Н	25	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Повреждение окраски клапанов.	У	10	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	Акты от 11.05.2023	ООО «Аврора»	У	У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	Акт от 19.05.2023 г.	ГБУ «Жилищник Головинского района»	У	У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии Без видимых повреждений	Н/п	Н/п	Н/о	У
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 2 шт. гр.пасс: 0 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	Акты от 11.05.2023	ООО «Аврора»	У	У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Имеется	В работоспособном состоянии	Акты от 11.05.2023	ООО «Аврора»	У	У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На 1 этаже Кол-во ВРУ: 1 шт.	В работоспособном состоянии	Протоколы от 04.2023	ООО «ЭлектроДиагностика»	У	У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	Протоколы от 04.2023	ООО «ЭлектроДиагностика»	У	У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Имеется	В работоспособном состоянии	Протоколы от 04.2023	ООО «ЭлектроДиагностика»	У	У
Система ППАиДУ Комплексная (ППАиДУ)	В работоспособном состоянии	Акт от 17.05.2023	ГБУ «Жилищник Головинского района»	У	У
Система оповещения о пожаре Отсутствует				У	
Система ГС Вводы: Цокольные Разводка: Квартиры	В работоспособном состоянии	Акт №201-5 от 30.06.2022 г	АО «Мосгаз»	У	У
Система видеонаблюдения Прилегающей территории	В работоспособном состоянии Без видимых повреждений.	Н/п	Н/п	Н/о	У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром помещений, конструкций и инженерных систем с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные - из базы БТИ.
3. Необходимы регулярные проверки специализированными организациями систем электроснабжения, связи с ОДС с устранением обнаруженных дефектов.
4. Состояние систем инженерного обеспечения, обслуживаемых специализированными организациями, указано по информации управляющей организации на день обследования.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****Рекомендуется утепление стен****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. Здание требует выборочного капитального ремонта, при котором необходимо выполнить:
- утепление наружных стен на основании теплотехнического обследования конструкций.
2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты остальных элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.

Генеральный директор ООО**«СпецСтройЭксперт»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Заместитель директора по эксплуатации,****главный инженер ГБУ «Жилищник****Головинского района»**

_____ Т.Н. Дымбренев

_____ Д.А. Артемов

_____ Д.А. Артемов

_____ И.П. Зинков

оп: SSE_admin

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Солнечногорская ул.

дом № 5

корп. № 1

стр. №

Район / поселение: Головинский

АО САО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая организация ГБУ «Жилищник Головинского района»

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
5	7	36425	83	7501	5818	1683
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 1956 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2023 г.					61,8	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	Е	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,11
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				85,0
		Величина отклонения (%)				16,17

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 11.12.2018	№ С-18-0001424	Техническое состояние здания в целом	ОГР

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Ремонт дефектных участков стен. Утепление:	15		
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для малоомобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Оцинк. сталь 2470 кв.м	Кровля: Ослабление крепления отдельных листов. Утрата цинкового покрытия. Выполнена окраска эмалью.	У	25	У
	Свесы: Утрата цинкового покрытия желобов, поверхностная коррозия. Выполнена окраска эмалью.	У	25	У
	Стропильная система: Следы замачивания обрешетки.	Р	20	Р
	Чердак: Следы замачивания утеплителя, неисправность заполнений слуховых окон.	У	15	У
	Покрытие ж/б: Отсутствует.			
	Все элементы: Работоспособное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Р	25	Р
Водоотвод Наружный Материал: Оцинк. сталь	Просадка, растрескивание отмостки. Утрата отметов на отдельных водостоках.	У	20	У
Межпанельные стыки Отсутствуют				
Фасад 7285 кв.м Отделка стен: под расшивку Отделка цоколя: Окраска по штукатурке Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Загрязнение. Шелушение окрасочного слоя цоколя. Трещины в межоконных зонах раскрытием до 4 мм.	У	30	Н
Балконы 65 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 0 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 17 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы: Краевые сколы бетона кронштейнов, обнажение и коррозия рабочей арматуры.	Р	30	ОГР
	Лоджии:			
	Козырьки: Деформация стального покрытия		15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние балконов.	Р	30	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Силик.кирпич</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Множественные вертикальные трещины в межоконных зонах наружных стен шириной раскрытия до 4 мм. Замачивание, эрозия кладки в техподполье.	ОГР	30	ОГР
Подвал <i>Под частью здания</i> <i>498 кв.м</i>	Участки замачивания, повреждение отделки.	У	25	У
Тех. подполье <i>Отсутствует</i>				
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение:				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Отсутствует.			
	Крыльца: Сколы ступеней. Выбоины в покрытии.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Коррозия коробок и полотен входных дверей.	У	15	У
	Внутренняя отделка помещений: Локальные потертости, загрязнения.	У	15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Потертости, краевые сколы ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Краевые сколы плит перекрытия техподполья. Растрескивание межплитных швов.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>2 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Коррозия трубопроводов и за- порной арматуры. Выполнена окраска трубопроводов без удаления продуктов коррозии.	У	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Локальные участки повреждения теплоизоля- ции. Поверхностная коррозия трубопроводов.	У	20	У
	Этажи: Повреждение окраски трубопроводов. Сниже- ние теплоотдачи отопительных приборов из-за многолетних отложений.	У	25	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в техподполье.	У	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Закрытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Коррозия трубопроводов и за- порной арматуры. Выполнена окраска трубопроводов без удаления продуктов коррозии.	У	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений подводок. В отдельных квартирах выполнена замена на полипропи- леновые трубопроводы.	У	20	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в техподполье.	У	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Закрытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Коррозия трубопроводов и за- порной арматуры. Выполнена окраска трубопроводов без удаления продуктов коррозии.	У	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений. Отсутствие теплоизоляции на стояках.	У	20	У
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в техподполье.	У	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Растрескивание зачеканки. Следы протечек по раструбным соединениям. Протечки в техподполье.	У	30	Н
	Этажи: Повреждение окраски, поверхностная коррозия. Растрескивание зачеканки.	У	25	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в техподполье.	У	30	Н
Мусоропроводы <i>Отсутствуют</i> Мусорокамеры: <i>Отсутствуют</i>				

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Охранная (закрытие чердака, подвала, связь из подвала)</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	Акт от 31.05.2023 г.	ГБУ «Жилищник Головинского района»	У	У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 7 шт. гр.пасс.: 0 шт. в т.ч. навесные: 7 шт.	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Отсутствует					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: В подвале Кол-во ВРУ: 1 шт.	В работоспособном состоянии	Протоколы от 25.05.2023 г.	ООО «Элком-электро»	У	У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	Протоколы от 25.05.2023 г.	ООО «Элком-электро»	У	У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Отсутствует					
Система ППАиДУ Отсутствует					
Система оповещения о пожаре Отсутствует					
Система ГС Вводы: Цокольные Разводка: Квартиры	В работоспособном состоянии	Акт №387-4 от 29.07.22	АО «МОСГАЗ»	У	У
Система видеонаблюдения Прилегающей территории	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	Н/о	У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром помещений, конструкций и инженерных систем с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные - из базы БТИ.
3. Необходимы регулярные проверки специализированными организациями систем электроснабжения, связи с ОДС с устранением обнаруженных дефектов.
4. Состояние систем инженерного обеспечения, обслуживаемых специализированными организациями, указано по информации управляющей организации на день обследования.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. Здание требует выборочного капитального ремонта, при котором необходимо выполнить:
 - ремонт фасадов;
 - ремонт балконов;
 - ремонт дефектных участков стен;
 - замену систем ЦО, ГВС, ХВС, канализации в техподполье.
2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты остальных элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.

Генеральный директор ООО**«СпецСтройЭксперт»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Заместитель директора по эксплуатации,****главный инженер ГБУ «Жилищник****Головинского района»**_____
Т.Н. Дымбренев_____
Д.А. Артемов_____
Д.А. Артемов_____
И.П. Зинков

оп: SSE_admin

**ОТЧЁТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЖИЛОГО ДОМА**

по адресу: Солнечногорская ул.

дом № 7

корп. № 1

стр. №

Район / поселение: Головинский

АО САО

Назначение: Общежитие

Объединение собственников жилья

Управляющая организация
ООО УК «МГУ Сервис»**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ**

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
5	2	19060	0	3863	2578	1285
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 1956 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2023 г.					60,6	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	Е	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,11
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				85,0
		Величина отклонения (%)				16,17

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 24.12.2018	№ С-18-0015939	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Ремонт фасадов. Оконные заполнения:	35		
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система: Замена системы в техподполье.	30		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС	Устройство канала связи с ОДС.	100		
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Холодн. чердак</i> Кровля: <i>Оцинк. сталь</i> <i>1100 кв.м</i>	Кровля: Ослабление крепления отдельных листов. Утрата цинкового покрытия. Поверхностная коррозия картин.	У	25	У
	Свесы: Утрата цинкового покрытия желобов, поверхностная коррозия.	У	25	У
	Стропильная система: Следы замачивания обрешетки.	Р	20	Р
	Чердак: Следы замачивания, неисправность заполнений слуховых окон.	У	15	У
	Покрытие ж/б: Отсутствует.			
	Все элементы: Работоспособное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Р	25	Р
Водоотвод <i>Наружный</i> Материал: <i>Оцинк. сталь</i>	Просадка, растрескивание отмостки. Деформация секция водостока.	У	20	У
Межпанельные стыки <i>Отсутствуют</i>				
Фасад <i>3812 кв.м</i> Отделка стен: <i>под расшивку</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Загрязнение. Шелушение окрасочного слоя цоколя. Трещины в межоконных зонах раскрытием до 4 мм. Обрушение декоративных элементов межэтажного карниза. Участки эрозии кладки на торцевых фасадах.	Н	40	Н
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>0 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>2 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки: Деформация отливов.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Силик.кирпич</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Множественные вертикальные трещины в межоконных зонах наружных стен шириной раскрытия до 4 мм.	Р	30	ОГР
Подвал <i>Под всем зданием</i> <i>899 кв.м</i>	Участки замачивания, повреждение отделки.	У	25	У
Тех. подполье <i>Отсутствует</i>				
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение:				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Отсутствует.			
	Крыльца: Выбоины в покрытии площадок.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Коррозия коробок и полотен входных дверей.	У	15	У
	Внутренняя отделка помещений: Локальные потертости, загрязнения.	У	15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Потертости, краевые сколы ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Краевые сколы плит перекрытия техподполья. Растрескивание межплитных швов.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Полимеры</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Трубопроводы частично сталь- ные, выполняется замена участками по мере возникно- вения аварийных ситуаций. Коррозия трубопроводов и запорной арматуры. Выполнена окраска трубопроводов без удаления продуктов коррозии.	У	30	Н
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубо- проводов.	У	20	У
	Чердак: Локальные участки повреждения теплоизоля- ции. Поверхностная коррозия стальных участков трубо- проводов (магистралей).	У	20	У
	Этажи: Повреждение окраски трубопроводов. Сниже- ние теплоотдачи отопительных приборов из-за многолетних отложений.	У	25	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в техподполье.	У	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Полимеры</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Трубопроводы частично сталь- ные. Коррозия трубопроводов и запорной арматуры. Выполнена окраска трубопроводов без удаления про- дуктов коррозии.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубо- проводов.	У	20	У
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений. Отсутствие теплоизоляции на стояках.	У	20	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в подвале.	Н	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Полимеры</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Трубопроводы частично сталь- ные. Коррозия трубопроводов и запорной арматуры. Выполнена окраска трубопроводов без удаления про- дуктов коррозии.	У	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений. Отсутствие теплоизоляции на стояках.	У	20	У
	Внутренний пожарный водопровод: Укомплектован, под давлением.	У	5	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в подвале.	У	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Отдельные отводы выполнены фасонными элементами 90°. Нарушение нормативных углов уклона.	У	10	У
	Этажи: Негерметичность отдельных соединений отводов.	У	10	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	10	У
Мусоропроводы <i>Отсутствуют</i> Мусорокамеры: <i>Отсутствуют</i>				

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Отсутствует</i>				Н	Н
Вентиляция	В работоспособном состоянии	Акт от 30.05.2023 г.	ООО «Гудсервис», ООО «Вентсистема»	У	У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>0 шт.</i> гр.пасс: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>					
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>В подвале</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	Протокол №7668-2/3 от 17.02.2023	ООО «ЛабТестЭнерго»	У	У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Протокол №7668-2/3 от 17.02.2023	ООО «ЛабТестЭнерго»	У	У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>				У	
Система ГС Вводы: <i>Цокольные</i> Разводка: <i>Квартиры</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п	У	У
Система видеонаблюдения <i>Отсутствует</i>					

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром помещений, конструкций и инженерных систем с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные - из базы БТИ.
3. Необходимы регулярные проверки специализированными организациями систем электроснабжения, связи с ОДС с устранением обнаруженных дефектов.
4. Состояние систем инженерного обеспечения, обслуживаемых специализированными организациями, указано по информации управляющей организации на день обследования.
5. В сентябре 2023 г. решением собственников изменена управляющая компания на ООО УК «МГУ Сервис».

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. Здание требует выборочного капитального ремонта, при котором необходимо выполнить:
 - ремонт фасадов;
 - ремонт дефектных участков стен;
 - замену систем ЦО, ГВС, ХВС в техподполье;
 - устройство канала связи с ОДС.
2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты остальных элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.

**Генеральный директор ООО
«СпецСтройЭксперт»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Генеральный директор ООО УК «МГУ
Сервис»**_____
Т.Н. Дымбренев_____
Д.А. Артемов_____
Д.А. Артемов_____
Е.А. Чукин

оп: SSE_admin

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Флотская ул.**

дом № **34**

корп. № **3** стр. №

Район / поселение: **Головинский**

АО САО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая **ГБУ «Жилищник Головинского района»**
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
16	1	24987	111	5260	5253	7
Серия проекта: П-68			Год постройки/реконстр.: 1985 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2023 г.					27,7	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	Е	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,09
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				15,42

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 19.12.2018	№ С-18-0001926	Техническое состояние здания в целом	ОГР

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.	Герметизация стыков.	40	2020	15
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Ремонт дефектных участков стен. Утепление:	15		
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система: Замена системы в техподполье.	40		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система: Замена системы в техподполье.	40		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена.	100		
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: Замена системы в техподполье.	40		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Ремонт системы мусороудаления.	35		
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для малоомобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>541 кв.м</i>	Кровля: Потертости рубероидного ковра. Локальные вздутия, застойные зоны.	У	15	У
	Свесы: Коррозия деформация фартуков и ограждений	У	10	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Повреждения отделки.	У	15	У
	Покрытие ж/б: Следы протечек на конструкциях.	Р	10	Р
	Все элементы: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Р	15	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Растрескивание отмостки, отсутствие водоотводящих лотков.	У	25	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Растрескивание герметика, выборочный ремонт	Н	10	У
Фасад <i>4997 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка плиткой</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Сколы блоков, утрата облицовочных плиток.	У	25	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>126 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>2 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>6 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Следы потеков на отдельных плитах, повреждение окраски экранов.	Р	25	Р
	Козырьки: Коррозия стальных элементов, шелушение окрасочного слоя.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	Р	25	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не соответствуют</i>	Замачивание стен и перегородок в техподполье, локальные участки эрозии. По сведениям собственников образование конденсата на внутренней поверхности наружных стен в зимнее время.	ОГР	30	ОГР
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение отделки стен и перегородок, растрескивание стяжки пола.	У	25	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение:				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Локальные загрязнения, естественный износ.	У	15	У
	Крыльца: Сколы ступеней, повреждение окрасочного слоя.	У	15	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Коррозия коробки входной двери, рассыхание внутриподъездных дверей, отсутствие фурнитуры на отдельных окнах.	У	15	У
	Внутренняя отделка помещений: Локальные загрязнения, естественный износ.	У	15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние, дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Сколы отдельных ступеней, загрязнение.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в межплитных швах, замачивание в узлах пропуска инженерных коммуникаций.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Коррозия трубопроводов и сварных соединений. Участки повреждения теплоизоляции. Капельные течи по фланцевым соединениям.	Н	35	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Коррозия трубопроводов и сварных соедине- ний. Участки повреждения теплоизоляции.	У	25	У
	Этажи: Повреждение окраски трубопроводов, точечная коррозия сварных и резьбовых соединений. В МОП по- вреждение крепления конвекторов к стенам. Утрата экранов конвекторов.	У	25	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в техподполье.	Н	35	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Коррозия трубопроводов и сварных соединений. Участки повреждения теплоизоляции. Капельные течи по фланцевым соединениям.	Н	35	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Коррозия трубопроводов и сварных соедине- ний. Участки повреждения теплоизоляции.	У	25	У
	Этажи: Коррозия сварных соединений. Неисправность отдельной арматуры.	У	25	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в техподполье.	Н	35	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Коррозия трубопроводов и сварных соединений. Участки повреждения теплоизоляции. Капельные течи по фланцевым соединениям.	Н	35	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Коррозия сварных соединений. Неисправность отдельной арматуры.	У	25	У
	Внутренний пожарный водопровод: Под давлением. Неукомплектованность отдельных шкафов. Коррозия резьбовых соединений	У	25	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в техподполье.	Н	35	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Следы подтеков по раструбным соединениям. Растрескивание зачеканки.	У	25	У
	Этажи: Следы подтеков по раструбным соединениям и отводам.	У	25	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	25	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Интенсивная коррозия, деформация мусороприемных клапанов.	Н	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	Акты от 03.05.2023 г.	ООО «Аврора»	У	У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	Акт 27.05.2023г.	ГБУ «Жилищник Головинского района»	У	У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс.: <i>1 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	Акты от 03.05.2023 г.	ООО «Аврора»	У	У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Акты от 03.05.2023 г.	ООО «Аврора»	У	У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	Протоколы от 12.06.2023 г.	ООО «Элком-электро»	У	У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Протоколы от 12.06.2023 г.	ООО «Элком-электро»	У	У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Протоколы от 12.06.2023 г.	ООО «Элком-электро»	У	У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В работоспособном состоянии	Акт от 17.05.2023 г.	ГБУ «Жилищник Головинского района»	У	У
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>				У	
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии Без видимых повреждений.	Н/п	Н/п	Н/о	У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром помещений, конструкций и инженерных систем с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные - из базы БТИ.
3. Необходимы регулярные проверки специализированными организациями систем электроснабжения, связи с ОДС с устранением обнаруженных дефектов.
4. Состояние систем инженерного обеспечения, обслуживаемых специализированными организациями, указано по информации управляющей организации на день обследования.
5. Уточнено отсутствие системы оповещения о пожаре.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****Рекомендуется утепление стен****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. Здание требует выборочного капитального ремонта, при котором необходимо выполнить:
 - ремонт дефектных участков стен на основании теплотехнического обследования;
 - замену систем ЦО, ГВС, ХВС в техподполье;
 - ремонт системы мусороудаления.
2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты остальных элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.

Генеральный директор ООО**«СпецСтройЭксперт»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Заместитель директора по эксплуатации,****главный инженер ГБУ «Жилищник****Головинского района»**_____
Т.Н. Дымбренев_____
Д.А. Артемов_____
Д.А. Артемов_____
И.П. Зинков

оп: SSE_admin

**ОТЧЁТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЖИЛОГО ДОМА**по адресу: **Флотская ул.**дом № **82/6**

корп. №

стр. № **1**Район / поселение: **Головинский**
Объединение собственников жилья**АО САО****Назначение: Общежитие****Управляющая** **АО «ПЕРВЫЙ СМТ»**
организация**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ**

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
4	2	6644	21	1404	1191	213
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 1957 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2023 г.					56,3	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания		F	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м			0,13
			Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)			85,0
			Величина отклонения (%)			37,29

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание
-------------	---------	--------------------------

Выводы по результатам предыдущего обследования

Дата: 24.12.2018	№ С-18-0001335	Техническое состояние здания в целом	ОГР
-------------------------	-----------------------	--------------------------------------	------------

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: Замена.	100		
	Свесы: Замена.	100		
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: Замена кровли и свесов.	50		
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы: Ремонт.	50		
	Лоджии:			
	Козырьки: Ремонт.	20		
	Эркеры:			
	Все элементы: Ремонт балконов и козырьков.	50		
Стены	Ремонт: Ремонт. Утепление:	30		
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена.	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: Замена системы на этажах.	50		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Оцинк. сталь 712 кв.м	Кровля: Выполнено устройство рубероидного ковра по стальной оцинкованной кровле.	Н	30	Н
	Свесы: Деформация желобов, коррозия ограждений.	Н	30	Н
	Стропильная система: Растрескивание стропил. Следы замачивания обрешетки.	Р	20	Р
	Чердак: Загрязнение. Неисправность заполнений слуховых окон.	У	15	У
	Покрытие ж/б: Отсутствует.			
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли и свесов.	Н	30	Н
Водоотвод Наружный Материал: Оцинк. сталь	Растрескивание и просадка отмостки. Расстыковка звеньев водостока.	У	30	Н
Межпанельные стыки Отсутствуют				
Фасад 1329 кв.м Отделка стен: под расшивку Отделка цоколя: Облицовка Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Выветривание раствора из швов кладки. Локальные загрязнения. Замачивание стен в зоне устройства водосток. Выборочный ремонт.	У	25	У
Балконы 20 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 2 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 3 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы: Сколы защитного слоя бетона. Обнажение и коррозия рабочей арматуры.	ОГР	50	ОГР
	Лоджии:			
	Козырьки: Деформация стального покрытия, прогибы. Коррозия стальных каркасов.	ОГР	20	ОГР
	Эркеры:			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние балконов и козырьков.	ОГР	50	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Силик.кирпич</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Трещины в подоконных зонах раскрытием до 3 мм.	ОГР	15	ОГР
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под частью здания</i>	Замачивание конструкций, повреждение отделки.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение:				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Отсутствует.			
	Крыльца: Растрескивание штукатурного слоя, повреждение окраски. наличие контруклонов к зданию.	У	15	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание деревянных переплетов, коррозия коробок и полотен входных дверей.	У	15	У
	Внутренняя отделка помещений: Участки повреждения, шелушения окрасочного слоя. Потертости, локальные загрязнения.	У	15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Сколы защитного слоя, обнажение и коррозия арматуры интегрированных косоуров.	Р	15	ОГР
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Сколы защитного слоя, обнажение и коррозия арматуры плит перекрытия техподполья.	Р	30	ОГР

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Повреждение теплоизоляции, коррозия трубопроводов и резьбовых соединений.	У	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Повреждение теплоизоляции, коррозия трубо- проводов и резьбовых соединений.	У	25	У
	Этажи: Коррозия трубопроводов, сварных и резьбовых соединений. Неисправность запорной арматуры.	У	25	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	25	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Повреждение теплоизоляции, коррозия трубопроводов и резьбовых соединений.	У	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: Коррозия трубопроводов, сварных и резьбовых соединений. Неисправность запорной арматуры.	У	25	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	25	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Закрытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Повреждение теплоизоляции, коррозия трубопроводов и резьбовых соединений.	У	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Коррозия трубопроводов, сварных и резьбовых соединений. Неисправность запорной арматуры.	Н	30	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы на этажах.	Н	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Закрытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Следы протечек по отводам и раструбам.	У	25	У
	Этажи: Следы протечек по отводам и раструбам.	У	25	У
	Вся система: Удовлетворительное состояние. Дефекты устранимы текущим ремонтом.	У	25	У
Мусоропроводы <i>Отсутствуют</i> Мусорокамеры: <i>Отсутствуют</i>				

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Отсутствует</i>		Н/п	Н/п	Н	Н
Вентиляция	В работоспособном состоянии	Акт № 09 от 30.05.2023 г.	ООО «- ГУДСЕРВИС » , ООО «Вент-система»	У	У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>0 шт.</i> гр.пасс.: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>					
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии Групповые и распределительные сети выполнены кабелями с алюминиевыми жилами.	Протокол 7668-3/3 от 17.02.2023	ООО «ЛабТестЭнерго»	У	У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Отсутствует</i>					
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У
Система ГС Вводы: <i>Цокольные</i> Разводка: <i>Квартиры</i>	В работоспособном состоянии	Н/п	Н/п	У	У
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии Без видимых повреждений	Н/п	Н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром помещений, конструкций и инженерных систем с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные - из базы БТИ.
3. Необходимы регулярные проверки специализированными организациями систем электроснабжения, связи с ОДС с устранением обнаруженных дефектов.
4. Состояние систем инженерного обеспечения, обслуживаемых специализированными организациями, указано по информации управляющей организации на день обследования.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. Здание требует выборочного капитального ремонта, при котором необходимо выполнить:
 - замену кровли и свесов;
 - ремонт водостока;
 - ремонт дефектных балконов;
 - ремонт поврежденных участков лестниц;
 - ремонт поврежденных участков перекрытий;
 - замену системы ХВС на этажах.
2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты остальных элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.

Генеральный директор ООО**«СпецСтройЭксперт»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Генеральный директор АО «ПЕРВЫЙ****СМТ»**_____
Т.Н. Дымбренев_____
Д.А. Артемов_____
Д.А. Артемов_____
М.М. Саморуков

оп: SSE_admin