

## Müşteri ifadesi / Atölye tespitı

### Müşteri şikayetisi:

—

### Atölye tespitı:

- Bir teslimat kontrolü/servis/bakım/onarım (vb.) sırasında bellekte bir vaka kayıtlıdır:



NOT

Vaka bellek kayıtları tek başına veya başka vakalarla birlikte kayıtlı olabilir:

Fren kontrol ünitesinde (ariza teşhis adresi: 0003) aşağıdaki vakalardan biri veya birkaç vaka belleğine pasif/geçici olarak kaydedilmiştir:

- U041600:** ESP Tutarlı sinyal
- B2F0100:** Geliştirme kodu 1
- C101AF1:** Sol ön tekerlek hızı sensörü Manyetik alan çok küçük
- C101CF1:** Sol arka tekerlek hızı sensörü Manyetik alan çok küçük
- C101BF1:** Sağ ön tekerlek hızı sensörü Manyetik alan çok küçük
- C101DF1:** Sağ arka tekerlek hızı sensörü Manyetik alan çok küçük
- U042200:** Araç bilgisayarı 1/ Merkezi elektrik kontrol ünitesi/ SisElCen Tutarlı sinyal
- U044700:** Veri yolu modülü 1 ariza teşhis arayüzü Tutarlı sinyal
- C114602:** Lastik kontrol sistemi Sinyal hatası
- U14D900:** Veri yolu ariza teşhis arayüzü kontrol ünitesi Mesaj eksik
- C1246F5:** Elektromekanik park freni Test tezgahı modu etkin
- U303400:** Kimlik doğrulaması iletişim takibi Anahtar/sertifika yok veya geçersiz
- U104C00:** Geri sürüs asistanı kontrol ünitesi İletişim yok
- U104D00:** Geri sürüs asistanı kontrol ünitesi Tutarlı sinyal
- C1254F0:** Konfor sistemi merkezi kontrol ünitesi Tutarlı fren lambası sinyali

- **U015900:** Park yardımcı kontrol ünitesi iletişim yok
- **C100C01:** Elektromekanik park freni butonu Elektrik arızası
- **U040100:** Motor kontrol ünitesi Tutarsız sinyal
- **U042000:** Servo direksiyon kontrol ünitesi Tutarsız sinyal
- **U300100:** Kontrol Modülü Yanlış Kapanma

#### Doküman geçmişi:

Öge no./Revizyon no.:	İçerik / Değişiklik tipi:
2076560/1	İlk yayın.

#### **!** NOT

Aşağıdaki revizyonun tek nedeni TPI başlık bilgisindeki değişiklikler ise, bu tablonun içeriği değişmeyecektir.

#### Teknik açıklama

#### **!** NOT

Kontrol ünitelerine kaydedilen vaka belleği girişleri göz ardı edilebilir/silinebilir. Öncelikle tam arıza teşhis raporunu çevrim içi olarak gönderin. Kontrol ünitesi vaka belleklerindeki girişler araç fonksiyonlarını veya diğer elektrik sistemlerini etkilemez. Çalışmaya ilişkin herhangi bir fonksiyon kısıtlaması/müşteri şikayetisi yok.

#### **!** NOT

Yukarıdaki vaka bellek kaydına ilişkin aktif bir müşteri şikayeti varsa lütfen bir "teknik başvuru" oluşturun ve ilgili distribütöre/Teknik Destek departmanına gönderin.

#### Seri uygulama

—

#### Önlem

—