

Müşteri ifadesi / Atölye tespitı

Müşteri şikayetisi:

- Frenler sıcakken ve fren pedalı etkinleştirilmeden düşük hızlarda sesler

Atölye tespitı:

- Şikayete neden olan durum tespit edilebiliyor.
- Sesler, yaklaşık 240 - 250 Hz değerinde ve açık şekilde fren sistemine bağlanabilmektedir.

Dokümana ait geçmiş veriler:

| İşlem No./Revizyon numarası: | Değişiklik tipi: |
|------------------------------|--|
| 2065976/5 | Değişiklik: <ul style="list-style-type: none">Başlık bilgileriÖnlem metni |

NOT

Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.

Teknik açıklama

Brembo fren sisteminin (bkz. Resim 1) kusursuz frenleme performansı nedeniyle, tekrar eden frenlemelerde bile fren parçaları çok yüksek sıcaklıklara erişir. Tekrar eden sert frenleme işlemleri arasında yetersiz soğutma evreleri bulunuyorsa, ürününde değişiklikler meydana gelebilir. Bu değişiklikler aracın güvenliğini etkilemeye de, özellikle gürültü başta olmak üzere konforuna etki eder.




Resim 1: Brembo fren sistemine ait örnek görünüm

Seri uygulama

- - -

Önlem

- Ön aksın her bir fren kaliperine iki balans ağırlığını (YP No.: 1K0.615.409 sabitleme civataları (YP No.: N.106.476.02) yardımıyla (bkz. Resim 2) 8 Nm +/- 1 sıkma torkuyla takın. Sabitleme civatalarının üzerine kilitleme sıvısı (YP No.: D.185.400.A3 uygulayın.



Resim 2: Kontra ağırlıkların 1K0.615.409 ve sabitleme civatalarının N.106.476.02 örnek görünümü (pozisyon 6, sarı).

NOT

- Yukarıda açıklanmış ses frekansından dolayı, fren sistemine ait fren diskleri veya fren balataları değiştirilmemelidir. Fren sisteminin termal aşırı yüklenmesi nedeniyle tekrar eden onarımıları önlemek amacıyla, müşteriye "Teknik arka plan" bölümünde açıklanan nedeni açıklayın.
- Bu şikayetle ilgili teknik bir onarım başvurusu durumunda, Ürün Desteği daha fazla bilgi/tavsiye sağlayamaz.

Faturalandırma Bilgileri

NOT

Fren sisteminde aşınma belirtileri ve/veya aşırı termal yüklenme durumunda garanti hizmetleri faturalandırması uygun değildir.

OP notları

NOT

- Bu TPI'da sunulan orijinal yedek parça (YP) numaraları yayına tarihindeki geçerli YP numaralarıyla aynıdır. SEAT YP kataloğunun ara güncellemesi nedeniyle bazen farklılıklar oluşabilir. Bu durumda SEAT YP kataloğunda güncel YP numarası ve endeksleri geçerlidir.
- Onarım öncesinde her durumda yedek parçanın stoklarda olup olmadığını kontrol edin.

| YP numarası | Açıklama | Adet |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 1K0.615.409 | Balans ağırlıkları | 4 (taraf başına iki) |
| N.106.476.02 | Sabitleme civataları | 4 (taraf başına iki) |
| D.185.400.A3 | Kilitleme sıvısı | her taraf için 0,2 |

İhtiyaç durumunda parçanın en yeni sürümüne YP kataloından bakılabilir.