

Müşteri ifadesi / Atölye tespitı

Müşteri şikayeti:

Radyo sesi kendiliğinden kışılıyor, CD sürücüsü çalışmıyor, ekran zor görülmüyor veya aydınlatması az, yavaş tepki veriyor veya kapalı.

Atölye tespitı:

Şikayete neden olan durum tespit edilebiliyor.

- Müşteri radyoyu yüksek ses seviyelerinde kullanıyor.
- Bilgilendirme ünitesinin (5F) sıcaklığının hızlı yükseldiği kontrol edilebilir (30-60 dakikada).
- Bilgilendirme ünitesinde (5F) B2008F0 farklılığı kayıtlıdır: Fazla ısınma emniyeti nedeniyle fonksiyon sınırlaması.

MEDIA SYSTEM TOUCH / TOUCH +BT / COLOUR kontrol ünitesinde vaka bellek kaydı kayıtlıdır:

- B2008F0** Fazla ısınma emniyeti nedeniyle fonksiyon sınırlaması. Geçici.

<input type="checkbox"/> Ereignisspeichereinträge:	
Fault memory entry	
Number :	B2008F0: Function restriction due to excess temperature protection
Error type 2 :	passive/sporadic
Symptom :	1547
Status :	00001000
<input type="checkbox"/> Standard ambient conditions:	
Date :	24/04/14
Time :	15:19
Mileage (DTC) :	6064
Priority :	6
Frequency counter :	2
Unlearning counter / driving cycle :	185
<input type="checkbox"/> Extended ambient conditions:	
Dynamic environmental data	02 86 8B 18 63 77 0B 78 18 64 FF FF FF
Voltage terminal 30	13.9 V
System_Temperature_Sensor_2	69 °C
Minimum value	-39 °C
Maximum value	70 °C
System_Temperature_Sensor_3	205 °C
Minimum value	205 °C
Maximum value	205 °C

Resim 1: Vaka kaydının örnek görünümü.

Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2042370/5	Değişiklik: <ul style="list-style-type: none">Başlık bilgileriTeknik arka plan



Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.

Teknik açıklama

Radyonun maruz kaldığı sıcaklık cihazın kullanım ömrüne etki eder. MIB Entry (nesil 1) cihazları fazla ısınmayı önleyecek bir emniyet sistemi ile tasarlanmıştır. Bu nedenden ötürü cihaz sensörü bir sıcaklık artışı algılandığında gündeme gelen bir vaka kaydeder ve sisteme mevcut olan ısını önlemek için gerekli önlemleri alır. Örneğin ses gücünün (düşük ses seviyesi), CD çaların ayarlanması, ekran arka planının hassaslığının sınırlanması, tepkime hızının azaltılması veya sıcaklığa göre cihazın kapatılması yardımıyla.



NOT

Bu nedenle parçaların değişimi gereklidir ve garanti üzerinden bir uygulamanın reddedilmesini sebep olabilir.

Seri uygulama

Önlem

?These documents are exclusively for internal use.