

## Müşteri ifadesi / Atölye tespitı

### Müşteri şikayetisi:

- Sürücü asistan sistemleri çalışmıyor.
- Gösterge panelinde hava yastığı uyarı ışığı yanıyor.

### Atölye tespitı:

- Bir hava yastığı ünitesi (vb.) onarımı, değişimi sırasında hava yastığı kontrol ünitesinde (ariza teşhis adresi: 0015) aşağıdaki vaka kayıtlarının olduğu tespit edilmiştir:
  - C115E54 - Atalet sensörleri - Temel ayar yok  
*ve/veya*
  - Hava yastığı ünitesi değiştirildikten sonra kaydedilen vaka kayıtları:
    - U101300 - Kontrol ünitesi kodlanmamış (kalıcı)  
*ve/veya*
    - B201F00 - PreCrash konfigüre edilmemiş

### Doküman geçmişi:

Öge no./Revizyon no.:	Değişiklik tipi:
2077192/1	İlk yayın.

#### **! NOT**

Aşağıdaki revizyonun tek nedeni TPI başlık bilgisindeki değişiklikler ise, bu tablonun içeriği değiştirilmez.

### Teknik açıklama

UNECE model versiyonunda, Hava yastığı kontrol ünitesine (ariza teşhis adresi: 0015) herhangi bir müdahalede bulunduktan sonra atalet sensörlerinin adaptasyonunu etkileyen teknik konfigürasyon sorunu.

### Seri uygulama

- - -

### Önlem

- Hava yastığı kontrol ünitesi (ariza teşhis adresi 0015) atalet sensörleri için bir temel ayar gerçekleştirin.

### Faturalandırma Bilgileri

#### **! NOT**

Herhangi bir parça değişimi bu bağlamda tavsiye edilmez ve gereksiz değişim olarak değerlendirilebilir.