

## Müşteri ifadesi / Atölye tespitleri

DSG şanzıman, vitesi çok erken küçülüyor.



NOT

Bu yalnızca kilometresi çok düşük olan araçlar için geçerlidir.

## Doküman geçmişi:

Öge No. / Revizyon no.:	Değişiklik tipi:
2038583/2	<p>Değişiklik yeri:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Başlık bilgisi.</li><li>• Müşteri şikayetleri / Atölye tespitleri.</li><li>• Önlem.</li><li>• Faturalandırma bilgileri.</li></ul>



NOT

Aşağıdaki revizyonun tek nedeni TPI başlık bilgisindeki değişiklikler ise, bu tablonun içeriği değiştirilmez.

## Teknik açıklama

Bu, kick-down adaptasyonu gerçekleştirilmemiş için meydana gelmektedir.

## Seri uygulama

07.10.2010 tarihinden itibaren, VSS\*\*\*6J\*BR064225 şasi numarası için iyileştirmelerin uygulanması.

## Önlem

Müşterinin şikayette bulunması halinde, söz konusu sorun teyit edildikten sonra aşağıdaki onarım prosedürü izlenmelidir:



NOT

Prosedürleri doğru şekilde gerçekleştirmek ve gerekli takım-teçhizatın kullanım ve referans bilgilerini edinmek için ilgili SEAT Atölye El Kitabına bakın.

- Kick-down adaptasyonunu gerçekleştirin.
- Motor kontrol ünitesinin kendi kendine arıza teşhisinde arıza meydana gelirse Kick-down noktası adaptasyonu, sonuç değerini seçin.
- Burada 0 değeri belirirse, temel ayarlarda Kick-down adaptasyonunun doğrulanması seçeneğini seçin, adaptasyonu gaz pedalına sonuna kadar basarak başlatın ve **Temel ayar tamamlandı** mesajı belirene kadar bekleyin.
- Ardından kick-down vites değiştirme noktası adaptasyonu, sonuç değerinde 1 değerinin belirip belirmediğini **kontrol edin**.



NOT

Gerekçesiz onarımlar veya parça değişimleri garanti talebinin reddine neden olabilir.

## Faturalandırma Bilgileri

**! NOT**

Üretici tarafından garanti işleminin daha kolay yürütülmesi için, TPI numarası (işlem numarası) mutlaka belirtilmelidir. "DISS/SAGA Kopplung" kullanılan pazarlarda, TPI numarası DISS sisteminden otomatik olarak kopyalanır. "DISS/ SAGA Kopplung" kullanılmayan pazarlarda, "MST işlem numarası (Teknik Servis El Kitabı)" alanına TPI numarası manuel olarak girilmelidir.

İşçilik No.	İşçilik tanımı	Birim Süre (TU)
24 70 25 99	Kick-down noktasının temel ayarı: tamamlandı	30 1)

1) Belirtilen süreler sadece bu TPI için geçerlidir. Garanti talebinde bulunurken, süreci kolaylaştmak için lütfen kullanılan TPI numarasını da dahil edin.

**! NOT**

Bu TPI'de belirtilen işçilik süreleri, bu yayının tamamlandığı tarihte geçerli olan zaman birimlerine denktir. İşçilik Kataloğu'nda sonradan gerçekleştirilen olası güncellemlerden dolayı birim sürelerde (TU) küçük değişiklikler olabilir. İşçilik Kataloğına göre halihazırda yürürlükte olan süreler geçerli olup, manuel olarak girilen işçilikler buna dahil değildir (... 99).