

Müşteri ifadesi / Atölye tespitleri

Müşteri şikayetleri:

Atölye tespitleri:

- Teslimat muayenesi/bakım/onarım vb. sırasında, hava yastığı kontrol ünitesinde (ariza teşhis adresi 0015) YP no. 5QF.959.655.BG ve SW 0105 ile aşağıdaki vaka bellek kayıtlarının (kalıcı/geçici) kaydedildiği tespit edildi:
 - B2F0200 – Geliştirme kodu 2. Semptom 11469312
 - U140000 – Düşük gerilim nedeniyle kısmı fonksiyon. Semptom 16759553

Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2072774/1	İlk yayın

NOT

Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.

Teknik açıklama

NOT

Kontrol ünitesinde kayıtlı vaka bellek kayıtları yok sayılabilir/ silinebilir. Lütfen eksiksiz doldurulan arıza teşhis protokolünü gönderin. Kontrol ünitesindeki ilgili vaka bellek kayıtları işlevlerine veya elektrik sistemlerinin çalışmasına bir etkisi yoktur. Fonksiyon ile ilgili bir fonksiyon kısıtlaması/ müşteri şikayeteti mevcut değildir ve araç müşteriye teslim edilebilir.

Seri uygulama

SW 0115 standart uygulama ile TH 36/2024'de çözüm.

Önlem

NOT

Onarımı durdurun. Herhangi bir onarım önlemi gerçekleştirilmeyin.

Faturalandırma Bilgileri

NOT

Bu nedenle parçaların değişimi önerilmemektedir ve değiştirilmesi halinde ise yetkisiz değişim olarak değerlendirilebilir.