

Ефремов Алексей Игоревич ЭФБО-10-23

Лабораторная 6

Кадры УП	Комментарий
%05	Главный кадр, номер УП 05
T2	Вызов инструмента
G90	Выбор системы координат - абсолютные координаты
G97 M3 S400	Включаем вращение шпинделя
G0 X66 Z0	Подвод в точку 1 перед торцом
G96 S150	Постоянная скорость резания 150
G1 G95 X-2 F0.2 M8	Переход в точку 2
Z2 M9	Точка 3
G96 S250	Постоянная скорость резания 250
G0 X60	Переход в точку 4
G1 G95 Z-56 F0.1 M8	Переход в точку 5
X86	Переход в точку 6
G97 S400 M9	Холостое вращение шпинделя
G0 X100 Z50	Уход в безопасную точку
T3	Вызов инструмента
G97 M3 S400	Включаем вращение шпинделя
G0 X63 Z-12	Подвод в точку 7
G96 S80	Постоянная скорость резания 80
G1 G95 X56 F0.06 M8	Переход в точку 8
G0 X63 Z-12	Подвод в точку 7
G97 S400 M9	Холостое вращение шпинделя
G0 X100 Z50	Уход в безопасную точку
T4	Вызов инструмента
G97 M3 S400	Включаем вращение шпинделя
G0 X63 Z-29	Подвод в точку 9

Кадры УП	Комментарий
G96 S100	Постоянная скорость резания 100
G1 G95 X48 F0.08 M8	Переход в точку 10
X63	точка 9
Z-34	точка 11
X48	точка 12
X63	точка 11
Z-39	точка 13
X48	точка 14
X63	точка 13
Z-44	точка 15
X48	точка 16
X63	точка 15
G97 S400 M9	Холостое вращение шпинделя
G0 X100 Z50	Уход в безопасную точку
M5	Остановка шпинделя
M2	Конец программы