

Ефремов Алексей Игоревич

ЭФБО-10-23

Лабораторная 9

Кадры УП	Комментарий
%05	Главный кадр, номер УП 05
T2	Вызов инструмента
G90	Выбор системы координат - абсолютные координаты
G97 M4 S400	Включаем вращение шпинделя
G0 X40 Z2	Подвод в точку 1 перед торцом
G96 S260	Постоянная скорость резания 150
G1 G95 Z-12 F0.07 M8	Переход в точку 2
Z-14 X44	Точка 3
Z-45	Точка 4
Z-60,5 X31	Точка 5
X24	Точка 6
Z2	Точка 7
G97 S400 M9	Холостое вращение шпинделя
G0 X200 Z70	Уход в безопасную точку
T3	Вызов инструмента
G97 M3 S400	Включаем вращение шпинделя
G0 X32 Z2	Подвод в точку 8
G96 S80	Постоянная скорость резания 80
G1 G95 Z-17,5 F0.05 M8	Переход в точку 9
X40	Точка 10
X46	Точка 11

X32	Точка 9
Z2	Точка 8
G97 S400 M9	Холостое вращение шпинделя
G0 X200 Z70	Уход в безопасную точку
T4	Вызов инструмента
G97 M3 S400	Включаем вращение шпинделя
G0 X32 Z7	Подвод в точку 8(правее на 5 мм из-за ширины инструмента)
Z-23,5	Точка 12
G96 S120	Постоянная скорость резания 120
G1 G95 X46 F0.1 M8	Переход в точку 13
X48	Точка 14
X46	Точка 13
Z-28,5	Точка 15
X48	Точка 16
X46	Точка 15
Z-33,5	Точка 17
X48	Точка 18
X46	Точка 17
Z-38,5	Точка 19
X32	Точка 20
G0 Z7	Подвод в точку 8(правее на 5 мм из-за ширины инструмента)
G97 S400 M9	Холостое вращение шпинделя
G0 X200 Z70	Уход в безопасную точку
M5	Остановка шпинделя
M2	Конец программы