Historique des interventions : POMPE-A-01

Rubrique	Contenu
Équipement	POMPE-A-01, pompe Pompall HX-200
Famille	Pompes centrifuges
Date d'installation	2024-11
Édition	v1.0 (2026-10)
Diffusion	Techniciens pompes et responsables

Ce document regroupe les interventions enregistrées sur la pompe depuis sa première maintenance préventive. Le tableau récapitulatif figure en page 2, les fiches détaillées en pages 3 et 4 et la synthèse en page 5.

Information. Historique fictif établi pour le projet pédagogique MaintiDoc. Les intervenants sont identifiés par un code, sans donnée personnelle.

Tableau des interventions

Tableau 2.1 : Interventions sur POMPE-A-01

Ticket	Date	Type	Code	Résumé	Statut
TCK-2025-0112	2025-02-14	Maintenance préventive	-	Contrôle des roulements et vidange du carter de palier selon la procédure PROC-PA-02 v1 (couple du bouchon de vidange 18 N·m).	Clos
TCK-2025-0231	2025-08-12	Alarme	E41	Température de palier relevée à 87 °C, niveau d'huile bas. Complément d'huile, surveillance pendant 48 h.	Clos
TCK-2026-0044	2026-01-20	Alarme	E57	Fuite de la garniture mécanique constatée. Garniture remplacée.	Clos
TCK-2026-0187	2026-09-30	Alarme	E33	Vibration intermittente au-dessus de 4,5 mm/s. Contrôle d'alignement planifié.	Ouvert

Fiches d'intervention (1/2)

TCK-2025-0112 : Maintenance préventive, 2025-02-14

Rubrique	Détail
Intervenant	Tech-P1
Durée	3 h
Opérations	Contrôle des roulements, vidange du carter de palier (huile ISO VG 46, 0,8 L)
Référence	Procédure PROC-PA-02 v1 (2023-06), couple du bouchon de vidange 18 N·m
Observations	Rien à signaler
Statut	Clos

TCK-2025-0231 : Alarme E41, 2025-08-12

Rubrique	Détail
Intervenant	Tech-P2
Constat	Température de palier relevée à 87 °C ; niveau d'huile bas
Action	Complément d'huile ; surveillance pendant 48 h
Observations	Température revenue à la normale sans nouvelle alarme
Statut	Clos

Fiches d'intervention (2/2)

TCK-2026-0044 : Alarme E57, 2026-01-20

Rubrique	Détail
Intervenant	Tech-P1
Durée	6 h
Constat	Fuite de la garniture mécanique constatée au drain
Action	Garniture mécanique remplacée ; contrôle d'étanchéité après remise en service
Statut	Clos

TCK-2026-0187 : Alarme E33, 2026-09-30

Rubrique	Détail
Intervenant	Tech-P2
Constat	Vibration intermittente au-dessus de 4,5 mm/s
Action prévue	Contrôle d'alignement moteur-pompe
Statut	Ouvert

Synthèse

Indicateur	Valeur
Nombre d'interventions	4
Maintenances préventives	1
Alarmes traitées	3 (E41, E57, E33)
Tickets ouverts	1 (TCK-2026-0187)

Observations

- Une vibration intermittente est en cours de traitement : le contrôle d'alignement est planifié.
- L'alarme E41 s'est produite une fois, liée à un niveau d'huile insuffisant.
- La vidange du carter de palier de février 2025 a été réalisée selon la version v1 de la procédure.

Fin de l'historique POMPE-A-01, édition v1.0 (2026-10).