

注 塑 作 业 指 导 书

作业名	JF2 ABS tray 注塑作业指导书	图纸编号	文件编号
			WJ-WI-Z0038-01

编 制	确 认	审 核	— ： 注意安全
倪巧云	田永松	徐加丽	◎ ： 标准作业
			◇ ： 品质检查
			＋ ： 规格事项

作 业 示 意 图

作 业 内 容

装 备 及 工 具



机械手产品取出



去除毛刺



表面清洁



材料单粘贴打包



包装 60层/托



气枪清除表面异物

- ◎作业前准备事项：
1. 作业前必须清洁工作台面，整理工作场所。保持桌面无毛刺，污染。
- ◎作业Process：
1. 自主检查（毛刺，缩印，表面油斑，浇不足，料花，麻点等）
2. 去除四边毛刺，去除毛刺过程中不可造成划伤，吃肉等现象，检查毛刺有无去除干净；
3. 表面清洁注意检查背部是否有油污；
4. AIR清洁，用气枪清除产品表面的异物；
5. 包装，托盘上放置地盖，地盖里铺缠绕膜，将产品放入地盖上，一个托盘放60层，1ea/层，缠绕膜缠绕，粘贴材料单，盖上天盖，打包入库。

- 1400T 机床
- 工作台
- 去毛刺刀
- 气枪
- 手套

重 点 管 理 及 安 全 事 项

重点检查项目：

原料/资材

参考条件

修订日期

修订者

修 订 内 容

修 订 根 据

1. 原料：ABS
2. 托盘，保护膜，护脚4EA，上下纸盖，打包带

1. 产品重量：2776g±5%
2. 定员：3人

修订事项

2024.09.21

倪巧云

初图制作