

Betriebsanleitung MX-4200

4.1 Störung ERR-4238: Blockade der Zuführeinheit

(Baureihe MX-4200)

Ursache: Fremdkörper oder verklemmtes Material blockieren die Zuführeinheit.

Maßnahme:

1. Anlage am Hauptschalter freischalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
2. Zuführklappe öffnen und Blockade entfernen.
3. Zuführkanal auf Beschädigung prüfen.
4. Anlage wieder einschalten und Testlauf starten.

Tritt die Störung wiederholt auf, Zuführeinheit auf Verschleiß prüfen.

4.2 Störung ERR-4240: Sensorfehler Zuführkanal

(Baureihe MX-4200)

Ursache: Der Näherungssensor im Zuführkanal liefert kein gültiges Signal.

Maßnahme:

1. Sensor auf Verschmutzung und korrekten Sitz prüfen.
2. Steckverbindung des Sensorkabels kontrollieren.
3. Sensor bei Bedarf mit Kalibrierwerkzeug neu justieren.
4. Funktionstest über die Steuerung durchführen.

Bleibt die Störung bestehen, Sensor tauschen.

5.1 Wartung der Zuführeinheit

(Baureihe MX-4200)

Wartungsintervall: alle 500 Betriebsstunden.

1. Zuführeinheit reinigen und auf Verschleiß prüfen.
2. Führungsschienen leicht einfetten.
3. Riemenspannung kontrollieren, bei Bedarf nachspannen.
4. Funktionstest im Leerlauf durchführen.

Verschmutzte oder beschädigte Bauteile umgehend austauschen.

5.3 Getriebe wechseln

(Baureihe MX-4200)

1. Anlage am Hauptschalter freischalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
2. Ölwanne unter dem Getriebe positionieren.
3. Die vier Befestigungsschrauben M12 an der Getriebeglocke lösen.
4. Getriebe vorsichtig aus der Führung ziehen.

Anzugsmoment beim Wiedereinbau: 45 Nm

Sicherheitshinweis

Vor Arbeiten am Getriebe die Anlage drucklos schalten. Restdruck im Hydrauliksystem kann bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen führen. Schutzhandschuhe tragen.

6.1 Sicherheitshinweise für Arbeiten am Antrieb

(Baureihe MX-4200)

Sicherheitshinweis

Vor Arbeiten am Antrieb die Anlage am Hauptschalter freischalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Der Antrieb kann durch Nachlauf noch mehrere Sekunden in Bewegung sein.

Schutzausrüstung: Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. Nicht in laufende Antriebsteile greifen.