



福建新大陆自动识别技术有限公司
FuJian Newland Auto-ID Tech Co.,Ltd.

软件发布 BUG 评审确认表

项目信息	产品名称	N-ScanHub	产品类型				
	项目	SDK	平台				
	软件发布版本	v1.0.05	解码库版本				
	电流值变化	无	性能变化	无			
	需求简介						
	评审时间	2023.11.03					
遗留 BUG	1	[B230113-024] WindowsSDK_NLS_GetPicData 函数, imgBuf 参数定义 0 字节或小于图片大小, 程序直接退出					
	2	[B230220-024] WindowsSDK_UpdateKernelDevice 不接入设备, False, 错误信息 8 预期 2					
	3	[B230220-025] WindowsSDK_UpdateKernelDevice 先关闭设备后更新, 错误信息 8 预期 3					
	4	[B230908-008] WindowsSDK_ni_GetPicSize KBW 获取设备返回 false, 预期返回 True					
	5	[B230920-009] WindowsSDK_升级固件绝对路径中包含中文, 更新返回 false, 错误信息 15					
	6	[B230908-005] WindowsSDK_两台设备 (CDC、物理串口) 同时更新, 物理串口那台偶尔会更新失败					
	7	[B230908-009] WindowsSDK_ni_GetDevStatus 不接设备获取设备状态返回设备状态 2close, 预期返回设备状态 1 未打开					
	8	[B231018-010] WindowsSDK_ni_sendDataToSocket 发送除串行指令以外的指令如 QRYSYS 返回 0, 预期返回-1					
	9	[B231018-016] WindowsSDK_ni_GetPicDataByConfig600 彩色图像获取图片数据返回 false					
开发意见	【历史遗留 BUG】 1、[B230113-024]: 开发人员分配空间不足, 无法避免 2、[B230220-024]: 空值传递, 当作错误信息 8 (无效参数) 来处理 3、[B230113-024]: 空值传递, 当作错误信息 8 (无效参数) 来处理 【本版本发现 BUG】 1、[B230908-008]: kbw 下出现没有接收到返回数据, 概率很低 2、[B230920-009]: 中文路径字符集问题 3、[B230908-005]: 使用 GALE,GUST,FM600,Soldier160,N1,N1-ER,EM50S-10 分别进行循环升级测试, 没有复现升级失败问题 4、[B230908-009]: 返回状态为关闭, 返回码的区别 5、[B231018-010]: 接口仅对发送是否成功做判断, 不判断发送内容是否正确 6、[B231018-016]: kbw 下出现没有接收到返回数据, 概率很低						
	签核栏						
	软件开发	吴振宇 2023.11.03					
	审核	汤永平 2023.11.03					
	产品经理	许健 2023.11.03					
	事业部总经理						