5. 運転プログラムの処理と各種運転方法

5-1. 運転プログラムの保存の仕組み

◆1.3


SLM8000の運転プログラムはPC(パソコン)にて作成し、PC内でテキスト→バイナリ変換を行い、
SLM8000へダウンロードします。また、アップロードして、読み出すこともできます。
SLM8000内のメモリに保存している運転プログラムを実行して自動運転することを「メモリ運転」と呼びます。

〈運転プログラムダウンロード例〉


以下のセッティングPC「プログラム管理画面」は、以下をダウンロードした状態です。

- P10　をBLOCK0にタスク0用としてダウンロード。（59～116ステップのプログラムなので1-2BLK使用）
- P1　をBLOCK5にタスク0用としてダウンロード。（58ステップ以下なので1BLK使用）
- P1　をBLOCK6にタスク1用としてダウンロード。（58ステップ以下なので1BLK使用）
  タスクが異なれば同じプログラム番号が使用できます。
- P100　をBLOCK7にタスク0用としてダウンロード。（117～174ステップのプログラムなので7-9BLK使用）

ブロック番号　タスク番号　プログラム番号



画面の詳細は、
「SLM8000 セッティングPCマニュアル」〈4-2-5.プログラム管理画面〉(TB00-1131)
を参照下さい。



5-1-1. 運転プログラムの容量

運転プログラムの容量制限は、トータルで64ブロック（最大3720ステップ分）
仮に、すべての運転プログラムが58ステップ以内であれば、64本の運転プログラムを記憶可能。
※ プログラム1本あたりの最大容量は32ブロック（1860ステップ）です。

5-1-2. 運転プログラムの番号管理

SLM8000では、運転プログラムをブロック番号、タスク番号、プログラム番号で管理しています。
1つの運転プログラムのステップ数に応じて複数の連続ブロックを使用できます。
運転プログラムのダウンロード時に、どのブロックを使用するか選択します。

(1) ブロック番号
運転プログラムをSLM8000に格納する場所(エリア/メモリ領域)です。
運転プログラムはブロック単位で管理し、1つの運転プログラムで複数の連続ブロックを使用します。
ブロックは全てのタスク共通で最大64ブロックです。
1ブロックあたり58ステップのプログラムを格納する事ができ、58ステップ以上のプログラムを
ダウンロードする場合は、指定したブロック以降のブロックに順に格納されます。
ただし、1プログラムで使用できる最大ブロック数は32ブロックです。
※ ブロック番号は、プログラム管理(アップロード/ダウンロード/移動/削除/コピー)時のみ使用します。
通常(プログラム実行時等)はタスク番号とプログラム番号で指定します。

(2) タスク番号
運転プログラムを実行できるタスクを選択します。
指定されたタスク以外で実行する事はできません。
タスクはそれぞれ並列(非同期)に動作させる事ができます。

(3) プログラム番号
運転プログラムの先頭で「PNO__;」命令を使用して設定します。
ダウンロードしてある運転プログラムを、ラダーやPCソフトから選択して実行するために使用します。
同タスク内で同じプログラム番号のプログラムをダウンロードする事はできません。
(別タスクであれば同じプログラム番号でもダウンロードする事ができます。)
実行するプログラムは同タスクで1プログラムのみです。(同タスクで並列に実行できません。)

5-1-3. ポイントテーブル

ポイントテーブルは、ポイント位置決め命令とポイント補間命令で使用します。
36Byte /ポイント ｘ 400ポイント/タスク ｘ8タスク の容量があります。
ポイントテーブルは、FLASH上でバックアップされます。
ポイントテーブルの詳細は
「5-7-1.(13) ポイントテーブル」
「6-1-5-4.PTMA:ポイント指定PTP位置決め移動」
「6-1-5-5.LIMA:ポイント直線補間」
を参照してください。

5-2. 運転プログラムの事例


運転プログラムは、ユーザ殿にて作成していただくもので、文字形式という意味で**「テキストプログラム」**とも呼びます。


(1) 運転プログラム例・1

プログラム運転では、ステップの各軸の移動と、入/出力の制御を同時に制御できます。

軸の移動と出力信号の様子を示します。

① LIN　　X3000 Y2000 F1000　ONR0　OFR1
② PTP　　X3000 Y2000 WNR0　OFR0　ONR1





$$速度Fx = F値(pps) \times \frac{X移動量}{\sqrt{X移動量^2+Y移動量^2}}$$

$$速度Fx = 1000 \times \frac{3000}{\sqrt{3000^2 + 3000^2}}$$

$$= 832pps$$

$$速度Fy = F値(pps) \times \frac{Y移動量}{\sqrt{X移動量^2+Y移動量^2}}$$

$$速度Fy = 1000 \times \frac{2000}{\sqrt{3000^2 + 2000^2}}$$

$$= 555pps$$

WNR0= Ri00入力がONするまで待つ


※　本マニュアルでは速度単位［パルス/秒］を［pps］と記述します。
［Kpps］=［1000パルス/秒］単位、　［Gpps］=［1000000パルス/秒］単位 です。

(2) 運転プログラム例・2

```
ステップNO.      各ステップ
    1   PTPA  X0     Y0 ;                    どの位置にいても論理座標の(0,0)へ移動
    2   PTPA  X1000 Y500  WR01  ONR01 ;      入力01が ONの間停止
                                             OFFしたら、出力01をONして(1000,500)へ移動
    3   TIM0.5 ;                             0.5秒停止
    4   CALL  SUB1  JNR02 ;                  入力02＝ONなら、SUB1をCALL。入力02=OFFなら何もせず次へ
    5   PTPA  X1500 Y1000  TIM1.0 ;          (1500,1000)へ移動し、トータル1秒となるまで停止
    6   OFR05 OFR01 ;                        出力 05,01を OFF
    7   END ;                                運転プログラム終了
        :SUB1                                サブルーチン名称ラベル(ステップNO.は付きません)
    8   CIRR  X0     Y0  I100 J0 F1000 ;     円弧動作(プリ解析処理により複数ステップに分割されます)

    n※1   END ;                              サブルーチンEND
```

※1 円弧精度によりステップNO.は変わります。




1行の動作を**ステップ**と呼びます。

SLM8000内部では各行に、**ステップNO.**がつけられます。(プログラム編集時には付けません)

(3) 運転プログラム例・3

巻線機の「からげ動作」や組立・実装における「はめ込み動作」など、緻密で、なめらか、かつ高速な動作を要求される場合があります。
このような場合は、各軸の移動(速度)のタイミングチャートを作成して、プログラミングする方法を推奨します。
補間時定数の設定により、速度変化部分の丸み具合は変わります。

```
PTP     X L1
LIN     X L2   Y L4   F
LIN     X L3   Y L5   F      パス動作によりステップ間は
LIN            Y L6   F      なめらかに連続
```



5-3. 自動運転におけるステップ動作

5-3-1. 自動運転

SLM8000内には、**複数の運転プログラムを保存**できます。
自動運転モードにおいて、運転プログラムのNO.を指定して起動することで、その運転プログラムの各ステップを順番に実行していきます。

停止の条件	a.	通常の停止	運転プログラム終了 リセット入力
	b.	途中停止(再開可)	ストップ入力
	c.	ステップ間停止	シングル でシングルステップモードにすると 1ステップ実行した所で停止します。
	d.	強制終了	汎用入力条件で、EXITが成立したとき。 ER□□　　ENR□□
	e.	アラーム停止	アラームが発生した時(停止＆サーボオフ)

※　□□は信号名称を表します。

5-3-2. シングル運転(順行)

「自動運転モード」で シングルステップモードの時に、スタート入力するたびに、1ステップずつ実行します。

停止の条件は、連続運転と同様です。


5-3-3. ステップ間停止

シングル運転で、1ステップを完了して停止している状態です。

逆行操作やティーチング操作は、ステップ間停止の時に可能です。

5-3-4. ステップ途中停止

そのステップの途中で停止している状態です。
停止操作では、一般的にステップ途中停止になります。




5-3-5. 逆行(ステップ逆行)　　(開発中)

移動命令(PTP,LIN)に対しては、逆行動作が可能です。(他の命令ではできません)

5-4. プリ解析処理(テキスト→バイナリ変換)

「テクノコード」「Gコード」とも運転プログラムは、PC側(PC通信ライブラリ)にて解析をおこない、
中間言語レベルの特殊コードとなってSLM8000へローディングされます。



【プリ解析処理の機能と特徴】

a. フォーマットエラーのチェック	SLM8000へローディングする前に、運転プログラムの文法上のミスを発見します。
b. 中間言語(バイナリーコード)への展開	SLM8000の標準的なフォーマットに変換されます。 これにより、テクノコード/Gコード/他のコード各々の表現形式の違いは吸収されて、統一されます。
c. プリ解加減速 **(開発中)**	直線補間や円弧補間に対して、加減速の指定ができます。
d. 円弧補間の直線分解	円弧指令を、微少な直線指令の連続に展開します。 円弧精度を指定することにより、分割の度合いが異なります。 ※ 基本的に「プリ解析方式」(円弧補間の直線分解)を使用せず、「ボード内部方式」を使用して下さい。 (プリ解析方式は旧機種との互換性のための機能です。) 詳細は、 「SLM8000 セッティングPCマニュアル」 <4-4-2.ポジション表示形式設定画面>(TB00-1131) の"円弧処理"を参照して下さい。
e. 特殊指令への対応 (専用化対応)	直線補間や円弧補間以外の指令方式に対しても、 比較的柔軟に対応できます。
f. SLM8000内部処理の負荷軽減	SLM8000内で処理しやすい形式に変換します。

【プリ解円弧補間の問題点】

プリ解析は、「プリ解円弧によるステップ数の増大」という問題点を持っています。詳細は、補足資料1を参照下さい。


円弧補間命令(1本) → プリ解処理 → 直線補間命令(数10～数100本)　　欠点　メモリ容量による制限
ローディング時間の増大

【解決する手段】

a. 円弧精度を荒くする。	(1, 10, 100)
b. 円弧命令の使用を制限する。	SLM8000の運転プログラムステップ数に応じて使用する。
c. DNC運転方式にする。	DNC方式では、メモリ容量の制限はありません。 非常に有効な手段です。
d. 内部円弧にする。	SLM8000内で解析/実行します。 プリ解による直線補間への展開はありません。

5-5. DNC(Direct NC)方式 〈オプション〉

DNC方式では、PC側で処理された運転プログラムをSLM8000へ転送しながら、
実動作をおこなう方式です。またセッティングPC上で現在実行しているプログラムのステップ
番号を表示することができます。



SLM8000 内バッファーメモリ 64KB

【DNC方式の特徴】

a. 運転プログラムのトータルのステップ数に制限はありません。
b. SLM8000内のバッファーメモリに蓄積しながら運転することにより、データ通信が瞬間的に止まったり、遅くなっても問題ありません。
c. プリ解析、データ通信、実動作が同時進行することで、解析→実行までの待ち時間を最短にできます。

【DNC方式の注意点】

a. DNCでは、以下の命令は使用出来ません。
　・サブルーチンコール命令(CALL)
　・ジャンプ命令(JMP)
　・分岐命令(IF、SWITCH)
b. スタンドアロンのSLM8000においても、PCが常時必要となります。
c. RS232C方式では、送信時間の影響から連続微小ステップの処理時間(ブロック処理時間)が40～50msec以上/ステップに制限されます。

【イーサーネットによるDNCのパフォーマンス】


PC環境、ネットワーク環境などの条件に依りますが、4msec以上/ステップの連続補間を実現しています。

5-6. 単独コマンド運転

PC側アプリケーションから、位置決め/補間命令/入出力命令などの単独コマンドを発行して動作させます。

画像処理と組み合わせたアライメント装置や、インプロセス計測による移動指令の修正などをおこなうシステムに有効な方法です。

単独コマンドとメモリ運転やDNC運転を組み合わせれば、ユーザアプリにおいて、スケジュール機能が実現できます。



当社提供のライブラリソフト

【PC通信ライブラリの使用例】

		[ユーザソフト]		[SLM8000]
●プログラム運転	データ送信	■ 運転プログラム書込み DAT_PROGRAM	⇨	プログラムNO.を指定して保存
	動作指示(コマンド)	■ 実行プログラム選択 REQ_PROGSLCT	⇨	プログラムNO.を選択
		■ プログラム実行開始 REQ_PROGSTRT	⇨	運転スタート
●コマンド運転	動作指示(コマンド)	■ 原点復帰 REQ_ALLZRN	⇨	原点復帰動作を実行
		■ PTP位置決め REQ_PTPSTART	⇨	位置決め動作(1軸～9軸)
		■ 補間指令 REQ_LINSTART	⇨	直線補間動作(1軸～9軸)
		■ 出力直接制御 REQ_OUTPUT	⇨	指定された出力信号のON/OFF」
※ コマンドは、通常「タスク指定」をします。				
●状態監視	データ通信	■ ポジションステータス読出し DAT_STATUS	⇔	各軸位置(指令、機械)、 その他内部ステータス
		■ 入出力状態読出し DAT_IODATA	⇔	現在の全入出力信号のON/OFF情報

各コマンドの詳細は、「SLM8000 送受信データマニュアル」(TB00-1134)を参照下さい。

5-7. マルチタスク　〈オプション〉

5-7-1.　マルチタスクの概要

SLM8000のマルチタスクは、最大8タスクが並列に対等に存在し、動作します。
SLM4000、PLMC40では、マスター/スレーブ/バックグランド/アラーム/リセット/EXIT など、各々の意味合いが異なるタスクです。
SLM8000とSLM4000・PLMC40では、マルチタスクの基本的な考え方が異なりますのでご注意下さい。

(1) 最大8タスク

同時8タスクまで並列動作が可能です。上位（PC）からそれぞれ起動できます。

(2) 物理軸

全タスクで最大8軸です。ROMSW設定ソフトにて、使用する物理軸を選択します。
詳細は、
「SLM8000 ROMSW設定ソフトマニュアル」<6-4.軸設定パラメータ>(TB00-1132)
を参照下さい。

(3) 論理軸

タスク内では、最大9軸使用できます。
軸の論理アドレス名は、X, Y, Z, A, B, C, R, Q, T軸です。
各タスクの論理軸の選択(物理軸との関係)は、ROMSW設定ソフトで設定します。
同一の物理軸を複数のタスクで使用することはできません。
物理軸は、必ずいずれか1つのタスクに割り付ける必要があります。
詳細は、
「SLM8000 ROMSW設定ソフトマニュアル」<6-4.軸設定パラメータ>(TB00-1132)
を参照下さい。

(4) 運転プログラム

テクノ言語やG言語で記述します。シングルタスク仕様とマルチタスク仕様で特別な差はありません。
運転プログラムのダウンロード時に「タスク番号」と「P（プログラム）番号」を指定します。
また、起動時も「タスク番号」と「P（プログラム）番号」を指定します。
詳細は、
「SLM8000 セッティングPCマニュアル」<4-2-5.プログラム管理画面>(TB00-1131)
を参照下さい。

(5) 運転プログラムの容量

運転プログラムの容量は、トータルで64ブロック（最大3720ステップ分）です。
仮に、すべての運転プログラムが58ステップ以内であれば、64本の運転プログラムを記憶できます。
1本あたりの最大プログラム容量は32ブロック（1860ステップ）です。

(6) 運転プログラムの番号管理（P番号）

各運転プログラムには、論理的なプログラム番号を指定します。（一種の名称：P番号で指定）
詳細は、
<5-1-2.運転プログラムの番号管理>
を参照下さい。

(7) タスク毎入力

以下の入力は、タスク毎にあります。
■運転プログラム起動　■停止　■リセット　■原点設定　■原点復帰　■オプショナルストップ
■外部アラーム入力A～C　■リワインド　■電子カムサイクル(開発中)
■機械操作パネルの各入力（手動操作、オーバライドなど）
詳細は、
<Ⅲ機能編 2.入出力機能>(TB00-1130D)
を参照下さい。

(8) タスク毎処理

タスク毎の入力は、タスク単位での処理になります。つまり、タスク停止入力で運転を停止させても、他のタスクは無関係に運転を続けます。アラームなども各々です。

(9) アラーム時の処理

タスク毎に停止と復旧が可能です。
補間動作は、補間加減速がかかって、減速停止します。位置決めは、即停止となります。
タスク毎の停止のときは、他のタスクはそのまま運転可能です。
全タスクを停止したい場合は、ラダーからすべてのタスク毎アラーム入力をONさせてください。

(10) タスク毎の動作

動作モード(自動/手動など)もタスク毎です。
セッティングPC、機械パネルIFからの操作などもタスク毎です。
タスク毎のシングルステップ、オーバライド、ティーチングも可能です。

(11) セッティングPCソフト

画面や操作は、タスク毎です。従ってポジション表示なども9軸表示です。
詳細は、
「SLM8000 セッティングPCマニュアル」<4-2-2.ポジション表示メニュー>(TB00-1131)
を参照下さい。

(12) 通信コマンド運転

共通とタスク指定のコマンドがあります。
詳細は、
「SLM8000 送受信データマニュアル」(TB00-1134)
を参照下さい。

(13) ポイントテーブル(ポイント位置決め)

ポイントテーブルは、ポイント位置決め命令(PTMA)とポイント補間命令(LIMA)で使用します。
タスク内に1組(共通) 400ポイント/タスク X8組
ポイントテーブル変更コマンド(1ポイントずつの読み出し、変更)があります。
ポイントテーブルの一括読み出し/書き込みも可能です。
16w(1ポイント)X400ポイントX8タスク

(14) マクロ変数

グローバルマクロ変数：全タスクで共通に使用する変数。　(4Byte X 100個)
ローカルマクロ変数　：タスク毎にローカルに使用できる変数。　(4Byte X 100個 X 8タスク)
詳細は、
<6-3.マクロ機能>
を参照下さい。

(15) その他のタスク毎のデータ

サーボパラメータ
工具長補正テーブル
工具長補正値
工具径補正テーブル
ポジションデータ
センサーラッチポジションデータ(論理座標系/機械座標系)
軸インターロック
軸ネグレクト
詳細は、
<6-3-3.レジスター覧>
を参照下さい。

補足資料1. 円弧プリ解析処理(ステップ数/処理時間)

・ステップ数(変換後の直線ステップ数)。

$$N = \fallingdotseq K \cdot \frac{\theta}{\cos^{-1}\left(\frac{r-\alpha}{r}\right) \times 2} \qquad \sqrt{\frac{r}{\alpha}}$$

θ： 円弧の移動角度[rad]
r ： 円弧の半径　[pulse]
α： 円弧の精度　[pulse]

・ステップ数の概算手法

r =10000、 α=10 の時　N=72 (1円周の時)
Nはrのルートに比例し、αのルートに反比例する

rが半分(1/2)の時、$N=72 \times \sqrt{\frac{1}{2}} = 51$

α が5倍の時、$N=72 \times \frac{1}{\sqrt{5}} = 33$

・実際の変換とその所要時間

r ＼ α		2 パルス	5 パルス	10 パルス
10000	ステップ数	159	101	72
	処理時間	0.79msec	0.54msec	0.39msec
50000	ステップ数	353	224	159
	処理時間	1.60msec	1.04msec	0.78msec
100000	ステップ数	498	316	224
	処理時間	2.25msec	1.42msec	1.04msec

$\theta = 360^\circ$ (1周円)

処理時間 (msec)

・PC-AT　AMD DURON/ 1GHzA

※ 上記は一周円の場合なので、半円ではこの半分、1/4円では1/4 となります。

補足資料2. プリ解円弧精度と送り速度上限値の関係

円弧補間において、その半径とプリ解円弧精度の指定によって送り速度の上限値が決まります。(次式)

$$\text{送り速度上限値[pps]} = 2 \times r \times \sin\left(\cos^{-1}\frac{r-\alpha}{r}\right) \times \frac{1000}{RTC}$$

r ：円弧の半径[pulse]
α ：円弧の精度[pulse]
RTC ：制御周期 [msec]

プリ解円弧精度と半径による
飽和速度[Kpps]の関係表-1
(制御周期8msec時)

円弧精度	半径 1000	2000	5000	10000	20000
1	11.2	15.8	25.0	35.4	50.0
2	15.8	22.4	35.4	50.0	70.7
3	19.4	27.4	43.3	61.2	86.6
4	22.3	31.6	50.0	70.7	100.0
5	25.0	35.3	55.9	79.0	111.8
6	27.3	38.7	61.2	86.6	122.5
7	29.5	41.8	66.1	93.5	132.3
8	31.6	44.7	70.7	100.0	141.4
9	33.5	47.4	75.0	106.0	150.0
10	35.3	49.9	79.0	111.8	158.1

プリ解円弧精度と半径による
飽和速度[Kpps]の関係表-2
(制御周期8msec時)

円弧精度	半径 1000	2000	5000	10000	20000
10	35.3	49.9	79.0	111.8	158.1
20	49.7	70.5	111.7	158.0	223.6
30	60.8	86.3	136.7	193.5	273.8
40	70.0	99.5	157.8	223.4	316.1
50	78.1	111.1	176.3	249.7	353.3
60	85.3	121.6	193.1	273.5	387.0
70	91.9	131.1	208.4	295.3	418.0
80	98.0	140.0	222.7	315.6	446.8
90	103.7	148.3	236.1	334.7	473.8
100	109.0	156.1	248.7	352.7	499.4

6. 運転プログラム詳細

運転プログラムはテクノコードとGコードの2種類のコードに対応しています。
「6-1.」でテクノコードの説明、「6-2.」でGコードを説明します。

6-1. テクノコード運転プログラム命令

6-1-1. テクノコード指令

6-1-1-1.テクノコード指令一覧

〈OP〉：オプション

指令グループ			指令	名称	付加データ	章番号
	a	ア	PTP	インクレ位置決め	軸指定(インクレ量)、OVR:オーバーライド	6-1-5-1.
Gr1	a	ア	PTPA	論理座標系アブソ位置決め	軸指定(論理座標)、 OVR:オーバーライド	6-1-5-1.
	a	ア	PTPB	機械座標系アブソ位置決め	軸指定(機械座標)、 OVR:オーバーライド	6-1-5-1.
	a	ア	LIN	インクレ直線補間	軸指定(インクレ量)、 F:送り速度	6-1-5-2.
	a	ア	LINA	論理座標系アブソ直線補間	軸指定(論理座標)、F:送り速度	6-1-5-2.
	a	ア	LINB	機械座標系アブソ直線補間	軸指定(機械座標)、F:送り速度	6-1-5-2.
	a	ア	CIRR	インクレ円弧補間 (CW:右回り)	軸指定(インクレ量)：2軸～3軸指定します 中心指定：中心座標を指定した2軸で円弧補間 半径指定：平面指定した2軸で円弧補間 3点指定：通過点を指定した2軸で円弧補間 3軸目を指定すると円弧に同期し移動（ヘリカル）	6-1-5-3.
	a	ア	CIRL	インクレ円弧補間 (CCW:左回り)		6-1-5-3.
	a	ア	CIRRA ※1	論理座標系アブソ円弧補間 (CW:右回り)	軸指定(アブソ量)：2軸～3軸指定します。 中心指定：中心座標を指定した2軸で円弧補間 半径指定：平面指定した2軸で円弧補間 3点指定：通過点を指定した2軸で円弧補間 3軸目を指定すると円弧に同期し移動（ヘリカル）	6-1-5-3.
	a	ア	CIRLA ※1	論理座標系アブソ円弧補間 (CCW:左回り)		6-1-5-3.
	a	ア	PTMA	ポイント位置決め	P:ポイント番号 OVR：オーバーライド 〈OP〉	6-1-5-4.
	a	ア	LIMA	ポイント直線補間	P:ポイント番号、F:送り速度 〈OP〉	6-1-5-5.
	a	ア	SLIN	センサーラッチ直線補間(スキップ有り)	軸指令(インクレ量)、F:送り速度 〈OP〉	6-1-5-6.
	a	ア	SLINC	センサーラッチ直線補間(スキップ無し)	軸指令(インクレ量)、F:送り速度 〈OP〉	6-1-5-6.
	a	ア	REEL	巻線命令	巻線動作の専用命令。詳細は 〈OP〉 〈4-16-11.巻線指令〉(TB00-1130E)参照	6-1-5-7.
	a	イ	TURN	接線制御	接線制御用刃先回転。詳細は 〈OP〉 〈4-16-6.接線制御軸機能〉(TB00-1130E)参照	6-1-5-8.
	a	イ	SPIN	無限回軸軸回転動作	軸指定(回転数：0.1rpm) OVR:オーバーライド ◆1.3	6-1-5-9.
	a	イ	THSET	工具長補正有効	補正テーブル番号 〈OP〉※2	6-1-5-10.
	a	イ	THOFF	工具長補正キャンセル	〈OP〉※2	6-1-5-11.
	a	イ	TRESET	別タスクリセット	タスク番号 〈OP〉	6-1-5-14.
	a	イ	TSTART	別タスクプログラム起動	タスク番号、Pプログラム番号 〈OP〉	6-1-5-12.
	a	イ	TSTOP	別タスク停止	タスク番号 〈OP〉	6-1-5-13.
	a	イ	SVON	各軸サーボON	軸指定：軸アドレスをスペースで区切って指定	6-1-5-16.
	a	イ	SVOFF	各軸サーボOFF	軸指定：軸アドレスをスペースで区切って指定	6-1-5-17.
	a	イ	PRB	別タスクプログラム起動	T:タスク番号、P:プログラム番号 〈OP〉	6-1-5-15.
	b	ア	CALL	サブルーチンコール	ラベル、L:回数	6-1-6-1.
	b	ア	JMP	ジャンプ	ラベル	6-1-6-2.
	b	ア	IF	条件判断 ※3	計算文 〈OP〉	6-1-6-4.
	b	ア	ELSE			6-1-6-4.
	b	ア	ENDIF	※3		6-1-6-4.

〈OP〉：オプション

指令グループ			指令	名称	付加データ	章番号
Gr1	b	ア	SWITCH	SWITCH命令(条件分岐)	計算式 〈OP〉	6-1-6-5.
	b	ア	CASE		分岐条件	6-1-6-5.
	b	ア	ENDSWITCH			6-1-6-5.
	b	ア	BREAK			6-1-6-5.
	b	ア	DEFAULT			6-1-6-5.
	b		#1000=0等	マクロ演算	計算文	6-1-6-3.
	c		STNE	接線制御有効	詳細は 〈OP〉 〈4-16-6.接線制御軸機能〉(TB00-1130E)参照	6-1-7-1.
	c		STND	接線制御無効	詳細は 〈OP〉 〈4-16-6.接線制御軸機能〉(TB00-1130E)参照	6-1-7-2.
	c		CSET	論理座標セットアップ	軸指定(論理座標)	6-1-7-3.
	c		END	プログラム終了	－	6-1-7-4.
	c		INPE	インポジションチェック有効	詳細は 〈OP〉 〈4-9.インポジションチェック〉(TB00-1130E)参照	6-1-7-5.
	c		INPD	インポジションチェック無効	詳細は 〈OP〉 〈4-9.インポジションチェック〉(TB00-1130E)参照	6-1-7-6.
Gr2			TIM	タイマー	数値:0.1秒単位	6-1-8-1.
			TM		数値:RTC周期単位	6-1-8-2.
Gr3			ONR	汎用出力ON	数値(0～30):出力BIT指定	6-1-9-1.
			OFR	汎用出力OFF	数値(0～30):出力BIT指定	6-1-9-2.
			□□R なし /N E、J、W、S	汎用入力制御	数値(0～34):入力BIT指定 E:EXIT (強制終了) J:スキップ (ステップ途中終了による飛はし) W:ウェイト (待ち) S:ストップ (停止) N:負論理指定	6-1-9-3.
Gr4			MOUT	Mコード出力	数値(0～255)	6-1-10-1.
Gr5			DC	径補正キャンセル	－ 〈OP〉	6-1-11-2.
			DL	径補正方向指定(左側)	径補正テーブル番号(0～19) 〈OP〉	6-1-11-1.
			DR	径補正方向指定(右側)	径補正テーブル番号(0～19) 〈OP〉	6-1-11-1.
－			PNO	プログラム番号	数値(1～32767)プログラムの先頭で指定して下さい。	6-1-12-1.
－			:	ラベル定義	最大13文字の文字列	6-1-12-2.
－			/*･･･*/	コメント	"/*" + 文字列 + "*/"	6-1-12-3.

・グループ1～5(**Gr1～5**)の命令は、1ステップ(1行)内で複数の指定が可能です。(単独での指定も可能です)
ただし、同一グループの命令を複数指定する事はできません。
※ グループ3(Gr3)のみ、最大4つまで指定可能です。

・グループ2/3の命令を指定した場合は、同一ステップで指定したグループ1の命令に応じて動作が変わります。
○グループ1(**Gr1**)指定なし
指定通り実行
○グループ1(**Gr1**)指定あり
a：指定通り実行(グループ2(**Gr2**)/グループ3(**Gr3**)を実行)
├ア：グループ2(**Gr2**)/グループ3(**Gr3**)の命令がグループ1(**Gr1**)命令よりも先に実行
└イ：グループ1命令がグループ2(**Gr2**)/グループ3(**Gr3**)の命令よりも先に実行
b：グループ2(**Gr2**)の"TIM/TM"、グループ3(**Gr3**)の"ER/ENR、SR/SNR"命令を無視
c：全て無視(グループ2(**Gr2**)/グループ3(**Gr3**)を無視)

・グループ4(**Gr4**)はPTP(A/B)、LIN(A/B)と同じステップで指定可能です。

※1 プリ解円弧方式では不可。
※2 座標の補正は、汎用入力にかかわらず、必ず実行されます。
汎用入力制御は摩耗補正時の軸移動にだけききます。
※3 「IF」命令のTRUEを実行した場合 ：「ENDIF」命令と同時指定のグループ2(**Gr2**)/3(**Gr3**)命令は無視
「IF」命令のFALSEを実行した場合：「ELSE」命令と同時指定のグループ2(**Gr2**)/3(**Gr3**)命令は無視

6-1-2. 運転プログラム例

```
PNO1;
PTPA X0 Y0 Z0 A0 TIM0.5 WR01 ONR02 ONR12 OFR14;
CALL SUBPROC;
TIM1.0;
PTPA X100 Y100 Z100 A100 TIM0.5 JR15 WR00 ONR02 OFR10;
CALL SUBPROC;
TIM1.0;
CIRR X400 Y0 Z100 I200 J0 F1000;
END;

:SUBPROC
PTP X100 Y-100 Z100 A-100;
PTP X-100 Y100 Z-100 A100 TIM0.5;
LIN X1500 Y2000 Z2500 A3000 F1000;
END;
```

運転プログラムのサンプルを別資料で紹介します。
「サンプル運転プログラム説明書」(TB04-0422)を参照して下さい。
この資料は、テクノHPの会員コーナからダウンロードできます。

6-1-3. 付加データ

付加データには、以下の3種類があります。

6-1-3-1.付加データアドレス付き数値指定

付加データアドレス付き数値指定は、1つの指令に対して、複数の付加データが必要な指令に対して使用されます。

アドレス	内容	説明
X	第1軸移動量・移動位置指定	SLM8000が制御する軸に対する、 移動量・移動位置の指定です。 使用例　PTPA　X30000 B-2500 Q600; 　　LIN　 X255 B-500 Q200 F3000;
Y	第2軸移動量・移動位置指定	
Z	第3軸移動量・移動位置指定	
A	第4軸移動量・移動位置指定	
B	第5軸移動量・移動位置指定	
C	第6軸移動量・移動位置指定	
R	第7軸移動量・移動位置指定	
Q	第8軸移動量・移動位置指定	
T	第9軸移動量・移動位置指定	
I	第1軸円弧中心座標指定	円弧補間指令での中心位置指定です。 （現在位置からのインクレ量） 使用例　CIRR Y2000 Z0 J1000 K0 F2500;
J	第2軸円弧中心座標指定	
K	第3軸円弧中心座標指定	
D	第4軸円弧中心座標指定	
E	第5軸円弧中心座標指定	
H	第6軸円弧中心座標指定	
Y	第7軸円弧中心座標指定	
V	第8軸円弧中心座標指定	
W	第9軸円弧中心座標指定	
TX	第1軸円弧通過点座標指定	円弧補間指令での円弧の通過位置指定です。 （終点座標指定似合わせたインクレ/アブソ指定になります） 使用例　CIRLA R5000 Q0 TR2500 TQ-3000 F1500;
TY	第2軸円弧通過点座標指定	
TZ	第3軸円弧通過点座標指定	
TA	第4軸円弧通過点座標指定	
TB	第5軸円弧通過点座標指定	
TC	第6軸円弧通過点座標指定	
TR	第7軸円弧通過点座標指定	
TQ	第8軸円弧通過点座標指定	
TT	第9軸円弧通過点座標指定	
OVR	オーバーライド指定	サーボパラメータ「PTP速度」に対するオーバーライドを指定します。
F	速度指定	補間移動時の速度を指定します。
P	ポイント番号	PTMA/LIMAで使用するポイントの番号を指定します。
	T□START/G198のプログラム番号	起動するプログラム番号を指定します。
T	PRGのタスク番号	どのタスクのプログラムを起動するか指定します。
FL	プリ解加減速時の目標速度	減速時の目標速度を指定します。　　開発中
L	回数指定	繰り返し回数を指定します。
CR	円弧半径指定	円弧補間指令での円弧半径指定です。 使用例　CIRL PRQ R-2000 Q300 R-1500 Z150 F800;
P_{XY}	円弧補間平面指定	半径指定の円弧補間指令での円弧補間をおこなう軸の指定です。 $_X$ = 円弧の第1軸(横軸)　$_Y$ = 円弧の第2軸(縦軸)

※ □はタスク番号 0～7 を表します。


6-1-3-2.数値指定

数値指定は、TIM指令のように、指令と付加データが1:1であるような指令に対して使用されます。

6-1-3-3.ラベル指定

ラベル指定は、CALL指令にて使用されるもので、プログラム中に設定されているラベル文字列を指定するものです。
ラベルは、プログラムステップに対応するものとして、設定する事ができるもので、最大13文字の文字列です。

6-1-4. 指令フォーマット



・各項目はスペースコードまたはタブコードで分離してください。
・付加データは命令コードの後に付けてください。
・行の最後は";" (セミコロンコード) を付けてください。
・次の行への移行はラインフィード(LF)コード (= ニューラインコード) (= '0x0a')で判別します。

フォーマットの詳細や、サンプル運転プログラムは、
「サンプル運転プログラム説明書」(TB04-0422)を参照して下さい。 テクノHPの会員コーナからダウンロードできます。

6-1-4-1.指令の表記例

インクレPTP移動指令の例で説明します。

```
PTP  (X__ Y__ Z__ A__ B__ C__ R__ Q__ T__)[OVR__];
 ↑              ↑
指令コード    アドレスと付加データ
```

( ) この中から1つ以上を選択する必要があります。
{ } この中から1つだけ選択する必要があります。
[ ] 省略できます。
__ 指令値です。(即値ですが、マクロ変数が可能な指令値もあります。)
以降の詳細説明でも( ){ }[ ]_ は同様です。
付加データと次の軸アドレスの間には、スペースコードが必要です。

6-1-4-2.「軸単位」と「速度単位」

(1)軸単位　**(以降の詳細説明でも"軸単位"と記述します)**

各軸の移動量や移動位置を指定する単位です。

■小数点なしの表記:パルス単位です。

■小数点つきの表記:セッティングPCの「ポジション表示形式設定」の各軸の「パルス/表示」の設定で以下のようになります。

パルス/表示	1パルスの小数点つき表記
1	1
10	0.1
100	0.01
1000	0.001
10000	0.0001
100000	0.00001

例えば、X軸のパルス/表示に1000と指定して、指令でX1.0と指定すると「X1000」と認識されます。

(2)速度単位 **(以降の詳細説明でも"速度単位"と記述します)**

速度指定「F」の単位は、セッティングPCの「ポジション表示形式設定」の「補間送り速度単位」で設定します。

F1=(1,10,100,1000,10000)P/(秒/分)
　　選択　　選択

補間送り速度単位	F1 の意味	パルス/ の選択
1	1=1P	パルス/秒と パルス/分の選択
10	0.1=1P	
100	0.01=1P	
1000	0.001=1P	
10000	0.0001=1P	
100000	0.00001=1P	

例　1P = 1μm　　のシステムで速度単位を mm/secとする場合
　　補間送り速度単位 = 1000　パルス/秒 を選択
　　F1 = 1000/秒　(1000p/秒 = 1mm/秒)
　1P = 0.1μm　　のシステムで速度単位を mm/分とする場合
　　補間送り速度単位 = 10000 パルス/分 を選択
　　F1 = 10000/分　(10000p/分 = 1mm/分)

6-1-4-3.「軸範囲」と「速度範囲」と「回転速度範囲」

◆1.1

(1)軸範囲

軸の移動量や位置で指定できる数値の範囲です。±1000000000(パルス)の範囲です。
以降の説明でも"軸範囲"と記述します。

(2)速度範囲

指定できる速度の範囲です。1pps～1Gppsです。
以降の説明でも"速度範囲"と記述します。

(3)回転速度範囲

指定できる回転速度の範囲です。-320000.0rpm～320000.0rpmです。

6-1-5. テクノコードプログラムの詳細（Gr1aグループ）

6-1-5-1. PTP　：インクレPTP移動指令
PTPA　：論理座標上の位置へのPTP移動指令
PTPB　：機械座標上の位置へのPTP移動指令

【書式】

```
PTP  (X__ Y__ Z__ A__ B__ C__ R__ Q__ T__)[OVR__];
PTPA (X__ Y__ Z__ A__ B__ C__ R__ Q__ T__)[OVR__];
PTPB (X__ Y__ Z__ A__ B__ C__ R__ Q__ T__)[OVR__];
```

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
X	X軸の移動量/目標位置　※マクロ変数指定可	軸範囲	-	軸単位
Y	Y軸の移動量/目標位置　※マクロ変数指定可			
Z	Z軸の移動量/目標位置　※マクロ変数指定可			
A	A軸の移動量/目標位置　※マクロ変数指定可			
・ ・	・ ・			
T	T軸の移動量/目標位置　※マクロ変数指定可			
OVR	オーバライド値	1～200	100	%

【グループ】

Gr1a

【機能】

目標位置に向かって位置決めします。
早送り速度、加減速はサーボパラメータにより、各軸独立に設定します。
オーバライド［OVR］指令は省略できます。省略されたときは100%が指令されたものとします。
※操作パネルやPCコマンドによるオーバライド指定は、さらにこれに乗じます。

PTP　：　現在位置からの移動量を指定します。
PTPA　：　論理座標上の目標位置を指定します。
PTPB　：　機械座標上の目標位置を指定します。
動作詳細については、以下を参照して下さい。
・<Ⅲ機能編 4-5.PTP制御(位置決め)>(TB00-1130E)
・「サンプル運転プログラム説明書」<2.インクレ位置決め命令>(TB04-0422)
・「サンプル運転プログラム説明書」<3.アブソ位置決め命令>(TB04-0422)

【記述例】

```
PTP    X100     Z-10    OVR150;
PTPB   A10000   Q-2000;
```

6-1-5-2. LIN　：インクレ直線補間移動指令
LINA　：論理座標上の位置への直線補間移動指令
LINB　：機械座標上の位置への直線補間移動指令

◆1.3

【書式】

LIN　(X__ Y__ Z__ A__ B__ C__ R__ Q__ T__) [F__];
LINA (X__ Y__ Z__ A__ B__ C__ R__ Q__ T__) [F__];
LINB (X__ Y__ Z__ A__ B__ C__ R__ Q__ T__) [F__];

アドレス	内容		範囲	省略時	単位
X	X軸の移動量/目標位置	※マクロ変数指定可	軸範囲	－	軸単位
Y	Y軸の移動量/目標位置	※マクロ変数指定可			
Z	Z軸の移動量/目標位置	※マクロ変数指定可			
A	A軸の移動量/目標位置	※マクロ変数指定可			
・ ・	・ ・				
T	T軸の移動量/目標位置	※マクロ変数指定可			
F	補間移動速度	※マクロ変数指定可	速度範囲	Ｐモーダル	速度単位

【グループ】

Gr1a

【機能】

目標位置に向かって直線補間で移動します。
補間速度(F)の設定範囲は1～100000000です。
単位は、[pulse/sec]、[mm/min]などが指定可能です。
詳細は、
「SLM8000 セッティングPCマニュアル」〈4-4-2.ポジション表示形式設定画面〉(TB00-1131)
を参照下さい。
補間速度は移動軸すべての合成速度です。
F指令はプログラムモーダルなので省略可能です。

LIN　：インクレ直線補間
LINA　：　論理座標系アブソ直線補間
LINB　：　機械座標系アブソ直線補間

【記述例】

```
LIN  X100  Y-1000  F1500;
LINA X100  Y-1000  F1500;
```

動作詳細については、以下を参照して下さい。
・〈Ⅲ機能編 4-6.直線補間〉(TB00-1130E)
・「サンプル運転プログラム説明書」〈1.インクレ直線補間命令〉(TB04-0422)

6-1-5-3. CIRR ：インクレ円弧補間(ヘリカル)時計方向回り　(CW)
CIRL ：インクレ円弧補間(ヘリカル)反時計方向回り (CCW)
CIRRA ： 論理座標系アブソ円弧補間(ヘリカル)時計方向回り　(CW)
CIRLA ： 論理座標系アブソ円弧補間(ヘリカル)反時計方向回り (CCW)

◆1.3

円弧指令には半径指定する**半径指定**方式と中心座標を指定する**中心指定**方式と通過点指定の**3点指定**方式の3種類の命令形が有ります。

【書式】

半径指定方式　　円弧の半径と終点を指定（半径指定では円弧平面指定が必要です）

```
CIRR
CIRL   P□□  (X__ Y__ Z__ A__ B__ C__ R__ Q__ T__)
CIRRA        CR__ [L__]F__;
CIRLA
```

中心指定方式　　円弧の中心と終点を指定

```
CIRR
CIRL   (X__ Y__ Z__ A__ B__ C__ R__ Q__ T__)
CIRRA        {I__ J__ K__ D__ E__ H__ U__ V__ W__}  [L__] F__ ;
CIRLA
```

3点指定方式　　円弧の通過点と終点を指定

```
CIRR
CIRL   (X__ Y__ Z__ A__ B__ C__ R__ Q__ T__)
CIRRA        {TX__ TY__ TZ__ TA__ TB__ TC__ TR__ TQ__ TT__}  [L__] F__ ;
CIRLA
```

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
X	X軸の移動量/目標位置　※マクロ変数指定可	軸範囲	-	軸単位
Y	Y軸の移動量/目標位置　※マクロ変数指定可			
Z	Z軸の移動量/目標位置　※マクロ変数指定可			
・	・			
T	T軸の移動量/目標位置　※マクロ変数指定可			
L	多回転指令　※マクロ変数指定可	1～5000	L1	回転数
F	補間移動速度　※マクロ変数指定可	速度範囲	Ｐモーダル	速度単位
P□□	円弧平面指定 P□□ └┬ 円弧の第1軸(横軸) └ 円弧の第2軸(縦軸) ※「第1軸の論理軸番号」＜「第2軸の論理軸番号」としてください。 ただし、XZ平面のみ例外でXZ/ZXのどちらも指定可能です。	―	X	―
CR	円弧半径指定　※マクロ変数指定可	軸範囲		軸単位
I	X軸中心座標　※マクロ変数指定可	軸範囲	-	軸単位
J	Y軸中心座標　※マクロ変数指定可			
K	Z軸中心座標　※マクロ変数指定可			
D	A軸中心座標　※マクロ変数指定可			
E	B軸中心座標　※マクロ変数指定可			
H	C軸中心座標　※マクロ変数指定可			
U	R軸中心座標　※マクロ変数指定可			
V	Q軸中心座標　※マクロ変数指定可			
W	T軸中心座標　※マクロ変数指定可			
TX	X軸の通過点座標　※マクロ変数指定可	軸範囲	-	軸単位
TY	Y軸の通過点座標　※マクロ変数指定可			
・	・			
TT	T軸の通過点座標　※マクロ変数指定可			

中心　：円弧開始点からのインクレ量で記述してください。

通過点：インクレ指令ではインクレ値で、アブソ指令ではアブソ値で記述してください。

・移動量/目標位置、中心座標、通過点座標等の省略時、省略した軸は現在位置を指令したものとして動作します。
例)
半径指定方式
```
CIRRA PXY X500 CR320 F1000; // Y軸は現在位置を目標位置として動作します。
```

中心指定
```
CIRLA X800 J-400 F1000;     // Y軸は現在位置を目標位置として動作します。
                            // X軸の中心位置は0(相対位置0：現在位置)として動作します。
```
3点（通過点）指定
```
CIRL Y500 TX600 F1000;      // X軸は移動量0(現在位置)として動作します。
                            // Y軸の通過点は0(相対位置0：現在位置)として動作します。
```

【グループ】
Gr1a

【機能】
・2軸の円弧補間です。
円弧の2軸に加えて1軸を指定するとヘリカルになります。
※ ヘリカルでの第3軸の移動は、円弧の全移動量に同期します。

・円弧処理には「ボード内部方式」と「プリ解析方式」の1つの方式があります。
セッティングPCの「ポジション表示形式設定画面」で選択できます。
各方式については
〈Ⅲ機能編 4-7.円弧補間〉(TB00-1130E)
を参照して下さい。

・補間速度（F）は合成速度です。
ただし、ヘリカルの場合は、円弧処理方式により、合成速度の意味が変わります。
ボード内部方式 ： 円弧2軸の合成速度です。ヘリカル軸はこれに同期します。
プリ解析方式 ： ヘリカル軸も含めた3軸の合成速度です。
F指令はプログラムモーダルなので省略可能です。

・多回転指令（L）で多回転円弧ができます。（L-1）回転した後、終点まで円弧動作します。
※ 多回転指令は、ボード内部方式でのみ使用できます。

旋盤の「直径指令」
旋盤の「直径指令」の軸で、移動量/目標位置/通過点を指定するときは「直径値」です。
ただし、円弧指令の半径/中心は、常に「半径値」です。
※「直径値/半径値」：旋盤での指定方式です。円弧の直径/半径とは別の意味です。
詳細は、〈Ⅲ機能編 4-16-9.直径指令〉(TB00-1130E)を参照ください。

○ 半径指定

移動量/目標位置(X...T)、補間速度（F）、多回転指定（L）の他に以下の指定を行います。

・円弧半径　：CR　で円弧の半径を指定します。

・円弧平面　：P□□で円弧平面を指定します。

※　半径指定では1周円動作はできません。1周円は、中心指定/3点指定で記述下さい。

(例)

①　CIRR　PXZ X550 Z-100 CR320 (A1000) F1000;


②　CIRR　PXZ X550 Z-100 CR-320(A1000) F1000;

(A1000)を記述するとヘリカル動作します。

半径指定は円弧の半径を直接CRで指定し、
以下のように設定できます。

CR>0のとき、円弧角180°以下の円弧
・・・・・右図の①

CR<0のとき、円弧角180°以上の円弧
・・・・・右図の②



○ 中心指定

移動量/目標位置(X...T)、補間速度（F）、多回転指定（L）の他に以下の指定を行います。


・中心　　：円弧開始点からの距離で指定します。
X軸～T軸に対応する中心指定は「I、J、K、D、E、H、U、V、W」です。
円弧中心は必ず2軸分指定ください。
円弧中心指定の軸以外で移動量が指定された軸は、円弧補間と同期して移動します。
ヘリカル動作です。

(例)

CIRR　X700 Y-100 I300 J-400 (Z1000) F1000;

CIRRA R700 T-100 U300 W-400 (Z1000) F1000;

(Z1000)を記述するとヘリカル動作します。



詳細は、以下を参照して下さい。

「サンプル運転プログラム説明書」<4.インクレ円弧補間命令>(TB04-0422)


○ 3点（通過点）指定

移動量/目標位置(X～T)、補間速度（F）、多回転指定（L）の他に以下の指定を行います。

・通過点　　：X軸～T軸に対応する通過点指定は「TX、TY、TZ、TA～TQ、TT」です。
　　通過点は必ず2軸分指定ください。

(例)

CIRR　X700 Y-100 TX300 TY120 (Z1000) F1000;
CIRRA R700 T-100 RX300 TT120 (Z1000) F1000;
　(Z1000)を記述するとはヘリカル動作します。



6-1-5-4. PTMA ： ポイント指定PTP位置決め移動〈オプション〉

【書式】

PTMA P__ OVR__ ;

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
P	ポイント番号　※マクロ変数指定可	1～400	ｘ	番号
OVR	オーバライド量	1～200	100	%

【グループ】

Gr1a

【機能】

ポイントテーブルは、複数のポイント座標値のデータテーブルです。
ポイント番号は、ポイントテーブル内の特定のポイントを指定します。
PTMAは、指定のポイントの座標値を目標位置として位置決めする指令です。
PTMAでは、ポイント番号Pとオーバーライド OVR(比率)を指定します。
PTP速度(サーボパラメータ)ｘOVRが実際の速度になります。
OVR指定がない時は100%が指定されたものとして動作します。
存在しないポイントを指定した場合はプログラム実行エラーとなります。

ポイントテーブルは、セッティングPC/通信コマンドで設定できます。
詳細は以下を参照して下さい。

・「SLM8000 セッティングPCマニュアル」〈4-2-8-10.位置決めポイントテーブル作成〉(TB00-1131)
・「SLM8000 セッティングPCマニュアル」〈4-2-8-11.位置決めポイントテーブルモニタ〉(TB00-1131)
・「SLM8000 送受信データマニュアル」〈4-1-34.ポイントテーブル書込/読出〉(TB00-1134)

【記述例】

```
PTMA  P1  OVR20;
PTMA  P#1000;
```

動作詳細については、以下を参照して下さい。

・「サンプル運転プログラム説明書」〈9.ポイント指定位置決め命令〉(TB04-0422)

6-1-5-5. LIMA ： ポイント指定直線補間　〈オプション〉

◆1.3

【書式】

LIMA P__ F__ ;

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
P	ポイント番号　※マクロ変数指定可	1～400	ｘ	番号
F	補間速度　※マクロ変数指定可	速度範囲	Ｐモーダル	速度単位

【グループ】

Gr1a

【機能】

ポイントテーブルは、PTMAと共有です。
指定のポイントの座標値を目標位置として直線補間で移動します
LIMAでは、ポイント番号Pと、補間速度Fを指定します。
F指令はプログラムモーダルなので省略可能です。
存在しないポイントを指定した場合はプログラム実行エラーとなります。

【記述例】

```
LIMA  P10     F1500;
LIMA  P#1000  F#5520;
```

6-1-5-6. SLIN ： センサーラッチ直線補間　〈オプション〉
SLINC ： センサーラッチ直線補間(移動停止なし)

◆1.3

【書式】

SLIN (X__ Y__ Z__ A__ B__ C__ R__ Q__ T__) [F__];
SLINC (X__ Y__ Z__ A__ B__ C__ R__ Q__ T__) [F__];

アドレス	内容		範囲	省略時	単位
X	X軸の移動量/目標位置	※マクロ変数指定可	軸範囲	－	軸単位
Y	Y軸の移動量/目標位置	※マクロ変数指定可			
Z	Z軸の移動量/目標位置	※マクロ変数指定可			
A	A軸の移動量/目標位置	※マクロ変数指定可			
・	・				
T	T軸の移動量/目標位置	※マクロ変数指定可			
F	補間速度	※マクロ変数指定可	速度範囲	Ｐモーダル	速度単位

【グループ】

Gr1a

【機能】

目標位置に向かって直線補間動作します。移動中にセンサーラッチ信号がONすると、その位置を記憶して移動を停止し次ステップへスキップします。(SLINCでは、停止しません。)
動作詳細は、
〈Ⅲ機能編 4-16-7.センサーラッチ機能（スキップ機能）〉(TB00-1130E)
を参照下さい。
F指令はプログラムモーダルなので省略可能です。

SLIN ： センサーラッチ直線補間(ラッチで移動停止)
SLINC ： センサーラッチ直線補間(移動停止無し) センサーラッチ信号ONでラッチ位置の記憶をしますが、移動は指令位置まで続行します。

【記述例】

```
SLIN  X1000  Y2000  F1000;
SLINC X1000  Y2000  F1000;
```

6-1-5-7. REEL ： 巻線指令　　〈オプション〉

◆1.1

【書式】

REEL {X__ Y__ Z__ B__ C__ R__ Q__ T__} P__ RN__ S__ [RE__];

アドレス	内容		範囲	省略時	単位
X	X軸のトラバース移動量	※マクロ変数指定可	軸範囲	-	軸単位
Y	Y軸のトラバース移動量	※マクロ変数指定可			
Z	Z軸のトラバース移動量	※マクロ変数指定可			
B	B軸のトラバース移動量	※マクロ変数指定可			
C	C軸のトラバース移動量	※マクロ変数指定可			
R	R軸のトラバース移動量	※マクロ変数指定可			
Q	Q軸のトラバース移動量	※マクロ変数指定可			
T	T軸のトラバース移動量	※マクロ変数指定可			
P	ピッチ幅	※マクロ変数指定可	0.01 ～10000000.00	X	1/100パルス
RN	総巻数	※マクロ変数指定可	±21474836.47	X	1/100回巻
S	主軸回転速度	※マクロ変数指定可	1～320000	X	rpm
RE	巻き終わり方向	※マクロ変数指定可	0/1/2	0	

【グループ】

Gr1a

【機能】

REEL指令は、巻線動作の指令です。
主軸(A軸)は、PTP時定数(サーボパラメータ)で加速後、定速回転(Sの指定値)し、減速してRN分を回転します。主軸回転速度には、オーバライドがかかります。
トラバース軸(A軸以外)は、主軸回転と同期して、主軸1回転あたりピッチ幅(P)を移動し、トラバース幅(移動量)で折り返して往復します。

・A軸が主軸です。
・主軸回転速度(S)は、定速時の主軸の回転速度です。(正の整数)
　主軸速度には、PTP時定数(サーボパラメータ)による加減速がかかります。
・総巻数(RN)は主軸の回転回数を指定してください。(符号付き整数)
　総巻数が+の場合 ： 主軸は+方向に回転
　総巻数が-の場合 ： 主軸は-方向に回転
　総巻数が0の場合 ： REEL命令は無効(NOP命令と同じ)
・トラバース軸は、X、Y、Z、B、C、R、Q、Tの何れかの1軸を指定してください。
　トラバース移動量が+の場合 ： 最初に+方向に移動します。
　トラバース移動量が-の場合 ： 最初に-方向に移動します。
　トラバース移動量が0の場合 ： 往復運動せずに主軸のみ回転します。
・ピッチ幅(P)は主軸1回転あたりのトラバース移動量で常に正数です。
　ピッチ幅は、小数2桁まで指定できます。
　　例　P51.25　　(4巻で205パルス)
・巻き終わり方向(RE)で巻き終わり方法を指定できます。
　　0:自然終了(デフォルト)
　　1:トラバース始端で終了
　　2:トラバース終端で終了

詳細は、
　〈Ⅲ機能編 4-16-11.巻線指令〉(TB00-1130E)
を参照下さい。

6-1-5-8. TURN ： 接線制御Z軸回転　　〈オプション〉

【書式】

TURN (X__ Y__ Z__ A__ B__ C__ R__ Q__ T__) [TIM__];

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
X	X軸の移動量	軸範囲	-	軸単位
Y	Y軸の移動量			
Z	Z軸の移動量			
A	A軸の移動量			
・ ・	・ ・			
T	T軸の移動量			
TIM	待ち時間	0.1～999999.9	0	0.1sec

【グループ】

Gr1a

【機能】

接線制御用の命令です。
2軸の移動量で接線方向(回転軸の角度)を指定します。実際の移動はしません。
TURN指令の次ステップに接線方向を規定する移動指令がある場合、TURN指令での移動量を省略できます。
待ち時間[TIM]は回転軸の回転後の待ち時間です。
待ち時間[TIM]は省略できます。このときは回転のみで待ち時間"0"になります。
TURN命令ではマクロ変数は使用できません。
TURN命令を使用するときはこの前に接線制御有効命令(STNE)が必要です。
詳細は、
〈Ⅲ機能編 4-16-6.接線制御軸機能〉(TB00-1130E)
を参照下さい。

6-1-5-9. SPIN ： 回転速度指令（主軸アナログ指令〈オプション〉）

◆1.1◆1.3

【書式】

SPIN {(X__ Y__ Z__ A__ B__ C__ R__ Q__ T__) S__} [OVR__];

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
X	X軸回転速度　※マクロ変数指定可	回転速度範囲	X	0.1rpm
Y	Y軸回転速度　※マクロ変数指定可			
Z	Z軸回転速度　※マクロ変数指定可			
A	A軸回転速度　※マクロ変数指定可			
・ ・	・ ・			
T	T軸回転速度　※マクロ変数指定可			
S	主軸回転速度　〈オプション〉			
OVR	主軸オーバライド有効/無効	0:無効 1:有効	0	

【グループ】

Gr1a

【機能】

定速回転を指令する命令です。無限回転軸に対して使用できます。
ROMSW設定ソフトの"メカ機構1回転パルス数"の設定が必要です。
詳細は、
〈Ⅲ機能編 4-16-2.回転速度指令〉(TB00-1130E)
〈Ⅲ機能編 4-17.主軸機能〉(TB00-1130E)
を参照下さい。

6-1-5-10. THSET : 工具長補正　　〈オプション〉

◆1.3

【書式】

THSET_ ;

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
THSET	工具長補正テーブル番号	0～19	X	番号

【グループ】

Gr1a

【機能】

工具長補正を実行します。
工具長補正量はシステムモーダルです。
工具長補正量はバッテリバックアップ対象のため、バッテリを搭載している場合、電源ON時にバッテリでバックアップしている値で初期化されます。
詳細は、
〈Ⅲ機能編 4-18-2.工具長補正機能及び摩耗補正機能〉(TB00-1130E)
を参照下さい。

6-1-5-11. THOFF : 工具長補正停止　　〈オプション〉

【書式】

THOFF ;

【グループ】

Gr1a

【機能】

工具長補正をキャンセルします。

6-1-5-12. TSTART: 別タスクプログラム起動　〈オプション〉

【書式】

TSTART__ P__ ;

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
TSTART	タスク番号　※マクロ変数指定可	0～7	X	
P	運転プログラム番号　※マクロ変数指定可	1～32767	X	

【グループ】

Gr1a

【機能】

指定したタスクとプログラム番号のプログラムを起動します。
既に起動しているプログラムにTSTARTを実行すると、実行エラーになります。

【記述例】

TSTART2 P10;　　タスク2のプログラム番号10を起動します。

6-1-5-13. TSTOP : 別タスクストップ　〈オプション〉

【書式】

TSTOP__ ;

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
TSTOP	タスク番号　※マクロ変数指定可	0～7	X	

【グループ】

Gr1a

【機能】

指定したタスクの動作を停止します。
運転プログラム実行　:プログラム停止
その他軸動作(JOG等)　:移動停止

【記述例】

TSTOP2 ;　　タスク2の軸移動を停止します。

6-1-5-14. TRESET: 別タスクリセット　〈オプション〉

【書式】

TRESET__ ;

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
TRESET	タスク番号　※マクロ変数指定可	0～7	X	

【グループ】

Gr1a

【機能】

指定したタスクにリセットをかけます。
運転プログラムや、軸の移動を中断します。
また、SLM8000のアラームをリセットします。

【記述例】

TRESET7;　タスク7にリセットをかけます。

6-1-5-15. PRG　: 別タスクプログラム起動　〈オプション〉

◆1.1

【書式】

PRG__ T__ ;

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
PRG	運転プログラム番号　※マクロ変数指定可	1～32767	X	
T	タスク番号　※マクロ変数指定可	0～7	タスク1	

【グループ】

Gr1a

【機能】

指定したタスクとプログラム番号のプログラムを起動します。
"6-1-5-12."TSTRATと同様の機能です。旧バージョンとの互換性のための命令なのでなるべく「TSTART」をご使用下さい。
「PRG」命令をSLM8000へダウンロードし、その後アップロードすると「PRG」命令は、「TSTART」命令になります。
〈例〉 PRG1 T5; → ダウンロード → アップロード → TSTART5 P1;

【記述例】

PRG10 T2;　タスク2のプログラム番号10を起動します。

6-1-5-16. SVON ： 各軸サーボON

◆1.1

【書式】

SVON （□ □ □ □ □ □ □ □ □ □）;

記号	内容	範囲	省略時	単位
□	軸アドレス　X Y Z A B C R Q T	軸名称	-	

【グループ】

Gr1a

【機能】

指定した軸をサーボONします。インターロックの解除もおこないます。
サーボエラーなど、サーボONできない状態の時には"SVON"を指令してもサーボONできません。

【記述例】

SVON X Y B T;
X軸、Y軸、B軸、T軸のサーボをONにし、インターロックを解除します。

6-1-5-17. SVOFF ： 各軸サーボOFF

◆1.1

【書式】

SVOFF （□ □ □ □ □ □ □ □ □ □）;

記号	内容	範囲	省略時	単位
□	軸アドレス　X Y Z A B C R Q T	軸名称	-	

【グループ】

Gr1a

【機能】

指定した軸をサーボOFFします。
"SVOFF"を実行すると指定された軸はサーボOFFし、インターロックになります。

【記述例】

SVOFF A　C　R;
A軸、C軸、R軸のサーボをOFFにし、インターロックの状態にします。

6-1-6. テクノコードプログラム指令の詳細（Gr1bグループ）

6-1-6-1. CALL ： サブルーチンコール

◆1.1

【書式】

CALL LABEL [L__] ;

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
LABEL	サブルーチンラベル		X	文字列
L	読み出し実行繰り返し回数 ※マクロ変数指定可	1～50000	1	回数


【グループ】

Gr1b

【機能】

運転プログラム内のサブルーチンを呼び出します。
繰り返し回数(L)を指定するとその回数分呼び出します。

・ラベルは13文字以下の文字列です。英文字/数値が使用できます。
・ネスティングは、最大20回です。
・メインプログラムは必ずプログラムの先頭に記述して下さい。
・サブルーチンの先頭には必ずラベルが必要です。
・メインプログラム・各サブルーチンの最後には必ず"END"指令を設定して下さい。



AAA/BBB/CCC：ラベルの例

動作詳細については、以下を参照して下さい。

・「サンプル運転プログラム説明書」〈5.サブルーチンコール〉(TB04-0422)

【記述例】

```
CALL  LABEL  L10;

END;

:LABEL
PTP X1000;
END;
```

「LABEL」～「END」までを10回呼び出し。

このステップで、9回はCALLステップに戻ります。
10回目は、CALLの次のステップに進行します。

※ サブルーチンは、運転プログラム内に記述します。

6-1-6-2. JMP　: ジャンプ指定

【書式】

JMP　LABEL　;

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
LABEL	ジャンプ先のステップのラベル		X	文字列


【グループ】

Gr1b

【機能】

指定したラベルのステップへ運転プログラムが進行します。
ラベルは13文字以下の文字列です。英文字/数値が使用できます。

【記述例】



6-1-6-3. マクロ演算　　〈オプション〉

【書式】

変数△=△{変数|即値}[△演算子△{変数|即値}];

{|}　・・・'|'で区切られた内の、どれか1つを選択
[]　・・・省略可能
△　・・・1つ以上の空白、又はタブ(必須です)
変数　・・・レジスタ指定
即値　・・・500、-1などの数値
演算子 ・・・+ (加算)
- (減算)
* (乗算)
/ (除算)
% (剰余)
& (AND)
| (OR)
^ (XOR)
<<(左シフト)
>>(右シフト)
<
<=
>
>=
==
!=
　　} 条件が真ならば1 偽ならば0
&&(論理のAND)
||(論理のOR)
! (論理の反転)

【グループ】

Gr1b

【機能】

各指令の付加データで「※マクロ変数指定可」の表記があるものは、即値の他にマクロ変数でも記述できます。
また、マクロ変数や即値に対して、上記の演算も可能です。
※ 変数、即値には符号(+、-)とbit反転(~)を付加することができます。

【運転プログラム例】

```
SLIN X20000 F2000;
#1031 = #5000 + 500;          /* ラッチ位置 (#5000) より500パルス分だけ先 */
LINA X#1031 F200;             /* ラッチ位置より先500パルス先に移動        */
```

詳細は、以下を参照下さい。

- 「サンプル運転プログラム説明書」〈12.マクロ機能〉 (TB04-0422)
- 〈6-3.マクロ機能〉

6-1-6-4. IF
ELSE
ENDIF : 条件判断　　〈オプション〉

【書式】

・条件判別

```
IF  △  {変数|即値}[△演算子△{変数|即値}];
    (1)
ELSE;
    (2)
ENDIF;
```

"IF"の後に条件の式を書きます。
(1):条件式の結果が0以外の場合の処理を記述
(2):条件式の結果が0の場合の処理を記述
"ELSE"と(2)の処理は必要なければ、省略できます。

{|}	･･･ '|'で区切られた内の、どれか1つを選択
[]	･･･ 省略可能
△	･･･ 1つ以上の空白、又はタブ(必須です)
変数	･･･ レジスタ指定
即値	･･･ 500、-1などの数値

※ 演算子については<6-1-6-3.マクロ演算>を参照ください。
※ IFのネスティング数には制限はありません。

【グループ】
Gr1b

【機能】
マクロ変数を使用して、運転プログラム中で条件判断を行うことができます。
演算結果だけでなく、マクロ変数経由でステータスや入出力状態などの内部情報での分岐も行えます。

【運転プログラム例】

```
①      IF  #1000  <  #1001;
②        PTP  X1000;
③        TIM1.0;
④        PTP  X100;
⑤      ENDIF;
⑥      PTPA X1000;
⑦      END;
```

実行順序
・ #1000が"0"、#1001が"1"の時　　① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥ → ⑦
・ #1000が"1"、#1001が"0"の時　　① → ⑥ → ⑦

6-1-6-5. SWITCH
CASE
ENDSWITCH
BREAK
DEFAULT ： 条件判断　　〈オプション〉

【書式】

```
SWITCH △{変数|即値}[△演算子△{変数|即値}];
CASE △ 即値;
  :
  :
    BREAK;
CASE △ 即値;
  :
  :
    BREAK;
  :
  :
DEFAULT;
  :
  :
    BREAK;
ENDSWITCH;
```

（[△演算子△{変数|即値}] は省略可能）

※ 書式の記号、演算子については〈6-1-6-3.マクロ演算〉を参照ください。

【グループ】

Gr1b

【機能】

マクロ変数を使用して、運転プログラム中で条件判断を行うことができます。
演算結果だけでなく、マクロ変数経由でステータスや入出力状態などの内部情報での分岐も行えます。
SWITCHの後に条件の式を書きます。
各CASEの値とSWITCHの条件の式が一致する処理を実行します。
BREAKでSWITCHの処理から抜けます。
全てのCASEと一致しなかった場合は、DEFAULTの処理を実行します。
※　SWITCHのネスティング数には制限はありません。

【運転プログラム例】

```
        テクノコード
①     SWITCH #1000;
②       CASE 0;
③         PTPA X0;
④         BREAK;
⑤       CASE 1;
⑥         PTPA X10000;
⑦         BREAK;
⑧       CASE 2;
⑨         PTPA X20000;
⑩         BREAK;
⑪       CASE 3;
⑫         PTPA X30000;
⑬         BREAK;
⑭       DEFAULT;
⑮         #1000 = #1000;
⑯         BREAK;
⑰     ENDSWITCH;
⑱     END;
```

実行順序

- #1000が0の時　① → ② → ③ → ④ → ⑱
- #1000が1の時　① → ⑤ → ⑥ → ⑦ → ⑱
- #1000が2の時　① → ⑧ → ⑨ → ⑩ → ⑱
- #1000が3の時　① → ⑪ → ⑫ → ⑬ → ⑱
- #1000が0～3以外の時　① → ⑭ → ⑮ → ⑯ → ⑱

※上記例の番号のステップでは、実行に1制御周期かかります。

6-1-7. テクノコードプログラム指令の詳細（Gr1cグループ）

6-1-7-1. STNE ： 接線制御有効　〈オプション〉

【書式】
STNE ;

【グループ】
Gr1c

【機能】
接線制御を有効にする命令です。
詳細は、〈Ⅲ機能編 4-16-6.接線制御軸機能〉(TB00-1130E)を参照下さい。

6-1-7-2. STND ： 接線制御無効　〈オプション〉

【書式】
STND ;

【グループ】
Gr1c

【機能】
接線制御を無効にする命令です。
詳細は、〈Ⅲ機能編 4-16-6.接線制御軸機能〉(TB00-1130E)を参照下さい。

6-1-7-3. CSET ： 論理座標値設定

◆1.3
【書式】
CSET (X__ Y__ Z__ A__ B__ C__ R__ Q__ T__);

アドレス	内容		範囲	省略時	単位
X	X軸座標値	※マクロ変数指定可	軸範囲	-	軸単位
Y	Y軸座標値	※マクロ変数指定可			
Z	Z軸座標値	※マクロ変数指定可			
A	A軸座標値	※マクロ変数指定可			
・	・				
T	T軸座標値	※マクロ変数指定可			

【グループ】
Gr1c

【機能】
現在の論理座標系アブソ位置を指定された値に変更（論理座標系のセットアップ）します。
指定された軸のみ座標変更します。
論理座標設定はシステムモーダルです。
論理座標設定はバッテリーバックアップ対象です。
但し、システム起動時に初期化する方法はROMSW設定にて設定します。
システム起動時論理座標系の設定については、以下を参照して下さい。
・「SLM8000 ROMSW設定ソフトマニュアル」〈6-1.基本パラメータ〉(TB00-1132)

【記述例】
CSET X0 Y0 Z100;
XとY軸の現在位置を論理座表系の0としています。

動作詳細については、以下を参照して下さい。
・「サンプル運転プログラム説明書」〈8.論理座標設定命令〉(TB04-0422)

6-1-7-4. END　: プログラム終了

【書式】
END ;

【グループ】
Gr1c

【機能】
運転プログラムの終わり、またはサブプログラムの終了を指定します。

6-1-7-5. INPE　: INPOS有効モード指定

◆1.3
【書式】
INPE ;

【グループ】
Gr1c

【機能】
インポジションチェックを有効にします。INPEのあとINPDが指令されるまでは、インポジションチェック有効です。
但し、サーボパラメータにてインポジションチェック無効(INPOS量=0)としている軸は、INPEが指定されても無視します。
インポジションチェック有効/無効はシステムモーダルです。

動作詳細については、以下を参照して下さい。
・<Ⅲ機能編 4-9.インポジションチェック>(TB00-1130E)
・「サンプル運転プログラム説明書」<11.INPOS有効/無効>(TB04-0422)

6-1-7-6. INPD　: INPOS無効モード<デフォルト>指定

【書式】
INPD ;

【グループ】
Gr1c

【機能】
インポジションチェックを無効にします。INPDが指令されると、以後INPEが指令されるまでの各ステップは、インポジションチェック無効(パスモード)にて次のステップへ進みます。

動作詳細については、以下を参照して下さい。
・<Ⅲ機能編 4-9.インポジションチェック>(TB00-1130E)
・「サンプル運転プログラム説明書」<11.INPOS有効/無効>(TB04-0422)

6-1-8. テクノコードプログラム指令の詳細 (Gr2グループ)

6-1-8-1. TIM　: ステップ実行時間指定

◆1.1

【書式】

TIM__ ;

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
TIM	遅延時間(秒)	0.1～100000.0	X	sec

【グループ】

Gr2

【機能】

■移動指令と併用しない場合

時間待ちの指令です。指定の時間だけ、次のステップへの進行を遅らせます。

■移動指令と併用する場合

TIMで指定した時間が、軸移動時間を越えている場合、移動完了後にその差分の時間だけ、次のステップへの進行を停止します。

ステップ時間 = 軸移動時間 + 差分の停止時間

軸移動時間　　: 移動に要する時間(移動距離 ÷送り速度)

ステップ時間　: 1ステップの所用時間

TIMで指定した時間(但し、ステップ時間 > 軸移動時間の場合)

差分の停止時間: TIMによって発生した停止時間

【記述例】

TIM150.0;　150秒待ち　　※TIM0.0はフォーマットエラーになります。

6-1-8-2. TM　: ステップ実行時間指定 (RTC周期指定)

◆1.1

【書式】

TM__;

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
TM	遅延時間(RTCサイクル)	1～2147483647	X	RTC周期指定

【グループ】

Gr2

【機能】

機能は、TIMと同様ですが、時間指定の単位が制御周期(RTC)です。

【例】　TM125; ・・・ RTC周期が4msの場合、この指令は0.5秒待ちに相当します。

6-1-9. テクノコードプログラム指令の詳細 (Gr3グループ)

6-1-9-1. ONR_ ： 汎用出力セット処理指定

【書式】
ONR__ ；

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
ONR	出力信号番号	0～30	X	番号

【グループ】
Gr3

【機能】
汎用出力信号を1点単位で指定してONします。

【M出力の順序】
移動指令と同一行での汎用出力命令ではステップの始め(移動命令のときは移動開始時)出力します。

【記述例】
PTP X1000 ONR05 OFR01;
X軸移動開始と同時に出力信号05をONにし、出力信号01をOFFにします。

※ 1ステップ内で、汎用入力処理と汎用出力処理は合わせて同時に4点までの指定が可能です。

6-1-9-2. OFR_ ： 汎用出力リセット処理指定

【書式】
OFR__ ；

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
OFR	出力信号番号	0～30	X	番号

【グループ】
Gr3

【機能】
汎用出力信号を1点単位で指定してOFFします。

【M出力の順序】
移動指令と同一行での汎用出力命令ではステップの始め(移動命令のときは移動開始時)出力します。

6-1-9-3. E□R_ : 汎用入力処理指定（強制終了）
J□R_ : 汎用入力処理指定（スキップ）
W□R_ : 汎用入力処理指定（待ち）
S□R_ : 汎用入力処理指定（停止）

【書式】

□□R__

- (n)制御bit指定　　: 0～34
- (l)正論理･負論理指定 : なし/N
- (k) 処理内容指定　　: E、J、W、S

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
k	処理内容	E/J/W/S	X	記号
l	信号論理	なし/N	正論理	記号
n	信号bit番号	0～34	X	番号

【グループ】

Gr3

【機能】

処理名称	機能	内容	表記事例	優先順位
Exit	プログラム強制終了	この信号がアクティブになると強制的に運転プログラムを完了して、停止します	ER00	第1
Jump	スキップ	この信号がアクティブになるとそのステップの動作を中断し、次のステップへ進行します。スキップ時の動作は、スキップしたステップの次ステップの指令形式によって変わります	JNR01	第2
Wait	ステップ実行開始待ち	各動作ステップの先頭でこの入力をチェックします。アクティブであれば停止します。そのステップが一端開始されるとその後はWAITのチェックはしません	WR02	第3
Stop	一時停止	この信号が アクティブな間、動作を停止します。ステップの実行中いつもチェックします。したがって、STOP条件のON/OFFでステップ動作が停止/再開します	SNR03	第3

※ 同一ステップでW.S.J.Eが同時に指定され、各々の入力条件が成立した時の優先順位は、以下の通りです。

第1優先 Exit　E指定の入力が1つでも成立すれば、他の条件にかかわらず強制終了します。
第2優先 Jump　第1優先が成立していない状態では、J指定が1つでも成立すれば、スキップします。
第3優先 Wait　第1・第2優先が成立していない状態では、W又はSの1つでもStop成立すれば、それに従います。

※ 1ステップ内で、汎用入力処理と汎用出力処理は合わせて同時に4点までの指定が可能です。

【記述例】

```
PTP B37500 WNR00 JR10 ONR12 OFR14;
```

入力信号00がOFFの間は待ち、入力信号がONになったら出力信号12をON、14をOFFにしてB軸の移動を開始します。
途中入力信号10がONになったら移動は中断して次のステップにスキップします。

6-1-10. テクノコードプログラム指令の詳細（Gr4グループ）

6-1-10-1.MOUT　：Mコード出力

◆1.1

【書式】

MOUT__ ;

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
MOUT	出力信号コード	0～255	X	コード

【グループ】

Gr4

【機能】

指定したMコード(8bitバイナリ出力信号)を出力します。
外部回路へステータスや情報を出力します。
データ(M0～M7)とストローブ信号を出力します。
移動指令と同一行でのMOUT指令では移動を完了した後にMOUT出力します。
例

LIN X__ Y__ MOUT□□;　　直線補間が完了した後でMOUT□□出力
□□はM信号のコードです。

【Mコード出力シーケンス】

出力信号(SLM8000→外部回路)

・**Mコード**(M0～M7)
0から255まで(M0～M7の8bit)のバイナリーデータで出力します。


・**MSTRB**
Mコードの出力完了を知らせる信号です。
※外部回路では、MSTRBの立ち上がり(図のA)**でMコードを読み込んでください。**

入力信号(外部回路→SLM8000)

・**MFIN**
外部回路がMコードを読み取ったことを通知する信号です。
SLM8000は、MFIN立ち上がりでMSTRBをOFFし、そのステップを終了します。

・**MOK入力**
外部論理回路が受け取ったMコードを正常に処理したときONさせてください。
SLM8000では、外部回路の正常/異常完了を判断できます。
(MOKの使用の有無は、ROMSWで選択できます)

【信号タイミング】



6-1-10-2.MOUT0/MOUT1: 特殊Mコード指令

【書式】

MOUT0 ;　または MOUT1 ;

【グループ】

Gr4

【機能】

特殊なMコードです。

これらの指令を使うためには、基本ROMSWにて、「M00/M01停止機能」を有効にする必要があります。

MOUT0指令　プログラム実行を停止します。

MOUT1指令　オプショナルストップ入力("T□MOPT")ONの時、運転プログラムを停止します。

・MOUT0/MOUT1指令は、GコードのM00/M01と同等です。

・「M00/M01停止機能」有効の場合、MOUT0/MOUT1指令時にMコードは出力しません。

基本パラメータで、「M00/M01停止中出力」を有効にすると、M00又はM01停止中にM00停止中出力("T□MZSTP")をONします。

入力信号"T□MOPT"/"MOK"や出力信号"T□MZSTP"の詳細は、以下を参照して下さい。

・〈Ⅲ機能編 2.入出力機能〉(TB00-1130D)

・「SLM8000 ROMSW設定ソフトマニュアル」〈6-1.基本パラメータ〉(TB0-1132)

※ □はタスク番号0～7 を表します。

6-1-11. テクノコードプログラムの詳細 (Gr5グループ)

6-1-11-1. DL/DR : 工具径補正　　〈オプション〉

◆1.3

【書式】

DL__;

DR__;

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
DL	工具径補正テーブル番号	0～19	X	番号
DR	工具径補正テーブル番号	0～19	X	番号

【グループ】


Gr5

【機能】

X(横軸)/Y(縦軸)平面上の軌跡に対して工具径補正を行います。
工具径補正は独立の指令で工具径補正量はプログラムモーダルです。
"PTP□"、"LIN□"命令の同一行に付加することもできます。

DL : 軌跡の進行方向に対し、左側を工具が通る(ワークは右側)ときの補正指令です。

DR : 軌跡の進行方向に対し、右側を工具が通るときの補正指令です。



※ □はインクレ命令　:　なし
　　論理アブソ座標:　A
　　機械アブソ座標:　B
} が入ります。

横軸/縦軸は、ROMSWの軸設定パラメータの「工具径補正横/縦軸選択」で対象とする2軸を選択します。

※ 現状では径補正対象軸はX/Y軸固定です。

(ROMSW設定では、必ず「横軸＝論理軸第1軸(X軸)/縦軸＝論理軸第2軸(Y軸)」に設定して下さい。)

詳細は、〈Ⅲ機能編 4-18-3.工具径補正機能〉(TB00-1130E)を参照下さい。

6-1-11-2. DC　: 工具径補正停止　　〈オプション〉

【書式】

DC ;

【グループ】

Gr5

【機能】

工具径補正を停止します。

6-1-12. テクノコードプログラムの詳細（その他）

6-1-12-1. PNO　:プログラム番号

【書式】

PNO__;

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
PNO	プログラム番号	1～32767	X	数字

【グループ】

その他


【機能】

運転プログラムの先頭で「PNO__;」と記述して下さい。
運転プログラム選択で指定するプログラム番号です。
同タスク内で同じプログラム番号のプログラムをダウンロードする事はできません。

6-1-12-2. ':'　: ラベル定義

【書式】

:LABEL



【グループ】

その他

6-1-12-3. "/*" ･･･ "*/"　または　"「" ･･･ "」" : コメント

【グループ】

その他

【機能】

任意の文字列を"/*"と"*/"で囲む、又は"「"と"」"で囲む事により、運転プログラムテキストにコメントを記述することが可能です。
DNC運転プログラムでは、複数行にまたがるコメントはエラーになります。

6-1-12-4. "//" :コメント

【グループ】

その他

【機能】

任意の文字列の前に"//"を置く事により、その行の以降の文字列を運転プログラムテキストにコメントとして記述することが可能です。

6-2. Gコード運転プログラム命令

6-2-1. Gコード運転プログラムの概要

6-2-1-1. Gコード 指令一覧

(1) Gコード

◆1.3

グループ	Gコード	Gモーダル グループ	対応する テクノコード	動作	章番号
Gr2	G91	GMGr9 <Def>	-	インクレ指定	6-2-5-6.
	G90	GMGr9	-	論理座標系アブソ指定	6-2-5-7.
Gr1	(G91)G00	GMGr0	PTP	インクレ位置決め	6-2-4-1.
	(G90)G00	GMGr0	PTPA	論理座標系アブソ位置決め	6-2-4-1.
	G28	非モーダル	PTPB	機械座標系アブソ位置決め	6-2-4-2.
Gr1	(G91)G01	GMGr0	LIN	インクレ直線補間	6-2-4-3.
	(G90)G01	GMGr0	LINA	論理座標系アブソ直線補間	6-2-4-3.
Gr1	G31	非モーダル	SLIN	インクレセンサーラッチ補間 <OP>	6-2-4-5.
Gr1	(G91)G02	GMGr0	CIRR	インクレ円弧補間CW 中心指定、半径指定(CR)	6-2-4-4.
	(G90)G02	GMGr0	CIRRA	論理座標系アブソ円弧補間CW	6-2-4-4.
	(G91)G03	GMGr0	CIRL	インクレ円弧補間CCW	6-2-4-4.
	(G90)G03	GMGr0	CIRLA	論理座標系アブソ円弧補間CCW	6-2-4-4.
Gr2	G17	GMGr1 <Def>	PXY	XY平面指定	6-2-5-8.
	G18	GMGr1	PZX	ZX/XZ平面指定 (選択)	6-2-5-8.
	G19	GMGr1	PYZ	YZ平面指定	6-2-5-8.
Gr1	G04	非モーダル	TIM/TM	ドウェル	6-2-4-10.
Gr2	G40	非モーダル	DC	径補正キャンセル <OP>	6-2-5-5.
	G41		DL	径補正方向指定(左側) <OP>	6-2-5-4.
	G42		DR	径補正方向指定(右側) <OP>	6-2-5-4.
Gr1	G43	非モーダル	THSET	工具長補正開始 <OP>	6-2-4-11.
	G49		THOFF	工具長補正キャンセル <OP>	6-2-4-12.
Gr1	G61	非モーダル	INPE	インポジションチェック有効	6-2-4-13.
	G64		INPD	インポジションチェック無効	6-2-4-14.
Gr1	G92	非モーダル	CSET	論理座標設定	6-2-4-15.
Gr1	G100	非モーダル	PTMA	ポイント位置決め <OP>	6-2-4-16.
Gr1	G110	非モーダル	STNE	接線制御有効 <OP>	6-2-4-7.
	G111		STND	接線制御キャンセル <OP>	6-2-4-8.
Gr1	G112	非モーダル	TURN	接線制御 <OP>	6-2-4-6.
Gr1	G120	非モーダル	SPIN	無限回転軸回転動作	6-2-4-9.
Gr1	G197	非モーダル	TSTOP	別タスク停止 <OP>	6-2-4-18.
Gr1	G198	非モーダル	TSTART	別タスクプログラム起動 <OP>	6-2-4-17.
Gr1	G199	非モーダル	TRESET	別タスクリセット <OP>	6-2-4-19.

(2) 補助コード

グループ	Gコード		テクノコード	動作	章番号
Gr2	M**		MOUT**	Mコード出力	6-2-5-1.
	M00		MOUT00	プログラムストップ	6-2-5-1.
	M01		MOUT01	オプショナルストップ	6-2-5-1.
Gr1	M03		-	主軸正転 <OP>	6-2-4-20.
	M04		-	主軸逆転 <OP>	6-2-4-20.
	M05		-	主軸停止 <OP>	6-2-4-20.
Gr1	M30		END	プログラム運転終了	6-2-4-22.
Gr1	M98		CALL	サブプログラム呼出 ※1	6-2-4-23.
Gr1	M99		END	サブプログラム終了	6-2-4-24.
Gr2	S		-	主軸回転速度設定 <OP>	6-2-5-3.

(3) その他

グループ	Gコード		テクノコード	動作	章番号
Gr1	マクロ命令		マクロ命令	四則演算、内部データ読出/書込〈OP〉	6-2-4-25.
	IF		IF	条件判断 〈OP〉	6-2-4-26.
	ELSE		ELSE		
	ENDIF		ENDIF		
Gr1	JMP(GOTO)		JMP	ジャンプ ※1	6-2-4-21.
Gr2	N			シーケンス番号	6-2-5-9.
-	PNO		PNO	プログラム番号指定	6-2-6-1.
-	/* --- */			/* コメント(文字列) */	6-2-6-2.

※1 GOTO命令もJMP命令も同等に設定できます。GOTO命令で指令しても読み出しはJMP命令になります。

6-2-1-2. シーケンス番号(N)

◆1.1

シーケンス番号は、ステップの前に"N"+ 任意の番号で記述できます。
シーケンス番号の指定範囲は、0～32767(10進数)です。
シーケンス番号は任意の番号を設定可能です。
【シーケンス番号の目的】
(1)サブルーチンのラベル
サブルーチンの呼び出し(M98)では、シーケンス番号を指定します。
(2)GOTO指令の飛び先
(3)プログラム途中再開の再開ポイントの指定
(4)運転プログラムの読みやすさのためのラベル

シーケンス番号は、通常は各々を異なる番号にしますが、同一番号を複数のステップに設定もできます。
ただ、上記の(1)(2)として有効なのは、運転プログラムの先頭に近いもののみです。

6-2-1-3. Gコード運転のプログラム途中再開

Gコード運転では、リセットやエラーによる中断後に、途中再開が可能です。
Gコード運転中に、実行したステップにシーケンス番号がある場合、SLMは、これを記憶します。
中断後の起動では、直近に記憶したシーケンス番号のステップから再開します。
記憶したシーケンス番号は、次の操作や動作でクリアされます。
・リワインド操作
・プログラム終了(M30)
・別プログラムの起動
・同一プログラムへのダウンロード(上書)
・バックアップメモリ初期化

中断後に同一運転プログラムの先頭から実行する場合は、リワインド操作を行って下さい。
リワインド入力については、〈Ⅲ機能編 2-1-1.一般入力〉(TB00-1130D)を参照して下さい。

6-2-1-4. Gコードモーダル

◆1.3

Gコード指令には、Gコードモーダル指令と、非モーダル指令の種別があります。

Gコードモーダル指令:一度指令すると次のステップ以降では、その指令の記述を省略できます。
プログラム実行中は、〈6-2-1-1.Gコード指令一覧〉表の「Gモーダルグループ」のグループ「GMGr□」毎に、いずれか一つの指令の内容を継続します。
また、プログラムの最初でこれらを省略した場合は、「〈Def〉」の記載のある指令が暗黙に指令されます。
※「GMGr0」はプログラムの最初で省略することはできません。

非モーダル指令: 次のステップにその内容を引き継ぎません。
複数のステップに連続する場合でも、各ステップで記述が必要です。
〈6-2-1-1.Gコード指令一覧〉の表で「非モーダル」の表記で示します。

6-2-1-5. Gコード プログラム例

◆1.3

ステップNo.	Gコード	
	PNO1;	
1	G28 X0 Y0 Z0 A0 M11;	
2	/*(G91)*/ G00 Z-10.0;	※1
3	N10 G90 G00 X10.0 Y10.0;	
4	M98 P20 L2;	※2
5	G04 P1.0;	
6	/*(G90 G00)*/ X10.0 Y10.0 Z10.0 A10.0 M12;	
7	M98 P20;	
8	G04 P1.0;	
9	G91 G02 /*(G17)*/X40.0 Y0 CR20.0 F100;	※1
10	M30;	
11	N20 G91 G00 X10.0 Y-10.0 Z10.0 A-10.0;	※3
12	/*(G91 G00)*/ X-10.0 Y10.0 Z-10.0 A10.0;	
13	G04 P0.5	
14	/*(G91)*/G01 X150.0 Y200.0 Z250.0 F200;	
15	M99;	

※1 プログラムの初回に省略するとデフォルト値が指令されます。
ステップNo.2ではインクレ指令(G91)、ステップNo.9では円弧指令のXY平面指定(G17)がそれぞれ指令されます。

※2 メインプログラムではサブルーチンで指令したGコードモーダル指令を引き継ぎません。
サブルーチンからリターンしたときは、CALL前のGコードモーダル指令になります。
よって、ステップNo.6は、ステップNo.3の論理アブソ指令(G90)と位置決め(G00)を引き継ぎます。

※3 サブルーチンの先頭では、Gコードモーダル指令は不定となります。
従って、サブルーチンではGコードモーダル指令を指令し直して下さい。

運転プログラムのサンプルを別資料で紹介します。
「サンプル運転プログラム説明書」(TB04-0422)を参照して下さい。
テクノHPの会員コーナからダウンロードできます。


6-2-2. 付加データ

Gコードの付加データは、「アドレス+即値/マクロ変数」の形式です。
各アドレスを簡単に紹介します。

アドレス	内容	説明
X	第1軸移動量・移動位置	
Y	第2軸移動量・移動位置	移動量　:移動開始点からのインクレ量
Z	第3軸移動量・移動位置	移動位置 :論理/機械座標系での位置
A	第4軸移動量・移動位置	
B	第5軸移動量・移動位置	使用例 G90 G00 X30000 B-2500 Q600;
C	第6軸移動量・移動位置	G91 G01 X255　B-500　Q200 F3000;
R	第7軸移動量・移動位置	
Q	第8軸移動量・移動位置	
T	第9軸移動量・移動位置	
I	第1軸円弧中心	
J	第2軸円弧中心	円弧開始点からの中心位置(インクレ量)
K	第3軸円弧中心	
D	第4軸円弧中心	使用例　G91 G02 Y2000　Z0 J1000 K0 F2500;
E	第5軸円弧中心	
H	第6軸円弧中心	
U	第7軸円弧中心	
V	第8軸円弧中心	
W	第9軸円弧中心	
TX	第1軸円弧通過点	
TY	第2軸円弧通過点	円弧指令での通過位置
TZ	第3軸円弧通過点	
TA	第4軸円弧通過点	インクレの円弧指令では、インクレ値。
TB	第5軸円弧通過点	アブソの円弧補間では、アブソ値。
TC	第6軸円弧通過点	
TR	第7軸円弧通過点	使用例　G90 G03 R5000 Q0 TR2500 TQ-3000 F1500;
TQ	第8軸円弧通過点	
TT	第9軸円弧通過点	
CR	円弧半径指定	円弧補間指令での円弧半径指定です。 使用例　G90 G03 G17 X-2000 Y300 R-1500 F800;
F	速度指定	移動する全軸の合成速度。
P	ポイント番号	PTMA/LIMAで使用するポイントの番号
	プリ解加減速	プリ解加減速の種類　開発中
	G04時間指定	G04命令の時間を指定します。
	G98シーケンス番号指定	G98命令のシーケンス番号(N□□□)を指定します。
	G198のプログラム番号	起動するプログラム番号を指定します。
T	G198のタスク番号	どのタスクのプログラムを起動するか指定します。
L	回数指定	繰り返し回数
H	工具番号	工具長補正のときの工具番号
D	工具番号	工具径補正のときの工具番号

6-2-3. 指令の表記方法

6-2-3-1. 指令フォーマット



・通常は、各項目間にスペースコード/タブコードを入れます。
　ただし、省略も可能です。
・付加データは指令コードの後に付けてください。
・ステップの最後は";"（セミコロンコード）を付けてください。
・ラインフィード(LF)コード(= ニューラインコード)(= '0x0a')も必要です。

6-2-3-2.指令の表記例

直線補間指令の例です。

```
(G91)G01 (X__ Y__ Z__ A__ B__ C__ R__ Q__ T__)[F__];
    ↑              ↑
  指令コード      アドレスと付加データ
```

(　)　この中から1つ以上を選択する必要があります。
{　}　この中から1つだけ選択する必要があります。
[　]　省略できます。
__　即値/マクロ変数です。
以降の説明でも( ){ }[ ]_ は同様です。
軸アドレスの付加データが数値で、次の軸アドレスがアルファベットの場合、間のスペースコードを省略できます。

6-2-3-3. 「軸単位」と「速度単位」

(1) 軸単位

各軸の移動量や移動位置を指定する単位です。

■小数点なしの表記：パルス単位です。

■小数点つきの表記：セッティングPCの「ポジション表示形式設定」の各軸の「パルス/表示」の設定で以下のようになります。

パルス/表示	1パルスの小数点つき表記
1	1
10	0.1
100	0.01
1000	0.001
10000	0.0001
100000	0.00001

例えば、X軸のパルス/表示に1000と指定して、指令でX1.0と指定すると「X1000」と認識されます。

(2)速度単位

速度指定「F」の単位は、セッティングPCの「.ポジション表示形式設定」の「補間送り速度単位」で設定します。

F1=(1,10,100,1000,10000)P/(秒/分)
　　選択　　選択

補間送り速度単位	F1 の意味	パルス/ の選択
1	1=1P	パルス/秒と パルス/分の選択
10	0.1=1P	
100	0.01=1P	
1000	0.001=1P	
10000	0.0001=1P	
100000	0.00001=1P	

例　1P = 1μm　　のシステムで速度単位を mm/secとする場合
　　補間送り速度単位 = 1000　パルス/秒 を選択
　　F1 = 1000/秒　(1000p/秒 = 1mm/秒)
　1P = 0.1μm　　のシステムで速度単位を mm/分とする場合
　　補間送り速度単位 = 10000 パルス/分 を選択
　　F1 = 10000/分　(10000p/分 = 1mm/分)

6-2-3-4. 「軸範囲」と「速度範囲」

(1)軸範囲

軸の移動量や位置で指定できる数値の範囲です。±1000000000(パルス)の範囲です。
以降の説明でも"軸範囲"と記述します。

(2)速度範囲

指定できる速度の範囲です。1pps～1Gppsです。
以降の説明でも"速度範囲"と記述します。

6-2-4. Gコードプログラムの詳細（Gr1グループ）

6-2-4-1. G00 ： 位置決めPTP移動（インクレ/論理座標系アブソ）

◆1.3

【書式】

(G01) G00 (X__ Y__ Z__ A__ B__ C__ R__ Q__ T__);
(G00) G00 (X__ Y__ Z__ A__ B__ C__ R__ Q__ T__);

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
X	X軸の移動量/目標位置 ※マクロ変数指定可	軸範囲	-	軸単位
Y	Y軸の移動量/目標位置 ※マクロ変数指定可			
Z	Z軸の移動量/目標位置 ※マクロ変数指定可			
A	A軸の移動量/目標位置 ※マクロ変数指定可			
・ ・	・ ・			
T	T軸の移動量/目標位置 ※マクロ変数指定可			

【グループ】

Gr1

【機能】

インクレ指定(G91)のときは現在位置からの移動量、アブソ指定(G90)のときは論理座標の座標位置まで移動します。
G00はGコードモーダルです。
移動指令(G00～G03)の記述を省略すると、前行までの移動指令(G00～G03)で最後に記述した移動指令が指令されます。
プログラムの先頭で記述を省略した場合はエラーとします。

【記述例】

```
G91 G00    X100      Z-10;
G90 G00    A10000    Q-2000;
```

6-2-4-2. G28 ： 機械座標上の位置へのPTP移動指令

【書式】

G28 (X__ Y__ Z__ A__ B__ C__ R__ Q__ T__);

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
X	X軸の移動量/目標位置 ※マクロ変数指定可	軸範囲	-	軸単位
Y	Y軸の移動量/目標位置 ※マクロ変数指定可			
Z	Z軸の移動量/目標位置 ※マクロ変数指定可			
A	A軸の移動量/目標位置 ※マクロ変数指定可			
・ ・	・ ・			
T	T軸の移動量/目標位置 ※マクロ変数指定可			

【グループ】

Gr1

【機能】

機械座標の指定目標まで位置決めします。

6-2-4-3. G01 ： 直線補間（インクレ/論理座標系アブソ）

◆1.3

【書式】

G01 (X__ Y__ Z__ A__ B__ C__ R__ Q__ T__)[F__];
G00 (X__ Y__ Z__ A__ B__ C__ R__ Q__ T__)[F__];

アドレス	内容		範囲	省略時	単位
X	X軸の移動量/目標位置	※マクロ変数指定可			
Y	Y軸の移動量/目標位置	※マクロ変数指定可	軸範囲	－	軸単位
Z	Z軸の移動量/目標位置	※マクロ変数指定可			
A	A軸の移動量/目標位置	※マクロ変数指定可			
・ ・	・ ・				
T	T軸の移動量/目標位置	※マクロ変数指定可			
F	補間速度	※マクロ変数指定可	速度範囲	Ｐモーダル	速度単位

【グループ】

Gr1

【機能】

インクレ指令(G91)のときは現在位置からの移動量、アブソ指令(G90)のときは論理座標の目標位置まで直線補間で動きます。
補間速度は移動軸すべての合成速度です。
F指令はプログラムモーダルなので省略可能です。
G01はGコードモーダルです。
移動指令(G00～G03)の記述を省略すると、前行までの移動指令(G00～G03)で最後に記述した移動指令が指令されます。
プログラムの先頭で記述を省略した場合はエラーとします。
詳しくは、<Ⅲ機能編 4-6.直線補間>(TB00-1130E)を参照してください。

6-2-4-4. G02 ： 時計方向回り(CW)円弧補間　(インクレ/論理座標系アブソ)
G03 ： 反時計方向回り(CCW)円弧補間(インクレ/論理座標系アブソ)

◆1.3

円弧指令には、3種類の書式があります。

【書式】

○ 半径指定　　円弧の半径と終点を指定（半径指定では円弧平面指定が必要です）

(G91)G02
(G91)G03
(G90)G02
(G90)G03
} (G17/18/19) (X__ Y__ Z__ A__ B__ C__ R__ Q__ T__)
CR_ [L_]F_;

○ 中心指定　　円弧の中心と終点を指定

(G91)G02
(G91)G03
(G90)G02
(G90)G03
} (X__ Y__ Z__ A__ B__ C__ R__ Q__ T__);
{I__ J__ K__ D__ E__ H__ U__ V__ W__} [L__] F__ ;

○ 3点（通過点）指定　　円弧の通過点と終点を指定

(G91)G02
(G91)G03
(G90)G02
(G90)G03
} (X__ Y__ Z__ A__ B__ C__ R__ Q__ T__)
{TX__ TY__ TZ__ TA__ TB__ TC__ TR__ TQ__ TT__} [L__] F__ ;

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
X	X軸の移動量/目標位置　※マクロ変数指定可	軸範囲	－	軸単位
Y	Y軸の移動量/目標位置　※マクロ変数指定可			
Z	Z軸の移動量/目標位置　※マクロ変数指定可			
・ ・	・ ・			
T	T軸の移動量/目標位置　※マクロ変数指定可			
L	多回転指令　※マクロ変数指定可	1 ～ 5000	L1	回転数
F	補間移動速度　※マクロ変数指定可	速度範囲	Ｐモーダル	速度単位
G17 G18 G19	円弧平面指定(XY平面) 円弧平面指定(XZ/ZX平面) 選択可　※1 円弧平面指定(YZ平面)	－	Ｇモーダル	－
CR	円弧半径指定　※マクロ変数指定可	軸範囲		軸単位
I	X軸中心位置　※2　※マクロ変数指定可	軸範囲	－	軸単位
J	Y軸中心位置　※マクロ変数指定可			
K	Z軸中心位置　※マクロ変数指定可			
D	A軸中心位置　※マクロ変数指定可			
E	B軸中心位置　※マクロ変数指定可			
H	C軸中心位置　※マクロ変数指定可			
U	R軸中心位置　※マクロ変数指定可			
V	Q軸中心位置　※マクロ変数指定可			
W	T軸中心位置　※マクロ変数指定可			
TX	Z軸の通過点位置　※3　※マクロ変数指定可	軸範囲	－	軸単位
TY	A軸の通過点位置　※マクロ変数指定可			
TZ	Z軸の通過点位置　※マクロ変数指定可			
・ ・	・ ・			
TT	T軸の通過点位置　※マクロ変数指定可			

※1 G18のXZ/ZXの選択は、セッティングPCの「ポジション表示形式設定」で行ってください。
※2 中心位置は、円弧開始点からのインクレ値です。
※3 通過点は、インクレ指令ではインクレ値、アブソ指令ではアブソ値です。

・移動量/目標位置、中心座標、通過点座標等の省略時、省略した軸は現在位置を指令したものとして動作します。
例)
半径指定方式
```
CIRRA PXY X500 CR320 F1000; // Y軸は現在位置を目標位置として動作します。
```

中心指定
```
CIRLA X800 J-400 F1000;     // Y軸は現在位置を目標位置として動作します。
                            // X軸の中心位置は0(相対位置0：現在位置)として動作します。
```
3点（通過点）指定
```
CIRL Y500 TX600 F1000;      // X軸は移動量0(現在位置)として動作します。
                            // Y軸の通過点は0(相対位置0：現在位置)として動作します。
```

【グループ】
Gr1

【機能】
・2軸の円弧補間です。
円弧の2軸に加えて1軸を指定するとヘリカルになります。
※ ヘリカルでの第3軸の移動は、円弧の全移動量に同期します。

・円弧処理には「ボード内部方式」と「プリ解析方式」の2つの方式があります。
セッティングPCの「ポジション表示形式設定画面」で選択できます。
各方式については<Ⅲ機能編 4-7.円弧補間>(TB00-1130E)を参照して下さい。

・補間速度(F)は合成速度です。
ただし、ヘリカルの場合は、円弧処理方式により、合成速度の意味が変わります。
ボード内部方式 ： 円弧2軸の合成速度です。ヘリカル軸はこれに同期します。
プリ解析方式　： ヘリカル軸も含めた3軸の合成速度です。
F指令はプログラムモーダルなので省略可能です。

・多回転データ(L)で多回転円弧ができます。(L-1)回転した後、終点まで円弧動作します。
※ 多回転データは、ボード内部方式でのみ使用できます。

・G02/G03はGコードモーダルです。
移動指令(G00～G03)の記述を省略すると、前行までの移動指令(G00～G03)で最後に記述した移動指令が指令されます。
プログラムの先頭で記述を省略した場合はエラーとします。

旋盤の「直径指令」
旋盤の「直径指令」の軸で、移動量/目標位置/通過点を指定するときは「直径値」です。
ただし、円弧指令の半径/中心は、常に「半径値」です。
※「直径値/半径値」:旋盤での指定方式です。円弧の直径/半径とは別の意味です。
詳細は、<Ⅲ機能編 4-16-9.直径指令>(TB00-1130E)を参照ください。

○ 半径指定

移動量/目標位置(X...T)、補間速度(F)、多回転指定(L)の他に以下の指定を行います。

・円弧半径　:CR で円弧の半径を指定します。

・円弧平面　:P□□で円弧平面を指定します。（□は軸アドレス）

※ 半径指定では1周円動作はできません。1周円は、中心指定/3点指定で記述下さい。

(例)

① (G91)G18 G02 X550 Z-100 CR320 (A1000) F1000;


② (G91)G18 G02 X550 Z-100 CR-320(A1000) F1000;

(A1000)はヘリカル動作です。(記述しないと通常円弧です)

半径指定は円弧の半径を直接CRで指定し、
以下のように設定できます。

CR>0のとき、円弧角180°以下の円弧
・・・・・右図の①

CR<0のとき、円弧角180°以上の円弧
・・・・・右図の②



○ 中心指定

移動量/目標位置(X...T)、補間速度(F)、多回転指定(L)の他に以下の指定を行います。

・中心　:円弧開始点からの距離で指定します。

X軸～T軸に対応する中心指定は「I、J、K、D、E、H、U、V、W」です。

円弧中心は必ず2軸分指定ください。

円弧中心指定の軸以外で移動量が指定された軸は、円弧補間と同期して移動します。


ヘリカル動作です。

(例)

(G91)G02 X700 Y-100 I300 J-400 (Z1000) F1000;

(G90)G02 R700 T-100 U300 W-400 (Z1000) F1000;

(Z1000)を記述するとヘリカル動作します。




○ 3点(通過点)指定

移動量/目標位置(X...T)、補間速度(F)、多回転指定(L)の他に以下の指定を行います。

・通過点　:X軸～T軸に対応する通過点指定は「TX、TY、TZ、TA～TQ、TT」です。
通過点は必ず2軸分指定ください。

(例)

(G91)G02 X700 Y-100 TX300 TY120 (Z1000) F1000;
(G91)G02 R700 T-100 RX300 TT120 (Z1000) F1000;
(Z1000)を記述するとヘリカル動作します。



6-2-4-5. G31 ： センサーラッチ直線補間

◆1.3

【書式】

G31 (X__ Y__ Z__ A__ B__ C__ R__ Q__ T__) [F__];

アドレス	内容		範囲	省略時	単位
X	X軸の移動量/目標座標	※マクロ変数指定可	軸範囲	－	軸単位
Y	Y軸の移動量/目標座標	※マクロ変数指定可			
Z	Z軸の移動量/目標座標	※マクロ変数指定可			
A	A軸の移動量/目標座標	※マクロ変数指定可			
・ ・	・ ・				
T	T軸の移動量/目標座標	※マクロ変数指定可			
F	補間移動速度	※マクロ変数指定可	速度範囲	Ｐモーダル	速度単位

【グループ】

Gr1

【機能】

目標位置に向かって直線補間動作します。動作中にセンサーラッチ信号(SENCE_I)がONすると、その時の位置を記憶して停止します。

詳細は、<Ⅲ機能編 4-16-7.センサーラッチ機能 (スキップ機能) >(TB00-1130E)を参照して下さい。

F指令はプログラムモーダルなので省略可能です。

【記述例】

```
G31   X1000  Y2000  F1000;
```

6-2-4-6. G112 ： 接線制御Z軸回転　　<オプション>

【書式】

G112 (X__ Y__ Z__ A__ B__ C__ R__ Q__ T__) [P__];

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
X	X軸の移動量 (接線方向)	軸範囲	－	軸単位
Y	Y軸の移動量 (接線方向)			
Z	Z軸の移動量 (接線方向)			
A	A軸の移動量 (接線方向)			
・ ・	・ ・			
T	T軸の移動量 (接線方向)			
P	待ち時間	0.1～999999.9	0	0.1sec

【グループ】

Gr1

【機能】

接線制御用の命令です。

2軸の移動量で接線方向 (回転軸の角度) を指定します。実際の移動はしません。

G112指令の次ステップに接線方向を規定する移動指令がある場合、G112指令での移動量を省略できます。

待ち時間[P]は回転軸の回転後の待ち時間です。

待ち時間[P]は省略できます。このときは回転のみで待ち時間"0"になります。

G112命令ではマクロ変数は使用できません。

G112命令を使用するときはこの前に接線制御有効命令(G110)が必要です。

詳細は、<Ⅲ機能編 4-16-6.接線制御軸機能>(TB00-1130E)を参照下さい。

6-2-4-7. G110 : 接線制御有効　　〈オプション〉

【書式】
G110 ;

【グループ】
Gr1

【機能】
接線制御を有効にします。

※ 接線制御の詳細については〈Ⅲ機能編 4-16-6.接線制御軸機能〉(TB00-1130E)を参照してください。

6-2-4-8. G111 : 接線制御無効　　〈オプション〉

【書式】
G111 ;

【グループ】
Gr1

【機能】
接線制御を無効にします。

※ 接線制御の詳細については〈Ⅲ機能編 4-16-6.接線制御軸機能〉(TB00-1130E)を参照してください。

6-2-4-9. G120 : 回転速度指令

◆1.1

【書式】

G120 (X__ Y__ Z__ A__ B__ C__ R__ Q__ T__);

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
X	X軸回転速度 ※マクロ変数指定可	回転速度範囲	X	0.1rpm
Y	Y軸回転速度 ※マクロ変数指定可			
Z	Z軸回転速度 ※マクロ変数指定可			
A	A軸回転速度 ※マクロ変数指定可			
・ ・	・ ・			
T	T軸回転速度 ※マクロ変数指定可			

【グループ】

Gr1

【機能】

定速回転の指令です。無限回転軸に対して使用できます。
PTP時定数(サーボパラメータ)で加速/減速します。
ROMSW設定ソフトの"メカ機構1回転パルス数"の設定が必要です。

詳細は、<Ⅲ機能編 4-16-2.回転速度指令>(TB00-1130E)を参照下さい。

6-2-4-10. G04 : ステップ実行時間指定

◆1.1

【書式】

G04 P__ ;

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
P	待ち時間 ※マクロ変数指定可	0.1～100000.0	X	sec

【グループ】

Gr1

【機能】

各ステップの所用時間を指定します。
通常は、指定する必要がありません。この場合、移動距離 ÷送り速度でそのステップ時間となります。

ステップ時間 = 軸移動時間

時間を指定して、その設定値が軸移動時間を越えている場合、移動完了後にその差分の時間だけ、次のステップへの進行を停止します。

ステップ時間 = 軸移動時間 + 差分の停止時間

P指令の設定範囲は0.1～100000.0で、単位は秒です。
G04は、他のGコードと同時には使えません。

【記述例】

G04 P1.0; (1秒待ち)

6-2-4-11. G43 ： 工具長補正開始 〈オプション〉

◆1.3

【書式】

G43 H__ ；

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
H	工具長補正テーブル番号	0～399	X	番号

【グループ】

Gr1

【機能】

工具長補正を実行します。
工具長補正量はシステムモーダルです。
工具長補正量はバッテリバックアップ対象のため、バッテリを搭載している場合、電源OFFしても保持されます。
工具長補正の対象の軸は、ROMSWで選択できます。
詳細は、〈Ⅲ機能編 4-18-2.工具長補正機能及び摩耗補正機能〉(TB00-1130E)を参照下さい。

6-2-4-12. G49 ： 工具長補正停止 〈オプション〉

【書式】

G49 ；

【グループ】

Gr1

【機能】

工具長補正をキャンセルします。
詳細は、〈Ⅲ機能編 4-18-2.工具長補正機能及び摩耗補正機能〉(TB00-1130E)を参照下さい。

6-2-4-13. G61 ： INPOS有効モード指定

◆1.1◆1.3

【書式】

G61 ；

【グループ】

Gr1

【機能】

インポジションチェック有効にします。
但し、サーボパラメータにてインポジションチェック無効(INPOS量=0)としている場合は、G61を指定されても無視します。G61を指令すると、以後G64を指令するまで、G61が指定されても無視します。
インポジションチェック有効/無効はシステムモーダルです。

動作詳細については、以下を参照して下さい。

・〈Ⅲ機能編 4-9.インポジションチェック〉(TB00-1130E)
・「サンプル運転プログラム説明書」〈11.INPOS有効/無効〉(TB04-0422)

6-2-4-14. G64 ： INPOS無効モード〈デフォルト〉指定

【書式】

G64 ；

【グループ】

Gr1

【機能】

インポジションチェックを無効にします。G64を指令すると、以後G61が指令するまでのインポジションチェック無効(パスモード)となります。
詳細については、以下を参照して下さい。

・〈Ⅲ機能編 4-9.インポジションチェック〉(TB00-1130E)
・「サンプル運転プログラム説明書」〈11.INPOS有効/無効〉(TB04-0422)

6-2-4-15. G92 ： 論理座標設定

◆1.3

【書式】

G92 (X__ Y__ Z__ A__ B__ C__ R__ Q__ T__);

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
X	X軸座標値 ※マクロ変数指定可	軸範囲	-	軸単位
Y	Y軸座標値 ※マクロ変数指定可			
Z	Z軸座標値 ※マクロ変数指定可			
A	A軸座標値 ※マクロ変数指定可			
・ ・	・ ・			
T	T軸座標値 ※マクロ変数指定可			

【グループ】

Gr1

【機能】

現在の論理座標系の位置を指定された値に変更します。（論理座標系のセットアップ）
指定軸のみ座標変更します。
論理座標設定はシステムモーダルです。
論理座標設定はバッテリーバックアップ対象です。
但し、システム起動時に初期化する方法はROMSW設定にて設定します。
システム起動時論理座標系の設定については、以下を参照して下さい。
・「SLM8000 ROMSW設定ソフトマニュアル」<6-1.基本パラメータ>(TB00-1132)

【記述例】

G92 X0 Y0 Z100;
現在の論理座標値を(X=0 Y=0 Z=100)とします。

動作詳細については、以下を参照して下さい。
・「サンプル運転プログラム説明書」<8.論理座標設定命令>(TB04-0422)

6-2-4-16. G100 ： ポイント指定PTP位置決め移動<オプション>

【書式】

G100 P__;

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
P	ポイント番号　※マクロ変数指定可	※1	X	番号

【グループ】

Gr1

【機能】

ポイントテーブルは、複数のポイント座標値のデータテーブルです。
ポイント番号は、ポイントテーブル内の特定のポイントを指定します。
G100では、ポイント番号Pを指定します。
G100は、指定のポイントの座標値を目標位置として位置決めする指令です。
存在しないポイントを指定した場合はプログラム実行エラーとなります。
ポイントテーブルは、セッティングPC/通信コマンドで設定できます。

詳細は以下を参照して下さい。

- 「SLM8000 セッティングPCマニュアル」<4-2-8-10.位置決めポイントテーブル作成>(TB00-1131)
- 「SLM8000 セッティングPCマニュアル」<4-2-8-11.位置決めポイントテーブルモニタ>(TB00-1131)
- 「SLM8000 送受信データマニュアル」<4-1-34.ポイントテーブル書込/読出>(TB00-1134)

【記述例】

```
G100  P1 ;
G100  P#1000;
```

動作詳細については、以下を参照して下さい。

- 「サンプル運転プログラム説明書」<9.ポイント指定位置決め命令>(TB04-0422)

6-2-4-17. G198 : 別タスクプログラム起動　〈オプション〉

【書式】
G198 T__ P__ ;

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
T	タスク番号　※マクロ変数指定可	0～7	X	
P	運転プログラム番号　※マクロ変数指定可	1～32767	X	

【グループ】
Gr1

【機能】
指定したタスクと指定したプログラム番号のプログラムを起動します。
既に起動しているプログラムにG198を実行すると、実行エラーになります。

【記述例】
G198 T2 P10;　/* タスク2のプログラム番号10を起動します。 */

6-2-4-18. G197 : 別タスクストップ　〈オプション〉

【書式】
G197 T__;

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
T	タスク番号　※マクロ変数指定可	0～7	X	

【グループ】
Gr1

【機能】
指定したタスクの動作を停止します。
運転プログラム実行　:プログラム停止
その他軸動作(JOG等)　:移動停止

【記述例】
G197 T2 ;　/* タスク2の軸移動を停止します。 */

6-2-4-19. G199 : 別タスクリセット　〈オプション〉

【書式】
G199 T__;

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
T	タスク番号　※マクロ変数指定可	0～7	X	

【グループ】
Gr1

【機能】
指定したタスクをリセットします。
運転プログラムや、1ショット位置決めで移動している軸の移動を中断します。
また、SLM8000のアラームをリセットします。

【記述例】
G199 T7;　/* タスク7にリセットをかけます。 */

6-2-4-20. M03 ： 主軸正転指令 〈オプション〉
M04 ： 主軸逆転指令 〈オプション〉
M05 ： 主軸停止指令 〈オプション〉

【書式】
M03 ;
M04 ;
M05 ;

【グループ】
Gr1

【機能】
主軸の正転、逆転、停止指令です。
特殊Mコードなので、〈6-2-5-1.Mコード出力〉は出力しません。

動作詳細、通信コマンドについては、以下を参照して下さい。
・〈Ⅲ機能編 4-17.主軸機能〉(TB00-1130E)

6-2-4-21. GOTO ： ジャンプ

【書式】
GOTO P__;

【機能】
Pでジャンプ先のシーケンス番号を指定します。
指定したシーケンス番号のステップへ運転プログラムが進行します。

【記述例】
GOTO P100;
⦚
N100 G01
⦚



「N100」のステップに進行します。

6-2-4-22. M30 ： プログラム終了

【書式】
M30 ;

【グループ】
Gr1

【機能】
運転プログラムの終了を表します。
メインプログラムの最後には"M30"を記述してください。

6-2-4-23. M98 ： サブルーチンコール

【書式】

M98 P__ L__;

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
P	シーケンス番号	0～9999	X	番号
L	読み出し実行繰り返し回数　※マクロ変数指定可	1～50000	1	回数

【グループ】

Gr1

【機能】

運転プログラム内のサブルーチンを呼び出します。
繰り返し回数(L)を指定するとその回数分呼び出します。


・サブルーチン先頭には必ずシーケンス番号を付けてください。
・ネスティングは、最大20回です。
・メインプログラムは必ずプログラムの先頭に記述して下さい。
・各サブルーチンの最後には必ず"M99"を指令して下さい。
・サブルーチンは同一プログラム内に記述します。

【記述例】

```
M98  P0100  L10;          ──→ シーケンス番号「N0100」～
M30;                          「M99」までを10回呼び出し。

N0100 G91 G00 X1000;
M99;                          「M99」はサブルーチンの終了です。
```

※ ネスティング



6-2-4-24. M99 ： サブプログラム終了

【書式】
M99 ;

【グループ】
Gr1

【機能】
サブプログラムの終了を表します。
サブプログラムの最後に"M99"を付けてください。

6-2-4-25. マクロ演算 〈オプション〉

【書式】
変数△=△{変数|即値}[△演算子△{変数|即値}];

{|} ･･･ '|'で区切られた内の、どれか1つを選択
[] ･･･ 省略可能
△ ･･･ 1つ以上の空白、又はタブ(必須です)
変数 ･･･ レジスタ指定
即値 ･･･ 500、-1などの数値
演算子 ･･･ + (加算)
- (減算)
* (乗算)
/ (除算)
% (剰余)
& (AND)
| (OR)
^ (XOR)
<<(左シフト)
>>(右シフト)
<
<=
>
>=
==
!=
条件が真ならば1
偽ならば0
&&(論理のAND)
||(論理のOR)
! (論理の反転)

【グループ】
Gr1

【機能】
各指令の付加データで「※マクロ変数指定可」の表記があるものは、即値の他にマクロ変数でも記述できます。
また、マクロ変数や即値に対して、上記の演算も可能です。
※ 変数、即値には符号(+、-)とbit反転(~)を付加することができます。

【運転プログラム例】

```
G91 G31 X20000 F2000;
#1031 = #5000 + 500;          /* ラッチ位置 (#5000) より500パルス先の位置 */
G90 G01 X#1031 F200;          /* ラッチ位置より500パルス先の位置に移動     */
```

6-2-4-26. IF
ELSE
ENDIF : 条件判断　　<オプション>

【書式】

・条件判別

```
IF  △  {変数|即値}[△演算子△{変数|即値}];
    (1)
ELSE;
    (2)
ENDIF;
```

"IF"の後に条件の式を書きます。
(1):条件式の結果が0以外の場合の処理を記述
(2):条件式の結果が0の場合の処理を記述
"ELSE"と(2)の処理は必要なければ、省略できます。

{|}	･･･ '|'で区切られた内の、どれか1つを選択
[]	･･･ 省略可能
△	･･･ 1つ以上の空白、又はタブ(必須です)
変数	･･･ レジスタ指定
即値	･･･ 500、-1などの数値

※ 演算子については<6-2-4-25.マクロ演算>を参照ください。
※ IFのネスティング数には制限はありません。

【グループ】
Gr1

【機能】
マクロ変数を使用して、運転プログラム中で条件判断を行うことができます。
演算結果だけでなく、マクロ変数経由でステータスや入出力状態などの内部情報での分岐も行えます。

【運転プログラム例】

【運転プログラム例】

```
①  IF  #1000  <  #1001;
②    G91 G00  X1000;
③    G04 P1.0;
④    G00  X100;
⑤  ENDIF;
⑥  G90 G00 X1000;
⑦  M30;
```

実行順序
・ #1000が0、#1001が1の時　　① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥ → ⑦
・ #1000が1、#1001が0の時　　① → ⑥ → ⑦

6-2-5. Gコードプログラムの詳細(Gr2グループ)

6-2-5-1. M　　: Mコード出力

【書式】

M__ ;

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
M	出力信号コード	0～255	X	コード

【グループ】

Gr2

【機能】

指定したMコード(8bitバイナリ出力信号)を出力します。
外部回路へステータスや情報を出力します。
データ(M～M7)とストローブ信号を出力します。
移動指令と同一行でのM指令では移動を完了した後にMコード出力します。

例

G01　X__　Y__　M__;　　直線補間が完了した後でM__出力

【Mコード信号】

出力信号(SLM8000→外部回路)

・**Mコード**(M0～M7)

0から255まで(M0～M7の8bit)のバイナリーデータで出力します。

・**MSTRB**

Mコードの出力完了を知らせる信号です。

※外部回路では、MSTRBの立ち上がり(図のA)でMコードを読み込んでください。

入力信号(外部回路→SLM8000)


・**MFIN**

外部回路がMコードを読み取ったことを通知する信号です。
SLM8000は、MFIN立ち上がりでMSTRBをOFFし、そのステップを終了します。

・**MOK入力**

外部論理回路が受け取ったMコードを正常に処理したときONさせてください。
SLM8000では、外部回路の正常/異常完了を判断できます。
(MOKの使用の有無は、ROMSWで選択できます)

【信号タイミング】



【特殊なMコード】

以下のMコードは、特殊Mコードですので、Mコード出力をいたしません。

・M00/M01　　基本パラメータ M00/M01停止
・M03,M04,M05　主軸制御
・M30,M98,M99　プログラム終了、サブルーチン呼び出し、サブルーチン終了

6-2-5-2. M00/M01: 特殊Mコード指令

【書式】

M00;　または　M01 ;

【グループ】

Gr2

【機能】

特殊なMコードです。

これらの指令を使うためには、基本パラメータにて、「M00/M01停止機能」を有効にする必要があります。

M00指令　プログラム実行を停止します。

M01指令　オプショナルストップ入力("T□MOPT")ONの時、運転プログラムを停止します。

・「M00/M01停止機能」有効の場合、M00/M01指令時にMコードは出力しません。

・基本ROMSWで、「M00/M01停止中出力」を有効にすると、M00又はM01停止中にM00停止中出力("T□MZSTP")をONします。　　(□はタスク番号0～7を表します。)

入力信号"T□MOPT"/"MOK"や出力信号"T□MZSTP"の詳細は、以下を参照して下さい。

・〈Ⅲ機能編 2.入出力機能〉(TB00-1130D)

・「SLM8000 ROMSW設定ソフトマニュアル」〈6-1.基本パラメータ〉(TB0-1132)

6-2-5-3. S　　: S指令　　〈オプション〉

◆1.1◆1.3

【書式】

S__ ;

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
S	主軸速度指令（主軸 ON/OFF）	0/1/2/3	X	コード
	（主軸アナログ指令）	-320000～320000	X	1rpm

【グループ】

Gr2

【機能】

＜主軸ON/OFF＞

下の表のように、SOUT1とSOUT0の2つの出力信号をON/OFFします。これによって、一般には主軸速度の高/中/低/停止を切り替えます。
S指令は、システムモーダルです。(一端指令すると記憶しています)
実際の出力は、M03(正転)/M04(逆転)/M05(停止)の各指令により実行されます。
また、M03(04)出力後に、S1→S2→S3などと指令することで主軸の速度を変えられます。
(本機能では、M03とM04の指令の動作は同じです。)

S0 ： 主軸停止
S1 ： 主軸第1速度
S2 ： 主軸第2速度
S3 ： 主軸第3速度

主軸回転の開始（加速）や停止（減速）には、指定の速度到達までに遅れ時間が生じます。
ただ、この指令は、遅延を待たずにすぐに次のステップに進行します。遅延の待ちが必要であれば、次のステップでドウェル指令をして下さい。

主軸速度指令	M03/04実行時		M05実行時	
S指令(Sモーダル)	SOUT1出力	SOUT0出力	SOUT1出力	SOUT0出力
0:S0	OFF	OFF	OFF	OFF
1:S1	OFF	ON	OFF	OFF
2:S2	ON	OFF	OFF	OFF
3:S3	ON	ON	OFF	OFF

【Mコードとの関係】

基本パラメータで「主軸指令Mコード出力」有効のときには、M0□実行時にそのMコードも出力します。
(□は3、4又は5を表します。)
Mコード出力時はMFIN待ちを行います。MFINが返るまで、新たなコマンドの発行は出来ません。

＜主軸アナログ指令＞

S指令で指定した回転速度を、ROMSW設定により電圧に換算してDA001で出力します。
S指令は、システムモーダルです。(一端指令すると記憶しています)
実際の出力は、M03(正転)/M04(逆転)/M05(停止)の各指令により実行されます。
また、M03(04)出力後に、S指令で回転数を変更することで主軸の速度を変えられます。

また、M03(正転)/M04(逆転)/M05(停止)の各指令により、SOUT0とSOUT1の出力信号をON/OFFします。

Mコード	SOUT1出力	SOUT0出力
M03実行時	ON(回転)	OFF(正転)
M04実行時	ON(回転)	ON(逆転)
M05実行時	OFF(停止)	OFF

主軸回転の開始（加速）や停止（減速）には、指定の速度到達までに遅れ時間が生じます。
ただ、この指令は、遅延を待たずにすぐに次のステップに進行します。遅延の待ちが必要であれば、次のステップでドウェル指令をして下さい。

動作詳細、通信コマンドについては、以下を参照して下さい。
・<Ⅲ機能編 4-17.主軸機能>(TB00-1130E)

6-2-5-4. G41/G42 : 工具径補正 <オプション>

◆1.3

【書式】

G41 D__ ;
G42 D__ ;


アドレス	内容	範囲	省略時	単位
D	工具径補正テーブル番号	0～19	X	番号

【グループ】

Gr2

【機能】

G40	径補正キャンセル
G41	径補正　左側
G42	径補正　右側
D	工具径補正テーブルNO.(0～19)



X、Y平面上の移動制御で工具径補正を行います。
工具径補正は独立の命令でプログラムモーダルです。
"G00"、"G01"命令の同一行に付加することもできます。

G41: 軌跡の進行方向に対し、左側を工具が通るときの補正指令です。
G42: 軌跡の進行方向に対し、右側を工具が通るときの補正指令です。

詳細は、<Ⅲ機能編 4-18-3.工具径補正機能>(TB00-1130E)を参照下さい。

6-2-5-5. G40 : 工具径補正停止 <オプション>

【書式】

G40 ;

【グループ】

Gr2

【機能】

工具径補正を停止します。

6-2-5-6. G90　: 論理座標系アブソ指定

◆1.3

【書式】

G90 ;

【グループ】

Gr2

【機能】

G90指令後、移動指令(G00～G03)などの目標位置は、アブソ座標を指定して下さい。
G90はGコードモーダルです。
移動指令(G00～G03)でG90の記述を省略すると、前行までの移動指令(G00～G03)で最後に記述した
G90/G91のいすれかが指令されます。
プログラムの先頭で記述を省略した場合G91が指令されます。

6-2-5-7. G91　: インクレ移動量指定

◆1.3

【書式】

G90 ;

【グループ】

Gr2

【機能】

G91指令後、G00～G03などの移動指令後は、増分値(インクレ量)となります。
G91はGコードモーダルです。
移動指令(G00～G03)でG91の記述を省略すると、前行までの移動指令(G00～G03)で最後に記述した
G90/G91のいすれかが指令されます。
プログラムの先頭で記述を省略した場合G91が指令されます。

6-2-5-8. G17　: 円弧平面指定(XY平面)
G18　: 円弧平面指定(XZ/ZX平面)
G19　: 円弧平面指定(YZ平面)

◆1.3

【書式】

(G91)G02 G17 X120 Y320 Z-800 CR480 F1200;
(G91)G02 G18 X550 Z-100 A1000 CR320 F1000;
(G91)G03 G19 Y180 Z-80 X1000 CR280 F1500;

【グループ】

Gr2

【機能】

半径指定の円弧の平面を設定します。
※ G18 で XZ平面/ZX平面のどちらの平面指定になるかは、セッティングPCの「ポジション表示形式設定」画面で設定して下さい。
詳細は<6-2-4-4.円弧命令(G02/G03)>の説明を参照下さい。
G17/G18/G19はGコードモーダルです。
半径指定の円弧補間指令でG17/G18/G19の記述を省略すると、前行までの円弧補間指令で最後に記述した
G17/G18/G19のいすれかが指令されます。
プログラムの先頭で記述を省略した場合G17が指令されます。

6-2-5-9. N　　: シーケンス番号

◆1.3

【書式】

N__

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
N	シーケンス番号	0～9999	X	数字

【グループ】

Gr2

【機能】

シーケンス番号は、ステップの前に"N"+任意の番号で記述できます。
シーケンス番号の指定範囲は、0～32767(10進数)です。
シーケンス番号は任意の番号を設定可能です。

【シーケンス番号の目的】

(1)サブルーチンのラベル
　サブルーチンの呼び出し(M98)では、シーケンス番号を指定します。
(2)GOTO指令の飛び先
(3)プログラム途中再開の再開ポイントの指定
(4)運転プログラムの読みやすさのためのラベル

シーケンス番号は、通常は各々を異なる番号にしますが、同一番号を複数のステップに設定もできます。
ただ、上記の(1)(2)として有効なのは、運転プログラムの先頭に近いもののみです。

6-2-6. Gコードプログラムの詳細(その他)

6-2-6-1. PNO　: プログラム番号

【書式】

PNO__;

アドレス	内容	範囲	省略時	単位
PNO	プログラム番号	1～32767	X	数字

【グループ】

その他

【機能】

運転プログラムの先頭で「PNO__;」と設定して下さい。
運転プログラムを、ラダーやPCソフトから選択する時の番号です。
同タスク内で同じプログラム番号の設定はできません。
(別タスクであれば同じプログラム番号でもダウンロードできます。)

6-2-6-2. "/*" ･･･ "*/" : コメント

【グループ】

その他

【機能】

任意の文字列を"/*"と"*/"で囲む事により、運転プログラムテキストにコメントを記述することが可能です。
DNC運転プログラムでは、複数行にまたがるコメントはできません。

6-3. マクロ機能〈オプション〉

運転プログラム中で演算や条件判断を行う機能です。
SLMの各種状態や外部からの入力により、運転プログラムの動作を変更できます。

6-3-1. 書式

・ 変数△=△{変数|即値}[△演算子△{変数|即値}];

・ IF　△　{変数|即値}[△演算子△{変数|即値}];
　　(1)
　ELSE;
　　(2)
　ENDIF;
　　式の値が真の時(1)の句を実行、偽の時(2)のステップを実行。
　　ELSE句は省略可能です。

　{|}　・・・'|'で区切られた内の、どれか1つを選択
　[]　・・・省略可能
　△　・・・1つ以上の空白、又はタブ(必須です)
　変数　・・・レジスタ指定
　即値　・・・500、-1などの数値
　演算子 ・・・+ (加算)
　　- (減算)
　　* (乗算)
　　/ (除算)
　　% (剰余)
　　& (AND)
　　| (OR)
　　^ (XOR)
　　<<(左シフト)
　　>>(右シフト)
　　<　＼
　　<=　｜
　　>　｜　条件が真ならば1
　　>=　｜　偽ならば0
　　==　｜
　　!=　／
　　&&(論理のAND)
　　||(論理のOR)
　　! (論理の反転)

ご注意
変数、即値、演算子の各々の間には、△空白(またはタブ)が必要です。

6-3-2. マクロ変数使用可能コード

以下の表に記述してある命令は、マクロ変数が使用できます。
各命令の機能については、<6.運転プログラム詳細>を参照して下さい。

テクノコード	Gコード	指定	記述方法例
PTP	(G91)G00	移動量	PTP X#1000; G91 G00 X#1000;
PTPA	(G90)G00	座標	
PTPB	G28	座標	
LIN	(G91)G01	移動量/補間速度	LIN X#1000 F#1001; G91 G01 X#1000 F#1001;
LINA	(G90)G01	座標/補間速度	
LINB		座標/補間速度	
CIRR	(G91)G02	移動量/補間速度 中心/半径	CIRR X#1000 Y#1001 I#1002 J#1003 F#1004; CIRR PXY X#1000 Y#1001 CR#1002 F#1004; G91 G02 X#1000 Y#1001 I#1002 J#1003 F#1004; G91 G02 G17 X#1000 Y#1001 CR#1002 F#1004;
CIRL	(G91)G03	移動量/補間速度 中心/半径	
CIRRA	(G90)G02	座標/補間速度 中心/半径	
CIRLA	(G90)G03	座標/補間速度 中心/半径	
PTMA	G100	ポイント指定	PTMA P#1000; G100 P#1000;
LIMA		ポイント指定/補間速度	LIMA P#1000 F#1001
SLIN	G31	移動量/補間速度	SLIN X#1000 F#1001; G31 X#1000 F#1001;
SLINC		移動量/補間速度	SLINC X#1000 F#1001
SPIN	G120	回転数	SPIN A#1000; G120 A#1000;
TRESET	G199	タスク番号	TRESET#1000; G199 T#1000;
TSTART	G198	タスク番号 プログラム番号	TSTART#1000 P#1001; G198 T#1000 P#1001;
TSTOP	G197	タスク番号	TSTOP#1000; G197 T#1000;
CALL	M98	繰り返し回数	CALL LABEL L#1000; P0100 M98 L#1000;
CSET	G92	座標	CSET X#1000; G92 X#1000;
TIM	G04	時間指定　※1	TIM#1000; G04 P#1000;
TM		制御周期回数指定	TM#1000;
MOUT		Mコード指定	MOUT#1000;
PRG		タスク番号 プログラム番号	PRG#1000 T#1001;

※1　"TIM"命令にマクロ変数を使用した場合は、内部で"TM"命令として実行されます。
(例)

```
マクロ変数を使用しない場合　：　TIM1.0; /* 1秒の待ち */
マクロ変数を使用した場合　　：　#1000 = 500;
    0                          TIM#1000;    /* TM500として実行するので */
                                            /* 500制御周期の待ち(制御周期2msecなら1秒) */
```

6-3-3. レジスター一覧

W：ワード　L：ロングワード
タスク毎：マクロ変数の書き込み/読み出しでは、タスク番号指定が必要
グローバル（全タスク共通）：共通に1種類

変数番号	名称		形式	補足
#1000 ～ #1099	グローバルマクロ変数		L	グローバル変数 (全タスク共通)
#1500	STATUS.mc.Status	全体ステータス	W	グローバル(全タスク共通)
#1501	STATUS.mc.Alarm	全体アラーム	W	
#1510 ～ #1518	STATUS.ax[0-8].AxStatus	軸ステータス	W	タスク毎の論理軸のみ
#1520 ～ #1528	STATUS.ax[0-8].AxAlarm	軸アラーム	W	
#1530	STATUS.task[].TaskStatus	タスクステータス	L	タスク毎
#1531	STATUS.task[].TaskAlarm	タスクアラーム	W	
#1532	STATUS.task[].Override	送りオーバライド	W	
#1533	STATUS.task[].COverride	補間オーバライド	W	
#1534	STATUS.task[].SOverride	主軸オーバライド	W	
#1535	STATUS.task[].ProgramNo	実行プログラム番号	W	
#1536	STATUS.task[].StepNo	実行ステップ番号	W	
#1600 ～ #1603	入力ポート0～3		W	全タスク共通
#1610 ～ #1612	出力ポート0～2		W	
#2000 ～ #2899	サーボパラメータ		L/W	タスク毎の論理軸のみ
#3000 ～ #3019	工具長補正テーブル		L	
#3100 ～ #3108	工具長補正値		L	
#3500 ～ #3519	工具径補正テーブル		L	
#4000 ～ #4899	ポジション(指令位置、機械位置、偏差量、他)		L	
#5000 ～ #5008	センサーラッチポジション(PR)		L	
#5100 ～ #5108	センサーラッチポジション(AR)		L	
#6001 ～ #6009	HEX入力		W	
#6500 ～ #6699	ローカルマクロ変数		L	タスク毎の変数
#7100 ～ #7108	軸インターロック		W	タスク毎
#7200 ～ #7208	軸ネグレクト		W	タスク毎
#7400 ～ #7408	バックラッシュ補正値		L	タスク毎
#7410 ～ #7418	ピッチエラー補正値		L	タスク毎

【注1】 マクロ変数の読み出しは、全て可能です。

【注2】 マクロ変数の書き込みは、属性が"R/W"の変数のみ可能です。


【注3】 サーボパラメータ/工具長補正パラメータをマクロ変数書き込みで値を変更した場合、一時的なワークメモリのみ変更し、同パラメータのバックアップメモリの数値は変更しません。
また、SLM8000は電源OFF→ONで、バックアップメモリから同パラメータを読み出します。
そのため、書き込んだ後の電源OFF→ONで元の値(バックアップメモリの値)に戻ります。
バックアップメモリのパラメータを変更するには、セッティングPCソフト/ユーザアプリケーションソフトから書き込む必要があります。

【注4】**カレントタスクの変数番号**

上記表の変数番号のみで読み/書きを行うと、カレントタスクの変数へのアクセスになります。
カレントタスクは、運転プログラムの場合は実行中のタスク、通信コマンドの場合は
コマンドパラメータで指定したタスクです。

【注5】**マクロ変数のタスク指定**

異なるタスクの変数に読み/書きする場合は、以下のようにタスク番号を加えたマクロ変数番号を使用して下さい。



※グローバル変数に対してのタスク番号の指定は無意味です。

6-3-4. グローバルマクロ変数　　#1000～

運転プログラム内で自由に使用できます。
グローバルマクロ変数は、PCからは通信コマンドで1項目毎または一括で読み/書きできます。

番号	データ名称	形式	属性	設定値
#1000	一般レジスタ	L	R/W	-2147483648 ～ 2147483647
#1001	一般レジスタ	L	R/W	-2147483648 ～ 2147483647
・	・		・	・
・	・		・	・
・	・		・	・
#1198	一般レジスタ	L	R/W	-2147483648 ～ 2147483647
#1199	一般レジスタ	L	R/W	-2147483648 ～ 2147483647

※表記　番号･･･ 変数番号　　データ名称　･･･ データ名
　　属性･･･ R-読込可、W-書込可　　設定値　･･･ データ範囲
　　形式･･･ W:ワード、L:ロングワード

6-3-5. ローカルマクロ変数　　#6500～ （タスク毎）

PCからは通信コマンドで1項目毎または一括で読み/書きできます。


番号	データ名称	形式	属性	設定値
#6500	一般レジスタ	L	R/W	-2147483648 ～ 2147483647
#6501	一般レジスタ	L	R/W	-2147483648 ～ 2147483647
・	・		・	・
・	・		・	・
・	・		・	・
#6698	一般レジスタ	L	R/W	-2147483648 ～ 2147483647
#6699	一般レジスタ	L	R/W	-2147483648 ～ 2147483647

6-3-6. 各種情報　　#1500～


番号	名称		形式	属性	補足
#1500	STATUS.mc.Status	全体ステータス	W	R	グローバル変数
#1501	STATUS.mc.Alarm	全体アラーム	W	R	（全タスク共通）
#1510 ～ #1518	STATUS.ax[0-8].AxStatus	軸ステータス	W	R	タスク毎の
#1520 ～ #1528	STATUS.ax[0-8].AxAlarm	軸アラーム	W	R	論理軸のみ
#1530	STATUS.task[].TaskStatus	タスクステータス	L	R	タスク毎
#1531	STATUS.task[].TaskAlarm	タスクアラーム	W	R	
#1532	STATUS.task[].Override	送りオーバライド	W	R/W	
#1533	STATUS.task[].COverride	補間オーバライド	W	R/W	
#1534	STATUS.task[].SOverride	主軸オーバライド	W	R/W	
#1535	STATUS.task[].ProgramNo	実行プログラム番号	W	R/W	
#1536	STATUS.task[].StepNo	実行ステップ番号	W	R	

6-3-6-1.全体情報　　#1500～

① 全体ステータス #1500　　（全タスク共通）




② 全体アラーム　　#1501　　（全タスク共通）




6-3-6-2.軸ステータス　　#1510～ （タスク毎）

① 軸ステータス　#1510～ #1518　　（タスク毎）




② 軸アラーム　　#1520～ #1528　　（タスク毎）




6-3-6-3.タスク情報　　#1530～ （タスク毎）

① タスクステータス　　#1530　（タスク毎）




※1　FGステータスタイミングチャート



※2 以下の条件が成立しているときにONします。(AND条件)

- Mコード出力中でない
- 原点復帰中でない
- ホーム位置決め中でない

② タスクアラーム　　#1531　　(タスク毎)



③ 送りオーバーライド　　#1532　　(タスク毎)
PTP/JOG速度のオーバーライド(%値)です。
指定された速度に対する実速度の割り合いです。

④ 補間オーバーライド　　#1533　　(タスク毎)
補間速度のオーバーライド(%値)です。

⑤ 主軸オーバーライド　　#1534　　(タスク毎)
主軸速度のオーバーライド(%値)です。

⑥ 選択・実行プログラム番号　　#1535　　(タスク毎)
ステータスがプログラム実行中でない場合　→ 選択中のプログラム番号
ステータスがプログラム実行中の場合　　→ 実行中のプログラム番号


⑦ 待機・実行ステップ番号　　#1536　　(タスク毎)
ステップ実行中でない場合　　→ 待機中のステップ番号
ステップ実行中の場合　　→ 実行中のステップ番号

6-3-7. 入/出力パターン　　#1600～

◆1.3

番号	データ名称	形式	属性	設定値
#1600	入力1パターン (I#0000)	W	R	－
#1601	入力2パターン (I#0001)	W	R	－
#1602	入力3パターン (I#0002)	W	R	－
#1603	入力4パターン (I#0003)	W	R	－
#1610	出力1パターン (O#0000)	W	R/W	－
#1611	出力2パターン (O#0001)	W	R/W	－
#1612	出力3パターン (O#0002)	W	R/W	－

各入出力ポートのデータを16bitバイナリ値として読み込みます。各bitの詳細は以下の通りです。



※出力パターンへの書き込みは、汎用出力のみ有効です。
(汎用出力以外へ書き込んだ値は無視されます。)

6-3-8. サーボパラメータ　　#2001～ （タスク毎）

※ 下表のRTCはサーボ制御周期をmsec単位で表した数値です。

番号	データ名称	形式	属性	設定値
#2000	第1軸D/A出力ゲイン	L	R/W	0.004～256.0
#2001	第1軸INPOS量	L	R/W	0～10000 [pulse]
#2002	第1軸偏差上限値	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2003	第1軸MPOS偏差上限値	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2004	第1軸PTP時定数	L	R/W	0～32767 [msec]
#2005	第1軸PTP速度	L	R/W	1000/RTC ～ 1000000000 [pps]
#2006	第1軸JOG速度	L	R/W	1000/RTC ～ 1000000000 [pps]
#2007	第1軸補間加減速時定数	L	R/W	-2000ｘRTC ～ 1000 [msec]
#2008	第1軸+側ソフトリミット	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2009	第1軸-側ソフトリミット	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2010	第1軸形状補正係数	L	R/W	0～30000
#2011	第1軸S字加減速時定数	L	R/W	0～ 1000ｘRTC [msec]
#2018	第1軸接線制御軸上限速度	L	R/W	1000/RTC ～ 1000000000 [pps]
#2019	第1軸接線制御軸基準位置	L	R/W	-[1回転Pls]～ [1回転Pls] [pulse]
#2100	第2軸D/A出力ゲイン	L	R/W	0.004～256.0
#2101	第2軸INPOS量	L	R/W	0～10000 [pulse]
#2102	第2軸偏差上限値	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2103	第2軸MPOS偏差上限値	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2104	第2軸PTP時定数	L	R/W	0～32767 [msec]
#2105	第2軸PTP速度	L	R/W	1000/RTC ～ 1000000000 [pps]
#2106	第2軸JOG速度	L	R/W	1000/RTC ～ 1000000000 [pps]
#2107	第2軸補間加減速時定数	L	R/W	-2000ｘRTC ～ 1000 [msec]
#2108	第2軸+側ソフトリミット	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2109	第2軸-側ソフトリミット	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2110	第2軸形状補正係数	L	R/W	0～30000
#2111	第2軸S字加減速時定数	L	R/W	0～ 1000ｘRTC [msec]
#2118	第2軸接線制御軸上限速度	L	R/W	1000/RTC ～ 1000000000 [pps]
#2119	第2軸接線制御軸基準位置	L	R/W	-[1回転Pls]～ [1回転Pls] [pulse]
#2200	第3軸D/A出力ゲイン	L	R/W	0.004～256.0
#2201	第3軸INPOS量	L	R/W	0～10000 [pulse]
#2202	第3軸偏差上限値	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2203	第3軸MPOS偏差上限値	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2204	第3軸PTP時定数	L	R/W	0～32767 [msec]
#2205	第3軸PTP速度	L	R/W	1000/RTC ～ 1000000000 [pps]
#2206	第3軸JOG速度	L	R/W	1000/RTC ～ 1000000000 [pps]
#2207	第3軸補間加減速時定数	L	R/W	-2000ｘRTC ～ 1000 [msec]
#2208	第3軸+側ソフトリミット	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2209	第3軸-側ソフトリミット	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2210	第3軸形状補正係数	L	R/W	0～30000
#2211	第3軸S字加減速時定数	L	R/W	0～ 1000ｘRTC [msec]
#2218	第3軸接線制御軸上限速度	L	R/W	1000/RTC ～ 1000000000 [pps]
#2219	第3軸接線制御軸基準位置	L	R/W	-[1回転Pls]～ [1回転Pls] [pulse]

番号	データ名称	形式	属性	設定値
#2300	第4軸D/A出力ゲイン	L	R/W	0.004～256.0
#2301	第4軸INPOS量	L	R/W	0～10000 [pulse]
#2302	第4軸偏差上限値	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2303	第4軸MPOS偏差上限値	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2304	第4軸PTP時定数	L	R/W	0～32767 [msec]
#2305	第4軸PTP速度	L	R/W	1000/RTC ～ 1000000000 [pps]
#2306	第4軸JOG速度	L	R/W	1000/RTC ～ 1000000000 [pps]
#2307	第4軸補間加減速時定数	L	R/W	-2000XRTC ～ 1000 [msec]
#2308	第4軸+側ソフトリミット	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2309	第4軸-側ソフトリミット	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2310	第4軸形状補正係数	L	R/W	0～30000
#2311	第4軸S字加減速時定数	L	R/W	0～ 1000XRTC [msec]
#2318	第4軸接線制御軸上限速度	L	R/W	1000/RTC ～ 1000000000 [pps]
#2319	第4軸接線制御軸基準位置	L	R/W	-[1回転Pls]～ [1回転Pls] [pulse]
#2400	第5軸D/A出力ゲイン	L	R/W	0.004～256.0
#2401	第5軸INPOS量	L	R/W	0～10000 [pulse]
#2402	第5軸偏差上限値	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2403	第5軸MPOS偏差上限値	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2404	第5軸PTP時定数	L	R/W	0～32767 [msec]
#2405	第5軸PTP速度	L	R/W	1000/RTC ～ 1000000000 [pps]
#2406	第5軸JOG速度	L	R/W	1000/RTC ～ 1000000000 [pps]
#2407	第5軸補間加減速時定数	L	R/W	-2000XRTC ～ 1000 [msec]
#2408	第5軸+側ソフトリミット	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2409	第5軸-側ソフトリミット	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2410	第5軸形状補正係数	L	R/W	0～30000
#2411	第5軸S字加減速時定数	L	R/W	0～ 1000XRTC [msec]
#2418	第5軸接線制御軸上限速度	L	R/W	1000/RTC ～ 1000000000 [pps]
#2419	第5軸接線制御軸基準位置	L	R/W	-[1回転Pls]～ [1回転Pls] [pulse]
#2500	第6軸D/A出力ゲイン	L	R/W	0.004～256.0
#2501	第6軸INPOS量	L	R/W	0～10000 [pulse]
#2502	第6軸偏差上限値	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2503	第6軸MPOS偏差上限値	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2504	第6軸PTP時定数	L	R/W	0～32767 [msec]
#2505	第6軸PTP速度	L	R/W	1000/RTC ～ 1000000000 [pps]
#2506	第6軸JOG速度	L	R/W	1000/RTC ～ 1000000000 [pps]
#2507	第6軸補間加減速時定数	L	R/W	-2000XRTC ～ 1000 [msec]
#2508	第6軸+側ソフトリミット	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2509	第6軸-側ソフトリミット	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2510	第6軸形状補正係数	L	R/W	0～30000
#2511	第6軸S字加減速時定数	L	R/W	0～ 1000XRTC [msec]
#2518	第6軸接線制御軸上限速度	L	R/W	1000/RTC ～ 1000000000 [pps]
#2519	第6軸接線制御軸基準位置	L	R/W	-[1回転Pls]～ [1回転Pls] [pulse]

番号	データ名称	形式	属性	設定値
#2600	第7軸D/A出力ゲイン	L	R/W	0.004～256.0
#2601	第7軸INPOS量	L	R/W	0～10000 [pulse]
#2602	第7軸偏差上限値	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2603	第7軸MPOS偏差上限値	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2604	第7軸PTP時定数	L	R/W	0～32767 [msec]
#2605	第7軸PTP速度	L	R/W	1000/RTC ～ 1000000000 [pps]
#2606	第7軸JOG速度	L	R/W	1000/RTC ～ 1000000000 [pps]
#2607	第7軸補間加減速時定数	L	R/W	-2000ⅹRTC ～ 1000 [msec]
#2608	第7軸+側ソフトリミット	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2609	第7軸-側ソフトリミット	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2610	第7軸形状補正係数	L	R/W	0～30000
#2611	第7軸S字加減速時定数	L	R/W	0～ 1000ⅹRTC [msec]
#2618	第7軸接線制御軸上限速度	L	R/W	1000/RTC ～ 1000000000 [pps]
#2619	第7軸接線制御軸基準位置	L	R/W	-[1回転Pls]～ [1回転Pls] [pulse]
#2700	第8軸D/A出力ゲイン	L	R/W	0.004～256.0
#2701	第8軸INPOS量	L	R/W	0～10000 [pulse]
#2702	第8軸偏差上限値	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2703	第8軸MPOS偏差上限値	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2704	第8軸PTP時定数	L	R/W	0～32767 [msec]
#2705	第8軸PTP速度	L	R/W	1000/RTC ～ 1000000000 [pps]
#2706	第8軸JOG速度	L	R/W	1000/RTC ～ 1000000000 [pps]
#2707	第8軸補間加減速時定数	L	R/W	-2000ⅹRTC ～ 1000 [msec]
#2708	第8軸+側ソフトリミット	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2709	第8軸-側ソフトリミット	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2710	第8軸形状補正係数	L	R/W	0～30000
#2711	第8軸S字加減速時定数	L	R/W	0～ 1000ⅹRTC [msec]
#2718	第8軸接線制御軸上限速度	L	R/W	1000/RTC ～ 1000000000 [pps]
#2719	第8軸接線制御軸基準位置	L	R/W	-[1回転Pls]～ [1回転Pls] [pulse]
#2800	第9軸D/A出力ゲイン	L	R/W	0.004～256.0
#2801	第9軸INPOS量	L	R/W	0～10000 [pulse]
#2802	第9軸偏差上限値	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2803	第9軸MPOS偏差上限値	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2804	第9軸PTP時定数	L	R/W	0～32767 [msec]
#2805	第9軸PTP速度	L	R/W	1000/RTC ～ 1000000000 [pps]
#2806	第9軸JOG速度	L	R/W	1000/RTC ～ 1000000000 [pps]
#2807	第9軸補間加減速時定数	L	R/W	-2000ⅹRTC ～ 1000 [msec]
#2808	第9軸+側ソフトリミット	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2809	第9軸-側ソフトリミット	L	R/W	1～1000000000 [pulse]
#2810	第9軸形状補正係数	L	R/W	0～30000
#2811	第9軸S字加減速時定数	L	R/W	0～ 1000ⅹRTC [msec]
#2818	第9軸接線制御軸上限速度	L	R/W	1000/RTC ～ 1000000000 [pps]
#2819	第9軸接線制御軸基準位置	L	R/W	-[1回転Pls]～ [1回転Pls] [pulse]

【注】サーボパラメータ/工具長補正パラメータをマクロ変数書き込みで値を変更した場合、一時的なワークメモリのみ変更し、同パラメータのバックアップメモリの数値は変更しません。
また、SLM8000は電源 OFF → ON で、バックアップメモリから同パラメータを読み出します。
そのため、書き込んだ後も電源 OFF → ONで元の値(パックアップメモリの値)に戻ります。
読み出し値は書き込んだワークメモリの値でなくバックアップメモリの値です。
バックアップメモリのパラメータを変更するのは、セッティングPCソフト、またはユーザアプリケーションソフトから書き込む必要があります。

○ D/A出力ゲイン(予備)
将来用として用意。現在使用していません。

○ INPOS量
インポジションの範囲を、パルス単位の絶対値量で指定します。
【設定範囲】 0～10000 [pulse]

○ 偏差上限値

偏差の絶対値の上限値を指定します。
偏差が本設定値を越えた場合、偏差過大アラームとなります。
【設定範囲】 1～1000000000[pulse]

○ MPOS偏差上限値(予備)

将来用として用意。現在使用していません。

○ PTP時定数

PTP及びJOGの直線加減速の時定数を指定します。
「100Kppsに達するまで」または「PTP速度に達するまで」の時間を設定します。
【設定範囲】 0～32767[msec]

○ PTP速度

PTPの速度を指定します。
【設定範囲】 1000/RTC(msec) ～ 1000000000 [pps]

○ JOG速度

JOGの速度を指定します。
【設定範囲】 1000/RTC(msec) ～ 1000000000 [pps]

○ 補間加減速時定数

補間の指数型加減速の時定数を指定します。
【設定範囲】 0 ～ 1000[msec]
「定時直線型補間加減速」オプション有りの時、マイナスの値を
入れることで、直線型加減速時定数を指定します。
【「定時直線型補間加減速」オプション有効時設定範囲】
-2000 ×RTC(msec) ～ 0 [msec]

○ +側/-側ソフトリミット

ソフトウェアストロークリミットを、各方向(+/-)別に指定します。
機械座標が本設定値を越えた場合、ソフトリミットエラーとなります。
【設定範囲】 1～1000000000[pulse]

【接線制御軸】

接線制御軸でソフトリミット有効にした場合は、このマクロ変数の値でソフトリミットのチェックを行います。
+側ソフトリミット値も-側ソフトリミット値も符号付きの数値です。
例
接線軸がC軸で一周パルスが360000pulse/revの場合

#2518	#2519	可動領域	動き
180000	-180000	-180deg～+180deg	0を跨いで、+、-に動かせます
360000	90000	+90deg～+360deg	0点から+側の領域のみ動かせます
-45000	-270000	-270deg～ -45deg	0点から-側の領域のみ動かせます
720000	-360000	-360deg～+720deg	-側1回転、+側2回転動かせます

【注】

・SLM起動時、接線制御軸のソフトリミット値は、＋側は+1000000000、－側は-1000000000です。
起動後、適切な値をこのマクロ変数に設定して下さい。

○ 形状補正係数

形状補正機能＜オプション＞のゲインを設定します。
設定値を小さくするほど、形状補正機能のゲインが大きくなります。
0を設定すると形状補正機能を無効にします。

【設定範囲】　0～30000

○ S字加減速時定数

「S時補間加減速」オプション有りの時の時定数を指定します。

【設定範囲】　0(msec) ～ 1000 ×RTC [msec]

【注1】 本マクロ変数でパラメータを読み出した場合、常にバックアップされたパラメータが読み出されます。

【注2】 本マクロ変数に書き込みを行った場合、書き込んだ値は一時的なワークメモリに反映されます。

```
#2001 =  100;        ←  ここでパラメータ変更
    ・
    ・                   この間は変更されたパラメータ（ワークメモリ）で動作
    ・
#2001 = #2001;       ←  バックアップされたパラメータが読み出されるためパラメータの
                        値が元に戻る。
```

【注3】 異常な値を書き込んだ場合は、軸の制御が正常に行えなくなる可能性がありますので十分に注意して下さい。

【注4】 補間加減速時定数と、S時加減速時定数は、加減速たまり無しの時のみ変更可能です。

○ 接線制御軸上限速度

接線制御軸の上限速度を[pps]単位で設定します。

詳細は<Ⅲ機能編 4-16-6.接線制御軸機能>(TB00-1130E)を参照ください。

○ 接線制御軸基準位置

接線制御軸の基準位置を設定します。
XY平面にて+X方向へ動く時の接線制御軸のアブソ位置を[pls]単位で設定します。

詳細は<Ⅲ機能編 4-16-6.接線制御軸機能>(TB00-1130E)を参照ください。

6-3-9. 工具長補正テーブル　　#3000～ (タスク毎)

工具長補正テーブルに設定されている値です。

番号	データ名称	形式	属性	設定値
#3000	工具長補正データ1	L	R/W	-1000000000～1000000000[pulse]
#3001	工具長補正データ2	L	R/W	-1000000000～1000000000[pulse]
#3002	工具長補正データ3	L	R/W	:
#3003	工具長補正データ4	L	R/W	:
#3004	工具長補正データ5	L	R/W	:
#3005	工具長補正データ6	L	R/W	:
#3006	工具長補正データ7	L	R/W	:
#3007	工具長補正データ8	L	R/W	:
#3008	工具長補正データ9	L	R/W	:
#3009	工具長補正データ10	L	R/W	:
#3010	工具長補正データ11	L	R/W	:
#3011	工具長補正データ12	L	R/W	:
#3012	工具長補正データ23	L	R/W	:
#3013	工具長補正データ14	L	R/W	:
#3014	工具長補正データ15	L	R/W	:
#3015	工具長補正データ16	L	R/W	:
#3016	工具長補正データ17	L	R/W	:
#3017	工具長補正データ18	L	R/W	:
#3018	工具長補正データ19	L	R/W	-1000000000～1000000000[pulse]
#3019	工具長補正データ20	L	R/W	-1000000000～1000000000[pulse]

【注】サーボパラメータ/工具長補正パラメータをマクロ変数書き込みで値を変更した場合、一時的なワークメモリのみ変更し、同パラメータのバックアップメモリの数値は変更しません。
また、SLM8000は電源 OFF → ON で、バックアップメモリから同パラメータを読み出します。
そのため、書き込んだ後も電源 OFF → ONで元の値(パックアップメモリの値)に戻ります。
バックアップメモリのパラメータを変更するのは、セッティングPCソフト、またはユーザアプリケーションソフトから書き込む必要があります。

6-3-10. 工具長補正値　　#3100～ (タスク毎)

各軸の現在の補正量です。

番号	データ名称	形式	属性	設定値
#3100	第1軸工具長補正データ	L	R/W	-1000000000～1000000000[pulse]
#3101	第2軸工具長補正データ	L	R/W	-1000000000～1000000000[pulse]
#3102	第3軸工具長補正データ	L	R/W	:
#3103	第4軸工具長補正データ	L	R/W	:
#3104	第5軸工具長補正データ	L	R/W	:
#3105	第6軸工具長補正データ	L	R/W	:
#3106	第7軸工具長補正データ	L	R/W	:
#3107	第8軸工具長補正データ	L	R/W	-1000000000～1000000000[pulse]
#3108	第9軸工具長補正データ	L	R/W	-1000000000～1000000000[pulse]

【注】 上記の変数は、書き込み禁止です。書き込みをした場合、異常な動作となる場合があります。

6-3-11. 工具径補正テーブル　　#3500～ （タスク毎）

工具径補正テーブルに設定されている値です。

番号	データ名称	形式	属性	設定値
#3500	工具径補正用データ1	L	R/W	-1000000000～1000000000[pulse]
#3501	工具径補正用データ2	L	R/W	-1000000000～1000000000[pulse]
#3502	工具径補正用データ3	L	R/W	:
#3503	工具径補正用データ4	L	R/W	:
#3504	工具径補正用データ5	L	R/W	:
#3505	工具径補正用データ6	L	R/W	:
#3506	工具径補正用データ7	L	R/W	:
#3507	工具径補正用データ8	L	R/W	:
#3508	工具径補正用データ9	L	R/W	:
#3509	工具径補正用データ10	L	R/W	:
#3510	工具径補正用データ11	L	R/W	:
#3511	工具径補正用データ12	L	R/W	:
#3512	工具径補正用データ13	L	R/W	:
#3513	工具径補正用データ14	L	R/W	:
#3514	工具径補正用データ15	L	R/W	:
#3515	工具径補正用データ16	L	R/W	:
#3516	工具径補正用データ17	L	R/W	:
#3517	工具径補正用データ18	L	R/W	:
#3518	工具径補正用データ19	L	R/W	-1000000000～1000000000[pulse]
#3519	工具径補正用データ20	L	R/W	-1000000000～1000000000[pulse]

【注】工具径補正データをマクロ変数書き込みで値を変更した場合、一時的なワークメモリのみ変更し、同パラメータのバックアップメモリの数値は変更しません。
また、SLM8000は電源 OFF → ON で、バックアップメモリから同パラメータを読み出します。
そのため、書き込んだ後も電源 OFF → ONで元の値(バックアップメモリの値)に戻ります。
バックアップメモリのパラメータを変更するのは、セッティングPCソフト、またはユーザアプリケーションソフトから書き込む必要があります。

6-3-12. ポジションデータ　　#4000～ （タスク毎）

番号#	データ名称	形式	属性	設定値
#4000	第1軸指令位置	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4001	第1軸機械位置	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4002	第1軸偏差量	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4003	第1軸最新ブロック払出量	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4004	第1軸絶対位置	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4005	第1軸絶対位置指令値	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4100	第2軸指令位置	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4101	第2軸機械位置	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4102	第2軸偏差量	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4103	第2軸最新ブロック払出量	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4104	第2軸絶対位置	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4105	第2軸絶対位置指令値	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4200	第3軸指令位置	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4201	第3軸機械位置	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4202	第3軸偏差量	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4203	第3軸最新ブロック払出量	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4204	第3軸絶対位置	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4205	第3軸絶対位置指令値	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4300	第4軸指令位置	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4301	第4軸機械位置	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4302	第4軸偏差量	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4303	第4軸最新ブロック払出量	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4304	第4軸絶対位置	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4305	第4軸絶対位置指令値	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4400	第5軸指令位置	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4401	第5軸機械位置	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4402	第5軸偏差量	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4403	第5軸最新ブロック払出量	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4404	第5軸絶対位置	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4405	第5軸絶対位置指令値	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4500	第6軸指令位置	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4501	第6軸機械位置	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4502	第6軸偏差量	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4503	第6軸最新ブロック払出量	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4504	第6軸絶対位置	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4505	第6軸絶対位置指令値	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4600	第7軸指令位置	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4601	第7軸機械位置	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4602	第7軸偏差量	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4603	第7軸最新ブロック払出量	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4604	第7軸絶対位置	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4605	第7軸絶対位置指令値	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4700	第8軸指令位置	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4701	第8軸機械位置	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4702	第8軸偏差量	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4703	第8軸最新ブロック払出量	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4704	第8軸絶対位置	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4705	第8軸絶対位置指令値	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4800	第9軸指令位置	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4801	第9軸機械位置	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4802	第9軸偏差量	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4803	第9軸最新ブロック払出量	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4804	第9軸絶対位置	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#4805	第9軸絶対位置指令値	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]

○ 第1軸～第9軸指令位置
　論理原点を0点として各軸へ出力した指令から算出した現在位置。
○ 第1軸～第9軸機械位置
　論理原点を0点として各軸のエンコーダF.B.から算出した現在位置。
　※論理座標系は、原点設定コマンドにより、原点セットされます。
○ 第1軸～第9軸偏差量
　指令位置と機械位置の差分です。
○ 第1軸～第9軸最新ステップ払出量
　各軸移動命令1ステップ毎の移動量。
○ 第1軸～第9軸絶対位置
　機械原点を0点とした現在位置。

6-3-13. センサーラッチポジションデータ　　#5000～ （タスク毎）

番号	データ名称	形式	属性	設定値
#5000	第1軸センサーラッチ論理座標	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#5001	第2軸センサーラッチ論理座標	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#5002	第3軸センサーラッチ論理座標	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#5003	第4軸センサーラッチ論理座標	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#5004	第5軸センサーラッチ論理座標	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#5005	第6軸センサーラッチ論理座標	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#5006	第7軸センサーラッチ論理座標	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#5007	第8軸センサーラッチ論理座標	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#5008	第9軸センサーラッチ論理座標	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#5100	第1軸センサーラッチアブソ座標	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#5101	第2軸センサーラッチアブソ座標	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#5102	第3軸センサーラッチアブソ座標	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#5103	第4軸センサーラッチアブソ座標	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#5104	第5軸センサーラッチアブソ座標	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#5105	第6軸センサーラッチアブソ座標	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#5106	第7軸センサーラッチアブソ座標	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#5107	第8軸センサーラッチアブソ座標	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]
#5108	第9軸センサーラッチアブソ座標	L	R	-1000000000 ～ 1000000000[pulse]

※ 設定範囲を超えて移動させたときは、上記範囲を超えて-2147483648 ～ 2147483647[pulse]の範囲のデータになることがあります。

○ #5000～ 第1軸～第9軸センサーラッチ論理座標(PR)
　センサーラッチ信号がONした時の、ラッチした論理座標系機械位置です。

○ #5100～ 第1軸～第9軸センサーラッチアブソ座標(AR)
　センサーラッチ信号がONした時の、ラッチしたアブソ座標系機械位置です。

6-3-14. HEX 入力データ　　#6000～

番号	データ名称	形式	属性	設定値
#6001	HEX入力1	W	R	0 ～ 15
#6002	HEX入力2	W	R	0 ～ 15
#6003	HEX入力3	W	R	0 ～ 15
#6004	HEX入力4	W	R	0 ～ 15
#6005	HEX入力5	W	R	0 ～ 15
#6006	HEX入力6	W	R	0 ～ 15
#6007	HEX入力7	W	R	0 ～ 15
#6008	HEX入力8	W	R	0 ～ 15
#6009	HEX入力9	W	R	0 ～ 15

○ HEX入力

汎用入力のON/OFF状態を4bitバイナリ値(HEX:16進数)として、読み込みます。
各汎用入力とHEX入力の対応は以下の通りです。

データ名称	bit			
	D3	D2	D1	D0
HEX入力1	RI03	RI02	RI01	RI00
HEX入力2	RI07	RI06	RI05	RI04
HEX入力3	RI11	RI10	RI09	RI08
HEX入力4	RI15	RI14	RI13	RI12
HEX入力5	RI19	RI18	RI17	RI16
HEX入力6	RI23	RI22	RI21	RI20
HEX入力7	RI27	RI26	RI25	RI24
HEX入力8	RI31	RI30	RI29	RI28
HEX入力9		RI34	RI33	RI32

6-3-15. 内部データ　　#7100～

6-3-15-1.軸インタロック　　#7100～ (タスク毎)

番号	データ名称	形式	属性	設定値
#7100	第1軸インタロック	W	R/W	0:フリー、1:インタロック
#7101	第2軸インタロック	W	R/W	0:フリー、1:インタロック
#7102	第3軸インタロック	W	R/W	0:フリー、1:インタロック
#7103	第4軸インタロック	W	R/W	0:フリー、1:インタロック
#7104	第5軸インタロック	W	R/W	0:フリー、1:インタロック
#7105	第6軸インタロック	W	R/W	0:フリー、1:インタロック
#7106	第7軸インタロック	W	R/W	0:フリー、1:インタロック
#7107	第8軸インタロック	W	R/W	0:フリー、1:インタロック
#7108	第9軸インタロック	W	R/W	0:フリー、1:インタロック

6-3-15-2.軸ネグレクト　　#7200～ (タスク毎)

番号	データ名称	形式	属性	設定値
#7200	第1軸ネグレクト	W	R/W	0:フリー、1:ネグレクト
#7201	第2軸ネグレクト	W	R/W	0:フリー、1:ネグレクト
#7202	第3軸ネグレクト	W	R/W	0:フリー、1:ネグレクト
#7203	第4軸ネグレクト	W	R/W	0:フリー、1:ネグレクト
#7204	第5軸ネグレクト	W	R/W	0:フリー、1:ネグレクト
#7205	第6軸ネグレクト	W	R/W	0:フリー、1:ネグレクト
#7206	第7軸ネグレクト	W	R/W	0:フリー、1:ネグレクト
#7207	第8軸ネグレクト	W	R/W	0:フリー、1:ネグレクト
#7208	第9軸ネグレクト	W	R/W	0:フリー、1:ネグレクト

6-3-15-3.バックラッシュ補正値　　#7400～ (タスク毎)

◆1.1

番号	データ名称	形式	属性	設定値
#7400	第1軸バックラッシュ補正値	W	R	-30000 ～ 30000 [pulse]
#7401	第2軸バックラッシュ補正値	W	R	-30000 ～ 30000 [pulse]
#7402	第3軸バックラッシュ補正値	W	R	-30000 ～ 30000 [pulse]
#7403	第4軸バックラッシュ補正値	W	R	-30000 ～ 30000 [pulse]
#7404	第5軸バックラッシュ補正値	W	R	-30000 ～ 30000 [pulse]
#7405	第6軸バックラッシュ補正値	W	R	-30000 ～ 30000 [pulse]
#7406	第7軸バックラッシュ補正値	W	R	-30000 ～ 30000 [pulse]
#7407	第8軸バックラッシュ補正値	W	R	-30000 ～ 30000 [pulse]
#7408	第9軸バックラッシュ補正値	W	R	-30000 ～ 30000 [pulse]

○ バックラッシュ補正値
指令位置に加算されている、現在のバックラッシュ補正値を読出します。
原点復帰方向によって、サーボパラメータの「バックラッシュ補正量」の向き(±符号)が変わります。

6-3-15-4.ピッチエラー補正値　　#7410～ （タスク毎）

◆1.1

番号	データ名称	形式	属性	設定値
#7410	第1軸ピッチエラー補正値	W	R	-1270 ～ 1270 [pulse]
#7411	第2軸ピッチエラー補正値	W	R	-1270 ～ 1270 [pulse]
#7412	第3軸ピッチエラー補正値	W	R	-1270 ～ 1270 [pulse]
#7413	第4軸ピッチエラー補正値	W	R	-1270 ～ 1270 [pulse]
#7414	第5軸ピッチエラー補正値	W	R	-1270 ～ 1270 [pulse]
#7415	第6軸ピッチエラー補正値	W	R	-1270 ～ 1270 [pulse]
#7416	第7軸ピッチエラー補正値	W	R	-1270 ～ 1270 [pulse]
#7417	第8軸ピッチエラー補正値	W	R	-1270 ～ 1270 [pulse]
#7418	第9軸ピッチエラー補正値	W	R	-1270 ～ 1270 [pulse]

○ ピッチエラー補正値

指令位置に加算されている、現在のピッチエラー補正値を読出します。

6-4. 運転プログラム フォーマットエラー/実行エラー

6-4-1. 「プログラムフォーマットエラー」

◆1.3
運転プログラムをダウンロードする時にチェックします。
エラーが発生したステップ番号(行)及び、その前後ステップをご確認下さい。

■ プログラムフォーマットエラー要因

〈テクノコード/Gコード共通〉

・プログラム先頭に「PNO」命令がない

・プログラム1ステップの長さが4096文字以上(コメントは除く)

・未定義コードを指定した
　有効なコードの詳細については、以下を参照して下さい
　　・〈6-1.テクノコード運転プログラム命令〉
　　・〈6-2.Gコード運転プログラム命令〉
　　・〈6-1-3.付加データ(テクノコード)〉
　　・〈6-2-2.付加データ(Gコード)〉

・付加データが必要な命令で、付加データを記述していない
　付加データについては以下を参照して下さい
　　・〈6-1-3.付加データ(テクノコード)〉
　　・〈6-2-2.付加データ(Gコード)〉

・同一コードの2重指定

・プログラム1ステップ内に、同時に指令できない指令コードが同時に指令されている

・文字コードに続く数値指定にて、数字、″-″、″+″、″.″以外の指定

・円弧半径指定が0

・補間指令時のF指令が範囲外、または指定がない。
　F指令の範囲は1pps～1000000000ppsです
　(F指令は、プログラムモーダルも含みます)

・円弧指令の目標位置で、円弧補間を行う2軸のどちらも指令されていない
(1軸のみ指定した場合、他の軸は0とみなします)

・円弧指令にて、半径指定と中心指定が同時に行われていた

・半径指定円弧にて、始点と終点が同じ(一周円が指令された)

・半径指定円弧にて、平面指定が行われていない

・中心指定円弧にて、中心指定が無い

・プリ解加減速指定にて、P1～P3以外が指定された

・不要な指定を行った(例:PTPでのF指定)

・演算指令ステップにて、左辺値に対して単項演算子を付加した

〈テクノコードのみ〉

・入出力制御指定（"ENR","ER","JNR","JR","SNR","SR","WNR","WR","OFR","ONR"）を、1ステップ内に5つ以上行った

・円弧指令以外で平面指定を行った

・"CALL","JMP"指令以外でラベル指定を行った

・半径指定円弧にて、平面指定が間違っている

・プリ解加減速指定にて、加速("P1","P3")が指定された時、前ステップのFが現ステップのFより大きいか、同じ

・プリ解加減速指定にて、減速("P2","P3")が指定された時、次ステップのFが現ステップのFより大きいか、同じ

・"CALL","JMP"指令にて、呼び出しラベルの指定がない

・"CALL"指令にて、呼び出し回数が範囲外(1～500000以外)

・DNC運転にて、"CALL","JMP","PTMA"指令、ラベル指定、ポイントデータ指定を行った

・ラベルが重複している

・総ラベル数以上のラベルを設定した(199個以上)

・プログラムステップに、指令コードがない

・"CALL","JMP"指令にて、呼び出し先ラベルがない

・"PTMA"/"LIMA"指令にて、範囲外(1～2147483647以外)のポイントテーブルを指定した

〈Gコードのみ〉

・Mコード指定にて、255以上を指定

・S指令にて、±320000以上を指定

・アブソ指令に、プリ解加減速を指定した

・DNC運転にて、"M98","M99","G100"を指令した

・"M98"指令にて、呼び出し先がプログラムに存在しない

・"G100"指令にて、範囲外(1～2147483647以外)のポイントテーブルを指定した

・"G04"指令にて、Pコード指定がない

・"G43"指令にて、Hコード指定がない

6-4-2. 「プログラムバッファオーバーフロー」

運転プログラムをダウンロードする時にチェックします。

■ プログラムバッファオーバーフロー要因

・プログラムステップ数が最大ステップ(1860ステップ)数を超えた

6-4-3. 「プログラム実行エラー」

実運転中にチェックします。

■ プログラム実行エラー要因

〈テクノコード/Gコード共通〉

・サーボOFF軸に、以下の指令を行った

PTP移動(ポイント位置決め)	"PTPx"/"G0","G28"
直線補間移動	"LINx","SLIN"/"G1","G31"
円弧補間移動	"CIRL","CIRR","CIRLA","CIRRA"/"G2","G3"
独立位置決め指令	"AXMVx"/"G101","G128"
ポイント位置決め指令	"PTMA"/"G100"
ポイント直線補間指令	"LIMA"
無限回転軸速度指令	"SPIN"/"G120"

・以下の移動指令の軸指定にて、SPIN動作("SPIN"/"G120")中の軸を指定した

PTP移動(ポイント位置決め)	"PTPx"/"G0","G28"
直線補間移動	"LINx","SLIN"/"G1","G31"
円弧補間移動	"CIRL","CIRR","CIRLA","CIRRA"/"G2","G3"
独立位置決め指令	"AXMVx"/"G101","G128"
ポイント位置決め指令	"PTMA"/"G100"
ポイント直線補間指令	"LIMA"

・以下の移動指令の軸指定にて、インタロック中の軸を指定した

PTP移動(ポイント位置決め)	"PTPx"/"G0","G28"
直線補間移動	"LINx","SLIN"/"G1","G31"
円弧補間移動	"CIRL","CIRR","CIRLA","CIRRA"/"G2","G3"
独立位置決め指令	"AXMVx"/"G101","G128"
ポイント位置決め指令	"PTMA"/"G100"
ポイント直線補間指令	"LIMA"
無限回転軸速度指令	"SPIN"/"G120"

・主軸オプション無しの状態で、主軸ON/OFF(M3/M4/M5)指令を行った

・サブプログラム呼び出し指令("CALL"/"M98")のネストが20レベル上になった

・ポイント位置決めオプション無しの状態で、ポイント位置決め指令を行った

・ポイント位置決め指令で指定されたポイントデータが無い

・接線制御オプション無しの状態で、接線制御有効/無効、接線制御軸回転指令を行った

接線制御有効指令	"STNE"/"G110"
接線制御無効指令	"STND"/"G111"
接線制御軸回転指令	"TURN"/"G112"

・接線制御軸回転指令にて、次ブロックに接線制御軸が指令されている

・接線制御軸回転指令にて、次ブロックに接線制御軸の基準軸1、基準軸2ともに移動指定が無い

・工具長補正オプション無しの状態で、工具長補正有効/キャンセル指令を行った
　工具長補正有効　　"THSET"/"G43"
　工具長補正キャンセル　"THOFF"/"G49"

・工具径補正オプション無しの状態で、工具径補正有効指令を行った
　工具径補正有効　　"DR"、"DL"/"G42"、"G41"

・センサーラッチオプション無しの状態で、センサーラッチ直線補間指令を行った
　センサーラッチ直線補間　"SLIN"/"G31"

・MOK入力有効の状態で、MOK入力がOFFでMFIN入力がONした

・内部解析の円弧指令ステップで、始点から終点までの直線距離が円弧直径より大きい
(終点が円弧上にない)

・内部解析の中心指定円弧指令ステップで、円弧始点の半径と円弧終点の半径が2パルス以上違っている

・移動量のレジスタ指定、ポイント番号のレジスタ指定、IFステップ、演算ステップにて、指定された番号のマクロ変数が存在しない。

・独立位置決め中の軸に対して以下の命令を行った。
　PTP移動(ﾎﾟｲﾝﾄ位置決め)　"PTPx"/"G0","G28"
　直線補間移動　　"LINx","SLIN"/"G1","G31"
　円弧補間移動　　"CIRL","CIRR","CIRLA","CIRRA"/"G2","G3"
　ポイント位置決め指令　"PTMA"/"G100"
　ポイント直線補間指令　"LIMA"
　無限回転軸速度指令　　"SPIN"/"G120"

・マクロ変数で付加データを指定した時に、指定したマクロ変数が付加データの範囲外
　〈例〉
　　補間指令のF値として設定したマクロ変数値が範囲外の場合

　　#5500がF値の範囲外(0pps～1000000000pps)の場合はエラーになります。
　　LIN X1000000000 F#5500;

6-5. 運転プログラム事例

6-5-1. 運転プログラム事例1　SWITCH/CASEの応用

```
/*** SWITCH/CASEを使用した運転プログラム例                              ***/
/*** #1000：本プログラム実行前に上位から動作選択番号をセット            ***/
/*** #1005：本プログラム実行前に上位から位置決めポイントを設定          ***/
PNO1;            /* プログラム番号1              */
SWITCH #1000;  /* 動作選択                      */
CASE 1;        /* 1:PORT1から取り出し       */
PTMA #1005;    /*   指定ポイントへ位置決め      */
CALL INTRI;    /*   IN取りサブルーチン実行      */
BREAK;
CASE 2;        /* 2:PORT2に供給             */
PTMA #1005;    /*   指定ポイントへ位置決め      */
CALL RACKOKI;  /*   ラック置きサブルーチン実行  */
BREAK;
CASE 3;        /* 3:指定ラックから取り出し      */
PTMA #1005;    /*   指定ポイントへ位置決め      */
CALL RACTORI;  /*   ラック取りサブルーチン実行  */
BREAK;
CASE 4;        /* 4:PORT3から排出           */
PTMA #1005;    /*   指定ポイントへ位置決め      */
CALL OUTOKI;   /*   OUT置きサブルーチン実行     */
BREAK;
CASE 5;        /* 5:退避位置へ                  */
PTMA #1005;    /*   退避位置へ位置決め          */
BREAK;
DEFAULT;         /* 上記外の場合                    */
#0 = #0;       /* プログラム実行エラー          */
BREAK;
ENDSWITCH;
END;
```

6-5-2. 運転プログラム事例2　マクロ変数で位置指定する搬送動作

```
マクロ変数で位置指定する搬送動作　事例
/*************************************************************/
/* 各マクロ変数の設定                                        */
/*（この部分はプログラム上に書かず、ラダーから行うことも可能）*/
/*************************************************************/
/******** 指定位置関連 ********/
/*A点*/
PNO1;                                  /* プログラム番号1       */
#1000 = 1000;                          /* A点(X)                */
#1001 = 1010;                          /* A点(Y)                */
#1002 = 2000;                          /* A点(Z)                */
#1003 = 2500;                          /* A点(A)                */
/*B点*/
#1010 = 3010;                          /* B点(X)                */
#1011 = 1210;                          /* B点(Y)                */
#1012 = 3010;                          /* B点(Z)                */
#1013 = 2610;                          /* B点(A)                */
#1014 = #1000 - #1010;                 /* B点→A点へのZ軸下降量 */
#1015 = #1001 - #1011;                 /* B点→A点へのZ軸下降量 */
#1016 = #1002 - #1012;                 /* B点→A点へのZ軸下降量 */
#1017 = #1003 - #1013;                 /* B点→A点へのZ軸下降量 */
```

```
/*C点*/
#1020 = 3010;                          /* C点(X)                 */
#1021 = 1210;                          /* C点(Y)                 */
#1022 = 3010;                          /* C点(Z)                 */
#1023 = 2610;                          /* C点(A)                 */
#1024 = #1020 - #1010;                 /* B点→C点への移動量(X) */
#1025 = #1021 - #1011;                 /* B点→C点への移動量(Y) */
#1026 = #1022 - #1012;                 /* B点→C点への移動量(Z) */
#1027 = #1023 - #1013;                 /* B点→C点への移動量(A) */
/*D点*/
#1030 = 3010;                          /* D点(X)                 */
#1031 = 1210;                          /* D点(Y)                 */
#1032 = 4010;                          /* D点(Z)                 */
#1033 = 2610;                          /* D点(A)                 */
#1034 = #1030 - #1020;                 /* C点→D点への移動量(X) */
#1035 = #1031 - #1021;                 /* C点→D点への移動量(Y) */
#1036 = #1032 - #1022;                 /* C点→D点への移動量(Z) */
#1037 = #1033 - #1023;                 /* C点→D点への移動量(A) */
#1038 = #1022 - #1032;                 /* D点→C点への移動量(Z) */
/******** 速度関連 ********/
#1050 = 50000;                         /* B点→A点への移動速度  */
#1051 = 40000;                         /* A点→B点への移動速度  */
#1052 = 2000;                          /* B点→C点への移動速度  */
#1053 = 10000;                         /* C点→D点への移動速度  */
/*****************************************************************/
/*****************************************************************/
/* A点からD点へのワークを移載動作                                */
/*****************************************************************/
PTPA X#1010 Y#1011 Z#1012 A#1013;      /* 任意の位置からB点へ向けて移動 */
LIN Z#1016 F#1050;                     /* パス動作でA点に下降移動       */
TIM2.0;
ONR00;                                 /* チャック閉                    */
LINA Z#1012 F#1051;                    /* B点へ上昇移動                 */
LIN X#1024 Y#1025 Z#1026 A#1027 F#1052; /* C点へ向けて移動              */
LIN Z#1036 F#1053;                     /* D点へ下降移動                 */
TIM2.0;
OFR00;                                 /* チャック開                    */
LIN Z#1038 F#1053;                     /* C点へ向けて移動               */
```