

## Элакор-ЭД Наливной пол Промышленный – эпоксидный двухкомпонентный наливной пол.

### Требования при нанесении

- Ровность Поверхности – отклонение не более 4мм на рейке 2м (если нет других требований по проекту).
- Уклон поверхности – не более 0,5% (5мм на 1м).
- Температура воздуха и Поверхности: допустимая - от +5°C до +25°C; оптимальная - от +15°C до +22°C.
- Температура материала: от +15°C до +20°C.
- Относительная влажность воздуха при укладке и в течение суток после неё – не более 80%.
- Температура Поверхности выше точки Росы не менее чем на 4°C.
- Во время устройства покрытия температура Поверхности не должна изменяться более чем на 4°C.
- Обеспечить отсутствие сквозняков, выключить кондиционирование, вентиляцию, подогрев полов и т.д.

**Для контроля: точки росы; температуры основания, воздуха и материала; относительной влажности воздуха - ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ! - Пирометр Bosch PTD (или аналог).**

### Инструменты для нанесения Наливного слоя.

- Для равномерного распределения Материала по Поверхности и обеспечения требуемого расхода - использовать **раклю с зубчатым полотном** (рекомендуем полотно **R2**). Допускается использовать зубчатый шпатель.
- Для удаления вовлеченного воздуха из наливного слоя использовать **Игольчатый валик**. Валик должен быть чистым, без следов старого материала, влаги, растворителей, моющих средств, смазок и пр. Все сегменты должны легко вращаться. При движении валика все сегменты должны касаться Поверхности.
- Для передвижения по жидкому материалу использовать **Иглоступы** (подшвы для наливного пола). Иглоступы должны быть чистыми и сухими, четко фиксироваться на ногах.

**НЕ допускать скользящее (шаркающее) перемещение в иглоступах!**

### Нанесение

#### Подготовка материала к работе.

Компоненты Наливного пола в комплекте - дозированы, дополнительное взвешивание не требуется. Соотношение компонентов **по массе** указано на этикетке компонента «А».

**Если используется не полный комплект, сначала тщательно перемешайте компонент «А», и только после этого отлейте нужное количество. Для дозировки компонентов «А» и «Б» обязательно использовать весы.**

Использовать миксер для красок **с ленточной мешалкой**, частота вращения 400-600 об/мин. Мешалка должна быть чистой, без остатков высохших материалов.

**НЕ допускается использовать проволочные мешалки (для сухих смесей)!**

- Тщательно перемешать компонент «А» (ведро) до однородного состояния, 2-3мин.
- При перемешивании комп. «А», в образующуюся воронку постепенно влить комп. «Б» (примерно в течение 1мин.).
- Тщательно перемешайте по всему объему тары, 3-4мин.
  - Если требуется: добавить необходимое количество Кварца, перемешать до однородного состояния, 1-2мин.
- Следите, чтобы перемешивался весь объем материала, и не было «мертвых зон» у дна и стенок тары.
- После смешивания Наливной пол **СРАЗУ вылить на поверхность и распределить.**
  - Категорически запрещается оставлять смешанный материал в таре!

**ВАЖНО! Не соскребайте со стенок тары остатки жидкого материала. Это может привести к образованию дефектов наливного слоя, так как перемешивание на стенках может быть не полным.**

#### Здесь описана укладка Наливного (финишного) слоя.

Если материал используется для других целей (наполненный слой, подстилающий слой и т.д.) – смотрите инструкции для конкретного покрытия.

**ВАЖНО! Максимальная толщина нанесения за один слой – не более 3 мм.**

**ВАЖНО! При заливке Наливного слоя используйте материал только из одной партии (указана на этикетке).**

Заранее определите конфигурацию заливки. Новая заливка должна быть состыкована с границей предыдущей заливки не позднее, чем через 30 минут. Если необходимо, ограничьте площадь заливки толстой малярной лентой.

Наливной слой наносить только на подготовленное основание – подготовку смотри [Инструкцию 3.12.](#)

#### Укладка.

Смешанный Наливной пол вылить на Поверхность полосами. Дождаться, когда Состав перестанет растекаться и перестанут образовываться и лопаться пузырьки воздуха (2-3 мин). Распределить раклей или зубчатым шпателем с учетом заданной толщины. Дождаться, чтобы следы от ракли «затянулись» (5-10мин.). Тщательно и равномерно прокатать наливной пол Игольчатым валиком для удаления вовлеченного воздуха. Выполняется в Иглоступах.

**Время работы** с наливным полом вылитым на поверхность – **не более 30мин.**

**Наливной слой** можно укладывать с добавлением песка или без добавления.

**Средний расход** при укладке полотном **R2** (средняя толщина слоя 1,7мм).

- С песком: Наливной пол – 2,4кг/м<sup>2</sup> + Кварц окатанный 0,1-0,4мм – 0,6кг/м<sup>2</sup> (по массе 25% от Наливного пола).
- Без песка: Наливной пол – 2,8кг/м<sup>2</sup>.

**Очистка инструмента.** Не отвержденный Наливной пол удалять растворителями: ксилол, сольвент и т.п.  
Отвержденный Наливной пол можно удалить только механическим способом.

**Выдержка до эксплуатации** (время выдержки зависит от температуры пола, а не от температуры воздуха!)

| температура пола:            | +20°C    | +15°C    | +10°C    |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| Пешеходная нагрузка          | 3 суток  | 4 суток  | 6 суток  |
| Полная Механическая нагрузка | 7 суток  | 10 суток | 14 суток |
| Полная Химическая нагрузка   | 14 суток | 20 суток | 28 суток |

**ОЧЕНЬ ВАЖНО!** Во время выдержки (до полной Химической нагрузки) Покрытие должно быть открыто:

- НЕ накрывать Покрытие п/э пленкой, картоном, фанерой и т.п.
- НЕ допускается пролива на Покрытие жидкостей, растворов, красок; попадание штукатурки, шпатлевки, грязи и т.д.

**В противном случае, на поверхности могут образоваться разводы, помутнения и другие дефекты.**

### Меры безопасности

В помещениях хранения и применения Материала запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе.

**Средства индивидуальной защиты** при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания Материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом.

При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

**Весь персонал**, выполняющий работы, должен иметь индивидуальные средства защиты и пройти инструктаж по ТБ.

Не выливать жидкий Материал в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.  
После полимеризации Материал утилизируется как твердые бытовые отходы.

**Консультация: +7-499-703-4037**

**[Все Инструкции покрытий Элакор](#)**