

Элакор-ПУ Герметик для пола – полиуретановый двухкомпонентный герметик.

Требования при нанесении

- Температура воздуха и Поверхности: от +0°C до +30°C.
- Температура материала: от +15°C до +25°C.
- Относительная влажность воздуха при укладке и в течение суток после неё – не более 80%.
- Температура Поверхности выше точки Росы не менее чем на 4°C.
- Во время устройства покрытия температура Поверхности не должна изменяться более чем на 4°C.
- Обеспечить отсутствие сквозняков, выключить кондиционирование, вентиляцию, подогрев полов и т.д.

Для контроля: точки росы; температуры основания, воздуха и материала; относительной влажности воздуха - ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ! - Пирометр Bosch PTD (или аналог).

Нанесение

Подготовка материала к работе.

Компоненты Герметика в комплекте - дозированы, дополнительное взвешивание не требуется.
Соотношение компонентов **по массе** указано на этикетке компонента «А».

Если используется не полный комплект, сначала тщательно перемешайте компонент «А», и только после этого отлейте нужное количество. Для дозировки компонентов «А» и «Б» обязательно использовать весы.

Использовать миксер для красок **с ленточной мешалкой**, частота вращения 400-600 об/мин.

Мешалка должна быть чистой, без остатков высохших материалов.

НЕ допускается использовать проволочные мешалки (для сухих смесей)!

- Тщательно перемешать компонент «А» (ведро) до однородного состояния, 2-3 мин.
- При перемешивании комп. «А», в образующуюся воронку постепенно влить комп. «Б» (примерно в течение 1 мин.).
- Тщательно перемешайте по всему объему тары, 3-4 мин.
- Следите, чтобы перемешивался весь объем материала, и не было «мертвых зон» у дна и стенок тары.
- После смешивания Герметик использовать в течение 2 часов.

ВАЖНО! Не соскребайте со стенок тары остатки жидкого материала. Это может привести к образованию дефектов наливного слоя, так как перемешивание на стенках может быть не полным.

Нанесение

Стандартная схема герметизации швов бетонных полов:

1. Расшивка края шва на угол 45° (галочкой), зачистка, обеспыливание.
2. Заполнение шва эластичной монтажной пеной (ППУ) или уплотнителем до глубины в 1,5 раза больше ширины шва. Например, если ширина шва 10 мм, уплотнитель закладывается на глубину 15 мм.
3. Грунтование внутренней поверхности шва «Элакор-ПУ» Грунтом до глянца.
4. Заполнение герметиком «Элакор-ПУ».

Сушка до нанесения покрытий или абразивной обработки – 12-16 ч.

Очистка инструмента. Не отвержденный Герметик удалять растворителями: ксилол, сольвент и т.п.
Отвержденный Герметик можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности

В помещениях хранения и применения Материала запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания Материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

Весь персонал, выполняющий работы, должен иметь индивидуальные средства защиты и пройти инструктаж по ТБ.

Не выливать жидкий Материал в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству. После полимеризации Материал утилизируется как твердые бытовые отходы.

Консультация: +7-499-703-4037

[Все Инструкции покрытий Элакор](#)