

Элакор-ПУ Шпатлевка-2К БП – полиуретановая двухкомпонентная шпатлевка.

Требования при нанесении

- Температура воздуха и Поверхности: от +5°C до +25°C.
- Температура материала: от +10°C до +20°C.
- Относительная влажность воздуха при укладке и в течение суток после неё – не более 80%.
- Температура Поверхности выше точки Росы не менее чем на 4°C.
- Во время устройства покрытия температура Поверхности не должна изменяться более чем на 4°C.
- Обеспечить отсутствие сквозняков, выключить кондиционирование, вентиляцию, подогрев полов и т.д.

Для контроля: точки росы; температуры основания, воздуха и материала; относительной влажности воздуха - ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ! - Пирометр Bosch PTD (или аналог).

Инструменты для нанесения Шпатлевки.

Использовать стальные шпатели шириной до 600мм. Шпатель должен иметь ровную кромку, всей плоскостью прилегать к Поверхности. Если между шпателем и Поверхностью - зазор более 1мм, проверьте ровность кромки шпателя правилом или возьмите шпатели меньшей ширины.

Нанесение

Подготовка материала к работе.

Компоненты Шпатлевки в комплекте - дозированы, дополнительное взвешивание не требуется. Соотношение компонентов **по массе** указано на этикетке компонента «А».

Если используется не полный комплект, сначала тщательно перемешайте компонент «А», и только после этого отлейте нужное количество. Для дозировки компонентов «А» и «Б» обязательно использовать весы.

Использовать миксер для красок **с ленточной мешалкой**, частота вращения 400-600 об/мин. Мешалка должна быть чистой, без остатков высохших материалов.

НЕ допускается использовать проволочные мешалки (для сухих смесей)!

- Тщательно перемешать компонент «А» (ведро) до однородного состояния, 2-3мин.
- При перемешивании комп. «А», в образующуюся воронку постепенно влить комп. «Б» (примерно в течение 1мин.).
- Тщательно перемешайте по всему объему тары, 3-4мин.
 - Если требуется: добавить необходимое количество Кварца, перемешать до однородного состояния, 1-2мин.
- Следите, чтобы перемешивался весь объем материала, и не было «мертвых зон» у дна и стенок тары.
- После смешивания Шпатлевку **СРАЗУ вылить на поверхность и распределить.**
 - Категорически запрещается оставлять смешанный материал в таре!

ВАЖНО! Не соскребайте со стенок тары остатки жидкого материала. Это может привести к образованию дефектов наливного слоя, так как перемешивание на стенках может быть не полным.

Нанесение

Шпатлевать поверхность можно как «чистой» Шпатлевкой, так и её смесью с песком.

Толщина нанесения за один слой:

- при использовании «чистой» Шпатлевки – не более 3мм;
- при наполнении Шпатлевки песком (в массовом соотношении 1:1 и более) – не более 5мм.

Используйте чистый сухой песок без пыли (кварцевый, мраморный и т.п.). Наиболее удобная фракция – 0,1-0,4мм. Если размер дефектов поверхности большой, можно использовать более крупную фракцию песка.

Соотношение по объему: для выравнивания поверхности - 0,5-1,0 части песка на 1 часть Шпатлевки. для заделки дефектов – 2-4 части песка на 1 часть Шпатлевки.

Слой Шпатлевки наносить только на подготовленное основание – подготовку смотри [Инструкции.](#)

Время работы со шпатлевкой, вылитой на поверхность – **не более 30мин.**

Сушка до нанесения покрытий или абразивной обработки – 12-16ч.

Очистка инструмента. Не отвержденную Шпатлевку удалять растворителями: ксилол, сольвент и т.п. Отвержденную Шпатлевку можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности

В помещениях хранения и применения Материала запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания Материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом.

При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

Весь персонал, выполняющий работы, должен иметь индивидуальные средства защиты и пройти инструктаж по ТБ.

Не выливать жидкий Материал в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.

После полимеризации Материал утилизируется как твердые бытовые отходы.

Консультация: +7-499-703-4037

[Все Инструкции покрытий Элакор](#)