No. 0405Kiel	**DATA INICIAL: 04/07/2024** **DATA FINAL: 04/07/2024**	**COBRANÇA (X)** **INSTALAÇÃO ( )**	**GARANTIA ( )** **CONTRATO ( )**
CLIENTE: Universidade de São Paulo – EACH			
UF.: SP	**CIDADE: São Paulo**	**DEP/LAB:** Geoquímica Isotópica	

EQUIPAMENTO	MODELO	N/S	ACESSÓRIOS
IRMS	**MAT 253**	**SN08884G**	**Kiel-4**

RELATÓRIO TÉCNICO

Problemas encontrados:

1- Após uma sequência de análises notou-se a ausência da tensão de aceleração de 10KVA. Mesmo após diversos testes não foi possível habilitar a tensão.

Serviços executados:

1- Após uma análise na placa responsável em gerar a tensão de aceleração "Acceleration voltage – 2042020" foi encontrado danos no PCB da secção Cascade discharge, como visto na imagem abaixo, não sendo possível a recuperação da placa.



2- Foi então necessário a aquisição e instalação de uma nova Acceleration board – 2042020. Após a instalação da nova placa a alta tensão voltou a subir normalmente.

STATUS E OBSERVAÇÕES

DATA	HORAS DESLOC	HORAS TRABALHO
04/07/24	3	3

DATA	HORAS DESLOC	HORAS TRABALHO

PEÇAS UTILIZADAS A SEREM COBRADAS

QTD	P/N	DESCRIÇÃO

QTD	P/N	DESCRIÇÃO

São Paulo 4 de julho de 24

Leandro R. Rosalino - Sens

Stefano Crivellari – USP/EACH

SENS Representações Comerciais Ltda
Avenida Queiroz Filho, 1560 Sala 18 Bloco 1
Vila Hamburguesa - CEP: 05319-000
São Paulo, Brasil

Tel: +55 (11) 5031-3231
www.sensms.com.br
E-mail: suporte@sensms.com.br