No. 0909Kiel	**DATA INICIAL: 09/09/2024** **DATA FINAL: 09/09/2024**	**COBRANÇA (X)** **INSTALAÇÃO ( )**	**GARANTIA ( )** **CONTRATO ( )**
CLIENTE: Universidade de São Paulo – EACH			
UF.: SP	**CIDADE: São Paulo**	**DEP/LAB:** Geoquímica Isotópica	

EQUIPAMENTO	MODELO	N/S	ACESSÓRIOS
IRMS	**MAT 253**	**SN08884G**	**Kiel-4**

RELATÓRIO TÉCNICO

Problemas encontrados:

1- Micro vazamento do Bellow esquerdo responsável em armazenar o gás de referência.

Serviços executados:

1- Substituição do "Bellow" direito – MS1008, BELLOW UNIT – 0703310.
2- Instalação e ajuste (10mbar-2V@44M/Z) dos capilares do bellow esquerdo e do Kiel-4.

STATUS E OBSERVAÇÕES

- O Pino elástico responsável em suportar a haste guia do bellow e a rosca mecânica estava rompido em duas partes, como não havia outra peça para substituição o pino foi devolvido ao lugar.
- Foi realizado as calibrações de Hardware e Signal.
- Os demais testes para se certificar do desempenho do conjunto Keil-4/Dual-Inlet serão realizados pelo próprio responsável técnico do laboratório.

DATA	HORAS DESLOC	HORAS TRABALHO
09/09/24	2	8

DATA	HORAS DESLOC	HORAS TRABALHO

PEÇAS UTILIZADAS A SEREM COBRADAS

QTD	P/N	DESCRIÇÃO

QTD	P/N	DESCRIÇÃO

São Paulo 9 de setembro de 24

Leandro R. Rosalino - Sens

Stefano Crivellari – USP/EACH

SENS Representações Comerciais Ltda
Avenida Queiroz Filho, 1560 Sala 18 Bloco 1
Vila Hamburguesa - CEP: 05319-000
São Paulo, Brasil

Tel: +55 (11) 5031-3231
www.sensms.com.br
E-mail: suporte@sensms.com.br