# 2024.07.31门店下秤(顶尖秤)失败故障

故障报障时间: 7月31日7:38

永辉灭火 🤚 大队 🧃




### 故障实际发生时间: 7月31日4:30



故障开始处理时间: 7月31日7:38

故障恢复时间:7月31日8:40,应用回滚后恢复



故障影响范围: 在所有下发任务中, 顶尖称下发失败率为41.48%


业务报障时间						
时间	下秤任务总数	任务成功数	任务失败数	任务失败率	顶尖266报错任务数	266报错失败率
2024/7/31 07:00:00~09:00:00	94969	32262	62707	66.03%	39394	41.48%
2024/7/31 09:00:00~11:00:00	35855	27465	8390	23.40%	102	0.28%
2024/7/30 07:00:00~09:00:00	49013	36749	12264	25.02%	121	0.25%
2024/7/24 07:00:00~09:00:00	57082	41015	16067	28.15%	161	0.28%

故障恢复后数据修复时间: 无

### 故障问题描述:

应用服务下发称出现网络266错误,导致顶尖秤的数据无法更新,出现下称失败的错误





### 故障根因:

在应用服务yh-sod-scale-deviceadapter迁移到上海IDC灰度完成做全量的过程中,容器网络模式默认是nat,即所有pod从网络是通过主机网络进行转发,导致对于称端发现来源的端口和SDK本身开启的端口不一致(顶尖秤自研方式),称端拒绝链接导致下发价格失败

### 故障处理过程:

2024-07-31 07:38 灭火群拉会

2024-07-31 07:53 确定下秤失败状态码为266**网络错误,当时排查问题过程中,顶尖不知道占比,给了结果是别的称没有出问题,这个时候判断顶尖的称会不会有问题,没有判断到顶尖服务端下方程序和其他不一样,在POD层又测试了一遍网络联通性,那个时候判断出不是网络。** 

2024-07-31 08:17 开发给到应用报错信息,秤任务执行失败,拉秤对接三方人员协同排查

2024-07-31 08:21 网络反馈网络层只看到应用到秤端单向发送udp数据包,并且接受正常

2024-07-31 08:38 顶尖技术人员反馈容量打满,但通过排查应用写入文件数据正常,容量正常

2024-07-31 08:40 秤服务yh-sod-scale-deviceadapter切回唐镇TCE后,业务反馈业务恢复正常

### 根因分析过程

### 1、内部分析

**网络验证**:我们也在上海TCE、上海公有云、福州IDC、门店网络分别验证了网络联通性(UDP协议),都是正常的,网络抓包分析过程发现目标也有正常的回 包。

	Time	Source	Destination	Protocol		Length	li li	nfo							
	1 2024-07-31 17:12:15.490555	10.226.8.186	10.67.65.100	ICMP			98 E	Echo (pir	ng) request	id=0x0605,	seq=1/256,	ttl=64 (	reply in	2)	
	2 2024-07-31 17:12:15.532471	10.67.65.100	10.226.8.186	ICMP			98 E	Echo (pir	ng) reply	$id=0\times0605$ ,	seq=1/256,	ttl=246	(request	in 1)	
	3 2024-07-31 17:12:15.548849	10.226.8.186	10.67.65.100	UDP			63 5	54503 🚓 5	5002 Len=21						
	4 2024-07-31 17:12:15.592264	10.67.65.100	10.226.8.186	UDP		3	313 5	5002 → 54	4503 Len=271						
	5 2024-07-31 17:12:15.594005	10.226.8.186	10.67.65.100	UDP		1	158 4	46463 → 5	5002 Len=116						
	6 2024-07-31 17:12:15.638810	10.67.65.100	10.226.8.186	UDP		1	158 5	5002 → 46	6463 Len=116						
	7 2024-07-31 17:12:15.639083	10.226.8.186	10.67.65.100	UDP			64 4	49368 → 5	5002 Len=22						
	8 2024-07-31 17:12:15.682397		10.226.8.186	UDP			55 5	5002 → 49	9368 Len=13						
	9 2024-07-31 17:12:15.682682	10.226.8.186	10.67.65.100	UDP		1	161 4	46463 → 5	5002 Len=119						
	10 2024-07-31 17:12:15.725557	10.67.65.100	10.226.8.186	UDP			72 5	5002 → 46	6463 Len=30						
2.	11 2024-07-31 17:12:15.727386	10.226.8.186	10.67.65.100	UDP	牟艮	牟艮 5	69 4	46463 → S	5002 Len=527	华民					
	12 2024-07-31 17:12:15.775745		10.226.8.186	UDP					6463 Len=19						
	13 2024-07-31 17:12:18.778929	10.226.8.186	10.67.65.100	UDP		5	669 4	46463 → 5	5002 Len=527						
	14 2024-07-31 17:12:18.822317	2010112	10.226.8.186	UDP			61 5	5002 → 46	6463 Len=19						
	15 2024-07-31 17:12:21.823615	10.226.8.186	10.67.65.100	UDP		5	69 4	46463 → 5	5002 Len=527						
	16 2024-07-31 17:12:21.867348	10.67.65.100	10.226.8.186	UDP			61 5	5002 → 46	6463 Len=19						

# # exit root@10:-# kubectl exec -it yh-sod-scale-business-735f1-hg-58dbd749d5-7lp8f -n scale-prod sh kubectl exec [POD] [COMMAND] is DEPRECATED and will be removed in a future version. Use kubectl exec [POD] -- [COMMAND] instead. Defaulted container "yh-sod-scale-business-735f1-hg" out of: yh-sod-scale-business-735f1-hg, skywalking-agent (init), jmx-agent (init) # dig www.baidu.com @10.0.12.54 +short www.a.shifen.com. 183.2.172.42 183.2.172.185 # #

### 2、顶尖技术人员沟通分析


在和厂家沟通问题的过程中,没有结论,但过了一天后对方比较突然让我们发布一个新的临时版本让我们验证,随后验证成功,后续才问出来称端会检查服务端的端口,发现和SDK不一致的情况就会导致链路失败。

在交流的过程中发现我们的场景顶尖应该在在其他家的环境中有遇到过。

```
kate
你们现在测哪一台秤,我们改了一版临时版本,升级测试看下
C 12
₩₩ 10.67.65.100
9010门店下的
(@一建纬峰 程序给你了,升级测试下
-12.0140
-12.0140
₩₩
是升級什么啊? 版本?
● 一注片的
● 陈峰飞 起 嗯 试看看稍等 正在升级
→ 通州地

@防峰では 机器自动重启后 资料从新的服务器那边下发一下 看看
                                                                              请问下这是调整了哪一块?@kate @一建帅峰
一进炸蜂
调整通讯结构 看一下能不能过
端口不能变,我们只是屏蔽端口
                                                                                     会检测服务端的端口吗?
                                                                       我是NAT出来的,服务端发出的端口会通过NAT方式转化掉
- 注注結
sdk 发包端口,跟称接收到端口不一致
3.22
所以你们屏蔽了端口的校验
型型
是这样吗
                                                                                  要称怎么知道SDK发的第四呢?
-12.01 to
                                                                                      还是 SDK是统一的端口
                                                                                          写死的
                                                                                     称发现端口变了,就报错了?
-建計線
封包端口炭給我们称,称发现端口不对 就失败了
好的,了解了
```

## 3、根因



**网络模式:** Calico的natOuting选项在启用后会对出站流量进行NAT(网络地址转换),但不会改变UDP包的结构。它主要负责修改IP地址和端口号,以实现NAT功能,从而使内部网络中的私有IP地址能够与外部网络通信

**为什么要用NAT模式:**默认NATGW主要是为了方便做网络策略,防止podip之间冲突,是一个标准的方式

### 改进措施action:

- 1、梳理迁移的项目涉及到门店设备(打印机,pda,收银机,称等),确认是否有特殊使用方式(非http的等),针对这类项目迁移做到可验证
- 2、梳理迁移的项目涉及到的业务关键场景,可能影响的场景,当出现故障期间可快速定位快速执行预案
- 3、我们和顶尖的运维方式,目前是顶尖的人通过VPN登录可自行发布称的固件,包括其他三方的服务的运维方案待讨论
- 4、长期: 称客户端要能够支持3层nat, 称客户端升级
- 5、长期: 机房和门店端的访问开通场景整理, 网络安全策略

故障责任人: 牟良

故障等级: L4