Programação de vidros elétricos

Este manual contem dicas e procedimentos voltados para memorização de vidro de porta com sistema sensorizado “inteligente”.

Honda New Civic, Acord, 2012/

Situações em que o vidro bate em cima e volta alguns centímetros.

1. Abra a porta do veículo a qual o vidro apresenta o problema.
2. Desça o vidro totalmente
3. Aperte o botão para baixo, e ligue a ignição e solte o botão. Repita este passo por 5 vezes, até que o vidro perca a função “inteligente”.
4. Após constatar que o vidro perdeu a função sensor abaixe-o por inteiro novamente e segure o botão por 2 segundos.
5. Segure o botão para cima e permaneça pressionado mesmo com o vidro todo fechado por 2 segundos.
6. Programação finalizada.

Toyota Corolla 2003/2007

Este veículo possui sistema inteligente apenas na porta do motorista.

1. Retire o forro de porta
2. Retire a máquina de vidro completa do veículo
3. Remova o motor da máquina de vidro
4. Conecte o chicote elétrico ao motor
5. Acione o botão do vidro elétrico para cima, deixando o motor funcionar por *20 segundos.*
6. Aperte o botão para baixo para parar o motor.
7. Desconecte o chicote elétrico do motor
8. Monte o motor na máquina de vidro.

9. Instale a máquina de vidro na porta e faça a conexão elétrica
10. Instale o vidro na máquina de vidro.
11. Pressione o botão do vidro para cima e mesmo após o vidro todo fechado permaneça com botão pressionado por 5 segundos.

    Desta forma o vidro volta ao seu funcionamento normal.

Toyota Corolla 2008/2013

Este veículo possui sistema inteligente para todas as portas, e ao substituir o vidro de porta ou até mesmo desconectar o interruptor do vidro elétrico com a ignição ligada, o vidro perde a configuração e fica piscando o led do botão.

Para configurar:

1. Feche a porta do veículo
2. Ligue a ignição
3. Acione o vidro para baixo
4. Acione o vidro para cima e mesmo todo fechado continue a pressionar o botão por 3 segundos.
5. Vidro programado e o led do botão para de piscar.

Toyota Corolla 2014/2017

Este veículo pode perder a configuração ao trocar o vidro de porta, fazendo com que ao fechar o vidro, chegando em cima é ativado o ante esmagamento, fazendo com o vidro retorne “bate em cima e volta”.

Passo para configurar.

1. Remova o forro de porta
2. Localize o conector do motor da máquina de vidro.
3. Desça por completo o vidro

4. Aciona o vidro para cima e quando o vidro chegar em cima antes que retorne, puxe o conector do motor, desta forma o sistema irá cancelar o modo inteligente.
5. Plugue novamente o conector e acione o botão para cima permanecendo pressionado por 5 segundos mesmo com o vidro todo em cima.
6. Concluído a programação.

Peugeot

Vidros que perderam a função censorizados (inteligentes).

1. Desça o vidro todo.
2. Após o vidro todo em baixo, continue a pressionar o botão por 3 segundos.
3. Vidro programado.

Vidros que continua com a função inteligente, porém ao bater em cima retorna um pouco, ou seja, não reconhece o fim de curso. Para resolver é necessário apagar a memoria do modulo do vidro, para isto o mais prático é desconectar o cabo NEGATIVO (-) da bateria.

Para desconectar e conectar a bateria com segurança, é necessário seguir um procedimento:

1. Ligue a ignição do veículo.
2. Abaixe totalmente o vidro do motorista
3. Desligue a ignição
4. Retire a chave da ignição.
5. Feche todas as portas e porta malas do veículo
6. Aguarde 5 minutos
7. Desligue o cabo negativo da bateria

8. Deixe desconectado 2 minutos
9. Ligue novamente o cabo da bateria
10. Aguarde 2 minutos
11. Ligue a ignição (meia chave, sem dar partida) e aguarde 2 minutos
12. Desligue a ignição e ligue novamente dando a partida no motor
13. Desça o vidro todo.
14. Após o vidro todo em baixo, continue a pressionar o botão por 3 segundos.
15. Vidro programado.
16. Repita o os itens de 13 a 14 com os outros vidros.

Citroen

Nos veículos Citroen como C4 por exemplo, pode acontecer de o vidro perder a função sensor, ou seja, pressiona o botão e o vidro sobe um pouco e para.

1. Fecha todo o vidro
2. Pressiona o botão para cima segurando por 10 segundos
3. Dessa o vidro todo até embaixo
4. Pressiona o botão segurando por 10 segundos.

Volkswagen Fox/ Gol G5 /Polo/ Jetta

1. Fecha todo o vidro
2. Pressiona o botão para cima segurando por 5 segundos no segundo click
3. Dessa o vidro todo até embaixo no primeiro Click
4. Pressiona o botão segurando por 5 segundos no segundo click.

Obs: Pode ocorrer de não dar certo da primeira vez sendo necessário repetir os procedimentos.

GM Ônix / Prisma

Este veículo ao ser trocado o vidro pode ocorrer que ao acionar o alarme o vidro não se fecha por completo e o alarme responde com um bip na sirene ou buzina.

Para resolver o problema:

1. Dessa por completo o vidro
2. Acione o botão para subida e antes que o vidro se feche por completo solte o conector localizado na máquina de vidro, desta forma parando o vidro.
3. Conecte novamente o chicote da máquina
4. Fecha todo o vidro
5. Pressiona o botão para cima segurando por 5 segundos
6. Dessa o vidro todo até embaixo
7. Pressiona o botão segurando por 5 segundos.

Ford New Fiesta/ Ford K 2015

Quando vidro perder o sensorizado ou subir até em cima e descer alguns centímetros.

1- Feche todos os vidros

2- Retire a chave da ignição

3 - Feche todas as portas

4 - Aguarde cerca de 5 minutos e retire o cabo negativo da bateria.

5 - Aguarde 2 minutos e conecte novamente a bateria.

6 - Ligue a ignição e aguarde 2 minutos

7 – Dê a partida no motorista

8 – Pressione o botão do vidro do motorista para cima segurando 5 segundos.

9– Repita o passo 8 com os outros vidros.