協同安全顧問公司
Synergy Safety Consultant Company
公開資料分析報告

SSC-2026-AR-010

撰寫日期 2026年11月10日

電話 +852 6880 8830 電郵 synergy.safety@iCloud.com
WhatsApp https://wa.me/85268808830 網站 https://synergy-safety.github.io/synergy-safety/

西灣河太康街機械割傷手掌：機器防護及安全操作之公開資料分析

新聞摘要

標題	西灣河太康街男工被機器割傷手掌
事發時間	2026年11月10日 14:38
收錄時間	2026年11月10日 16:25
地點	西灣河太康街1號
嚴重程度	非致命
意外類別	13 觸及開動中的機器或觸及以機器製造中的物件（表格2第K部）
承建商	報道未有點名（unknown）

摘要

今日（11月10日）下午約2時38分，西灣河太康街1號一名男工人工作期間，意外被機器割傷手掌，傷痕約10厘米。救護員到場初步敷治後，事主清醒送往東區醫院治理。警方列作「工業意外」跟進。

資料來源

東網
https://is.gd/d1vmki



報告性質說明

本報告由協同安全顧問公司註冊安全主任根據公開報導及政府公布資料整理，屬「公開資料分析報告」，並非到場勘察、量度或訪談，亦不代表勞工處、警方、僱主或任何官方調查機構之結論；不構成法律意見或責任認定，不得據此作合規或法律責任之斷言。

報告資料

報告編號	SSC-2026-AR-010
撰寫日期	2026年11月10日
對應新聞	2026-11-10-saiwanho-taihong
資料來源	東網、星島頭條（見參考資料）

意外摘要

2026年11月10日下午，西灣河太康街1號地下一名男工人（東網報道為63歲；星島頭條作「60多歲」）於工作期間被機器割傷手掌，傷痕約10厘米並流血。救護員到場初步敷治後，事主清醒送往東區醫院治理。警方列作「工業意外」跟進。公開報道未點名僱主或承建商，亦未說明機器種類、場所用途或勞工處有否到場。

本站對照《僱員補償條例》表格2第K部，歸類為「13 觸及開動中的機器或觸及以機器製造中的物件」，僅供學習，非官方呈報。報道確認屬機器造成之手掌割傷，且星島指事主當時正在操作機器，但未明文記述機器是否處於開動狀態，或損傷是否來自「以機器製造中的物件」；若日後公開資料顯示屬其他機制，歸類或須修訂。

基本資料

日期時間	2026-11-10 下午；東網指執法部門約14:38接報，星島作「下午2時許」
地點	西灣河太康街1號地下
嚴重程度	非致命
意外類別	13 觸及開動中的機器或觸及以機器製造中的物件
損傷性質	手掌割傷，傷痕約10厘米（可對照表格2第J部「08 割傷」及損傷部位「42 手／手掌」；未經官方醫療確認）
工序／設備	報道稱「機器」；星島指「操作機器」期間。機種、防護配置、是否開動中及具體工序均未載。場所類型資料不足
承建商	報道未有點名（unknown）

事態經過

1. 約14:38 男工於西灣河太康街1號地下工作期間，手掌被機器割傷，傷口約10厘米並流血。

   東網將約14:38記述為執法部門接報時間；星島作「下午2時許」。東網稱「工作期間」「被機器割傷手部」；星島稱於「操作機器」期間割傷手掌。

2. 之後 救護員到場為事主初步敷治，事主清醒送往東區醫院治理。警方列作「工業意外」跟進；星島並指警方正調查意外原因。

傷害及後果

一名男工人（不具名；東網報道為63歲）手掌留下約10厘米長的傷痕並流血，經救護員初步敷治後清醒送往東區醫院。公開報道未載骨折、截斷、肌腱損傷或其他傷勢細節，亦未見有其他人員受傷的報道。其後醫療診斷及停工情況未見公布。

成因分析

事件鏈

- 於太康街1號地下使用或接觸機器 → 手掌與可造成切割傷害的機器部分接觸 → 手掌約10厘米傷痕並流血 → 救護敷治後送院

直接／即時成因（假設，基於報道）

- 手部進入可割傷的機器危險範圍；報道未說明當時是正常操作、上料、調校、清理堵塞，抑或其他動作。
- 固定護罩、互鎖、觸覺式防護、雙手控制或急停裝置是否缺失、被移去或未保持在應有位置，公開資料未能核實。
- 不能把成因歸於「不小心」。即使操作動作有偏差，亦須先檢視防護及工作系統是否足以防止手部進入危險區。

系統／潛在成因

- 若危險部分未按層次採取有效防護，或護罩可被移去而未在運行前恢復原位，會使手部接觸風險持續存在。
- 若清潔、調校或排除故障時沒有先停機並切斷或隔離動力，例行工作亦可能使手部接近開動中的部件。
- 若缺乏書面安全工作系統、標準作業步驟、足夠訓練及現場監督，操作人員可能在沒有替代工具（例如推桿、夾具）的情況下徒手接近危險部分。
- 上述系統因素屬就同類機械傷害所作的預防分析，並非對本場所已確認缺失的斷言；公開報道並無足夠資料證實任一項在事發時確實存在。

資料不足

- 機器種類、動力方式、是否開動中、危險部分位置及護罩／聯鎖／急停的實際狀況。
- 場所性質（例如工場、店舖或其他工作地點）、僱主或佔用人名稱、當值人數及是否單獨作業。
- 風險評估、安全工作系統、培訓及監督紀錄，以及勞工處有否接報或到場。
- 傷勢的正式醫療描述及受傷的是左手抑或右手。

相關法例及守則

以下法例、附屬規例及指引可能適用於類似情境；是否適用、是否違反，須由主管當局按事實調查後始能判斷，本報告不作責任認定，亦不構成法律意見。由於公開資料未說明太康街1號地下的場所類型，下列文件須按實際是否屬《職業安全及健康條例》所指的工作地點，或是否屬《工廠及工業經營條例》所指的工業經營／應呈報工場，分別考慮其適用範圍。

第一層——法例及附屬規例：《職業安全及健康條例》（第509章）第6至8條及其附屬的《職業安全及健康規例》（第509章，附屬法例A）第3及第4條，涵蓋大多數工作地點的作業裝置安全及危險部分防護。若該處所屬工業經營或應呈報工場，則《工廠及工業經營條例》（第59章）第6A條，以及《工廠及工業經營（機械的防護及操作）規例》（第59章，附屬法例Q）有關危險部件防護及開停機裝置的條文亦可能適用。

第二層——認可工作守則、指引、職安警示：勞工處《機械的防護及操作手冊》闡釋應呈報工場機械防護的標準與方法；《工作安全—使用工作器材》則就護罩、保養、停機隔離及訓練提出較廣泛適用的實務指引。未見勞工處就本宗事故發布職安警示。因機器種類未明，本報告不引用只針對個別機種的職安警示，以免推論超出公開資料。

第三層——其他業界指引：公開報道不足以判斷是否建造業工地或特定行業場所，故不引用建造業議會或發展局《建築地盤安全手冊》等建造業文件。

（1）法例及附屬規例

《職業安全及健康條例》（第509章）第6至8條

條文 第6至8條

適用 可能適用

相關 電子版香港法例現行文本（2023年4月28日）已核實：第6條規定每名僱主須在合理地切實可行範圍內，確保其所有在工作中的僱員的安全及健康，包括提供及維持屬安全和不會危害健康的作業裝置及工作系統，並提供所需資料、指導、訓練及監督。第7條規定，若工作地點位於不受僱主控制的處所，佔用人須確保該處所、進出途徑及存放的作業裝置在合理地切實可行範圍內安全和不會危害健康。第8條規定工作中的僱員須照顧可能受其作為或不作為影響的人（包括其本人）的安全及健康，並與僱主合作遵守安全規定。本條例涵蓋工業及大多數非工業工作地點；只要事發地點屬條例所指的工作地點，上述一般責任即可能適用。

官方連結 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap509!zh-Hant-HK

《職業安全及健康規例》（第509章，附屬法例A）第3及第4條

條文 第3及第4條

適用 可能適用

相關 電子版香港法例現行文本（2024年11月28日）已核實第II部「意外的預防」條題及第4條全文：工作地點的負責人在切實可行的範圍內，必須確保在該工作地點安裝或存放的作業裝置的危險部分均加以有效防護；尤其必須確保當任何危險部分在開動時，關乎該部分的防護裝置保持於應有位置。第3條官方條題為「負責人須確保作業裝置有安全設計和保養」。規例第2條把「危險部分」界定為附表1指明的部分。本宗報道顯示手掌被機器割傷，與危險部分防護直接相關；機器種類及場所是否屬本規例適用的工作地點，仍待事實釐清。

官方連結 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap509A!zh-Hant-HK

《工廠及工業經營條例》（第59章）第6A條

條文 第6A條

適用 可能適用（須該處所屬工業經營）

相關 電子版香港法例現行文本（2023年4月28日）已核實：第6A(1)條規定工業經營的每位東主均有責任在合理切實可行範圍內，盡量確保其在工業經營中僱用的所有的人健康及工作安全。第6A(2)(a)及(c)條尤其包括設置及保持在合理切實可行範圍內盡量是安全和不會危害健康的工業裝置及工作系統，以及提供所需資料、指導、訓練及監督。公開報道未說明太康街1號地下是否構成條例所指的工業經營，故本條是否適用仍屬未決。

官方連結 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap59!zh-Hant-HK

《工廠及工業經營（機械的防護及操作）規例》（第59章，附屬法例Q）第3、4、5及8條

條文 第3、4、5及8條

適用 可能適用（須屬應呈報工場內的機械或工業裝置，且不屬第3(2)條所豁除者，例如操作循環完全依賴人力，或輕便型而以人力攜帶並手持操作的機械）

相關 電子版香港法例現行文本（2023年4月28日）已核實：第4(1)條規定危險部件須按照第5條並按該條所訂定的方式加以有效防護。第5(1)條列明可採用固定式、互鎖式、自動式或觸覺式護罩，或雙手控制裝置，或其任何組合；第5(2)條規定該等護罩或裝置須構造堅固、保持有效狀況，並在機械或工業裝置運行時保持適當位置。第8條規定機械或工業裝置須配備有效的開機與停機裝置，控制器的設計及構造須適當顧及安全操作，並置於隨時方便操作之處。第12條另規定不得無合理因由移去或干擾護罩，僱員須充分及適當地使用護罩，並在故障時報告東主。本宗機器是否屬本規例涵蓋範圍，公開資料不足以判斷。

官方連結 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap59Q!zh-Hant-HK

（2）勞工處工作守則／指引及職安警示

勞工處《機械的防護及操作手冊》（2003年1月版）

條文 應呈報工場機械防護的標準與方法（2003年1月版）

適用 可能適用於應呈報工場的機械防護

相關 勞工處2003年1月版官方文件已核對：手冊指出，應呈報工場東主須為以機械動力驅動的機械及工業裝置危險部件提供有效防護；危險部件載於有關規例附表1。手冊並強調，不能單靠操作員的訓練、技巧或持續專注取代有效防護，即使熟練人員亦可能在慣常工作中出錯。本宗報道未載機器類型及護罩狀況，惟手冊所載防護原則可作為檢視同類機械傷害風險的參考。

官方連結 https://www.labour.gov.hk/tc/public/pdf/os/A/GOM.pdf

勞工處《工作安全—使用工作器材》（2007年10月版）

條文 護罩、保養、停機隔離及訓練等實務指引（2007年10月版）

適用 可能適用

相關 勞工處2007年10月版官方繁體文件已核對。指引指出，機器危險部分沒有適當護罩，可令僱員肢體遭切傷或割傷；建議盡量使用牢固且不能輕易移去的固定式護罩，若手部須經常接近操作部分則可採用互鎖式護罩，必要時加設電眼等監察裝置。指引並要求定期檢查護罩及其他安全裝置、依循維修計劃；在接觸危險部分前須先把設備動力關掉，最好連保險絲或開關鎖匙一併拿走；不得清潔開動中的機器；未接受訓練不得使用機器；啟動前須知道如何停止機器。上述要點與本宗「工作／操作機器期間手掌被割傷」的報道風險直接相關，且不限於已確認為工業經營的場所。

官方連結 https://www.labour.gov.hk/tc/public/pdf/os/D/equipment.pdf

預防再發建議

- 在查明機器種類及危險部分後，按層次為所有可造成切割或夾捲的部分加設有效防護，優先採用牢固且不能輕易移去的固定式護罩；如工序必須接近操作點，則改用互鎖式護罩、觸覺式防護、雙手控制或電眼等裝置，並確保危險部分開動時防護裝置保持於應有位置。（對應《職業安全及健康規例》第4條、《工廠及工業經營（機械的防護及操作）規例》第4及第5條，以及勞工處上述兩份指引）
- 確認機器設有有效且隨時可及的開機、停機及（如適用）緊急停機裝置；護罩、聯鎖及停機裝置須定期檢查、保養並留下紀錄，修理或改裝後須再行測試，確保構造堅固並保持有效狀況。（對應《工廠及工業經營（機械的防護及操作）規例》第5(2)及第8條、《職業安全及健康規例》第3條，以及《工作安全—使用工作器材》）
- 清潔、調校、排除堵塞或維修前，先停機並切斷或隔離動力，在確認危險部分靜止後才可接近；禁止在開動中的機器上清理或徒手伸入危險範圍。若因工序而無法全面防護，應改用推桿、夾具或其他送料工具，不得以手代替。（對應《工作安全—使用工作器材》，以及《工廠及工業經營（機械的防護及操作）規例》第5(3)、(4)及第12條有關護罩移去後須恢復原位、不得無合理因由干擾護罩的規定）
- 制定並執行書面安全工作系統及標準作業步驟，內容應包括開機前檢查護罩、異常即停機報告，以及僅由已受訓人員操作該機器。向操作及維修人員提供資料、指導、訓練及監督，使他們熟悉該機器的危險部分、停機方法及防護失效時的處理。（對應《職業安全及健康條例》第6條及《工廠及工業經營條例》第6A(2)(a)、(c)條）
- 在未有完整調查結果前，暫勿恢復使用涉事機器，直至已檢視防護、控制裝置及工作程序，並信納危險部分在運行時不能被手部觸及。此為預防措施，並非對任何一方已違反法律的斷言。

參考資料

東網：西灣河工人遭機器割傷手掌 清醒送院治療（2026年11月10日 15:44）

官方連結 https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20261110/bkn-20261110154457882-1110_00822_001.html

星島頭條：西灣河六旬男工人操作機器割傷手掌 清醒送院（2026年11月10日 16:22）

官方連結 https://www.stheadline.com/breaking-news/3635594/%E8%A5%BF%E7%81%A3%E6%B2%B3%E5%85%AD%E6%97%AC%E7%94%B7%E5%B7%A5%E4%BA%BA%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%89%B2%E5%82%B7%E6%89%8B%E6%8E%8C-%E6%B8%85%E9%86%92%E9%80%81%E9%99%A2

免責聲明

本報告僅供職安培訓及風險意識參考。意外類別及損傷描述為本站對照勞工處表格2及報道整理，並非法定呈報內容。完整免責條款見本站 disclaimer.html。