協同安全顧問公司
Synergy Safety Consultant Company
公開資料分析報告

SSC-2026-AR-011

撰寫日期 2026年11月13日

電話 +852 6880 8830 電郵 synergy.safety@iCloud.com
WhatsApp https://wa.me/85268808830 網站 https://synergy-safety.github.io/synergy-safety/

粉嶺新界東文化中心地盤吊運木板墮下砸傷工人：負荷物穩固及吊運範圍管控之公開資料分析

新聞摘要

標題	粉嶺新界東文化中心地盤吊運木板墮下砸傷兩名工人
事發時間	2026年11月12日 11:26
收錄時間	2026年11月13日 08:16
地點	粉嶺璧峰路新界東文化中心建築地盤
嚴重程度	非致命
意外類別	11 遭移動或墮下的物件撞擊（表格2第K部）
承建商	Build King－安保聯營（建築署公開現時合約；報道未有點名）（medium）

摘要

昨日（11月12日）上午11時26分，粉嶺璧峰路新界東文化中心建築地盤，一塊約3米乘1.5米的木板在吊運過程中突然鬆脫，從高空墮下，砸中兩名男工人。55歲工人腰部受傷，38歲工人頭部受傷流血；工友搬開木板將二人救出。兩人均清醒，送往沙田威爾斯親王醫院治理。警員及勞工處人員到場，正調查事故原因。

資料來源

東網
https://is.gd/9KVOvq



報告性質說明

本報告由協同安全顧問公司註冊安全主任根據公開報導及政府公布資料整理，屬「公開資料分析報告」，並非到場勘察、量度或訪談，亦不代表勞工處、警方、僱主或任何官方調查機構之結論；不構成法律意見或責任認定，不得據此作合規或法律責任之斷言。

報告資料

報告編號	SSC-2026-AR-011
撰寫日期	2026年11月13日
對應新聞	2026-11-12-fanling-ntecc-board
資料來源	東網；建築署項目頁僅作現時合約承建商資料（見參考資料）

意外摘要

2026年11月12日上午約11時26分，粉嶺璧峰路新界東文化中心建築地盤一塊約3米乘1.5米的木板，在吊運過程中突然鬆脫，從高空墮下，砸中兩名男工人（報道分別為55歲及38歲）。工友其後搬開木板，將二人救出。救護員到場後，證實一人腰部受傷，另一人頭部受傷流血；兩人均清醒，被送往威爾斯親王醫院治療。警員及勞工處人員到場，正調查事故原因。公開報道未點名承建商、僱主或分判商，亦未說明所用起重機械種類、索具方法或墮下高度。

本站對照《僱員補償條例》表格2第K部，歸類為「11 遭移動或墮下的物件撞擊」，僅供學習，非官方呈報。報道清楚描述木板在吊運過程中鬆脫，從高空墮下並砸中工人，與「墮下的物件撞擊」相符；惟報道未說明工人當時是處於負荷物正下方、吊運路徑，抑或附近其他位置。若日後公開資料顯示屬其他機制，歸類或須修訂。

基本資料

日期時間	2026年11月12日上午11時26分（東網）
地點	粉嶺璧峰路新界東文化中心建築地盤
嚴重程度	非致命
意外類別	11 遭移動或墮下的物件撞擊
損傷性質	報道未足以按表格2第J部勾選單一損傷性質。公開資料分別描述為一名男工腰部受傷、另一名男工頭部受傷流血（未經官方醫療確認）
工序／設備	報道指一塊約3米乘1.5米的木板在吊運過程中鬆脫，從高空墮下。起重機械種類、索具／埋碼方法、吊運高度、是否設有標準吊點或使用盛器，以及現場是否已圍封吊運區，均未載
承建商	報道未有點名。建築署公開項目頁（工程計劃編號065RE，現時合約SSL509）列「Build King - 安保聯營」為該項目現時承建商；此為官方「現時合約」資料，並非報道確認事發當日在場的僱主或分判商。資料信心：中等

事態經過

1. 2026-11-12 11:26 粉嶺璧峰路新界東文化中心建築地盤，一塊約3米乘1.5米的木板在吊運過程中突然鬆脫，從高空墮下，砸中兩名男工人。

> 現時只見東網一篇報道，未見其他傳媒或官方公報就經過提出不同說法。報道原文作「有吊運過程中突然鬆脫」，按文意為「在吊運過程中」。報道未載起重機械種類、索具方法、吊運高度，以及兩名工人當時的確實位置。

2. 之後 工友見狀搬開木板，將兩人救出。救護員接報趕至，證實一人腰部受傷，另一人頭部受傷流血；兩人均清醒，被送往威爾斯親王醫院治療。警員及勞工處人員到場，正調查事故原因。

傷害及後果

兩名男工人（不具名；報道分別為55歲及38歲）受傷，一人腰部受傷，另一人頭部受傷流血。報道指兩人均清醒，被送往威爾斯親王醫院治療。公開報道未載骨折、昏迷、內出血或其他傷勢細節，亦未見有其他人員受傷的報道。其後醫療診斷、留院或停工情況未見公布。警員及勞工處人員已到場調查；調查結果尚未見公開。

成因分析

事件鏈

- 地盤進行吊運，負荷物為一塊約3米乘1.5米的木板 → 木板在吊運過程中突然鬆脫 → 木板從高空墮下 → 砸中兩名男工人 → 工友搬開木板救出兩人 → 兩人清醒送院，警員及勞工處到場調查

直接／即時成因（假設，基於報道）

- 負荷物或其部分在吊運過程中未能保持穩固懸吊或充分固定，因而鬆脫墮下。報道以「突然鬆脫」描述，顯示問題出在負荷物失去約束，但未說明是索具鬆脫、埋碼不足、吊點失效，抑或其他機制。
- 兩名工人當時處於墮下木板的路徑或範圍之內，以致被砸中。報道未說明現場當時是否已圍封吊運區，或兩人當時正在參與該次吊運，抑或從其他位置進入該範圍。
- 不能把成因歸於「不小心」。即使現場動作有偏差，亦須指出具體作為或遺漏，並先檢視負荷物如何固定、吊運範圍如何管控，以及監督和計劃是否足以防止負荷物滑脫及有人處於墮下路徑。

系統／潛在成因

- 若吊運前未就該塊木板的尺寸、形狀、重量、重心及有否標準吊點，制定針對性的風險評估及吊運計劃，索具裝配方法可能不足以防止木板在升起後滑脫或移位。
- 若木枋或木板在沒有標準吊環或吊點的情況下，未採用能把負荷物索緊固定的埋碼方法（例如業界指引所述的雙綑扼索結法），或未在試吊中確認負荷物穩定後才繼續升運，鬆脫風險會在吊運開始後仍然存在。
- 若吊運區域及吊運路線未有有效圍封或看守，或作業期間仍有人停留在負荷物下方或路徑上，一旦負荷物墮下，便可能擊中地面人員。
- 若未委派合資格及具經驗的吊運督導人員監督整項操作，或負責懸掛及處理負荷物的工人未獲得足夠的索具訓練、指導及現場監督，不安全的固定方法可能未被及時制止。
- 上述系統因素屬就同類「吊運中負荷物墮下擊中人員」風險所作的預防分析，並非對本地盤已確認缺失的斷言；公開報道並無足夠資料證實任一項在事發時確實存在。

資料不足

- 起重機械及起重裝置的種類、擁有人、安全操作負荷、測試／檢驗／檢查狀況，以及當日實際索具、埋碼、吊點或尾繩安排。
- 木板重量、材質、吊運高度、當時風速或其他環境條件，以及是否一次吊運多於一塊木板。
- 吊運區是否圍封、有否警告告示或看守員，兩名受傷工人當時的工作任務及確實位置，以及有否配戴安全帽。
- 事發當日的總承建商、分判商或僱主身分；建築署「現時合約」承建商資料不能自動等同事發當日在場單位。
- 正式醫療診斷、傷勢部位細節，以及勞工處或警方調查的結論。

相關法例及守則

以下法例、附屬規例及指引可能適用於類似情境；是否適用、是否違反，須由主管當局按事實調查後始能判斷，本報告不作責任認定，亦不構成法律意見。事發地點據報道為建築地盤，下列文件按建築地盤及工業經營的一般

適用範圍考慮；起重機械的具體種類仍未載於公開資料，引用時已避免把只適用於個別機種的規定，當作已確認適用於本案。

第一層——法例及附屬規例：《工廠及工業經營條例》（第59章）第6A條就工業經營東主的一般責任作出規定。《工廠及工業經營（起重機械及起重裝置）規例》（第59章，附屬法例J）第7J條規定負荷物須安全穩固。《建築地盤（安全）規例》（第59章，附屬法例I）第49條規定須採取預防措施，防止工人遭墮下物料或物體擊中。

第二層——認可工作守則、指引、職安警示：勞工處《工廠及工業經營（起重機械及起重裝置）規例簡介》第2.3.11節闡釋負荷物須安全穩固的要求；《建築地盤（安全）規例挖掘工程及一般工作安全條文簡介》就第49條說明防止工人遭墮下物料所傷的責任。勞工處職安警示《被吊運途中墮下的負荷物擊斃》（2017年11月）就吊運中負荷物墮下提出安全工作系統要點。未見勞工處就本宗2026年11月12日事故發布專項職安警示。因本案起重機械種類未明，本報告不引用只針對塔式或流動式起重機的工作守則，以免推論超出公開資料。

第三層——其他業界指引：建造業議會《建造業吊運安全標準及守則》（2024年1月，第一版）就負荷物下墮風險、試吊、「雙綑扼索結法」及吊運區域圍封提供業界良好作業模式，屬業界指引，並非法例，遵從該刊物並不免除法律責任。發展局《建築地盤安全手冊》第9章說明調查意外時不得把成因歸類為「不小心」，而須指出具體作為或遺漏；現時官方可下載的是英文章節檔，本報告僅引用已核對的該段原則。

（1）法例及附屬規例

《工廠及工業經營條例》（第59章）第6A條

條文 第6A條

適用 可能適用（建築地盤一般屬條例所指的工業經營）

相關 電子版香港法例現行文本（2023年4月28日）已核實：第6A(1)條規定工業經營的每位東主，均有責任在合理切實可行範圍內，盡量確保其在工業經營中僱用的所有的人健康及工作安全。第6A(2)(a)、(b)及(c)條尤其包括設置及保持安全和不會危害健康的工業裝置及工作系統，在使用、搬運、貯存和運載物品方面作出安全安排，以及提供所需資料、指導、訓練及監督。本宗屬地盤吊運期間負荷物鬆脫墮下並造成傷害的報道，與安全工作系統及吊運物品的安排直接相關；東主身分及合約安排仍待事實釐清。

官方連結 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap59!zh-Hant-HK

《工廠及工業經營（起重機械及起重裝置）規例》（第59章，附屬法例J）第7J條

條文 第7J條

適用 可能適用（須有關設備屬本規例所指的起重機械或起重裝置）

相關 電子版香港法例現行文本（2024年12月19日）已核實：第7J條條題為「負荷物須安全穩固」。第7J(1)條規定，起重機械的擁有人在其起重機械使用前，須確保將被該起重機械升起或降下的負荷物的每一部分均(a)穩固地懸吊着或支持着；及(b)充分地穩固着，以防止因負荷物任何部分滑脫或移位而對任何人或財產造成危險。第7J(2)條另規定，若負荷物在移動時有可能碰到物體以致該物體移位，擁有人須採取所有合理步驟，確保合法置身附近的人不會因而受到危害。報道指木板在吊運過程中突然鬆脫從高空墮下並砸中工人，與第7J(1)條所針對的滑脫或移位風險直接相關；所用起重機械種類、擁有人及當日索具方法，公開資料仍不足。

官方連結 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap59J!zh-Hant-HK

《建築地盤（安全）規例》（第59章，附屬法例I）第49條

條文 第49條

適用 可能適用

相關 電子版香港法例現行文本（2026年7月17日）已核實：第49條條題為「保護工人免受墮下物料所傷」。第49(1)條規定，凡有工人受僱於任何建築地盤內的任何地方，負責該建築地盤的承建商須採取所需的預防措施，以防止在該地方工作的工人遭墮下的物料或物體擊中。第49(1A)條對直接控制該建築工程的承建商施加相應責任。第49(2)條並規定須採取步驟，確保如有可能造成傷害，不得將物料、工具或其他物體從高處擲下、傾倒或投下，以及在切實可行範圍內，利用起重機械或起重裝置以安全的方式妥善地將該等物料降下。本宗報道顯示工人在地盤內遭吊運中墮下的木板擊中，與防止遭墮下物體擊中的責任直接相關；報道並未指有人刻意投擲物料，重點在於吊運過程中負荷物鬆脫及有人處於墮下路徑範圍。

官方連結 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap59I!zh-Hant-HK

（2）勞工處工作守則／指引及職安警示

勞工處《工廠及工業經營（起重機械及起重裝置）規例簡介》（2017年版，2023年10月16日更正表）第2.3.11節

條文 第2.3.11節（2017年版，2023年10月16日更正表）

適用 可能適用

相關 勞工處官方簡介已核對：第2.3.11節「負荷物須安全穩固」對應規例第7J條，重申在起重機械使用之前，所有將被升起或降下的負荷物的每一部分必須穩固地懸吊着或支持着，並充分穩固，以防止因任何部分滑脫或移位而造成危險。該節可作為理解第7J條作業要求的官方說明，有助檢視本宗「吊運過程中突然鬆脫」的報道風險；並非對事發當日已違反該條的斷言。

官方連結 https://www.labour.gov.hk/tc/public/pdf/os/A/FIU_LALG_TC.pdf

勞工處《建築地盤（安全）規例挖掘工程及一般工作安全條文簡介》（2024年版）有關第49條的說明

條文 有關第49條的說明（2024年版）

適用 可能適用

相關 勞工處2024年版官方簡介已核對：在「保護工人免受墮下物料所傷 — 規例第49條」一節，說明須採取所需預防措施，以防止在建築地盤內任何地方工作的工人遭墮下的物料或物體擊中；並須確保不得將物料從高處擲下、傾倒或投下而可能造成傷害，以及在切實可行範圍內利用起重機械或起重裝置以安全方式妥善降下物料。該說明與本宗工人遭吊運中墮下木板擊中的報道風險相關，同樣不構成已裁定違例。

官方連結 https://www.labour.gov.hk/tc/public/pdf/os/A/Excv.pdf

勞工處職安警示《被吊運途中墮下的負荷物擊斃》（2017年11月）

條文 2017年11月

適用 可能適用（一般吊運負荷物墮下風險方面）

相關 勞工處官方警示已核對：為防止有人遭吊運中墮下的負荷物擊中，擁有人／承建商／僱主須提供及維持安全工作系統，包括委任合資格人士就負荷物大小、形狀、重量及吊運／索具裝配方法作針對性風險評估；制定起重操作計劃；委派合資格及具經驗的吊運督導人員監督；在合理切實可行範圍內圍封吊運區並展示警告告示，否則採取其他有效措施（例如派駐看守員）；確保負責懸掛及處理負荷物的工人已接受索具訓練，並在起重操作進行時使負荷物安全穩固、沒有滑脫或移位；以及提供資料、指導、訓練及有效監督。警示亦建議向在地盤工作的工人提供符合安全標準並附設帽帶的安全帽，並確保逗留在地盤時配戴及扣好帽帶。該警示源於2017年11月一宗地基地盤履帶式起重機負荷物墮下的致命個案；本宗起重機械種類未明，故不把警示中只涉及流動式起重機測試、檢驗或操作證書的項目，視為已確認適用於本案。

官方連結 https://www.labour.gov.hk/tc/osh/WSA_Struck_by_a_Fallen_Load_Nov_2017_TC.pdf

（3）建造業議會及其他業界指引

建造業議會《建造業吊運安全標準及守則》（2024年1月，第一版）第2.1.2、2.3.1、2.3.2及2.3.4條

條文 第2.1.2、2.3.1、2.3.2及2.3.4條（2024年1月，第一版）

適用 可能適用，屬業界指引，並非法定要求

相關 官方PDF（第一版，2024年1月）已開啟核對。第1.4條訂明，遵從此刊物的內容並不會免除在香港的法律責任。第2.1.2條指出負荷物下墮可因超載、埋碼方法不正確、或缺乏對起重裝置的檢查、測試或徹底檢驗等原因造成。第2.3.1條介紹安全吊運「3、3、3」測試程序：與吊運物保持3米距離、把吊運物升起離地300毫米，以及等待3秒後確保負荷物穩定後才進行吊運。第2.3.2條要求吊運區域（包括裝卸區域）以圍欄妥善圍封，吊運作業時任何人不得停留在吊運路線和吊運區域內。第2.3.4條建議使用「雙綑扼索結法」，特別是在沒有標準吊環或吊點的情況下，以確保鋼筋、木枋等物件在吊運過程中索緊且牢固地固定。上述要點與本宗吊運木板鬆脫墮下並砸中工人的報道風險相關，可用作檢視同類工序的良好作業模式，而非對本案現場已確認缺失的斷言。

官方連結 https://www2.cic.hk/files/page/51/%E5%BB%BA%E9%80%A0%E6%A5%AD%E5%90%8A%E9%81%8B%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%8F%8A%E5%AE%88%E5%89%87%20(2024%E5%B9%B41%E6%9C%88).pdf

發展局《建築地盤安全手冊》第9章第9.2.2(b)(v)段（官方英文章節，2024年12月修訂）

條文 第9.2.2(b)(v)段（官方英文章節，2024年12月修訂）

適用 可能適用（調查方法原則）

相關 發展局官方英文第9章檔（Accident Investigation and Accident Statistics；頁眉含 Ver.Dec.2024）已核對：第9.2.2(b)(v)段訂明，意外成因永遠不應歸類為 carelessness（不小心）；必須指出導致意外的具體作為或遺漏。本報告成因分析依此原則撰寫。現時中文匯總手冊舊連結已失效，故只引用此份現行可下載的官方英文章節，不臆測其他未核對段落。該手冊主要適用於工務工程合約的意外調查及統計安排，不得理解為已裁定本案合約必須遵從該手冊，亦不是對法律責任的判斷。

官方連結 https://www.devb.gov.hk/filemanager/en/content_191/9%20CSSM_C9.pdf

預防再發建議

- 每次吊運木板或其他沒有標準吊點的長形物件前，先確認負荷物每一部分已穩固懸吊或支持，並充分固定，以防止任何部分滑脫或移位。可採用能把木枋／木板索緊的埋碼方法（例如雙綑扼索結法，必要時加尾繩），並執行試吊：與吊運物保持安全距離、先升起至剛離地，觀察數秒，確認穩定後才繼續升運。負荷物一旦出現滑動、傾斜或不穩，須立即降下並重新固定，不得繼續吊運。（對應《工廠及工業經營（起重機械及起重裝置）規例》第7J(1)條、勞工處《規例簡介》第2.3.11節、職安警示有關負荷物須安全穩固的要點，以及建造業議會《建造業吊運安全標準及守則》第2.3.1及2.3.4條）
- 在合理切實可行範圍內，以圍欄妥善圍封吊運區域（包括裝卸區）並展示清晰警告告示；吊運進行時，任何人不得停留在吊運路線、負荷物下方或圍封範圍內。若全面圍封並非合理切實可行，須採取其他有效措施，例如委派足夠看守員，阻止未獲授權的人進入該範圍。此為防止工人遭墮下物體擊中的關鍵控制，不能單靠事後走避。（對應《建築地盤（安全）規例》第49(1)及(1A)條、上述職安警示有關圍封吊運區的要點，以及建造業議會守則第2.3.2條）
- 就該類木板吊運制定並執行書面吊運計劃及針對性風險評估，內容應涵蓋負荷物尺寸、形狀、重量、重心、索具方法、吊運路線、排除範圍及相關人員資格。委派合資格及具經驗的吊運督導人員監督整項操作，並向負責指揮、懸掛及處理負荷物的工人提供資料、指導、訓練及監督，確保他們能選用合適索具並在發現異常時停止吊運。（對應《工廠及工業經營條例》第6A(2)(a)及(c)條，以及上述職安警示及建造業議會守則有關計劃、督導及訓練的要點）
- 向在地盤工作的人員提供符合安全標準並附設帽帶的安全帽，並確保他們在地盤內配戴及扣好帽帶。安全帽屬減輕頭部受傷後果的最後一道防護，不能取代負荷物穩固及吊運範圍管控。（對應上述職安警示有關安全帽的建議；公開報道未說明事發時是否已配戴，本項並非指稱當時沒有佩戴）
- 在未有足夠調查資料前，同類木板吊運應先檢視索具方法、試吊程序、吊運區圍封及現場監督是否足以防止負荷物滑脫及有人處於墮下路徑，信納有關控制有效後才恢復該類吊運。此為預防措施，並非對任何一方已違反法律的斷言。

參考資料

東網：粉嶺新界東文化中心地盤意外 吊運中木板墮下砸傷2工人（2026年11月12日 18:59）

官方連結 https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20261112/bkn-20261112185935950-1112_00822_001.html

建築署：粉嶺第11區新界東文化中心（工程計劃編號065RE，現時合約SSL509）

官方連結 https://www.archsd.gov.hk/tc/projects/capital-projects-under-detail/065RE.html

免責聲明

本報告僅供職安培訓及風險意識參考。意外類別及損傷描述為本站對照勞工處表格2及報道整理，並非法定呈報內容。完整免責條款見本站 disclaimer.html。