

Robot Cat

Montaż, obudowa i pierwsze uruchomienie

Uzupełnienie planu zakupowego o rzeczy, których w nim nie ma: kable, złączki, narzędzia, wymiary obudowy i kolejność uruchamiania. Wszystkie wymiary pochodzą z modelu w repozytorium — jeśli model się zmieni, ten dokument trzeba wygenerować od nowa.

Najważniejsza rzecz przed podłączeniem czegokolwiek

Wszystkie serwa magistralowe wychodzą z fabryki z **tym samym adresem**. Podłączenie dwunastu naraz i próba nadania adresów kończy się tym, że każde odpowiada jednocześnie i nie da się ich rozróżnić. Adresy nadaje się **pojedynczo**, podłączając po jednym serwie do adaptera — zanim cokolwiek trafi do nogi. Opisane w kroku 1.

1. Czego brakuje w liście zakupowej

Plan zakupowy jawnie pomijał „śrubki, tulejki i przewody specyficzne dla finalnego CAD-u”. Poniżej to, co trzeba dokupić, żeby dało się cokolwiek połączyć. Ceny orientacyjne — to drobnica, w sumie rzędu 150–250 zł.

Element	Ile	Po co
Prześciówka XT60 → DC 5,5/2,1 mm	1	adapter magistrali pobiera zasilanie serw przez gniazdo DC , a bateria kończy się wtyczką XT60 — bez tego nie ma jak ich połączyć
Kable magistrali serw (3-pin)	12+	adapter jest sprzedawany bez żadnych kabli ; serwa zwykle mają po jednym w zestawie, ale do nóg potrzeba dłuższych — sprawdzić zawartość opakowania po dostawie
Przewód Grove → DuPont 4-pin	2–3	PCA9685 i TTP223 to moduły Grove, a Raspberry Pi nie ma takich złącz; HAT nie jest potrzebny, wystarczy prześciówka
Przewód silikonowy 16 AWG, czarny i czerwony	1 m	rozprowadzenie zasilania; cieńszy będzie się grzał przy 12 serwach
Gniazdo XT60 montażowe + wtyk	1 kpl.	ładowanie bez wyjmowania baterii, jak zakładał plan
Śruby M2 × 6 i M2,5 × 8	po ~50	mocowanie serw i orczyków; ST3215 ma śruby w zestawie, ale zapas się przydaje
Wkładki gwintowane M3 do PETG	~20	gwint nacięty w druku wyrywa się po kilku odkręceniach; wkładki wtapiane lutownicą rozwiązują to raz na zawsze
Koszulki termokurczliwe + opaski zaciskowe	kpl.	kable w nogach muszą przetrwać zginanie przy każdym kroku

2. Narzędzia do montażu w domu

Narzędzie	Konieczne?	Uwaga
Drukarka 3D (PETG)	tak	albo usługa druku — PETG, nie PLA: mniej kruchy przy obciążeniach uderowych
Lutownica	tak	do zasilania i wtapiania wkładek gwintowanych; grot stożkowy wystarczy
Ściągacz izolacji i obcinaczki boczne	tak	
Wkręta krzyżowe PH0 i PH1	tak	małe śruby serw
Multimetr	tak	sprawdzić polaryzację przed pierwszym podłączeniem — odwrotna zabija 12 serw naraz
Klucze imbusowe 1,5–3 mm	zwykle	zależnie od projektu obudowy
Pęseta	wygodnie	wtyki magistrali w ciasnych miejscach
Ładowarka LiPo z balanserem	tak	jest w planie zakupowym (B6AC) — nie ładować LiPo byle czym

O bezpieczeństwie LiPo

Pakiet 3S 2200 mAh potrafi oddać kilkadziesiąt amperów w zwarcu. Ładować w torbie ognioodpornej i nie zostawiać bez nadzoru; nie rozładowywać poniżej 3,3 V na ogniwo; przy montażu odłączać baterię za każdym razem, gdy coś się przekłada. To jedyny element w tym projekcie, który potrafi zrobić krzywdę.

3. Obudowa — specyfikacja wymiarowa

Poniższe wymiary są **wprost z modelu symulacyjnego**, na którym policzono momenty i chód. Konstrukcja mechaniczna musi je odwzorować, inaczej wyniki symulacji przestają obowiązywać.

Korpus

Wymiar	Wartość	Uwaga
Pudełko tułowia	300 × 111 × 141 mm	dł. × szer. × wys.
Osie bioder od środka	x = ±110 mm, y = ±55 mm	cztery narożniki
Rozstaw bioder	220 mm wzdłuż, 110 mm w poprzek	
Wypełnienie wnętrza	ok. 7%	serwa + bateria + Pi = 323 cm ³ z 4695

Wnętrze jest zajęte w kilku procentach, więc rozmieszczenie elektroniki nie jest problemem — **ale tułów jest głębszy niż szerszy** (141 wobec 111 mm) i to trzeba zachować. Kot ma klatkę pionowo owalną; odwrócenie tych proporcji daje sylwetkę płyty na nogach, co było błędem wcześniejszej wersji modelu.

Noga (×4, wszystkie identyczne)

Wymiar	Wartość	Uwaga
Biodro → udo, w bok	25 mm	oś obrotu roll do osi pitch
Udo, oś–oś	110 mm	od osi uda do osi kolana
Goleń, oś–łapa	110 mm	od osi kolana do środka łapy

Wymiar	Wartość	Uwaga
Promień łapy	12 mm	kula styku, warto obłożyć TPU

Postawa wynikowa

Miara	Wartość
Biodro nad ziemią	172 mm
Kłęb (wysokość w barku)	242 mm
Brzuch nad ziemią	102 mm
Głowa (promień kuli)	50 mm

Czego ten dokument nie zawiera i dlaczego

Gotowego CAD-u ani plików STL. Powyższe to specyfikacja wymiarowa — wejście do projektowania, nie jego wynik. Uczciwie: zaprojektowanie uchwytów, które faktycznie trzymają serwo i przenoszą obciążenia, wymaga pracy w CAD z częściami w ręku, i wygenerowanie czegoś „na oko” byłoby gorsze niż nic, bo nie pasowałoby do prawdziwych elementów.

Jest natomiast dobra wiadomość: **ST3215 ma niestandardowy rozstaw otworów**, co jest znanym utrapieniem — i społeczność już to rozwiązała. Gotowe uchwyty do druku są dostępne na Printables (model 653674) i Thingiverse (7074577); mocują się śrubami z zestawu serwa i nie wymagają dokupowania osprzętu. To oszczędza najzmudniejszą część projektowania — resztę obudowy można zbudować wokół nich.

Parametry druku

Parametr	Zalecenie	Dlaczego
Materiał	PETG	mniej kruchy od PLA przy uderzeniach łapą
Ścianki	3–4 obrisy	obciążenia idą przez ścianki, nie wypełnienie
Wypełnienie	30–40%	wyżej to już tylko masa, która podbija moment
Warstwa	0,2 mm	kompromis czasu i wytrzymałości
Orientacja	wzdłuż obciążenia	warstwy rozwarstwiają się w poprzek

4. Kolejność montażu

Kolejność nie jest dowolna: każdy krok kończy się czymś, co da się sprawdzić, zanim stanie się trudno dostępne.

Krok 1 — adresacja serw (przed montażem czegokolwiek)

Podłączyć **jedno** serwo do adaptera, nadać adres, opisać naklejką, odłączyć, wziąć następne. Kolejność adresów musi odpowiadać kolejności z `controllers.yaml`, bo węzeł chodu pakuje komendy dokładnie w tej kolejności:

Przegub	Przód lewy	Przód prawy	Tył lewy	Tył prawy
Biodro (roll)	ID 1	ID 4	ID 7	ID 10

Przegub	Przód lewy	Przód prawy	Tył lewy	Tył prawy
Udo (pitch)	ID 2	ID 5	ID 8	ID 11
Kolano (pitch)	ID 3	ID 6	ID 9	ID 12

Adresy rosną wzdłuż nogi (biodro, udo, kolano) i nogami w kolejności przód-lewy, przód-prawy, tył-lewy, tył-prawy. Ta kolejność jest **kontraktem z oprogramowaniem**, nie konwencją — zapisana jest w `controllers.yaml` i w `JOINT_ORDER`. Pomylenie dwóch adresów objawi się nogą ruszającą się nie w tę stronę co reszta.

Krok 2 — nogi pojedynczo

Złożyć jedną nogę w całości i sprawdzić zakresy ruchu **bez obciążenia**, zanim powstaną pozostałe trzy. Błąd w uchwycie wykryty na pierwszej nodze kosztuje jeden wydruk; wykryty na czwartej — cztery.

Przednie i tylne nogi są **identyczne**. Wcześniejsza wersja modelu miała lustrzane kolana, jak u prawdziwego kota, ale zostało to celowo wycofane na rzecz układu, jaki mają prawdziwe roboty czworonożne — cztery takie same nogi to jeden wydruk w czterech egzemplarzach i jedna część zamienna.

Krok 3 — korpus i elektronika

Kolejność: rozprowadzenie zasilania → Raspberry Pi → adapter magistrali → IMU → reszta czujników. Zasilanie najpierw, bo to jedyna rzecz, która może uszkodzić resztę. **Zmierzyć polaryzację multimetrem przed podłączeniem czegokolwiek.**

Raspberry Pi **musi mieć własną gałąź 5 V** z przetwornicy, odseparowaną od linii serw. Dwanaście serw ruszających jednocześnie powoduje zapad napięcia, który zresetuje komputer w połowie kroku.

Krok 4 — złożenie i kalibracja zera

Przykręcić nogi do korpusu, ustawić wszystkie serwa w pozycji neutralnej i zamontować orczyki tak, by noga stała w pozycji wyprostowanej zgodnie z modelem. To jest moment, w którym mechanika spotyka się z symulacją — jeśli zero jest przesunięte, kot będzie chodził krzywo, a wina będzie wyglądała na programową.

5. Pierwsze uruchomienie

System na Raspberry Pi: **Raspberry Pi OS 64-bit**, nie Ubuntu. Powód jest konkretny — obsługa czujnika kamery IMX708 jest w Pi OS od ręki, a na Ubuntu wymaga budowania libcamera ze źródeł. ROS 2 Jazzy instaluje się przez RoboStack, który publikuje paczki na linux-aarch64.

Kolejność testów — od najmniej ryzykownego

	Test	Co sprawdza
1	Serwa pojedynczo, noga w powietrzu	adresacja, kierunki obrotu, zakresy — bez ryzyka upadku
2	Pozycja stojąca, kot podparty ręką	czy zero jest dobrze skalibrowane i czy nogi ustawiają się symetrycznie
3	Stanie o własnych siłach	obciążenie ciągłe 0,70 Nm na przegub — sprawdzić, czy serwa się nie grzeją

	Test	Co sprawdza
4	Chód na uwięzi (ręka nad grzbietem)	pierwszy ruch; szczyty ok. 1,87 Nm
5	Chód swobodny 0,1 m/s	dopiero teraz robot chodzi sam

Czego się spodziewać — i czego nie

Kot będzie chodził **powoli i sztywno**. To nie jest wada montażu: serwa są pozycyjne, więc jadą do zadanego kąta niezależnie od tego, co napotkają, a chód jest sterowany bez sprzężenia zwrotnego. Prawdziwa kocia miękkość wymaga sterowania momentem, czyli innej klasy napędów. Pierwszym krokiem w tę stronę jest **IMU, które jest już w koszyku** — pozwoli chodowi wiedzieć, gdzie faktycznie znajduje się ciało.

Co mierzyć, żeby wiedzieć, że działa

Serwa raportują przez magistralę pozycję, obciążenie, prędkość i napięcie. Warto od początku logować **obciążenie** i **napięcie zasilania**: pierwsze powie, czy montaż nie stawia oporu, drugie — czy bateria nie siada. Wartości odniesienia z symulacji, do porównania:

Stan	Moment na przegub
Leży	0,09 Nm
Stoi	0,70 Nm
Idzie 0,1 m/s — typowo	0,17 Nm
Idzie 0,1 m/s — szczyty	1,87 Nm

Jeśli zmierzone wartości będą **wyraźnie wyższe**, najbardziej prawdopodobne przyczyny to opory w przegubach (za ciasne uchwyty, brak luzu na łożyskach) albo cięższy wydruk niż zakładane 700 g. Oba są do naprawienia mechanicznie i oba lepiej wykryć na tym etapie niż po tygodniu chodzenia.