								
	1		reference and a state of the s	,	発行日:	2018年1	1月30日	
	1		東新工業(株)	R Q	養殖No:	50F-1	1-011	
			位力工程	不自且演	收重			
		協力工場不良品連絡書						
(4)	}	海発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を						
*				でに原本を	米 思	男主	担当	
		挽	出して下さい。		AND N			
木和	1		指定回答日: 2018年12月	07日	181230	78.11.30 27.31	181130	
	ii.	梯掛号	G-110339	不良内容	内容			
入		品名	BB35L-PLT50AA3-550E-DLF	成形品の最近巻数量を	確保			
l	±	型青号	P6560	できないため	ため			
	C	マトNo	181005.1A.0023					
, l		4 學 河 日	2018/11/30					
		*****	20.100	-				
	+		7119		ZW do to	A 18 / 18 /		
ĺ		・アウト	・対象リールについて、当社トラフルにより社F ラインで不異合部分の除去を行い、20,105ピンと記入した。	出荷数量があることを把握・アウトラインでの数量測定を実施				
		してい	ピンは出荷最低数量 (30,000ピン) を割っていたが、作業者は最いなかった。					
		・保留時運用する「保留品処置記録」にカット問長少数量確認項目はあるが、最少出荷数量項目 はなかった。				数量を満たしていませんでした。		
		・出荷数 思い込	量入力時、管理課で入力した際に数値が赤字でエラー表示が出た み、確認をせずに出荷した。	とが、品管で客先承認済と				
	•	2. 発生原因 4. 液出原因						
協	・最少出荷数量発生時の明確な処置方法を取り決めて ・最少出荷数量発生時の明確な処置方法を取り決めて				1) 生態悪の強む	likabibb i	h. 4 4	
-	l		いった。 H荷数量は加工仕様書に記載しており、加工時に	①保留解除する際に最低出荷数量の確認は実施していなかった。 保留品解除は、品管から客先へ承認を得ていることを前提と				
	_	最少出荷数量を割った際は、品管へ連絡し、品管か		していたので、最低出荷数量確認項目は設けていなかった。 また、保留解除についての明確な手順書を作成していません				
カ	是		於認を得た後に出荷しているが、指示書系統はなく、 での伝承となっていました。	でした。 ②思い込み作業により、出荷確認を実施していませんでした。 管理課にて最少出荷数量不足に気づいていたが、品管への				
	l_	l						
エ	Œ			確認作業を実施していませんでした。				
(3. 発生防止対策		5. 演出防止対策				
場	処	・因数不	足発生時のフロー図を作成しルール化する。	①保留解除作業手順書を作成します。 保留品解除方法を明確にします。また、保留解除できる作業者について、 手順書をもとに責格認定を行います。 12月21日まで手順書を作成します。作成までの暫定対策として、保留品処置				
			程、検査工程で数量カットが生じた際の製品処置方法を 図に起こしてルール化します。					
韶	世	12月20	日までのフロー図を作成し、周知します。	記録に最少出荷数量確認項目	を12月12日までに	- 追加します。		
		周知完了までの期間については、保留解除時、品質管理謀にて 仕様書内容を確認して処置を行います。		②管理課入力時に赤字でエラー表示が表示された際に、注意喚起表示を 画面に出します。				
入					荷確認」のエラーメッ 込み作業を助止し	セージを ます。		
	12月11日までにエラー火火・ジ 表示設定を行います。							
		在庫品	社機品の確認	天体 日 ·		月 日	7.0	
		在連絡		即答曰: 2018 年12 月 7 日 景 認 間 豪 作成				
			V WIND V		WI I			
				+	18.12.07		(0条工作)	
		標準男	ingst (n) · mm (山崎		中西	
				Taplifa	* 2	20 1		
納命	雅	対策後、[8,13.4.1.I.000[~[9.01.09.1.T.006/g 計5ロット(こおいて、国不具合か無い為、有効性有りを			<u> </u>	選 生	狭謀者	
林木	730					(Trie)	小林	
T	22	判断	致山村.	ľ		19 2.11	(19.2.11)	
	L	L		1		477.52		