株式会社エコプレイティング 殿

発行日:

2013年10月15日

整理No:

45F-10-003

協力工場不良品連絡書

不良内容

メッキ前の異物付着

(株) 鈴

木

記

協

エ Œ

場 処

記

(株) 確

鈴

認 木

是 力

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

> 指定回答日 2013年10月21日

調 査 扣 1310,15 13,10,15 4310.15 晚次 由浩

仕様番号 503851-0008 HI-FIX 15G PB CONN REC SIGNAL TERMINAL 該当するめっきロットは ロットNo 30527BW103 30410IYB01もしくは 30411IYB01です。 連絡受理日 2013/10/15 19:06:11

対象数量 3

1. 確認内容

10月21日(株)鈴木様より連絡を受けまして、めっき未着については 以前発生したものと同様の粘着異物であることが明らかになりました。 テール部のめっき不良については打痕であることで弊社責任区分では 無いとのことでしたので、粘着異物の部分について記述させて いただきます。



2. 発生原因

めっき未着の発生箇所、形状から判断しますと 以前から大連工場返却のリールに付着している 糊状物質(カス)がターミナルに転写したため めっきが阻害されて、その部分が後工程にて 剥落したため、未着と思われる状態になった物 と推定致します。

4. 流出原因

糊状物質(テープカス)についてはめっき加工の 前処理薬品では除去することが困難です。 そのため、めっき前に付着したテープカスに依り 正常にめっき加工が行えず、めっき未着と なったものと推察いたします。

3. 発生防止対策

(株)鈴木様より度重なる要望として大連工場に リールを汚さぬように、また綺麗なリールを 前工程に返却するよう申し入れておりますが、 未だに達成出来ていないのが現状の様です。 弊社としては以前から実施しておりますが、 始業前のラインの水拭き清掃、並びにリールの アルコール拭き等の対策は続けて参ります。

5. 流出防止対策

めっき未着部が微細であることと、現状工程では 抜き取り検査であることから、流出防止は困難と 考えます。

実施日: 在庫品仕掛品の確認 月 В

仕掛品

実施日:

年 回答日: B

査

2013 年 10月 21日

弊社に於いては在庫品、仕掛かり品はございませんでした。 弊社保管サンプルに於いてはめっき未着不具合はございませんでした。 標準類改訂 文寸第1813.10.25.1.01~14.03、17.1.08の言十十口いたを 含む64月1以上の間同不具合が無い為有効性有り v判断致LJd

久保内 信田 承 認 確認者 査

有津 74,5.08 图多

Rev : A

14.5.08 由浩

物产 145.08

作成