(株)シンエイ

殿

発行日:

2015年07月13日

整理No:

47M-07-001

協力工場 不良品連絡書

不良内容

(株) 鈴

木

入

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

2015年07月21日







担 当

記 仕様番号 101CPB-131-10F(IMDウリ) 0.4MM B-B PLUG INSERT MOLD(IMDウリ) 金型番号 MM459 ロットNo 250701-2-H-01

連絡受理日 2015/07/13 13:03:44

ており、樹脂被りが発生して

コンタクトが斜めに成形され



返却品の処置 (数量明記)

1. 確認内容 上記写真にて確認はた。

2. 発生原因

対象数量 27.750

4分割での製品で4人で作業を行せい機構被が 494、沈明ショート2、1987と外発しており、ヨート 与も取りれ、樹脂被りを見落してしまったと思いかいます。

4. 流出原因

左上同じ

エー正

協

カ 是

場 処

記

入

3. 発生防止対策

·分割作業では特に到命不良が発見ていた場合はあか リーターに報告し、不良内容を共有、理解して上で作業を

一同一不良が、外発にも場は、ます。その不良を横直にから 置 次a不良頂目a 檢查E 行村力。

·W機では別の作業で行わる事を再度指導しまして。

5. 流出防止対策

左に同じ

実施日:20/5年 7月 25日

有 • 無/

実施日: 20/5年 7月 25日

在庫品仕掛品の確認

在庫品

標準類改訂

仕掛品

回答日: 20/6年4月7日 承 認 調 杳

倉 調 確認者

木 認

対策後、250817-2-エ-02-03~251201-2-11-01-07の計をロットにおいて 確同不具合無しり為、有効性有りと判断致します。

(株) 鈴

浅川 16. 4.13

承

16 4.13

作成

(株) 鈴木

Rev: B

SQM-10010-4