株式会社 坂井化工 殿

2012年4月27日

不具合整理No. 43MD-4-006

協力工場 不良品連絡書

処 置

4. 流出原因

選別

(株) 鉿

木

記

図

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

承 認 12 4,27 調査 担

12 4.27

谷規

竹花 12 4.27 智治

指定回答日: 2012年 5月 10日 IDP3-124089-1-11 不良内容

ボス折れ 入 TM5RJ-62 S絶縁Rケース 品 名 ロットNo 1120302-1-Z 2012年4月3日 発生日 不良数量 7.200

如大水大·水

0.25%

大次部分のまかれ、カケで11a

目視選別

返却品の処置 (数量明記)

72001国

2. 発生原因

不良率 118個

1. 確認内容

力 是

協

I 正

場

入

(株) 確

鈴

木 認

置 記

3. 発生防止対策

在庫品仕掛品の確認

発生原因は工程異常処理No.11-030287147と同様 に、輸送時に製品に振動、衝撃が加わった際に製 品同士がぶつかり合い、製品の形状上弱いためボ ス折れが発生したと考えられます。同様の不具合 が過去にも発生しており、根本的な対策が必要で す。発生対策として成形金型を含めた製品形状の 見直しを希望いたします。

実施日:200年 5月 10日

実施日:2012年 57月 / 4日

Rev: A

0 在庫品 仕掛品 承認 0 1/2 刑 標準類改訂 有 • (無) *対策後、120511-1-1-10823-1-99計4は以上において同不具合無し。 承認 64月間経過9為.有効性有りと判断致レます。 ing

調査 浅川 1211,28 1211.27 広司

回答日:2012年5 月10 日

調査

极

并

1211,27 智治,

作 成

3÷

出

確認者