株式会社エコプレイティング

発行日:

2013年11月13日

整理No:

45F-11-003

協力工場 不良品連絡書

(株)

鈴

木

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

503853-0008

2013年11月20日

認 鯛 扣 半 承 查 品質保証部 品質保証部 品質保証部

25. 11. 13 25. 11. 13 駒津 佐竹

25. 11. 13 駒津

記

仕様番号 밂

HI-FIX 15G PB CONN REC GROUND TERMINAL I


ロットNo

30905IYB06(13.08.29.1.04)

連絡受理日 2013/11/04 17:15:29

対象数量 14.000

不良内容 めっき異常



1. 確認内容

11月12日に顧客より不良ターミナルを受領致しました。 写真及び現物からもターミナル表面に黒い異物の付着と模様状の表面が見受け

られました。

2. 発生原因

弊社に於いては解析設備が完備しておりませんので、工技センターに分析を 依頼しました。その後黒い異物付着はSEM観察用の導電テープと判明しました。 返却品の処置(数量明記)

本モードの不良は1ピンの 返却でした。

協

力

是

正 工

場 処

3. 発生防止対策

金めっき前後の洗浄水の交換頻度を高め、洗浄水中に 藻が発生しないように努めます。

添付資料1の解析結果より、模様状の部分からタンパク

質の検出が見られました。 この成分は(株)鈴木様

からもご指摘が有りましたが、推定要因としてめっき 洗浄水中に発生する藻に由来することが考えられます。

それ以外にめっき液、封孔剤等の薬品類にはタンパク質

の意図的な添加はございませんでした。

4. 流出原因

発生頻度が低いことと、保管サンプルにも異常が見られない ことから、流出したものです。

5. 流出防止対策

今回の不良内容を外観検査指導書に追加し、その文書を 見ながら外観検査を行い、異常部を検出出来るように 致します。

入

記

> 2013年11月22日 実施日:

2013年11月20日 実施日:

広司

在庫品仕掛品の確認

在庫品

仕掛品

在庫品はございませんでした。 11月19日に本品の試作品めっきを 行い、異常の無いことを確認の上 出荷致しました。

作成 認 調 查 久保内 信田

回答日: 2013年11月21日

(有) · 無 (外観検査指導書 QH08-401-00B) 標準類改訂

確 (株) 鈴 木 認

対策後13.11.27.1.01~14.03.11.1.19の言十十口ットを含む6月上以上 の間、同不見な無い為、有効性有りを判めて致します

確認者 承 認 譋 杳 近藤 近藤 14.7.11 14.7.11 広司

(株) 鈴木

SQM-10010-4 Rev: A




図2 赤外吸収スペクトル測定結果