発行日:2011年 12月21日 株式会社山王 様 43F-12-005 協力工場 不良品連絡書 (株) 再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 鉛 提出して下さい。 木 駒津 黒岩 黒岩 指定回答日:2011年12月 26日 11.12.21 11.12.21 11.12.21 記 义 番 57-110-352-01 H項規格外 H項0.5(+0.4-0.1)→実測値 品 名 GBP0 CONTACT プレス後0.700~0.851 ロットNo 11.12.01.1.A.0001-0014 めっき後0.884~1.011 発生日 2011年12月16日 不良数量 411.800 不良率 机 置 確認中 1. 確認内容 返却品の処置 (数量明記) 別紙の報告書(T11-65-54-27)にて報告致します。 ご指示をお願い致します。 2. 発生原因 4. 流出原因 別紙の報告書(T11-65-54-27)にて報告致します。 別紙の報告書(T11-65-54-27)にて報告致します。 協 是 力 I Œ 3. 発生防止対策 5. 流出防止対策 場 机 別紙の報告書(T11-65-54-27)にて報告致します。 別紙の報告書(T11-65-54-27)にて報告致します。 記 実施日: H24 年 1月 10日 実施日:H Н 在庫品仕掛品の確認 回答日: H24年 1月 10日 作 成 在庫品 仕掛品 承 調 査 在庫品及び仕掛品はございません。 金子 長谷川 標準類改訂 無 (検査マニュアル 12.1.10 12.1.10 確認者 承 認 調 査 計 5ロットにおいて同不具合なしの為、有効性有りと判断致します。 最終ロット出荷日((B) 対策後(|2,03、19、1、E、00()~(|2,0)、19、1、E,00 ?-0(|)の計(み) ロットにおいて同不具合なし。 最終ロット出荷日(/2、3/21) Rev: A CQM-10010-4 12, 2,09 対策後、未実施

)現在

GBPO CONTACT H項寸法NGについて

(T11-65-54-27) 2012年1月10日 (株)山王 品質保証部

平素は格別なるお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。 題記の件につきまして、ご報告申し上げます。

1. 概要

1-1. 不具合対象品の品名: GBPO CONTACT

1-2. 不 具 合 の 現 象 : H項寸法規格上限オーバー

1-3. 不具合対象品のロットNo.: (プレス) 11. 12. 01. 1. A. 0001~0014

1-4 不具合品の加工日:2011年12月9日

2. 加工状況

今回ご指摘を頂いた対象リールは、2011年12月9日に14リール加工した製品です。

加工当日の「作業記録」及び、「検査記録」を確認しましたところ、工程異常記録がなく加工終了していたものです。

(納鈴木殿のプレス後と弊社めっき後の製品の日項寸法を比較したところ、素材に於いて、日項寸法が 0.700mm から 0.851mm に対して、めっき後の製品に於いて、0.884 mmから 1.011 mmと上限側に振れており、上限規格を 0.9mmm に対して、最大で 1.011mm と寸法規格を越えておりました。

別紙の資料1を参照願います。

3. 要因調查

めっき加工後、H項寸法が変化する要因について以下の可能性が考えられます。

要因

- ・素材の残留応力による影響
- ・めっき皮膜の内部応力による影響

上記の影響を調査するため、以下のライン実験を実施しました。

- ①前処理のみ
- ②ニッケルめっき 2.5 μm狙い
- ③ニッケルめっき 3.2 µm狙い
- ④ニッケルめっき 4.0μm狙い

ライン実験結果

前処理後に寸法が平均で 0.276mm変化した事から、前処理により素材の残留応力が変化したものと考えられます。

めっき加工後、寸法が平均で 0.245mm変化しておりますが、前処理のみの寸法測定結果と比較しますと、めっき後に寸法の増加が少ない事から、めっき皮膜中の内部応力の影響は少ないものと考えられます。

また、今回、ニッケルめっき厚さの条件を変動させておりますが、めっき厚さによって、寸法変化の影響は少ないものです。

別紙の資料2を参照願います。

4. 発生原因

プレス加工時に発生した接触部及び弓状脚部下の曲げ部の残留応力が、めっき工程の 前処理により応力が開放し、接触部がプレス面側に振れたものです。

素材の段階で、日項寸法が上限規格に近かった事から、めっき加工後、製品の残留応力の影響により接触部の形状が変化し、今回の不具合を発生させてしまったものです。

5. 流出原因

めっき加工により接触部の寸法が変化する認識がなく、検査手順に寸法測定を実施する項目がなかった為、寸法測定を実施していなかった事から、検査員はH項寸法規格が上限を越えている事に気が付かず、合格品と判断し、不具合を流出させてしまったものです。

6. 発生防止対策

今回、ライン実験により、前処理を行う事により、平均で 0.276 mm接触部がプレス面側に振れる事が確認されました。

プレス加工時に発生した残留応力の開放を完全に無くす事は困難な事から、プレス加工の段階で、H項寸法の変動を考慮しまして、0.5 mm狙いで加工をできないものか、ご検討の程、宜しくお願い申し上げます。

7. 流出防止対策

めっき加工始め及び加工終わりに於きまして、H項目寸法測定を実施する事を検査員 全員に指導徹底し、検査マニュアルを追記改訂しまして、不具合の流出防止に努めて 参ります。

実施日:1月10日

以上の様に報告致しますので、宜しくお願い申し上げます。

| 掛鈴木殿 GBP0 H項寸法規格NGのライン実験

1. 目的

めっき加工後、H項寸法が上限規格値を越えてしまうトラブルが発生しております。 今回、H項寸法変化の要因について調査の為、ライン実験を実施致しました。

要因

前処理 … 素材の残留応力による影響

・・・ めっき皮膜の内部応力による影響

2. 実験条件

テストサンプル長さ サンプリング箇所

···10m × 4本

・・・巻き始め・終り ①前処理のみ


実験条件

②ニッケルめっき2.5 µ m狙い・・・下限値

③ニッケルめっき3.2 μ m狙い・・・量産条件

④ニッケルめっき4.0μm狙い・・・上限値

測定箇所



	ライン実験条件					前処理のみ		Niめっき下限値 2.5 μ m狙い		Niめっき狙い値 3.2狙い		Niめっき上限値 4μm狙い	
	サンプル	測定方法	測定	位置	n=3	始	終	始	終	始	終	始	終
	素材	寸法	H項		1	0.527	0.643	0,625	0.640	0.668	0.666	0.671	0.526
					2	0,530	0.646	0.626	0.671	0.670	0.672	0.682	0.554
		0.4-0.9mm			3	0.515	0.654	0.602	0.669	0.675	0.661	0.676	0.542
					平均	0.524	0.648	0.618	0.660	0.671	0.666	0.676	0.541
	•		H項		1	0.781	0.963	0.767	0.923	0.939	0.966	0.934	0.821
	めっき工程通過後	寸法 0.4-0.9mm			2	0.770	0.941	0,756	0.939	0.953	0.934	0.943	0.800
					3	0.765	0.954	0.757	0.911	0.938	0,918	0.918	0.791
					平均	0.772	0.953	0.760	0.924	0.943	0.939	0.932	0.804
					めっき工程後振れ幅	0.248	0.305	0.142	0.264	0.272	0.273	0.255	0,263
		Niめっき厚 2,9-3,4 μ m	2.59mm	プレス面	1			2.66	2.75	3.54	3.58	4.15	3.88
					2		936	2.70	2.72	3.60	3.60	4.20	4.04
					3		age	2.64	2.78	3,62	3.64	4.18	3.98
					平均		in sale	2.67	2.75	3.59	3.61	4.18	3.97
				パリ面	1 1	Maria 2		2.78	2.77	3,31	3.21	4.69	4.27
					2	选		2.78	2.79	3,25	3.24	4.61	4,22
					3	r_water	L. M	2.76	2.76	3.28	3.29	4.66	4.21
					平均	All Sections 1995	THE PERSON	2.77	2.77	3.28	3.25	4.65	4.23
			3.59mm 測定 点	プレス面	1		.	2.54	2.71	3.24	3.29	4.16	3.86
							ku i	2.51	2.68	3.23	3.18	4.13	3.97
					3	Seminario profitti principali ancia di artigi	BAC.	2.50	2.73	3.29	3.23	4.19	3.99
					平均	to the second se	機構的	2.52	2.71	3.25	3.23	4.16	3,94
				パリ面	1		9/3	2.47	2.42	3.14	3.17	4.08	3.74
					2	, 44-24**- \$84-1		2.46	2.46	3.18	3.21	4.14	3.69
					3	(Alter)	and the second	2.49	2.47	3.18	3.19	4.16	3.68
					平均	Section 1	Call Carried	2.47	2.45	3.17	3.19	4.13	3.70
			4.59mm	プレス面	1	传生病。	Taring Contract of the Contrac	2.49	2.59	2.81	2.82	3.79	3.62
					22	建 重整	President	2.53	2.57	2.86	2.80	3.89	3.78
I					3			2.51	2.57	2.79	2.81	3,88	3.77
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF					平均			2.51	2.58	2.82	2.81	3.85	3.72
				ハツ面	1			1.90	1.86	3.00	3.05	2.89	2.66
					2	- 4		1.87	1.83	3.05	3.15	2.86	2.64
					3	5,47		1,86	1.83	3,06	3.09	2.88	2.66
					平均			1.88	1.84	3.04	3.10	2.88	2,65