不具合整理No 47M-07-003 担当課 モールド生産G 品質異常改善通知書 担当者 下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。 発行日: 2015年07月28日 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。 承認 担 当 発生原因 生産課: 2015年07月31日 迄 流出原因 生産課: 2015年08月05日 讫 15.8.05 15.7,28 15.8.05 質保証課記 指定回答日: 2015年08月10日 不具合内容 流出原因 品質技術課: 智治 2015年08月10日 101CFP-456-42F 仕様番号 品名 PO. 3MMN-ZIF INSERT MOLD ロットNo 150701-1-M-08 対象数量 8,000 不具合内容及び確認内容 コンタクト接触部ピッチ寸法不具合 0.3mm±0.03に対し0.336~0.350mmのものあり 異常品の暫定処理 確認中 発生原因 (誰が、いつまでに何を どうする) (現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認) 外之寸法調整实施 (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む) ピッチをおれら発生 新規立工作時刊傾向到 スレラマ・ギリギリ公差内 認 山本 不具合吻片生産日:/ 今年 〇月 八日 15,9,23 15, 9, 23 15, 9, 23 MM448 金型番号: 1 宝林 因部署 流出原因 流出対策 生産課 (誰が、いつまでに何を、どうする) 生産課 (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 記 923235億日版定 ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む とらすれらなれ 認 扣 当 山本 山水 水平展開の有/無) (有の場合、対象製品名文は図番を記入) 15.9.23 タンシロットなから事で17ずかてて 15, 9, 23 15,9,23 実制 品質技術課 (誰が、いつまでに何を、どうする) (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) サンフのルナ法問題ありませんでしたの (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む 対策実施日 曾我 対策実施ロットNo 5,9,24 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入) 15 9. 23 標準類改訂 無 原因区分 □作業 ☑金型 □梱包·輸送 □材料 □検査工程 □設備 ☑管理·仕様 □顧客 ☑その他 承 確認 効果の確認 確 担 当 接後、150925-1-3-01-03~15100 - 3-01-02-3計与ロットにおいてに収合 - 15-01-02-3計与ロットにおいてに収合 - 15-01-02-3計与ロットにおいてに収合 况用 有効性の評価にて対策効果を 1196 確認・致します。 15.11.09 裕规 智治 Rev: B SQM-22020-1