ľ	【用紙-1】										24910022			
						Tarib	·				不具合整3		3F-9-007	
			下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。								かっき課 生産担当 越課長			
											発行日: 2011年9月15日			
			再発防止の為対策を記入の上、指定回答日まで								承認	確認	担当	
		品	めっき担当							9月 20日迄	2	黑岩	THE RESERVE TO THE RE	
	不具合内	質保	[指定回答日 : 2011 年 9 月 23 日 ^{検査]}					検査担当	: 2011年	9月 23日迄	11.9.15	11,9,15		
		証	図番	415CLE	-240-50F				写真·図			映次	As A	
容	内 容	課記	品 名	SMI A65	65 CAMERA MODULE CON	TACT			前回(5	presenters 1979	今回(9		
	_	7	ロットNo 11.09.02-S1A0001A/B~ 0001A/B									,		
		ŀ	対象数量 2,076,800ヶ - 色調不良 前回(5月)のサンブルと金めっき色調が異なる。 めっきS110510201B全面金 S110905201B省金化						-			111		
												18 18		
ŀ	-		発生原因								7			
		生産課 ・ めっき課 ・ 技術課 ・ () 現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認)							(誰が、いつまでに何を	・ どうする)	生対策			
	ľ										\m_1	46	Alben	
	1								、次回生產的			と同等の	外侧	
_[ナゼ発	ゼ発生したのかを3回繰り返すて真の発生原因を掴む)						に戻し生	産を行った	Z.			
	- [. *					
	i	Ó	·省金化を行った所、外観、異常と指摘された。						*初期住意	鼬 客先	の承認	- を紹了	U. 36	
	ı								I .					
	ı	2.1	のAuエリアと月莫厚が石組保されていれば良品という言や言語なだり						1	た 検定			製物を	
		. 9 Æ							製造でき	3模外	额比較	4/19-		
											, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
	Ì	ή -) > > > > - > > - > > - > > > > > > > >											
	2 -	C.,	歌談形では、						対策実施日: 〇〇 年	9 A G B	承認	確認	担当	
									対策実施ロットNo. //、0~	23 5/00007	(T)	AT	勝山	
			合い外生産日: <u>この (</u>)年 (タ 月 (月 日) 野号 : P 58 (ユ –						水平展開の (有の場合、対象製品名	有/・無 / 又は図番を記入)	(177 4,27	124.21	1 2. 4.27	
		F 187	r . r 30(.		流出原因		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		住人是多。) / 実施	出対策		進	
		上産制	果 めっき 物現実の確認・R	課)	技術課・	()		(誰が、いつまでに何を、	グル どうする)	шиж			
	₽ `*	<i>π-15</i> 5_5π	物現美の唯認・原	设性"发化点	(の催認)				へ指定サンプ	りし を 日本人	ミサンフのバ	女 拔井	1	
	1	나가쬬	ざ発生したのかを3回繰り返すて真の流出原因を掴む)						一族史サングルを懸信サングルでし校益時 石を記てきる核いした					
4			外額確認。它行,た於異常では瓜料数已た。						12/E8/2 C	こる村ch (大		i	
	-													
	l	. /	Auエリアと特厚が面保されていれば良品という記談だり						対策実施日: 之の)年	9191	承認	確認	担当	
	1	. *	「大がラサンプリレンタトなると火車をあるルールがわかった。 「技術課」・業務グループ 環境領集の確認・履歴・変化点の確認)						対策実施ロットNo // ログ、	35/00007	Land A	ATT (84	
		c -							(有の場合、対象製品名	文は図番を記入)	2.4.27	12.4.27	197. 4.2.7 佳宣	
		質技							(誰が、いつまでに何を、	どうする)	(方大)	18	1000	
	(玛	場現							一般人かつ		[v]			
	ı		internonを3回線以及文真の流出原因を調むりません。 社内以中用整合サンプの力楽力。た 地較する基準が会力。た又変化する記記か 更加なして次工程へ流した。						76.60		∼ .			
	け	ゼ発生							品質教育()	47				
ļ	1													
		·A							対策実施日: 之〇 / / 年	9 A)(3 B	承 認	確認	担当	
									対策実施ロットNo.		太田	山岸	(江岸)	
	,	直							水平展開の (有の場合、対象製品名)	有)・無 そは図番を記入)	11.5.03	124.27	(124.27)	
	E								经外的) / 実施	智視	後博	(模型)	
品	尿	쓰쓰	77 V/1	「F 来 	□金型	□材料	□検査工程	□設備	□梱包·輸送	□管理·伯			の他	
質保	+	+ 第	14 11.09.	23-61	<u>有効性</u>		15-411 -	013.40	予防処置要	· <i>本</i> 罗	承認	確認	担当	
保証課	*	第後 .(1.09.23-51.C.0007~ (1.11.15-51.E.0013.Bの 5Dun Fliania、同不具合が無い為,存分が生有りと半1断致し						断致し		/.	(黒岩)	125.19	125,18	
L _x		energia (care-			•			३ वें			12.5.19 映次	和觀	120110	