	-							
					発行日:	2012年1	11月01日	
		三友電子工業(株)		殿	整理No: 44F-11-002			
					and the second second second second			
(株)		協力工場 不良品連絡書						
		再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を				調査	担当	
鈴			出して下さい。		承認	क्षण स्ट	72 =	
木		Libra parties and district some				2	7	
	1	指定回答日: 2012年11月02日					1.8	
記入	仕	様番号	· 号 503462-0019 不良内容			i de la		
	品名		HI-FIX 256PIN PC-WMB CONN REC					
	ロットNo		20911ZQ(プレス) SU181012-004D1- 001.002、SU231012-004D1-001					
	連絡	8受理日	2012/11/01 18:07:22	-	المستوند والمستوا	oranie Santalija		
	対	象数量	329,900		100			
	Γ	1. 確認内容			返却品の処置(数量明記)			
		K .	なしロットは、弊社から直送にて出荷したロットとな		返却品はありません。			
		. —	:現品を御社へ発送しておりますので、本件の様に J袋あり)は、社内に展開しておりませんでした。	海外輸送向けの梱包形	ACCEPTED TO DE	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
		2. 発生原因 4. 流出原因						
協		梱包作業標準カードを確認した結果、通常発送での梱 対象製品は直送時の				J袋ありである	5事を梱	
			(ポリ袋なし)が記載されており、直送時の梱包	包作業者は知りませんでした。				
ヵ	是		ポリ袋あり)の記載はありませんでした。 め、梱包作業者は通常発送の梱包形態(ポリ袋					
7,	Æ	なし)で現品を梱包し直送致しました。						
ᄑ	Œ			·				
- 1		3 発4	上防止対策	5. 流出防止対策	盗出吃 止劲等			
場	処	1	業標準カードに直送時の梱包形態(ポリ袋あり)	対象製品の直送時の梱包形態はポリ袋ありである事を梱				
		E .	て追記致します。	包作業者に教育致しま		,		
記	置							
1								
지								
			実施日:2012年 11月 9日 予定	空恢口 25	110 fer 11	月 1日		
		在庫品仕掛品の確認 実施日 :20)12年 11月 1日 回答日: 2012年11月2日		
		在庫品 仕掛品				. 1		
	į					調査	作成	
		素材在庫があります。 仕掛品の在庫はありません。				是置	(2) (2)	
1		標準類改訂 有・無 (梱包作業標準カード)				全堂	12.11,02	
					承 認	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		
(株)	確	i i	古後についてりなり袋み般なかなない」か			調査	確認者	
鈴		. L	A TO THE TOTAL TOT	, , - , , , , ,	(*1 いか) . 黒倉 (13.3.25)			
木	認	直送」でいていたが発の徹底かできているか 次回三友監走で作業者在記			學次	13.3.2 3	13, 3, 2 3	
		(#\ A\ +					/原久/	

(株)鈴木

対策後、12.12.24、1.N.0001~18.03.05、1.R.0006の言ナ5ロットにおいて同程会が無い為、有効性有りと半りと手のとする。

Rev: A SQN

SQM-10010-4

社内め、き展用済

発行日: 2012年11月01日 三友電子工業(株) 警理No: 44F-11-002 協力工場 不良品連絡書 (株) 再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 齫 査 担 鉛 提出して下さい。 木 指定回答日: 2012年11月02日 記 仕様番号 | 503462-0019 不良内容 찖 名 HI-FIX 256PIN PC-WMB CONN REC T異物付着、ポリ袋なし 20911ZQ(プレス) SU181012-004D1-ロットNo 001.002、SU231012-004D1-001 連絡受理日 2012/11/01 18:07:22 対象数量 329.900 1. 確認内容 返却品の処置 (数量明記) 送付頂きました写真では、対象リールの巻き始めの1mに、端子先端の頂点部付近に 白い異物が付着しているとの情報でした。 返却品はありません。 素手による異物ではないかとのご指摘でしたが、全数検査時は指サックを着用してお りますので、皮脂の付着による異物ではないと考えます。 ご指摘の異物は発生工程の特定に至りませんが、送付頂きました写真より、リールフ ランジが削られたカスが付着しているように観察できます。 2. 発生原因 4. 流出原因 全数検査作業者に聞き取りした結果、リール巻き始め 全数検査の巻き戻し作業時に発生したと推測されるため、 協 の1mに白い異物が付着しているとの情報から、全数検 全数検査した後の発生となり、異物付着が流出致しました。 査時の巻き戻し時に端子先端部がリールフランジに接 触して、リールフランジが削られたカスが製品に付着し 力 是 たものと推測致します。 ※写真と発生状況からの推測原因となります。 I 異物サンプル返却後に分析調査致します。 Œ 3. 発生防止対策 5. 流出防止対策 場 暫定対策 発生対策を以って流出対策と致します。 全数検査後の巻き戻し作業では、リールを縦にして巻 き戻しておりましたので、今後はリールを横にして巻き 記 戻す事と致します。 ※写真と発生状況からの暫定対策となります。 実施日:2012年 11月 2日 実施日: 年 月 В 在庫品仕掛品の確認 回答日 2012年11月2日 在庫品 仕掛品 調 査 作成 素材在庫があります。 仕掛品の在庫はありません。 創工場長 9.7,11.02 12.74.02 12/11/02 標準類改訂 .匪野. - (無) (金型 愿 |枚胫易照して下さいの 承 確認者 調 查 (株) 確 鈴 認 木