## 【用紙一1】 不具合整理No. 品質異常改善通知書 生產担当 西沢 下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。 発行日: 2012年 1月 27日 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。 承 認 担 当 生産担当: 2012 年 2月 1日迄 検沓担当: 2012 年 2月 5日迄 12.1.27 12.1,27 12.1.27 質保証 不具合内容 指定回答日: 2012年2月5日 図番 161663-2-11 写真・図 DF16-SV(A) タンシ ロットNo 3-1193 対象数量 178、000個 ①0. 4±0. 05が0. 469~0. 477 ②0.5±0.08が0.573~0.0596 ③0.55±0.08が0.631~0.639 3箇所図面規格よりプラスに規格外 発生対策 · 技術課 /· (金型技術課 ) (生産課)・ めっき課 (誰が、いつまでに何を、どうする) (現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認 技術課より 72、1.31 再特認を申請した D 0.4 ± 0.05 → 0.4 +0.11 (ナゼ発生したのかを3回繰り返すて真の発生原因を掴む) @ 0.5 tao8 - 0.5 tall 検査指導書項目ではない箇所の為注意不足だったと思われる 3 0.55 ±0.08 → 0.55 to.1 当時客先との打合せにてそうりを変える指示が のについては追加特認となる あ。ためではないか、(記録なし) ③③は、99に特認済の為今回も同様公差 にて申請した ネライの時点で公差を外して作图していた 対策実施日: 1/2 年 対策実施のナトトル こ尺回生をロットより 集田 不具合ロット生産日:// 年 (2月(5日 12.2.04 12, 2, -6 12,2,06 P番号 : P 3464-00 未配 徹也 因 流出原因 流出対策 (金型技術課 ) 生産課 ・ めっき課 / 技術課 響記 (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 特認の承認が頂けることは客先より話がありま したので問題ありません。 (ナゼ発生したのかを3回繰り返すて真の流出原因を掴む) 段曲げ交点寸法を検査員が問選えてR終りで測、ていた 検定データが公差内になっており、設計者が見落とした 対策実施日: 7/2 年 月 3 / 日 担 対策実施ロットNa、スワチキロットより 藤田 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は園舎を記入) 12.2.04 12, 2, 06 199の特認申請の際に1箇所特認をおしていなかった 金型品技 シ 業務グループ (誰が、いつまでに何を、どうする) (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 段曲中部の測定方法について 馬鞍舎を行いまた。 (ナゼ発生したのかを3回繰り返すて真の流出原因を掴む) 段曲が都を交点箇所ご測定しないた 段曲中部内测定方法についての知識が不足にで、 A 30 B 当 抇 対策実施ロットNa、次回生産ロットより 太田 太田 太田 水平展開の有 無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入) 12, 2, 06 12.2.06 12,2,06 段曲でいるのというなたついての教育が不足にいた 実施 智视 智視 智視 □材料 **|**| 検査工程 原因区分 口作業 □金型 □設備 □梱包·輸送 中管理·仕様 層家 □その他 有効性の評価 対象後、3、1197~3、1202の言けのからいかで 同不受らが無い蓋有効性有りと判断級(2)で 確 認 質保 詉 確 認 承 当

12.2.07

証

126.20

12.6.20

駒潭

12.6.20