FCM株式会社

殿

発行日:

2015年1月29日

整理No:

6004471.6004472

## 協力工場 不良品連絡書

(株) 鉿

木

協

力 是

I Œ

場 処

記

入

置

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

2015年2月6日

承 認 調査 担当 近藤 佐竹 影山 15.01.29 15.01.29 15.01.29

	<u> </u>
仕様番号	PMMR8731-11
品 名	F TYPE C-R端子
金型番号	P5882
ロットNo	15.01.19.7.00010009 15.01.19.8.00010009
連絡受理日	2015/1/28
対象数量	1,097,100
	品 名 金型番号 ロットNo 連絡受理日

レーザーによる焦げ 不良内容 NG



見本と同等レベルの為、NG

返却品の処置(数量明記)

1. 確認内容

弊社条件設定幅内での加工にて加工しております。

廃棄

2. 発生原因

Au残渣をクリアするためパワーを上げるとレーザー 加工の周辺が焼けます。残渣規格をクリアするのには パワーを上げざるを得ず、設定されている加工条件幅 での加工を実施しているものの、プレスロットのばらつ きなどで焼けが顕著になったものと考えられます。

- 4. 流出原因
- 写真での限度見本のため、判断が曖昧となってしまった。
- ・加工毎のばらつきの中で、判断が徐々に甘くなって しまった。

3. 発生防止対策

- ・村田様との残渣測定の整合性実施と それをもとに、加工条件の再設定をする。
- ・現物限度見本による加工スタート判断
- 5. 流出防止対策
- 現物限度見本を元にサンプル検査の実施
- ・画像検査カメラの画素UPによる検査の実施

実施日:

2015年 2月 13日

実施日:

2015年 2月 10日

回答日:

在庫品仕掛品の確認

在庫品

0

仕掛品

D

標準類改訂 有 **(#)** 

承 認 調 作 成 査 Œ

> 調 査

(株) 確

鈴 認

(株) 鈴木

Rev: B

承 認

SQM-10010-4

2015年 2月 5日

確認者