不具合整理No. 43 F-8-019 品質異常改善通知 下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。 発行日:2011年8月 26日 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。 担当佐竹 佐竹 牛産担当: 2011 年 8月 30 日讫 11,8,26 11.8.26 検査担当: 質保証課 11.8.26 指定回答日: 2011年 8 月 31 日 業務担当: 71 5620 999 202 000 写真・図 PLUG CONT RA SMT LOWER ロットNo 1727SS110 対象数量 50,000 クレーム内容及び確認内容 ◆寸法不具合(段差曲げ部) ①規格:0.985+0/-0.03 ②規格:0.985+0.03/-0.02に対し ⇒(1)1.002.1.010.1.010.1.006 ⇒201.022,1.031,1.035,1.035 発生対策 生産課 めっき課 ・ 技術課 ・ ((現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認) X15群127.由分部磁级. 考合にす、2は ずき、アラスルタ 到此升加工号定 えないらかすのある所で、生春しているうちにつうスする 個白の場所 (ナゼ発生したのか、ナゼナゼを3回繰り返す) スタート時より、プラスギリギリアの生産をしてしまった。 H维奥施Oytha 次回生在Payt 41.8.3 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図録を記入) 11.8,31 不具合ロット生産日://年7月27日 11,8,31 P番号: 345七 優 流出対策 生産課 シ めっき課 (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) プレスキライ位を設定しちル智型を徹底すよ (ナゼ流出したのか) 24-1時まりでラスキリギリで接てしていた、金人管理 対策実施のトルの次回生茶のいた 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図書を記入) 11.8.3 11, 8, 31 か出来ていませんでした。 品質技術課 ・ 業務グループ 電質技術課)・業務グループ
(現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認)
ロットエンド 0.983,0,985、1.0131014(生育時)
ロットエンド 1.983.0,985、1.0131014(生育時)
の、183.0,983、1.0131.014(生育時)
の、1863.0,983、1.0131.014(生育時)
の、1863.0,983、1.014(生育時)
の、1863.0,983、1.014(生育時) 2-1-221、于法人美国ではありなんから公差上門 (ナゼ流出したのか) かー内全リール再想定 ルリール中ンリール 好。松山-内·北北面認足い水。 poor-poet 1stip2ngito 対策実施日: ショリ 年 夕 月10 日 横地 11, 9.03 11.9.-8 11,9,10 原因区分 □検査工程 作業 □設備 □金型 □材料 □管理·仕様 □梱包·輸送 □顧客 □その他 確認 承 認 担 質 予防処置 要 · 不要 対策後1,7,15,55.1.01~1,2.02.65.1.04の計与ロット にかいて同不見合が無い為、放力性有りと判断致します 11,9,16 12.1.24 11.9.16 COM 22020-1

Rev: B