不具合整理No. 44F-03-015 担当課 生産四課1G 品質異常改善通知 山本祐樹/小林 豊/内堀龍大 下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。 発行日: 2013年03月27日 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。 発生原因 生産課: 2013年04月01日 迄 13, 3, 2 流出原因 生産課: 2013年04月04日 迄 13, 3, 27 指定回答日: 2013年04月09日 不具合内容 質保証課記 由浩 哲夫 流出原因 品質技術課: 2013年04月09日 之 仕様番号 | 8230-4972 写真・図 品 名 TER 090-05L YG0 ロットNo 13. 03. 25. CZ200. 075-091 対象数量 765,000 不具合内容及び確認内容 No. 81-2のサンプルにて発生 3ピン連続で発生。他サンプルには発生無し。 発生原因 発生対策 牛産課 誰が、いつまでに何を、どうする) (現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認) 金型のエアーにおきき上かり防止対策か されている事を確認、為後村友時には (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む) 17-7%-作業を実施します クコン発生 叛き時の粉が油で国すり発生. 全型17.13712一基上的刻的分分,扶持高的 エスプロー作業をしていませんでした 対策実施ロットルンス回生な ロルトより 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入) 13.4.0 不具合ロット生産日:/3年3月25日 金型番号: 流出原因 流出対策 部 (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 外級校查指導書的才事家是的山上之 記入 (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) ガンプルはな生なり 担当 対策実施ロットNa シア D 多名 Doy トチリ 決特後の乾燥染みを勘違いをしてしまた 13, 4, 08 誰が、いつまでに何を、どうする) 品質技術課 題のなりませんでくして、 (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) 以り後気をつけますの 一見けの様に浅いの 対策実施日: / 3年 4A9 B 確 認 担 当 対策実施のトルンクロ検査ロットエリ 乾燥染出 小林 水平展開の有)無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入) (S&S(を)) () 41 夕実施 13, 4,10 4.09 13, 4, 10 国達えてしまいましたの 首作業 立金型 □材料 □検査工程 □管理·仕様 □顧客 □その他 原因区分 □設備 □梱包·輸送 承 認 担 当 効果の確認 有効性の評価 質保証 対軍後 13.04.15. (2140.03) (ベ13.05 14. C396.029の章150つトにおいて同不見合が無い為 有効性有りと単1時下致にます。 和田 更為対第3効果有12判断(33 13, 6, 05 13.4.17 13.6.05 13, 6, 04 13, 4, 17 由浩

Rev: A

SQM-22020-1