立山電化工業(株)

殿

発行日:

2016年09月05日

整理No:

48F-09-001

協力工場 不良品連絡書

不良内容 半田上がり

(#) 鈴

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

2016年09月12日

認 承 調 黑岩 16.9.05 映次





記

木

仕様番号 G-109773 品 BB35C-PLT40AA3-560E-DLF(A3メッキ) 金型番号 P6353 79160317-0010 ロットNo 79160325-0007 連絡受理日 2016/9/5 対象数量 79,290

1. 確認内容

2. 発生原因

貴社から頂きました写真で半田上がりを確認しました。

該当製品は3つのユーザーに納入されて、その内1つのユーザーで 発生しています。

返却品の処置 (数量明記)

発生頻度 6.2%(顧客情報)

是 力

協

I IE

場

記 置

(#)

鈴

木

めっき仕様は満足していましたが、ユーザーの 実装条件によっては半田上がりが発生する状態であったと考えられます。 4. 流出原因

半田はじき試験の仕様では半田浸漬深さ0.19mmとなっていましたが、この浸漬深さではNiバリア部が殆ど半田に浸漬しない深さでした。

顧客の実装に即した仕様ではなく、半田上 がりの状態を確認できなかったものです。

処

3. 発生防止対策

レーザー条件見直しにより、Niバリアの半田 はじき性を向上致しました。

また、レーザー条件見直しで、めっき外観が従来よりも異なるために㈱フジクラ様と貴社と摺 り合わせを行いました。

5. 流出防止対策

Niバリア部の半田はじき試験仕様について(糊フジク ラ様と協議して見直し、その仕様で半田上がりの有無 を確認致します。

暫定規格:浸漬深さ 0.4mm

0.04mm以上のNiバリア露出 実装面側 反実装面側 0.06mm以上のNiバリア露出

実施日: 2016 年 9 月 14 日

実施日:2016 年 9 月 14 日 回答日:

在庫品仕掛品の確認

在庫品

仕掛品

㈱フジクラ様ご了解の下、貴社に納入させて頂きます。

標準類改訂 (有)· 無 (加工条件表

対策後 16.09.15.1.T.0005~16.ag.20.1.T.00名の言t5ロット() 確 おい2.同不具合や無い為. 有効性有りと判断致します 認

品証 16,9,15 下村 承 調

黑岩 16.12, 6 16,12,06 映次



作成

16.9.15

浜浦

確認者

2016年9月15日

(株)鈴木

Rev: B SQM-10010-4