有限会社クラール

殿

発行日:

2013年05月28日

整理No:

44M-05-003

協力工場 不良品連絡書

(株) 鈴

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

2013年06月07日

13, 5, 29 広司





記 入

木

158-4544-001 仕様番号 CONTACT MODULE REC B QLC 品 名 ロットNo 130213-1-T-003

連絡受理日 2013/05/28 08:50:48

対象数量 590

1. 確認内容

当書面及びX-11添付の写真にて確認



不良内容

inin ininininininininini

返却品の処置 (数量明記)

協

力 是

エー正

2. 発生原因

検査時に層間紙又はダンボールリールに製品を 引っかけてはい、変形をさせてしまったと思われます。 4. 流出原因

製品がたきく、顕微鏡での検査時に製品全体を 一度に見る事ができない為 又、当不良は引起標本は言己載がなく 端子の全体が見れていなかった為。 見逃しが発生していまった。

밁 処

記

入

3. 発生防止対策

変形なけるは注意をしながら検査を行い、 層間終れ又はインボールリールは引かかた際はは、 巻き戻し変形がないかの再確認を徹底的事を 再教育し再発を防止致しお。

5. 流出防止対策

通常の検査後12-度製品を空リールに巻き取り、本リールル 巻き戻しながら変形の目視検査を行う事で 流出色防止致は打。

実施日: 2013年 6月 7

実施日:2013年 6月 7日

在庫品仕掛品の確認

在庫品

標準類改訂

仕掛品

回答日: 20/3 年 6月 7日 承 認 調 查

(株) 鈴

木 認

対策後 130611-1-6-0001-0003~130621-1-カー0001-0006の計5ロット

確において同不具合無しの為、有効性有りと判断行致します。

有 • 無

近藤 3.7.18

承

13.7.18 裕規

調 査



確認者

作成

(株) 鈴木

Rev: A

SQM-10010-4