(株)高松メッキ

殿

発行日:

2014年02月14日

整理No: 45F-02-009

## 協力工場 不良品連絡書

(株)

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

仕様乗見 | 5010DD | 045 | 515 ( /wエーシュロッカアリ)

2014年02月19日




記入

木

山怀街与	301CPB-043-31F (777) 7-4777 77	
品 名	W=2.6MM P=0.85MM H=0.6MM F-B CN SOCKET H	į
•		1.
ロットNo	13.12.04.S1.B.0004	ź

不良内容

リール台紙の広がりによるバ ラケ発生。 台紙に折れ目が入り、外側 に広がっている。



対象数量 56,100

1. 確認内容 写り系氏 新駅 下さい。

別紙券照下さい。

連絡受理日 2014/02/14 09:41:46

返却品の処置 (数量明記)

協

力是

ᅬᆴ

場処

記

入

(株) 確

認

3. 発生防止対策

在庫品仕掛品の確認

在庫品

2. 発生原因

別紙券照下さい。

5. 流出防止対策

別紙券照下さい

別紙券眼下さい

実施日: 1 十年 → 月 1 3 日

実施日: / け年 ユ 月 / 3 日

回答日:

浜田

14'2/18

承

標準類改訂 有・無 ( ) 対策後 14.02.18-51 G.0001~14.02.27-51 H.0005の言からないとにおいて、同不具合が無い為.有交が性有りと半りとす 致します。

仕掛品



14

調査

年2月(8日

作 成

松田14'2/18

14.5.12

確認者

報告書

株式会社 鈴木 御中

2014年2月18日

(株)高松メッキ

承 認	確認	担当
(浜)		1
14.2.18		( ( )

題 目 501CPB-045-51F ホールドダウン リール広がりの件

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

早速ですが、主題の件について下記の通り報告いたします。

ar.

対象製品

501CPB-045-51F ホールドダウン


対象ロット


13.12.04.S1.B.0004 (443Z06-A-1-1)

不具合内容

リール台紙の広がりによるバラケ (巻き崩れ)

## 調査結果① 不具合状態確認





- ・貴社より送付頂いた写真を確認したところ、リール台紙に多数の折り目が付いている事が確認できます。
- ・また、リールの広がりにより次工程様にて使用の際、巻き崩れが発生し、製品が間紙の下側 よりはみ出している状態が確認できました。

## 調查結果② 作業状況確認

- ・作業記録を確認したところ、対象ロットは、2013/12/6 の 3RL 連続加工中 1RL 目の加工品であり、テスト加工にて 3,900 ピン使用しておりますが、異常発生の履歴はありませんでした。
- ・作業者へ確認したところ、対象製品加工時、巻き出し・巻き取り工程にて、間紙のリール端 への引っかかりを防止する為、リール台紙を折り曲げて、加工している事が確認できました。

発生原因 以上の事から、弊社工程にて、リールを折り曲げた事でリール幅が広がり、今回の不具合に つながったものと判断しております。また、今回の対象ロットで特に折り曲げが多く、幅も 広くなったものと考えております。

流出原因 めっき工程にて、巻き取り後すぐにリールの4箇所テーブ留めを実施しており、リールの広がりについて確認しておりませんでした。

発生防止対策 弊社工程内でのリールの折り曲げを禁止とし、巻き出し・巻き取り工程にて専用のリール広 げ治具を使用し、台紙の折り曲げによる極度の広がりを防止します。(2014/2/13 加工分よ り実施)

流出防止対策 発生防止対策をもって流出対策とします。

以上