品目	ᆛᆱ	テーマ
IX61G-10P オスタンシ	126042-0-01	寸法プラス
		=111

## 맲 閸 解 头 9 O 原 四 V" 7

会社名	回答年月日		〔 回答要求[
株式会社	西暦 20		Ш
社 鈴木	2018 年	V-nlst	弁
	10 月	責任部	月
	19 日	州	
	責任者		嵌守
	_		

(EUB	成者				
	承		ヒロセ電	発行日	発行管理No.
9	認	卿	幾株3	西暦 2	No.
	查閱	理部	式会社 品	2018 年	
*	⊒n	]	質管理課	10	
	品管担当	回答確認	課	月 5	
, -	発行者			Ш	

事実の把握(部品の確認結果・要因分析)

먥

出

質保証

成形金型においてA側中央ピンの幅が太いため組立工程で変形が多発  $\omega \omega =$ ) 生産履歴を確認しましたが、0040~0053を連続生産しており、その間に異常履歴、メンテナンス履歴) 前回生産時(2018/7)とは材料Lotが異なっておりました。
) ご連絡頂いたLot(0040)のサンプルを確認すると図面規格0.25±0.02に対して0.262/0.264/0.268 と」同傾向である事が分かりました。(48~53 については在庫品であり、弊社にて処理しました) 金型の設計ネライ値はA側/B側とも0.246mmに設定されております。
) 5pinの真ん中のピンのみクリアランスのバランスが悪く破断面が極小となっている事が分かりました。 メンテナンス履歴は無く変化点は材料交換のみでした。 1 限ギリギリのピンもあり、連続生産分の0053まで

 $\oplus$ 

写真·略図等

納入数 不良数

68,000pc

検査数

8,300pc

2018/10/4

ロットNo.:

0040-0047

〈不具合内容〉

発生状況(現象・不具合内容・発生件数など)

そこで金型の当該箇所の加工パーツを確認したところ

90

抜きダイに僅かなヒビが入っている事が確認されました。 B側については寸法、外観とも問題ありませんでした。 本製品はプレス品(めっき無)で納品しており、御社管轄でめっき加工する製品です。当該箇所にはNig 図面指示されております。 めっきが2~4μm、Auめっきが0.03~0.08μm と

/. 対策 (発生対策・流出対策・効果予 〔発生対策〕 実施日・担当者の記載必須 씔

強度アップのため当該パーツを標準より厚くして新作しました。 (10/8実施済)

抜きダイに僅かなヒビが入ったため、コロガリが発生しピン幅がプラスしました。 ピン幅がプラスするメカニズムについては別紙1-①をご参照ください。

〔発生原因〕

原因の究明(発生原因・流出原因・再現実験等)

◆5× 0. 25 ± 0.02

 $\bigcirc$ 

 $\oplus$ 

材料投入時に負荷が掛かり当該ピンの抜きダイにヒビが入りました。本製は隣接ピンとのピッチが狭く、抜きダイに受けを設けられないためパーツへの負荷が高くなりヒビが入りました。

今回の事象を金型製造部にフィードバックしました。 0/18実施済)

B側の同パーツも厚物パーツで新作します。

11月2日

10月10日

パーツを厚物で新作確認しました(別紙

作し22リール生産後に、異常なき事を :1-② 参照)。

対策効果の確認

効果の実績)

予定日

実施日

本製品は

また金型設計時、社内レビューの議題に本事例の検討を追加し厚物パーツの要否について金型設計・技術にて議論致します。 (厚物パーツは加工工数が多く必要なため、 抜きダイを全て変更する事は推奨できませ

る事は推奨できません)

[流出対策] 実施日・担当者の記載必須

当該寸法においてプラス側公差を5μm狭くして社内管理値として特別管理します。本内容を検査指導書に反映しました。 に反映しました。 (10/12実施済、別紙2 参照

抜きダイにヒビが入ったため当該ピンの幅寸法にバラツキが発生しました。 そのため規格ギリギリの製品が流出しました。

(流出原因)

作業者がせん断/破断のバランスが悪いと製品にどのような影響があるかについて認識が薄かったため検出できず流出しました。

外観検査指導書に今回の不具合事例を追加しました。 10/16実施済、別紙3参照)

検査員にせん断/破断の確認方法と製品への影響について 再教育を実施しました。 (10/15実施済、別紙4 、別紙4 参照)

III-2

忆

你

 $\widehat{\Box}$ 

]送経路〉

責任部署

(協力会社)

品管課

H

流

発 なぜなぜ分析(原因の深堀り) 1 プレス品においてピン幅が規格上限ポリギリの製品が めっき後のピン幅にて 規格プラスアウトが発生し 抜きクリアランスが悪い 製品が流出した 活出し クリアランスのバランスが悪い ピンにコロガリが発生した 账 談斗 に気付けなかった †法にバラツキが あった 4 観検査時に破断面が極小であることに気付なかった 抜きダイパーツに ヒビが入った 抜きダイに僅かな ヒビが入った ※対策として作成・変更した標準書類は全て添付する事、対策はポカヨケを検討するこ 検査員がせん断/破断を意識 して外観確認していなかった 抜きダイパーツに強い力が加わった せん断/破断の異常が製品 与える影響についての 隣接ピンとのピッチが 狭いため抜きダイの下I 認識が薄かった 受けがない

> ĭ. 歯止め(再発防止 (体制・仕組みへの反映内容・標準化)

(1		L				1000			
	t	・チェックシートの改訂	・検査基準書の改訂	・標準作業指導書の改訂	・QC工程表の改訂	・工程FMEAの改訂	・設計へのフィードバック	・ポカヨケの検討結果・導入	
		(不)·要(済·_月_日実施予定)担当:	不 (要)(済)· _月_日実施予定) 担当:	不 (要(済)· _月_日実施予定) 担当:	不)· 要(済 · _月_日実施予定)担当:	(不)·要(済·_月_日実施予定)担当:	不 (要 (済 · _月_日実施予定) 担当:	、(不)·要(済·_月_日実施予定)担当:	水半展開 ( 有 ・ ( 無)

ヒロセ使用欄

承 悶 関連部署への配布 (AMC製作課) π