FCM(株)

発行日:

2017年05月19日

整理No:

48F-05-006

協力工場 不良品連絡書

(株) 鈴

木

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

2017年05月26日

認 調 佐行 17.5.20 由浩



返却品の処置(数量明記)

査



記 入

仕様番号 70 5857 999 125 XXX S (プラグ48Pカナグ) 名 5857-48 PARTS PLUG ANCHOR PLATE (H=0.7) 品 金型番号 P6404 17.03.18.1.C.0073-0087 ロットNo 17.03.19.1.C.0088-0105 連絡受理日 2017/05/19


対象数量 963,600個

不良内容

切り曲げ部変形

対象リールを半分程度使用したところで成形後の画像でN Gが多発。確認したところ、金具とコンタクトのかしめ異常が

発生。



1. 確認内容

弊社で保管している当該ロットを確認した所、切り曲げ部変形を確認 した。また、変形はめっき加工後のサンプルからであり、連続加工して いる当該ロット以外からは変形は確認されていない。

協

力 是

I īE

場 処

置 記

入

2. 発生原因

ガイドローラーで製品の通り道を矯正しているが、 製品がガイドローラーから脱落し、切り曲げ部がガ イドローラーに強く当たり変形した。製品切替時にプ レス品を設置する台の高さ調整を間違え、製品が浮 き上がりやすい状態で加工を行っていた。(別紙参 考図参照)

4. 流出原因

切り曲げ部に対する変形有無の確認は立ち上げ時の 1Rのみであった。今回の変形はランダムで発生した為、 変形を発見する事ができなかった。

3. 発生防止対策

プレス品を設置する台に使用する高さ調整ジグを 24mmと28mmとし、立ち上げ前に使用したジグを記 録する事で高さ調整間違いを防止致します。(別紙条 件書参照)

ガイドローラーの上部にガイドを取り付け、製品がガ イドローラーから脱落する事を防止致します。(別紙 参考図参昭)

> 2017年 5 月 26 日 実施日:

5. 流出防止対策

発生対策をもって流出対策とさせて頂きます。 尚、切り曲げ部に対する変形有無の確認をリール毎に 実施する事に変更致します。(別紙条件書参照)

実施日: 2017 年 5 月 26 日

在庫品仕掛品の確認

在庫品

仕掛品

70 5858 999 125 8298に水平展開。

標準類改訂 TF鈴木-032-03

対策後19,09,26.1、D.0008~17.06.02.1.6.0018の計5ロット1=

回答日: 年5 月26日 2017

> 承 認 調 作 成 査 H

> > 調 杳



おいて.同視的無い為. 府効性有火料性「致します (株) 確 鈴 認

和田 19,7.11 17.7.11 映次 哲夫


認 承




(株)鈴木

Rev: B SQM-10010-4


発生原因







ガイド上部のツバが広い物を設置、 製品が脱落(上側へ移動)出来なくした。



対策写真

