	1				発行日:	2012年0	8月31日		
			FCM(株)	殿	整理No: 44F-08-021				
(株)			協力工場	不良品連續	格書				
	1	再	発防止のため対策を記入の上、指定回答日まで	でに原本を	承認	調査	担当		
鈴		提	出して下さい。		200				
木記	L		指定回答日: 2012年09月	12日	128,31	佐竹 12.8.31 由浩	72831		
1	厂		PMMR8283-02	不良内容	<u>.</u>				
入		8 名	J\$イプ カ イプ \$ンシ	キャリアに金属パリ付着	i ografia	rafficial constraint of the			
		ツトNo	12.08.21.2.0009				~		
	連新	上	2012/08/31 18:24:37	1			Tenonie -		
	対	象数量	80,000	1		£ 113			
		1. 確	認内容		返却品	の処置(数1	明記)		
	ļ	ä	系付資料参照願います		`E +n4	ar. I			
					返却無	無し ・			
		2. 発:	生原因	4. 流出原因		<u> </u>			
協]		5-7° 1 1 550 slot 44 mm	**				
		添	付資料参照願います	添付資料参照	親います				
カ	是								
		İ							
エ	正								
場	処	3. 発生	主防止対策	5. 流出防止対策					
1	المحا	添	付資料参照願います	添付資料参照願	シンナナ				
記	置	""	112412 MARKA CV	加门具种参照的	10 'A' 9				
							ľ		
ᆺ							<u> </u>		
			実施日: 年 月 日	実施日:	年	月 日			
	Ì	在庫品	品仕掛品の確認		回答日:2	2012 年 9	月 13日		
		在庫品			承認	調査	作成		
		湯	が付資料参照願います		(B)	憲	作		
		標準業	[改訂 有 · 無 (1			道		
H			\$. 12.09.24.2.000 N 12.09.29. 2.000	1のまナラロットにあいり	承認	調査	確認者		
㈱	確		冷が無い為有効性有りと判断致			佐竹	(J. L.)		
WH 鈴木	認		W - W - W - W - W - W - W - W - W - W -	'-	1210,12	12.10.12	(12.10.11)		
					W.	由浩	E Z/		

(株)鈴木

Rev: A

SQM-10010-4

'12年9月13日

FCM株式会社

富山製造部 富山県富山市八尾町保内 2-3-6

FAX 076-455-2423

TEL 076-455-2424

後藤

営業確認	承認	作成	
------	----	----	--

田口

作道

品質保証三課 影山 様


拝啓、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 早速ですが下記の件について報告させていただきますので宜しくお願い致します。 敬具


PMMR 8 2 8 3 - 0 2 キャリア部の金属バリ付着の件

記

【内容】

キャリア部の金属バリ付着情報に対し調査結果を報告致します。





【発見ロット】

プレスロット: 12.08.21.2.0001-0009 めっきロット: 8/26 001-B~009-B-01

数 量: 716,000 (9RL)

【調査】

(1) 波及ロット調査

①弊社キープサンプルにて、キャリア部のキズ発生状況を調査

結果:めっき加工のAライン→キズ発生無し

めっき加工のBライン→キズ及び金属バリが付着。

めっき加工のCライン→キズの発生はあるが、金属バリの付着無し

めっき加工のDライン→キズ発生無し

*添付資料①キープサンプル金属バリ確認結果

②弊社キープサンプル調査結果から、B・Cラインにてめっき加工した製品のリール内の金属バリ 付着状況を調査

結果:めっき加工のBライン→4加工ロット(8リール)を選別し、321個のバリ発生。 めっき加工のCライン→3加工ロット(6リール)を選別中(9月21日完了予定)。

*添付資料②金属バリ選別結果

(2) 該当製造日の工程調査

- ・弊社作業標準(条件書)に基づいた加工条件にてめっき加工を実施しており特に異常無し。
- ・チャート記録紙→電流/電圧のブレや異常無し。

(3) 変化点調查

・該当ロット加工前にマシンメンテナンス有り→給電部のメンテナンス(交換・調整)を実施

(4) 金属バリ付着サンプルの調査

・ご返却頂いたサンプル確認の結果、金属バリが付着している延長線上に、キズの発生が確認されました。 該当部位にキズを発生させる箇所を調査した結果、給電ジグが接触する箇所である事が判明致しました。 因って、給電ジグと製品が接触することにより、キズが発生し、その際の削れカスがバリ状の金属片となっ てパイロット穴の縁に付着したと考えます。


(5) 検査工程での金属バリの流出調査

・ご返却頂いたサンプルを検査工程の顕微鏡にて確認したところ、付着している事は確認出来るものの、 製品角度や照明によっては見え難い状態であることが確認されました。

顕微鏡の試料テーブルの色が、現状白色となっておりますが、黒色にセットしサンプルを確認したところ、 見易い状態であることが判明致しました。また、今回付着している金属バリのサイズは、現状の検査倍率 (7~10 倍)では、発見し難いことも担当者へのヒアリング及び、サンプル検証により判明致しました。

【発生原因】

・給電ジグが製品キャリア部へ面接触となったことで、キズが発生し、その削れカスが金属バリとなって 付着したものと考えます。



製品と垂直に近い状態でキャリアと給電が接触

【流出原因】


金属バリは $7\sim10$ 倍の顕微鏡設定してあり、顕微鏡の試料テーブル部分が白であることから、バリを発見出来ずに流出。

【発生対策】

<暫定対策>

①給電ジグが製品キャリア部と面接触にならない当て方へ変更致しました。

実施日 2012年 9月 3日加工分より



②給電ジグの定期確認

- ・給電ジグと製品の接触状態を、現状も実施している定期工程チェック (3 時間毎) へ盛り込み、確認致します。
 - →定期確認及び、確認方法を個別の作業標準(条件書)へ記載致します。

2012年9月18日正式発行(定期チェックについては開始済み)

③暫定対策結果

- ・暫定対策後のB・Cラインを全周検査を実施 → キズ及び金属クズ付着の発生無し
- ・2012年9月13日現在にて、上当て給電の当たりキズ及び金属クズ付着の発生無し。
- 上記確認により、暫定対策の効果ありと判断致します。

<恒久対策>

①給電を上から当てることを廃止とし、給電を下当てのみに変更及び、キャリア下部の端面に発生する可能 性があるバリを取り除く簡易ジグ設置を同時検討致します。

一片再付着しない。

2012年10月中旬を目処に検討及び設置予定

②下当て給電の表面が磨耗しにくいものを検討(材質、表面加工等)。

2012年10月中旬を目処に検討及び設置予定

【流出対策】

顕微鏡設定を×20倍にし、試料テーブルを黒に変更致します。

→顕微鏡倍率を変更し全検査員に確認したところ、確実に発見出来ることが確認出来ております。

*添付資料③外観チェックシート

<u>顕微鏡設定変更:2012年 9月 13日より</u> 試料テーブル変更:2012年 9月 24日より

御社に多大なご迷惑をお掛けする事になりました事を深くお詫び申し上げます。 今後、再発防止に、より一層の努力をして参りますので、変わらぬご協力とご指導の程、 宜しくお願い致します。

以上

プルによる金属バリ有無確認結果

PMMR8283	FCM+) .	ノルによる	出現が	1 7代 1庄 印心	TI A	0= 0			D= ()	FCM株
	orenaec:	1					Cライン			Dライン	
プレスロット 12.08.21.1.0001	金属バリ有無	在庫状態	プレスロット	金属バリ有無	在庫状態	プレスロット	金属バリ有無	在庫状態	プレスロット	金属バリ有無	在庫状態
12.08.21.1.0001	無		12.08.21.2.0001	無		12.08.22.1.0001	無		12.08.11.4.0001	無	
12.08.21.1.0002	無		12.08.21.2.0002	無無		12.08.22.1.0002 12.08.22.1.0003	無	!	12.08.11.4.0002	無無	
12.08.21.1.0004	無		12.08.21.2.0004	無		12.08.22.1.0004	無	!	12.08.11.4.0004	無	
12.08.21.1.0005	無		12.08.21.2.0005	無		12.08.22.1.0005	無	. !	12.08.11.4.0005	無	
12.08.21.1.0006	無		12.08.21.2.0006	無		12.08.22.1.0006	無		12.08.11.4.0006	無	1 1
12.08.21.1.0007	無		12.08.21.2.0007	無		12.08.22.1.0007	無	1	12.08.11.4.0007	無	1 1
12.08.21.1.0008	無	(12.08.21.2.0008	無		12.08.22.1.0008	無	!	12.08.11.4.0008	無	1 1
12.08.21.1.0009	無		12,08.21.2.0009	無		12.08.22.1.0009	無		12.08.11.4.0009	無	
12.08.23,1,0001	無		12.08.22.2.0001	無		12.08.21.3.0001	無] !	12.08.12.4.0001	無	
12.08.23.1.0002	無		12.08.22.2.0002	無		12.08.21.3.0002	無] !	12.08.12.4.0002	無	
12.08.23.1.0003	無		12.08.22.2.0003	無		12.08.21.3.0003	無	. !	12.08.12.4.0003	無	
12.08.23.1.0004	無		12.08.22.2.0004	無		12.08.21.3.0004	無	. !	12.08.12.4.0004	無	
12.08.23.1.0005 12.08.23.1.0006	無		12.08.22.2.0005	無		12.08.21.3.0005	無	. !	12.08.12.4.0005	無	
12.08.23.1.0007	無無		12.08.22.2.0006	無無		12.08.21.3.0006 12.08.21.3.0007	無		12.08.12.4.0006	無無	
12.08.23.1.0007	無		12.08.22.2.0007	無		12.08.21.3.0007	無無	!	12.08.12.4.0007	無	
12.08.23.1.0009	無		12.08.22.2.0009	無	***************************************	12.08.21.3.0009	無	1	12.08.12.4.0009	無	
12.08.24.1.0001	無		12.08.23.2.0001	無	出荷済み	12.08.22.3.0001	無	1	12.08.13.4.0001		出荷済み
12.08.24.1.0001	無		12.08.23.2.0001	無		12.08.22.3.0001	無	, ,	12.08.13.4.0001	無無	
12.08.24.1.0003	無		12.08.23.2.0003	無		12.08.22.3.0002	無		12.08.13.4.0002	無	
12.08.24.1.0004	無		12.08.23.2.0004	無		12.08.22.3.0004	無	,	12.08.13.4.0004	無	
12.08.24.1.0005	無		12.08.23.2.0005	無		12.08.22.3.0005	無	出荷済み	12.08.13.4.0005	無	1 1
12.08.24.1.0006	無		12.08.23.2.0006	無		12.08.22.3.0006	無	542 - ACC-407 AC 501	12.08.13.4.0006	無	
12.08.24.1.0007	無		12.08.23.2.0007	無		12.08.22.3.0007	無		12.08.13.4.0007	無	
12.08.24.1.0008	無		12.08.23.2.0008	無		12.08.22.3.0008	無	. !	12.08.13.4.0008	無	
12.08,24.1.0009	無		12.08.23.2.0009	有		12.08.22.3.0009	無		12.08.13.4.0009	無	
12.08.25.1.0001	無		12.08.24.2.0001	無		12.08.23.3.0001	無		12.08.12.5.0001	無	1
12.08.25.1.0002	無		12.08.24.2.0002	無		12.08.23.3.0002	無		12.08.12.5.0002	無	
12.08.25.1.0003	無		12.08.24.2.0003	有		12.08.23.3.0003	無	!	12.08.12.5.0003	無	
12.08.25.1.0004 12.08.25.1.0005	無	出荷済み	12.08.24.2.0004	無		12.08.23.3.0004	無	1	12.08.12.5.0004	無	
12.08.25.1.0005	無無	田间河砂	12.08.24.2.0005 12.08.24.2.0006	無無		12.08.23.3.0005 12.08.23.3.0006	無無	!	12.08.12.5.0005	無	
12.08.25.1.0007	無		12.08.24.2.0007	無		12.08.23.3.0007	無	!	12.08.12.5.0006 12.08.12.5.0007	無無	
12.08.25.1.0007	無		12.08.24.2.0008	無		12.08.23.3.0007	無	1	12.08.12.5.0007	無	1
12.08.25.1.0009	無		12.08.24.2.0009	無		12.08.23.3.0009	無	!	12.08.12.5.0009	無	
12.08.11.5.0001	無		12.08.25.2.0001	無	Manuscone)	12.08.24.3.0001	無	1	12.08.13.5.0001	無	Statemalollan
12.08.11.5.0002	無		12.08.25.2.0002	無		12.08.24.3.0002	無		12.08.13.5.0002	無	
12.08.11.5.0003	無		12.08.25.2.0003	無		12.08.24.3.0003	無		12.08.13.5.0003	無	
12.08.11.5.0004	無		12.08.25.2.0004	無		12.08.24.3.0004	無	, ,	12.08.13.5.0004	無	
12.08.11.5.0005	無		12.08.25.2.0005	無		12.08.24.3.0005	無		12.08.13,5.0005	無	FEGT STR. 1941
12.08.11.5.0006	無		12.08.25.2.0006	有		12.08.24.3.0006	無		12.08.13.5.0006	無	and the second
12.08.11.5.0007	無		12.08.25.2.0007	無		12.08.24.3.0007	無	- 1	12.08.13.5.0007	無	
12.08.11.5.0008	無		12.08.25.2.0008	無		12.08.24.3.0008	無	!	12.08.13.5.0008	無	
12.08.11.5.0009	無		12.08.25.2.0009	無		12.08.24.3.0009	無		12.08.13.5.0009	無	FCM在庫
12.08.26.1.0001	無		12.08.26.2.0001	有		12.08.25.3.0001	無		12.0817.5.0001	無	
12.08.26.1.0002	無		12.08.26.2.0002 12.08.26.2.0003	無		12.08.25.3.0002	無		12.0817.5.0002	無	Marie Sal
12.08.26.1.0003 12.08.26.1.0004	無無		12.08.26.2.0003	無無		12.08.25.3.0003 12.08.25.3.0004	無無		12.0817.5.0003 12.0817.5.0004	無	
12.08.26.1.0004	無		12.08.26.2.0004	無		12.08.25.3.0004	無		12.0817.5.0004	無無	
12.08.26.1.0006	無		12.08.26.2.0006	無		12.08.25.3.0006	無		12.0817.5.0006	無	
12.08.26.1.0007	無		12.08.26.2.0007	無		12.08.25.3.0007	無		12.0817.5.0007	無	
12.08.26.1.0008	無		12.08.26.2.0008	無		12.08.25.3.0008	無		12.0817.5.0008	無	
12.08.26.1.0009	無		12.08.26.2.0009	無	FCM在庫	12.08.25.3.0009	無		12.0817.5.0009	無	Mark Stole
12.08.28.1.0001	無		12.08.27.2.0001	無	ICMI工庫	12.08.17.4.0001	無				
12.08.28.1.0002	無		12.08.27.2.0002	無		12.08.17.4.0002	無				
12.08.28.1.0003	無		12.08.27.2.0003	無		12.08.17.4.0003	無				
12.08.28.1.0004	無		12.08.27.2.0004	無		12.08.17.4.0004	無	FOULT			
12.08.28.1.0005	無		12.08.27.2.0005	有		12.08.17.4.0005	無	FCM在庫			
12.08.28.1.0006	無		12.08.27.2.0006	無		12.08.17.4.0006	無				
12.08.28.1.0007 12.08.28.1.0008	無		12.08.27.2.0007 12.08.27.2.0008	無無		12.08.17.4.0007 12.08.17.4.0008	無無				
12.08.28.1.0008	無無		12.08.27.2.0009	無	100000000000000000000000000000000000000	12.08.17.4.0008	無				
12.0829.1.0001		ELEMENTS IN	12.0828.2.0001	無		12.08.18.4.0001	無				
12.0829.1.0001	無無		12.0828.2.0001	無無		12.08.18.4.0001	無				
12.0829.1.0002	無		12.0828.2.0002	無		12.08.18.4.0002	無				
12.0829.1.0004	無		12.0828.2.0004	無		12.08.18.4.0004	無				
12.0829.1.0005	無	FCM在庫	12.0828.2.0005	無		12.08.18.4.0005	無	English State			
12.0829.1.0006	無		12.0828.2.0006	無		12.08.18.4.0006	無				
			12.0828.2.0007	無		12.08.18.4.0007	無				
12.0829.1.0007	無	STATE OF STAYING	12.0020.2.0007	7775							
12.0829.1.0007 12.0829.1.0008	無無		12.0828.2.0007	無		12.08.18.4.0008	無		1		

Cライン品にはパリはないものの、パイロット穴とキャリア増面部分に同様な傷が見られるものが確認される。

PMMR8283 対象品の金属バリ選別結果

52

0

0

52

12.0828.2.0009

Bライン					Cライン					
プレスロット	0.05mm以下	バリサイズ 0.05mm以上	0.1mm	TOTAL個数	プレスロット	0.05mm以下	バリサイズ 0.05mm以上	0.1mm	TOTAL個数	
12.08.25.2.0001	30	4	2	34	12.08.25.3.0001				0	
12.08.25.2.0009	15	1	0	16	12.08.25.3.0009			·	0	
12.08.26.2.0001	26	6	0	32	12.08.17.4.0001			CHARLES AND CONTRACTOR OF THE SECONDARY	0	
12.08.26.2.0009	20	4	1	25	12.08.17.4.0009				0	
12.08.27.2.0001	43	7	1	51	12.08.18.4.0001		·		0	
12.08.27.2.0009	54	5	1	60	12.08.18.4.0009				0	
12.0828.2.0001	48	3	0	51						

PMMR8283(Jタイプ外部端子) サンプル外観チェックシート

プレスロットNo.


変更

めっきロットNo.

					0,75				
確認項目	①Au残り	②Au未着		リ、カス	④ムラ、¾	5れ、変形	⑤端子振れ		
測定面	バリ面	ダレ面	ダレ面	バリ面	ダレ面	バリ面	側面	担当	
標準時間	30sec	30sec	15sec	15sec	15sec	15sec	15sec	12 3	
倍率	10(7~	√15)倍	20(20~	~25)倍	7(7~	10)倍	目視		
-0001①									
2									
3									
4									
-0002									
-0003									
-0004									
-0005									
-0006									
-0007									
-0008									
-0009①									
2									
3									
4	one and the second								

①~⑤はそれぞれ項目毎の確認を実施し、同時に複数項目の確認はしないこと 検査は指定倍率に実施し、必要により範囲()にて可変とする。 各項目の確認は標準時間を参考に見落としがないように確認する


①Au残り ②Au未着



※実装部(ダレ面)3箇所は平面 部分にAuめっきがされていること


※バリ面側はAuめっき付着不可 (限度見本有り)

③バリ、カス




※サイドカット部及びパイロット穴 部のバリカス及びそれにつながる 線傷の有無を確認

⑤端子振れ



※側面サイドから端子の振れ変形を確認する



品名:	品名コード: PMMR8283-02			
пу No.: 12.08.21.2.0009	注文No.			

【不具合内容】

検査サンプルに金属バリを検出しました。至急、物の処置、ロット限定をお願いします。 別途、資材経由にて部資材品質異常が発行されます。原因と対策について報告ください。

